Factura NS 2381





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: C3F0289C-0FA7-530B-A41A-EAA4A39F3DA0

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 105071

PLACAS: NJ4118B

KILOMETRAJE: 146874

FOLIO: ZAM332

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-14T16:17:15

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26112000 - ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA	\$2,598.00	0	\$2,598.00	02
		UNIDAD EN SISTEMA DE EMBRAGUE				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - INSPECCION AL REGIMEN DE CARGA	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE MARCHA	\$6,616.00	0	\$6,616.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$6,998.00	0	\$6,998.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR	\$5,795.00	0	\$5,795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - PEDAL DE CLUTCH	\$5,996.00	0	\$5,996.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 61/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-14T16:17:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

menSQ7Zc6Qe5d0XVsdkn92T3qk1iSrBzJVE+R4hmH5omEwDzyXhmelKiZAKguC6lYzTDNORenxunY3SaLu90lcE8lXRJFhO5blusbVYoxjaY6dDrZKe6vCxv4alDbd2JHT41Gk/jlN7h/F8ghS3XRWVJNegBilMUEBp
nXvEld7JD7PvJa20MHylny1lsXtH4bfrSg0UF/ezKUmOjYDXuZGzUBzJ0JJw/4HRQ9V/8ZHWFuaPxJAYh/OldbJ1uow4wvaEawewl8Pk6kehUq8TBZQUJuE3Al/mqLMtH9RbOU1GWmN26XrdfzQrrlnW/F8ELPzXbTc
IGCShinRiTnnWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|26112000|8148|1.000000|E48|Unidad de Servicio|ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA DE

EMBRAGUE|2598.00|2598.00|0|02|2598.00|002|Tasa|0.160000|415.68|25171718|2906|1.000000|H87|Pieza|INSPECCION AL REGIMEN DE CARGA|500.00|500.00|002|500.00|002|Tasa|0.160000|80|26101700|2689|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

MARCHA|6616.00|6616.00|0|02|6616.00|002|Tasa|0.160000|1058.56|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

INFERIOR|6998.00|6998.00|002|6998.00|002|Tasa|0.160000|1119.68|26112000|5017|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

Subtotal:	\$38,553.11		
IVA (16%):	\$6,168.50		
Total:	\$44,721.61		

