## Factura NS 479

PARTIES AND PROPERTY OF THE PR

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 94C3B603-54A9-5E43-A6B7-29318E1761D5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86677

PLACAS: NT5377A

KILOMETRAJE: 325776

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-05T16:53:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARAR RADIADOR	\$2,612.00	0	\$2,612.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	\$1,349.68	0	\$1,349.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$2,233.38	0	\$2,233.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174000 - ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02
		UNIDAD EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 27/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-05T16:53:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

T5+UfflqimZefik/aiuexez(YJWKo6Gv0xOsdYvydGUnmX3FA8Zwlh/wE9A)2gUPXwhZYSRigmRh7jiRiw3CRTLSbC34n0rbZ31AnLhl3whz0z2+IEVedk6rbUtp2lX7vh3EH7PWxYm0htmdrhkJfeiPXEE1vY\$MzBbx0y2a
2xr9U4o+znsoUicF0maCi7eSoAovanbv1vjKcpo0elBJH8QGiQ4kq4GzvvlRi1Xzqhods3oUpXGrtvDeq+knR798XyYxA11DFRGGO3cMXryYQ3V35Y+WMagxDWKyE31nuh+8flPbYmqbOxeiPttXY6o6799Rm79WaiAU
EcNk8ujBq9Q==

Sello Digital del SAT

YuAEqCclYLz2b7yihUNxyoitkSyT7LLD1+Qg2YFyqWB4MoFMpGJpxKobcJzpl6lQGLgJypFg'g65nMZHGXzVcCzg+l4HE+3LAEWmqznkOuamlqVstlE8Sz53xANIn73HgrdkJYXMd+865+noinU+oVb4aMi9lPalWFKpCOM6ixrr1nZFehSMiDch9nIYVGil79NtbRY18sT4DPT7BIZcwYu0sREWjjH/wovc0MD75olQD1KzNWxeJ6i++HXQBFdZ9vN+djj9d8DdzpYdTDUSYeeKvCy64K29Ui8TyGmfyDixPsz2p2dpEH06PjYCM76ufCgd76z

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|Ns|479|2024-03-05T15:53:10|99|00001000000700780081|CONDICIONES||11245.06||0|MXN|13044.27|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600]601[G03]25172001]4502]1.000000]H87]Pieza|REPARAR RADIADOR|2612.00|2612.00|02|2612.00|002|Tasa|0.160000]H17.92|25172001|4745]1.000000]H87]Pieza|CAMBIO DE BANDA DE

ALTERNADOR|1349.68|0|02|1349.68|002|Tasa|0.160000|215.9488|25172001|4748|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

ENFRIAMIENTO [600.00]600.00](0)(02]600.00](0)(02]75asa]0.160000]96[25172001]4499]1.000000]H87]Pieza]SERVICIO A RADIADOR CICAMBIO DE
ANTICONGELANTE [950.00]950.00](0)(2]950.00](0)(2]75asa]0.160000][52]25174000]8147]1.000000]E48]Unidad de Servicio [ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA UNIDAD EN

 Subtotal:
 \$11,245.06

 IVA (16%):
 \$1,799.21

 Total:
 \$13,044.27

