## Factura BJ 823



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 2F2995B0-7D0F-5D9F-94F2-0E7C40B751E6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 66119

PLACAS: MZ5331A

Subtotal:

IVA (16%):

Total:

\$33,166.41

\$5,306.63

\$38,473.04

KILOMETRAJE: 140220

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-24T13:36:24

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$1,710.82	0	\$1,710.82	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$592.48	0	\$592.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$666.14	0	\$666.14	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,100.31	0	\$1,100.31	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	\$603.45	0	\$603.45	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$586.21	0	\$586.21	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION GENARAL DE MOTOR : RECTIFICADO DE CABEZAS,	\$26,000.00	0	\$26,000.00	02
		METALES, BIELAS, BANCADA, RECTIFICACION DE CIGUEAL, ASENTADO DE				
		VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y ARMADO DE				
		моток				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	\$1,207.00	0	\$1,207.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE DE MULTIPLE DE ESCAPE	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE DE MULTIPLE DE ADMISION	\$350.00	0	\$350.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 04/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-24T13:36:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

IrlBAh68xangirjZIUNcXwkNcx0liOwij4swX0EMHRMXDWVxyPKqvWlRqbM+sG790tqi4sXji4vU6KWLgt6H3lmhidpBFUjMuA/sAFQU3cOM2pTigrtMrdPS5dMaxOezaY7bOlumHJFYvcxwCHgteW152ReflSEwr4Zxl0j+sdyAqeV+100z4N/SwUvO1hRWr4lCV5Fw34xaAm9ua0YldvNjPvX3/NpYEeAZqVgU4E5+sSeET4/pnrojA+rql9GLjW1gnAsuF/zG9LEsywxhvLmOY+Jn3+bk7Z+9Gpb6lyRslFIY+TSbCWl59Dhaxwgq7hOFeSkDoO9r f0bSra0/35w==

KSfqrQZill6feWi2OlFSVS2cu2CF9lGgpa7ZKFO3t3uHtAhXVcHx8ORLGmiTNYOfi4wG0PVuutljH1lkfP0cxwEnxTBbLry9dyHVSIXF5LB/FRzv4lCH6wc0ccNy473cAjpFV8ztfyHAeFfa39tlumEnV35gnZ4z5h06V1hpG 

FIX AND BEYOND[601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600[601|G03|25172704|3972|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

AGUA|1710.82|1710.82|0|02|1710.82|002|Tasa|0.160000|273.7312|25172704|3975|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE MANGUERAS

C/U|592.48|592.48|0|02|592.48|002|Tasa|0.160000|94.7968|25172704|3973|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

TERMOSTATO|666.14|666.14|0|02|666.14|002|Tasa|0.160000|106.5824|26101700|3969|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|1100.31|1100.31|0|02|1100.31|002|Tasa|0.160000|176.0496|26101700|3971|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BULBO DE ACEITE|603.45|603.45|0|02|603.45|002|Tasa|0.160000|96.552|26101700|3970|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||51||823||2023-05-24T13:36:23||99||000010000050055252||CONDICIONES||33166.41||0||MXN||39473.04|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR

LOCA|586.21|506.21|002|586.21|002|Tasa|0.160000|93.7936|26101700|9022|1.000000|H67|Pieza|REPARACION GENARAL DE MOTOR : RECTIFICADO DE CABEZAS, METALES, BIELAS, BANCADA, RECTIFICACION DE CIGUE..AL, ASENTADO DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y ARMADO DE

MOTOR|26000.00|26000.00|002|26000.00|002|Tasa|0.160000|4160|26101700|10293|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE

ACEITE|1207.00|1207.00|0|2|1207.00|002|Tasa|0.160000|193.12|26101700|7029|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE MULTIPLE DE

ESCAPE|350.00|350.00|0|02|350.00|002|Tasa|0.160000|56|26101700|7030|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE MULTIPLE DE

