Factura NS 2342



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0D0F3D04-279D-5E43-8365-471646DF37D9

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 88471

PLACAS: NT5379A KILOMETRAJE: 273909

FOLIO: JIQ259

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-11T10:46:19

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE LUCES EN GENERAL	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CREMALLERA	\$4,200.00	0	\$4,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$3,785.00	0	\$3,785.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE MARCHA	\$4,824.50	0	\$4,824.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$1,661.48	0	\$1,661.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$2,233.38	0	\$2,233.38	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 82/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-11T10:46:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

JytuFCzS7LAhFxgHdA5NBBw/sisMBNjg010xVlKxL6eh0kytacOqDF4Y2W8O5XvbSDeaAdP3mTLrGaOViK4pueVUpLQBxxqm4Edl0gcDWKRpuAjyuubwiiEHFN55qCq7/neUErKGMx2iO3l5kjen/4vDKOylt+OoLHrDy
S/gWz1o64a4d7JaUyaQP3N88qllzleepip9CG4t6dYBYcTJ5mSd+cAYbRVPfXGK9UBh19G6rlNHtaNhoNbn6YPPlw+P+lf9vape2O0eUxrRx+Qmb2Nld9Xn6eoSSh1eTc1nSkJLAkeayF4l4TmzoY01wlMOZOwJ2QTX
D+V3o8O2xFRQA==

Sello Digital del SA

ar9Ki43pgp4UGly9jNTvINFCeiglPSWipc38pmWhCWyFj+4bgGYclc+PiQYgWi197Xb4FXhcLlwer74ohPwBlw6Lye4X7ai6PTILDcPldpmM72BQ3YLLlqbnQliddMnMP3sjyrFB9BQusTiKNt1DaNkMw7mp33uxTzZFYV7
clfkgwhKL68dBeus7xJxDWGrRSQx6EVDx2JpnUoN1Anm9CMcMsCeqO0Ts8AyIDuoOol7cpiL1KQBq/9BVUVBFYZRyFFEAcq53x+0jFNab4HpYUt3xVEIRIyT646UmCgOLMg7lU+cn67Gke8x3nCgUHdjAvS1T5nVp
sxxxMLinG8linr116A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|2926|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE LUCES E

 ${\tt GENERAL} [2000.00|2000.00|0|02|2000.00|002|{\tt Tasa}|0.160000|320|25172001|2834|1.000000|{\tt H87}|{\tt Pieza}|{\tt SERVICIO~A~RADIADOR~C/CAMBIO~DE}|{\tt CAMBIO~DE}|{\tt CAMBIO$

ANTICONGELANTE[950.00]950.00[902]950.00[902]Tasa]0.160000]152]25101700[2991]1.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE CREMALLERA]4200.00[4200.00]0[02]4200.00]002[Tasa]0.160000]672]25101700]2982]1.000000]H87[Pieza]RECTIFICAR VOLANTE

 Subtotal:
 \$30,443.81

 IVA (16%):
 \$4,871.01

 Total:
 \$35,314.82

INFERIOR|3785.00|3785.00|002|3785.00|002|Tasa|0.160000|605.6|26101700|2981|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|10050.11|10050.11|002|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0178|26171718|3016|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|389.34|002|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|26101700|2858|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE

MARCHA|4824.50|4824.50|00|22|4824.50|002|Tasa|0.160000|771.92|25172001|2827|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

TERMOSTATO|1661.48|1661.48|102|1661.48|002|Tasa|0.160000|265.8388|261071700|3083|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|2233.38|2233.38|002|2233.38|002|Tasa|0.160000|357.3408|30443.81|002|Tasa|0.160000|4871.01|4871.01||

