Factura NS 1274





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 47F97C82-E769-598F-B672-C9E462893C61

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 84545

PLACAS: MT8051U

KILOMETRAJE: 346672

DATOS DEL CLIENTE

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

EXPEDIDO EN

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T11:21:36

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA	\$2,303.41	0	\$2,303.41	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$895.00	0	\$895.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARAR CUERDA DE BUJIA CON CAMBIO DE CASQUILLO Y	\$1,382.00	0	\$1,382.00	02
		BUJIA NUEVA, POR DAO EN CABEZA				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION	\$2,764.93	0	\$2,764.93	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE DE ADMISION	\$1,864.00	0	\$1,864.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T11:21:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

cypWzY9J+FaPn4rZoc1y86Cjqq/Md12u0MpNlyHYB+aljuzqXweibTcUmtiEZalM2SAEFeMJ/3o15eMxyoAqvPMLibq5zKhzzpibYwydUE99kF98X8cR89sDTN6qdKXQcwbKG6uG6YT6NdbsF31BX9isPTJZOF1aKU6
4a+ZmCnEYSD/zZy7yoNkqPo8vwKfp9VpM3VmDcLF1BvCAPZSW9Y+jQzgcjcBoUu4olFzE3wlt6LujsLMrzzEXhMqJQ52pMtx7azPagsc/9FxSRRoZuPYZWD+F1pMnJ7eVWkPoiR2P4qrCDSrgMDmdme3JQgyZMr
9X9.lin7F7m4anksWhO=

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1274|2024-06-07T10:21:35|99|00001000000700780081|CONDICIONES|9209.34|0||MXN|10682.83||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAFFIX AND BEYOND|601|CD1160330RCS|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|1166|1.00000||H87||Pieza|CAMBIO DE BULBO DE

TEMPERATURA|2303.41|2303.41|0|02|2303.41|002|Tasa|0.160000|368.5456|26101700|10318|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO D

ANTICONGELANTE|895.00|895.00|00|21|895.00|002|Tasa|0.160000|143.2|26101700|10319|1.00000|H67|Pieza|REPARAR CUERDA DE BUJIA CON CAMBIO DE CASQUILLO Y BUJIA NUEVA, POR DA. O EN

CABEZA|1382.00|1382.00|002|1382.00|002|1382.00|002|Tasa|0.160000|221.12|26112000|1404|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION|2764.93|2764.93|0102|2764.93|002|Tasa|0.160000|442.3888|26101700|10320|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE

ADMISION|1864.00|1864.00|002|1864.00|002|Tasa|0.160000|298.24|9209.34|002|Tasa|0.160000|1473.49|1473.49|

Subtotal:	\$9,209.34		
IVA (16%):	\$1,473.49		
Total:	\$10,682.83		

