Factura NS 2134



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 4374F80F-75F9-59BF-88B5-6152EC704C90

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI322505

ECONOMICO: 610034

PLACAS: 610034

SERIE: 3GCUY9ED3G198733

KILOMETRAJE: 39325

FOLIO: FORA00615

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-23T15:47:28

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - SILICON	\$250.00	0	\$250.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE LITRO ROJO AUTOS NUEVOS	\$119.00	0	\$476.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EMPAQUE DE ESCAPE	\$983.00	0	\$983.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EMPAQUE DE PUNTERIAS	\$1,562.00	0	\$1,562.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EMPAQUE DE ADMISION	\$869.00	0	\$869.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - EMPAQUE DE CABEZA	\$2,865.00	0	\$2,865.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - MANTENIMIENTO DE UNA CABEZA	\$3,100.00	0	\$3,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE	\$6,800.00	0	\$6,800.00	02
		CABEZAS Y CAMBIO DE UN BUZO Y UNA GUIA DE BUZOS				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - GUIA DE BUZO DE MOTOR TRASERA GM	\$863.00	0	\$863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - BUZO DE MOTOR	\$1,869.00	0	\$3,738.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-23T15:47:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

R9LopAM3VhCwvrk3cJ3lK7kmxQJDXKSmK92KgSUgRczX6nUf0y9KMk60Ap7dl2WOzkD3Eknn0BPOsRjA9k/T8m1HsqV4VQ2JRP+gvj7COFN4usrNksxSRiXbPlzdL97CsDL5b1jeGNzejo6Ck62s0uLwmvQE9VEjLI VJZnVNbipJJVzRAir6ikTJyMLURnxfy11tt+1i9jHyj6+A8L0iz//cG/vqqVk4zE21KADMe9kbAY2WxOqW78kW9LrluXpBKkgCeMTpB7na+i51661doigU9V1MWM0w5g35jVPbLAE9EX+nhhyd9q71C+XraLDWkp+VP7nZ XvDwo6t6GoSMHA---

tad97kQYV+2KkSfbv2BO9NWUDem57Yoz4D96JPEf7z0St8+dpFjhWvazl+e3hfxHAnwKJNpaMrQv6Do5SXuv+f/nS++MDSyVEsqakkjm0EGfDcnEabniTdVKzB4dS4HddpGgalVOgz2m+UEYc6VgcNKS74gv4QBqx ubHjw47dXKTT1/t2/Q70WTdbNAydAeRhZ2roocn9PgtSqZ9K6mA3SqsMidMZ8vlyu3iHcyldxUg4oGag192jF/sicihlVCLUFjS6Qioyuk8WsO1gWzbCKBSn+OiKVGrh8A9lECSi9DiMJ8frbq3S3PEqFMQe8swuqpGmpx

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2134||2024-09-23715:52:24||99||00001000000700780081||CONDICIONES||21506.00||0||MXN||24946.96|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25174700|663|1.000000|H87|Pieza|SILICON|250.00|250.00|0|02|250.00|002|Tasa|0.160000|40|26101700|124|4.000000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE LITRO ROJO AUTOS

NUEVOS|119.00|476.00|0|02|476.00|002|Tasa|0.160000|76.16|25174700|662|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE

ESCAPE|983.00|983.00|0|2|983.00|002|Tasa|0.160000|157.28|25174700|661|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE PUNTERIAS|1562.00|1562.00|0|02|1562.00|002|Tasa|0.160000|249.92|25174700|660|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE

ADMISION|869.00|869.00|0|02|869.00|002|Tasa|0.160000|139.04|25174700|659|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE DE

Subtotal: \$21,506.00 IVA (16%): \$3,440.96 Total: \$24,946.96 CABEZA|2865.00|2865.00|0|02|2865.00|002|Tasa|0.160000|458.4|78181500|657|1.000000|H87|Pieza|MANTENIMIENTO DE UNA

CABEZA[3100.00]3100.00]002[3100.00]002[3100.00]002[Tasa]0.160000]496[78181500]656[1.00000]H87[Pieza]MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABEZAS Y CAMBIO DE UN BUZO

Y UNA GUIA DE BUZOS|6800.00|6800.00|0|02|6800.00|002|Tasa|0.160000|1088|25174700|665|1.000000|H87|Pieza|GUIA DE BUZO DE MOTOR TRASERA

 $\mathsf{GM} | 863.00 | 863.00 | 0 | 02 | 863.00 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 138.08 | 25174700 | 664 | 2.000000 | \mathsf{H87} | \mathsf{Pieza} | \mathsf{BUZO} \ \mathsf{DE}$

MOTOR | 1869.00 | 3738.00 | 0 | 02 | 3738.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 598.08 | 21506 | 002 | Tasa | 0.160000 | 3440.96 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 10000 | 3440.96 | 1000

