Factura NS 1725



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 5301E5D0-AB76-5E7C-89BA-E8A229DA84F1

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 86817

PLACAS: NB3846B

KILOMETRAJE: 318045

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-25T17:17:36

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$1,067.26	0	\$2,134.52	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,362.86	0	\$2,725.72	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$3,179.97	0	\$3,179.97	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U	\$2,783.11	0	\$2,783.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$107.00	0	\$107.00	02
8.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$98.30	0	\$786.40	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,205.77	0	\$1,205.77	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARACION MODULO 4X4	\$7,800.00	0	\$7,800.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-25T17:17:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

GZEJDh55eOP1Isn/vQ4iUL15YSg28xUsA9+37m6clrCoxy3+ZhP9nhPfgbujlTZ91MSO+mnlBY41kqFWOL6OKTmdyQdu1TdpfHV3kSHskhxtCzaolOYrGKc2sMoxhwmMwbXCCLtdafKq19mE3fp8G4R/oDcu6RV8822VwW4S3I 4IHt I9X/GOw--

fNErjN+8Qjo7gKvMzxdW8JjkJxBUeoTyuQpXOPNZnW+EBgLv6kqqQ5rL+C50b0FGnbvuo5daEdFoXkcFtW18PgwjHD0ZWlind6TyM8zNBwSs27Tc1ytlcFenwHicLXkM7W/giSYLFjEPv+Gl3DUzks5qyjp1n7QMFctCK yRloAGBjs4qdekYOsnzX+slZi0o/SAlXwtOYyDlEVJ4x98rsliEliG6hBziNezeUgApMAORKWrNqMWM2ofKTb/1S+5XQHSSQ9TZxxcUn515k68SBSFNXH+dSNoZxuLXPJVip7XXsEAaqHdEhxa0i8swHUlbWVY6vdjU

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1725||2024-07-25T16:17:33||99||00001000000700780081||CONDICIONES||26639.10||0||MXN||30901.36|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|1333|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIELETA C/U|1067.26|2134.52|0|02|2134.52|002|Tasa|0.160000|341.5232|25173900|1332|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

TERMINAL DE DIRECCION C/U|1362.86|2725.72|0|02|2725.72|002|Tasa|0.160000|436.1152|25173900|1336|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES

 $C/U|1192.84|2385.68|0|02|2385.68|002|Tasa|0.160000|381.7088|25173812|1412|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ SOPORTES\ DE\ MOTORPORTES DE MOTORPOR$ $C/U[3179.97]3179.97]0[02]3179.97]002]{Tasa}[0.160000]{508.7952}[25171718]1280]1.000000]{H87}[Pieza]{CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION}{Tasa}[0.160000]{Tasa}$

C/U|2783.11|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.11|002|2783.1

Subtotal:	\$26,639.10		
IVA (16%):	\$4,262.26		
Total:	\$30,901.36		

PURGAR SISTEMA.|1694.11|1694.11|10|02|1694.11|002|Tasa|0.160000|271.0576|25172001|1112|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1836.82|1836.82|0|02|1836.82|002|Tasa|0.160000|293.8912|25173900|1135|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

C/U|107.00|107.00|0|02|107.00|002|Tasa|0.160000|17.12|25173900|1136|8.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO

C/U|98.30|786.40|0|02|786.40|002|Tasa|0.160000|125.824|25172001|1315|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE

TRANSMISION|1205.77|1205.77|0|02|1205.77|002|Tasa|0.160000|192.9232|78181500|10610|1.000000|H87|Pieza|REPARACION MODULO

