## Factura NS 2014





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 5E185280-3B59-5A51-B3C9-ED14BBAE4DB0

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86588

PLACAS: NB1830B

KILOMETRAJE: 385000

FOLIO: JIQ134C

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-28T17:49:14

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	\$778.50	0	\$778.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE SOPORTE DE RADIADOR	\$830.75	0	\$830.75	02
3.000000	H87 - Pieza	25173900 - ABRAZADERAS C/U	\$89.15	0	\$267.45	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR RADIADOR	\$865.50	0	\$865.50	02

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-28T17:49:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

NCY+v0TsLCttl2t37WecnQV07Q7me7m4x85wdYfjpYd9GcjO98Ybkj0LbEt57vUNcmXS7qdLA8vlfrayGwuwoyxU4e3WjnqOdWBi70l5Dq8LUqnTH7DK2JWqmFLn3fA1NnP2nwpP4P/82Cnvn0JUDoU53BHhen19d0
USm3Qru5PasYq1inAoXNDyXeYzU8utnLqTVk/87kFmOVyJ/nE6svuPT6lkNftX+bzG6eeU9+9WPxXxqbtj0kFC+6YJl0cKJgvU7erq7/J9hlL6o77CwWwaxwNa+/4aK+Xzcl2n33H+Nu0MBvZlsKsfei8dURMlaYf+jSFLS:
cGmHZHLg6Ew==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|2014|2024-08-28T17:53:40|99|00001000000700780081|CONDICIONES|3692.20|0|MXN|4282.95|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|626|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4499|1.00000||H87|Pieza|SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE

ANTICONGELANTE|950.00|950.00|012|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25172001|4509|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR

RADIADOR|778.50|078.50|002|778.50|002|778.50|002|178sa|0.160000|124.56|25173900|4520|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTE DE RADIADOR|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|830.75|8

C/U [89.15] 267.45 [0] 02 [267.45] 002 [Tasa] 0.160000 [42.792] 25173900 [4511] 1.000000 [H87] Pieza] REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIORATION (NECESSARIA PROPERTION (NECESSARIA PROPERTI

RADIADOR|865.50|865.50|0|02|865.50|002|Tasa|0.160000|138.48|3692.2|002|Tasa|0.160000|590.75|590.75|

Subtotal:	\$3,692.20		
IVA (16%):	\$590.75		
Total:	\$4,282.95		

