## Factura B 129



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 26190EB1-50B6-53C6-A692-581219206356

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: AUT: ASI201598

ECONOMICO: 2115 SSP LUMO

ZITACUARO

PLACAS: 2115

KILOMETRAJE: 9997

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:35:05

| CANTIDAD | U. MEDIDA       | DESCRIPCION   | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE    |
|----------|-----------------|---|-------------|-------------|------------|
| 6.000000 | H87 - PIEZA     | 25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO              | \$180.00    | 0           | \$1,080.00 |
| 1.000000 | H87 - PIEZA     | 25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA          | \$319.00    | 0           | \$319.00   |
| 1.000000 | E48 - UNIDAD DE | 78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA | \$189.00    | 0           | \$189.00   |
|          | SERVICIO        |   |             |             |            |
| 1.000000 | H87 - PIEZA     | 25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U            | \$700.00    | 0           | \$700.00   |
| 1.000000 | H87 - PIEZA     | 25172000 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL                | \$1,589.00  | 0           | \$1,589.00 |
| 2.000000 | H87 - PIEZA     | 25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION            | \$150.00    | 0           | \$300.00   |
| 1.000000 | H87 - PIEZA     | 25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U                     | \$600.00    | 0           | \$600.00   |

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:35:05

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

chp+21XSCKqeinRNN7Y85aquxdhnoQwirbnAoaJzEq418ZRNcLm+QiF7PrayjiVgU5nR6Oi4g210exzZEJy1ttHa++H2oIVVrR/icNznSOQOXD6rczkHz0Zmg+UXTp0INvHu2d9ZsxLdt21HegF5cbyhG9zw5AGPDmH8i zCx8xVT2L2PZXVHKyWVdRlgox1MnVVqPshTWvMLLqzy5Gk8qldj302qN2palbnNRZ/Ki5+2FlVerGZTJDNj1YC4nh8a+bFNm+OVUWVJRrc9FDg9OoyFl8aQpdN1nBJS6661Nd428leMGe219Hwi9s3ZvlfAaDoCMjHh +SQFqUcf93XAiw=

w4b2grMzks1c/jraXo5QMq7imJ9vc3/n/yxQFIT3YM110V0x0gNCyzb3RMWF9cpOr3quyU1c2h9KbDjaVXu+Wll8vC6b1lbUJEDmXBFAweDVqm2otx7Kx8D6s+Rsg328h+RHmK7/10vy2elfz8ojEmgs7Q2ezfXdeBGQ c0xwTXoLx6uRgTDMCcQjeqPaQuMe(3rDiqr/9kii0UUlOyoNLvZcnVzc45V1JYjCVMH5qC0OHYd8v4o2RG/JUMYSTWcyP3dt/NC3u8DE1Tk0iomx9wyllM+ONk7NAOLL0h1ng4HWs8mJ9DMRx4czk0z1ouc1v1lPQY

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8||129|2022-05-17T20:35:03|99|00001000000511115283|CONDICIONES|4777.00|0||MXN|5541.32|||01||PPD|58000||EIM110627PY3|ECO IMPULSA|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25173900|2810|6.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

TEMPERATURA|319.00|319.00|0102|319.00|002|Tasa|0.160000|51.04|78181500|2812|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

 ${\sf FALLA} | 189.00 | 189.00 | 010 | 02 | 189.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 30.24 | 25172000 | 2813 | 1.000000 | H87 | {\sf PIEZA} | {\sf CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR PROPERTIES DE MOTOR PROPER$ C/U|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25172000|2814|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

CIG?E?AL|1589.00|1589.00|0|2|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25172000|2815|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

| Subtotal:  | \$4,777.00 |
|------------|------------|
| IVA (16%): | \$764.32   |
| Total:     | \$5,541.32 |

