Task ID: **L00-151** Created: **29/08/2025** Status: **Active**

Fald i bruseniche ikke udført med kor

Location
/Blok A

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
08/09/2026


Created by
Kristian Kristensen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Hovedentreprenør - ARK

Pictures








Description

Der samler sig vand i det modsatte hjørne fra afløb.

Location

/Blok A





Related Tasks

L00-1486 | (84 1. Th. - kontrol af udbedring på fald i brusenice)
Site Inspection Report | (Hovedentreprenør - ARK)

Comments

Kristian Engelbrecht (Hovedentreprenør - ARK) 08/09/2026 20:27

Skal manglen lukkes, skal der sendes billede af udført arbejde. det kan ikke ses om arbejdet er udført på fremsendte billede.Opgaven ligger nu hos Hovedentreprenør - ARK

Carsten Djørup Johansen (Hovedentreprenør - ARK) 24/08/2026 11:30

Gulv er tidligere tilrettetDer ses fald mod rist



Attachments

image(7).jpg (24/08/2026 11:30)