

CSKYSIM-Release V5.2.8

1. 软浮点库完善对OCP格式的处理
2. E5M2/E4M3和FP16/BF16之间的转换指令使用软浮点库接口

CSKYSIM-Release V5.2.7

1. 支持e901-cp, e901plus-cp等CPU型号
2. 增加smartm开发板的支持
3. 增加mtvec/mtvt/jvt可配置CPU属性

CSKYSIM-Release V5.2.6

1. 修复多核中CLIC的PENDING位写入bug
2. 去除c908x uxlen 32位支持

CSKYSIM-Release V5.2.5

1. r908,c908v2, c910v3, c920v3增加*-cp-xt CPU型号
2. C908,r908,c908x支持sscofpmf

CSKYSIM-Release V5.2.4

1. 增加c908x-cp-xt CPU型号

CSKYSIM-Release V5.2.3

1. 修复了c908v2没有支持bfloat16的bug

CSKYSIM-Release V5.2.2

1. c908v2支持zcb
2. c908x默认vlen改为了1024:u3. 修正了部分4096 vlen的bug4. cskysim支持-vlen选项
5. vmv whole register去掉vill检查

CSKYSIM-Release V5.2.1

1. 增加4096 vlen支持
2. 增加dsa支持
3. 集成sfa源码
4. windows采用64位发布
5. 增加c908v2支持

CSKYSIM-Release V5.2.0

1. 增加c908x实验性支持

CSKYSIM-Release V5.0.5

1. 修正C907 RV32页表格式
2. TIMER设备连接到CLIC的各个region

CSKYSIM-Release V5.0.4

1. QEMU主枝升级到v9.0-rc4
2. 增加对r908的支持
3. 增加对c920v3的支持
4. CLIC支持PLIC+CLIC模式

CSKYSIM-Release V4.2.9

1. 修正读取sstatus中的ms位域
2. 修正xiaohui平台释放不存在的CPU导致的程序崩溃

CSKYSIM-Release V4.2.8

1. 支持-csky-trace的stsp功能
2. 只有在vector使能状态，才允许写VS dirty
3. 新增vendorid和archid的描述

CSKYSIM-Release V4.2.7

1. 新增对xiaohui平台的支持
2. 和硬件c907对齐matrix指令
3. 增加riscv pctrace功能
4. 重命名xml的cpu名字

CSKYSIM-Release V4.2.6

1. vector 1.0支持fxcr配置bf16
2. 适配matrix MS移动到mstatus中
3. 修正mstm/mldm地址计算错误
4. 修正xmcsr中，sat无法读取的错误
5. 修正mn4clipu.mx的计算错误
6. Bypass C907新扩展的CSR

CSKYSIM-Release V4.2.5

1. 使用enable-strip选项，减小发布包的大小
2. 为matrix扩展设置dirty位
3. 更新c907编程模型

CSKYSIM-Release V4.2.4

1. 当RVV没有使能时，禁止写VS位
2. 允许dcache.cval1在用户态执行
3. 在C908中，总是优先使用MAEE，以便于启动Linux
4. 向CPF发送正确的exception trace和debug trace

CSKYSIM-Release V4.2.3

1. 修正CPF的打包问题
2. 在CPF无法和模拟器建立socket连接时, 尝试3次, 每次间隔1S
3. 修正-S选项的实现
4. 增加对pctrace的支持
5. 修正RISC-V缺失异常trace的问题
6. 修正CPF RISC-V DEBUG异常号

CSKYSIM-Release V4.2.2

1. 新增对玄铁处理器c920v2, c910v2, c908i的支持
2. QEMU主枝升级到V8.0
3. 新增对zicnd的支持
4. 新增对z(v)bf*的支持
5. 新增对sscofpmf的支持
6. 新增对zcb的支持