TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI BÔ MÔN HÊ THỐNG ĐIÊN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN


ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

I. ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ

Thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương II. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU

- 1. Phụ tải điện của nhà máy
- 2. Phụ tải của phân xưởng sửa chữa cơ khí
- 3. Điện áp nguồn: $U_{dm} = 35 \text{ kV}$
- 4. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp trạm biến áp khu vực: 250MVA
- 5. Đường dây cung cấp điện cho nhà máy: Dùng dây AC treo trên không.
- 6. Khoảng cách từ nguồn đến nhà máy: l = 12 km
- 7. Công suất của nguồn điện: Vô cùng lớn
- 8. Nhà máy làm việc 3 ca, $T_{max} = 300.(10+11) = 6300$ giờ

Sơ đồ mặt bằng nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương



Phụ tải điện nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương

Số trên mặt bằng	Tên phân xưởng	Công suất đặt (kW)	Loại hộ tiêu thụ
1	Phân xưởng cơ khí	1800	I
2	Phân xưởng dập	1500	I
3	Phân xưởng lắp ráp số 1	1000	I
4	Phân xưởng lắp ráp số 2	1200	I
5	Phân xuởng Sửa chữa cơ khí	Theo tính toán	III
6	Phòng thí nghiệm trung tâm	200	III
7	Phòng thực nghiệm	500	I
8	Trạm bơm	150	III
9	Phòng thiết kế	100	III
10	Chiếu sáng phân xưởng	Xác định theo diện tích	

Danh sách thiết bị phân xưởng sửa chữa cơ khí

TT	Tên thiết bị	Số lượng	Nhãn hiệu	Công suất (kW)	Ghi chú
	Bộ phận máy công cụ				
1	Máy cưa kiểu đai	1	8531	1.0	
2	Bàn	2	-	-	
3	Khoan bàn	1	MC-12A	0.65	
4	Máy ép tay	1	-	-	
5	Máy mài thô	1	3M364	2.8	
6	Máy khoan đứng	1	2A125	2.8	
7	Máy bào ngang	1	736	4.5	
8	Máy xọc	1	7A420	2.8	
9	Máy mài tròn vạn năng	1	3A130	2.8	
10	Máy phay răng	1	5Đ32	4.5	
11	Máy phay vạn năng	1	BM82	7.0	
12	Máy tiện ren	1	1A62	8.1	
13	Máy tiện ren	1	IM620	10.0	
14	Máy tiện ren	1	163	14.0	
15	Mày tiện ren	1	1616	4.5	
16	Máy tiện ren	1	1Ð63A	10.0	
17	Máy tiện ren	1	163A	20.0	
	Bộ phận lắp ráp				
18	Máy khoan đứng	1	2118	0.85	
19	Cầu trục	1	KH-20	24.2	
20	Bàn lắp ráp	1	-	-	
21	Bàn	1	-	-	
22	Máy khoan bàn	1	HC-121	0.85	
23	Máy để cân bằng tĩnh	1	-	-	
24	Bàn	1	-	-	
25	Máy ép tay	1	ГАРО-274	-	
26	Bể dầu có tăng nhiệt	1	-	2.5	
27	Máy cạo	1	-	1.0	
28	Bể ngâm nước nóng	1	-	-	
29	Bể ngâm natri-hidroxit	1	_	-	
30	Máy mài thô	1	3M634	2.8	
	Bộ phận hàn hơi				
31	Máy nén cắt liên hợp	1	HB31	1.7	
32	Bàn để hàn	1	-	-	
33	Máy mài phá	1	3M634	2.8	
34	Quật lò rèn	1	-	1.5	
	Lò tròn	1			

36	Máy ép tay	1	ГАРО-274	-	
37	Bàn	1	-	-	
38	Máy khoan đứng	1	2118	0.85	
39	Bàn nắn	1	-	-	
40	Bàn đánh dấu	1	-	-	
	Bộ phận sửa chữa điện				
41	Bể ngâm dung dịch kiềm	1	-	3.0	
42	Bể ngâm nước nóng	1	-	3.0	
43	Bàn	1	-	-	
44	Dao cắt vật liệu cách điện	1	-	-	
45	Máy ép tay	1	ГАРО-274	-	
46	Máy cuộn dây	1	-	1.2	
47	Máy cuộn dây	1	-	1.0	
48	Bể ngâm tẩm có tăng nhiệt	1	-	3.0	
49	Tủ sấy	1	-	3.0	
50	Máy khoan bàn	1	HC-12A	0.65	
51	Máy cân bằng tĩnh	1	-	-	
52	Máy mài thô	1	-	2.5	
53	Bàn thử thiết bị điện	1	-	7.0	
	Bộ phận đúc đồng				
54	Dao cắt có tay đòn	1	BMC-101	-	
55	Bể khử dầu mỡ	1	-	3.0	
56	Lò điện để luyện khuôn	1	-	5.0	
57	Lò điện để nấu chảy babít	1	-	10.0	
58	Lò điện để mạ thiếc	1	-	3.5	
59	Đá lát để đổ babít	1	-	-	
60	Quạt lò đúc đồng	1	-	1.5	
61	Bàn	1	-	-	
<i>(</i> 2					
62	Máy khoan bàn	1	HC-12A	0.65	
	Máy khoan bàn Bàn nắn	1	HC-12A -	0.65	
62 63 64	Bàn nắn		HC-12A - C-237	0.65 - 1.7	(kVA)
63 64	Bàn nắn Máy uống các tấm mỏng	1	- C-237	- 1.7	(kVA)
63	Bàn nắn Máy uống các tấm mỏng Máy mài phá	1 1	-	1.7 2.8	(kVA)
63 64 65	Bàn nắn Máy uống các tấm mỏng	1 1 1	- C-237 3M634	- 1.7	(kVA)
63 64 65	Bàn nắn Máy uống các tấm mỏng Máy mài phá Máy hàn điểm	1 1 1	- C-237 3M634	1.7 2.8	(kVA)
63 64 65 66	Bàn nắn Máy uống các tấm mỏng Máy mài phá Máy hàn điểm Buồng nạp điện	1 1 1 1	C-237 3M634 MTT-25M	1.7 2.8	(kVA)

LỜI NÓI ĐẦU.

LOI NOI DIIO.	
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁ	Y8
1.1 Loại ngành nghề, quy mô và năng lực của nhà	máy 8
1.1.1 Loại ngành nghề	8
1.1.2 Quy mô, năng lực của nhà máy	
1.2 Giới thiệu phụ tải điện của toàn nhà máy	8
1.3 Những yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện của	nhà máy9
1.3.1 Độ tin cậy cung cấp điện	-
1.3.2 Chất lượng điện áp	9
1.3.3 An toàn cung cấp điện	
1.3.4 Kinh tế	9
1.4 Phạm vi đề tài	9
CHƯƠNG II. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN.	10
2.1 Đặt vấn đề	10
2.2 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán	10
2.2.1 Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt v	
2.2.2 Xác định phụ tải tính toán theo hệ số hình dán	g của đồ thị phụ tải và
công suất trung bình	
2.2.3 Xác định phụ tải tính toán theo công suất trun	g bình và độ lệch của đồ
thị phụ tải khỏi giá trị trung bình.	11
2.2.4 Xác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại l	
P_{tb} (còn gọi là phương pháp số thiết bị hiệu quả n_{hq})) 11
2.2.5 Xác định phụ tải tính toán theo suất chi phí đị	_
sản phẩm	
2.2.6 Xác định phụ tải tính toán theo suất trang bị đ	iện cho một đơn vị sản
phẩm	11
2.3 Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sửa	,
2.3.1 Giới thiệu phương pháp xác định phụ tải tính	, , ,
trung bình P _{tb} và hệ số cực đại k _{max} (còn gọi là phươ	ong pháp sô thiết bị
dùng điện hiệu quả)	12
2.3.2 Trình tự xác định phụ tải tính toán theo phươn	ig pháp P _{tb} và k _{max} 13
Tên nhóm và thiết bị	
2.4 Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng	
2.4.1 Phân xưởng tiện cơ khí	
2.4.2 Tương tự với các phân xưởng còn lại ta có bải	
2.5 Phụ tải tính toán của nhà máy.	23
2.6 Xác định tâm phụ tải và biểu đồ phụ tải	
2.6.1 Tâm phụ tải điện	
2.6.2 Biểu đồ phụ tải điện	
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CỦA N	
3.1 Đặt vấn đề	26
3.2 Vach các phương án cung cấp điện	26

3.2.1 Phương án về các trạm biến áp phân xưởng	. 26
3.2.2 Xác định vị trí các trạm biến áp phân xưởng	
3.2.3 Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng	
3.3Tính toán kinh tế kỹ thuật, lựa chọn phương án hợp lý	. 33
3.3.1 Phương án 1	
3.3.2 Phương án 2	. 38
3.3.3 Phương án 3	. 43
3.3.4 Phương án 4	. 47
3.3.5 Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án	
3.4 Thiết kế chi tiết cho phương án được chọn	
3.4.1 Chọn dây dẫn từ TBATG về TPPTT.	
3.4.2 Tính toán ngắn mạch và lựa chọn các thiết bị điện	. 52
3.4.3 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện.	. 54
CHUƠNG IV. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG	SÚA
CHỮA CƠ KHÍ,64	
4.1 Lựa chọn các thiết bị cho tủ phân phối	
4.1.1 Lựa chọn aptômat cho tủ phân phối	
4.1.2 Chọn cáp từ TBA B2 về tủ phân phối của phân xưởng	
4.1.3 Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực.	
Bảng 4.2 - Kết quả chọn cáp từ TPP đến các TĐL	
4.2 Tính toán ngắn mạch phía hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí	
kiểm tra cáp và aptômat	. 66
4.2.1 Các thông số của sơ đồ thay thế.	. 67
4.3 Lựa chọn thiết bị trong các tủ động lực và dây dẫn đến các thiết b	
phân xưởng	. 70

LỜI NÓI ĐẦU.

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay thì nghành công nghiệp điện luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, trở thành nghành không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân và thiết kế cung cấp điện là việc đầu tiên phải làm.

Khi các nhà máy và xí nghiệp không ngừng được xây đựng thì các hệ thống cung cấp điện cũng cần phải được thiết kế và xây dựng. Từ yêu cầu thực tế đó, cùng những kiến thức đã được học,em đã nhận được bài tập lớn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương.

Cùng với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của thầy *Bạch Quốc Khánh*, em đã hoàn thành xong bài tập yêu cầu.

Trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót mặc dầu đã rất cố gắng nhưng không thể tránh được những khiếm khuyết, mong các thầy cô giáo góp ý thêm.

Em xin gửi đến thầy *Bạch Quốc Khánh* cùng các thầy cô giáo trong bộ môn Hệ Thống Điện lời cảm ơn chân thành nhất

Hà Nội , ngày tháng năm 20

Sinh viên

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY

1.1 Loại ngành nghề, quy mô và năng lực của nhà máy.

1.1.1 Loại ngành nghề.

Sản phẩm của nhà máy là sản phẩm yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối. Nó mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Tuy đây không phải là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta nhưng nó đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đồng thời góp phần không nhỏ trong nền kinh tế quốc dân.

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các dây truyền sản xuất của ngành sản xuất đồng hồ được trang bị chủ yếu là máy móc hiện đại và được tự động hoá cao. Để đảm bảo cho chất lượng cũng như số lượng sản phẩm của nhà máy, đòi hỏi phải có nguồn cung cấp điện tin cậy cho chúng.

1.1.2 Quy mô, năng lực của nhà máy.

Nhà máy trong đề tài nghiên cứu có quy mô khá lớn, gồm có 9 phân xưởng với các phụ tải điện như sau:

Số trên	Tên phân xưởng	Công suất đặt	Diện tích
mặt bằng	Ten phan xuong	(kW)	(m^2)
1	Phân xưởng cơ khí	1800	3375
2	Phân xưởng dập	1500	3375
3	Phân xưởng lắp ráp số 1	1000	5456
4	Phân xưởng lắp ráp số 2	1200	5850
5	Phân xưởng sửa chữa cơ khí	Theo tính toán	2250
6	Phòng thí nghiệm trung tâm	200	3375
7	Phòng thực nghiệm	500	3940
8	Trạm bơm	150	1688
9	Phòng thiết kế	100	4387

Dự kiến trong tương lai nhà máy còn được mở rộng và được thay thế, lắp đặt thêm các thiết bị máy móc hiện đại hơn. Do đó, việc thiết kế cấp điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai về mặt kinh tế và kỹ thuật, phải đề ra phương pháp cấp điện sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất cũng như không để quá dư thừa dung lượng mà sau nhiều năm nhà máy vẫn không khai thác hết công suất dự trữ dẫn đến lãng phí.

1.2 Giới thiệu phụ tải điện của toàn nhà máy.

Phụ tải điện của toàn nhà máy có thể phân ra làm hai loại phụ tải:

- Phụ tải động lực
- Phụ tải chiếu sáng

Phụ tải động lực và phụ tải chiếu sáng thường làm việc ở chế độ dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp tới thiết bị là 380/220 (V) ở tần số công nghiệp f=50(Hz).

1.3 Những yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện của nhà máy.

1.3.1 Độ tin cây cung cấp điện.

Độ tin cậy cung cấp điện tuỳ thuộc vào hộ tiêu thụ loại nào (loại 1, 2, hay 3). Trong điều kiện cho phép, người ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện có độ tin cậy càng cao càng tốt.

1.3.2 Chất lượng điện áp.

Chất lượng điện được đánh giá bằng hai chỉ tiêu là tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điều khiển hệ thống điều chỉnh. Chỉ có những hộ tiêu thụ lớn (hàng chục MW trở lên) mới phải quan tâm đến chế độ vận hành của mình sao cho hợp lý để góp phần ổn định tần số của hệ thống điện.

Nói chung, điện áp ở lưới trung áp và hạ áp cho phép dao động quanh giá trị $\pm 5\%$ điện áp định mức. Đối với những phụ tải có yêu cầu cao về chất lượng điện áp như nhà máy hoá chất điện tử, cơ khí chính xác... điện áp chỉ cho phép dao động trong khoảng $\pm 2,5\%$.

1.3.3 An toàn cung cấp điện.

Hệ thống cung cấp điện phải được vận hành an toàn đối với người và thiết bị. Do đó, sơ đồ cung cấp điện phải hợp lý, rõ ràng, mạch lạc để tránh nhầm lẫn trong vận hành và các thiết bị điện phải được chọn đúng chủng loại và đúng công suất.

Công tác xây dựng, lắp đặt và việc vận hành quản lý hệ thống cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến độ an toàn cung cấp điện.

Do đó, người sử dụng phải tuyệt đối chấp hành nhưng quy định về an toàn sử dụng điện.

1.3.4 Kinh tế

Khi đánh giá so sánh các phương án cung cấp điện, chỉ tiêu kinh tế chỉ được xét đến khi các chỉ tiêu kỹ thuật nêu trên được đảm bảo. Chỉ tiêu kinh tế được đánh giá thông qua tổng vốn đầu tư, chi phí vận hành và thời gian thu hồi vốn đầu tư.

Việc đánh giá chỉ tiêu kinh tế phải thông qua tính toán và so sánh tỷ mỉ giữa các phương án, từ đó mới có thể đưa ra được phương án thích hợp nhất.

1.4 Phạm vi đề tài.

Đây là một đề tài thiết kế môn học, do thời gian có hạn, mà việc tính toán chính xác tỷ mỉ cho công trình là một khối lượng lớn, đòi hỏi phải có thời gian dài, do đó, em chỉ tính toán tập trung vào những hạng mục cơ bản của công trình.

CHƯƠNG II. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

2.1 Đặt vấn đề.

Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế (biến đổi) về mặt hiệu ứng nhiệt lớn nhất. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng làm nóng dây dẫn lên tới nhiệt độ bằng nhiệt độ lớn nhất do phụ tải thực tế gây ra.

Phụ tải tính toán là số liệu đầu vào quan trọng nhất của bài toán quy hoạch, thiết kế, vận hành hệ thống cung cấp điện. Việc xác định sai phụ tải tính toán có thể làm cho kết quả của bài toán vô nghĩa. Ví dụ: Nếu phụ tải tính toán xác định được quá lớn so với thực tế thì hệ thống cung cấp điện được thiết kế sẽ dư thừa công suất dẫn tới lãng phí và ứ đọng vốn đầu tư, thậm chí còn làm gia tăng tổn thất trong hệ thống. Ngược lại, nếu phụ tải tính toán xác định được quá nhỏ so với thực tế thì hệ thống cung cấp điện sẽ không đáp ứng được yêu cầu điện năng của phụ tải dẫn tới sự cố trong hệ thống và làm giảm tuổi thọ. Chính vì vậy hiện nay có rất nhiều nghiên cứu nhằm lựa chọn phương pháp tính phụ tải tính toán thích hợp nhưng chưa có phương pháp nào hoàn thiện. Những phương pháp đơn giản cho kết quả kém tin cậy. Ngược lại, các phương pháp cho kết quả chính xác thường đòi hỏi nhiều thông tin về phụ tải, khối lượng tính toán lớn, phức tạp và không áp dụng được trong thực tế. Vì vậy nhiệm vụ của người thiết kế là phải lựa chọn phương pháp xác định phụ tải thích hợp với điều kiện tính toán có được cũng như độ tin cậy của kết quả cuối cùng.

2.2 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán.

Hiện nay có nhiều phương pháp để tính phụ tải tính toán. Những phương pháp đơn giản, tính toán thuận tiện thì kết quả không thật chính xác. Ngược lại, nếu độ chính xác được nâng cao thì phương pháp tính phức tạp. Vì vậy, tuỳ theo giai đoạn thiết kế, tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích hợp.

Sau đây là một số phương pháp xác định phụ tải tính toán thường dùng nhất.

2.2.1 Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu.

$$P_{tt} = k_{nc}.P_{d}$$

Trong đó:

 k_{nc} : Hệ số nhu cầu của thiết bị, tra trong số tay kỹ thuật.

 P_d : Công suất đặt của thiết bị hoặc của nhóm thiết bị, trong tính toán có thể xem gần đúng $P_d = P_{dm}$ (kW).

2.2.2 Xác định phụ tải tính toán theo hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải và công suất trung bình.

$$P_{tt} = k_{hd}.P_{tb}$$

Trong đó:

k_{hd}: Hệ số hình dáng của phụ tải (tra số tay)

P_{tb}: Công suất trung bình của một thiết bị hoặc nhóm thiết bị:

$$P_{tb} = \frac{\int_{0}^{t} P(t)dt}{t} = \frac{A}{t}$$

2.2.3 Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình.

$$P_{tt} = P_{tb} \pm \beta \sigma$$

Trong đó:

P_{tb}: Công suất trung bình của một hoặc nhóm thiết bị (kW)

 σ : Độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình

 β : Hệ số tán xạ của σ

2.2.4 Xác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại k_{max} và công suất bình P_{tb} (còn gọi là phương pháp số thiết bị hiệu quả n_{hq})

$$P_{tt} = k_{max}.P_{tb} = k_{max}.k_{sd}.P_{dd}$$

Trong đó:

P_{tb}: Công suất trung bình của một hoặc nhóm thiết bị (kW) P_{dd}: Công suất danh định của một hoặc nhóm thiết bị (kW)

k_{sd}: Hệ số sử dụng của một hoặc một nhóm thiết bị

k_{max}: Hệ số cực đại, tra trong sổ tay kỹ thuật theo quan hệ:

 $k_{\text{max}} = f(n_{\text{hq}}, k_{\text{sd}})$

n_{hq}: Số thiết bị dùng điện hiệu quả

2.2.5 Xác định phụ tải tính toán theo suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm.

$$P_{tt} = \frac{a_0.M}{T_{max}}$$

Trong đó:

a₀: Suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm

(kWh/đvsp).

M: Số sản phẩm sản xuất ra trọng năm

T_{max}: Thời gian sử dụng công suất lớn nhất (h).

2.2.6 Xác định phụ tải tính toán theo suất trang bị điện cho một đơn vị sản phẩm.

$$P_{tt} = p_0.S$$

Trong đó:

 p_0 : Suất trang bị điện cho một đơn vị diện tích $[W/m^2]$

S: Diện tích đặt thiết bị (m²)

2.3 Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí.

Phân xưởng sửa chữa cơ khí là phân xưởng số 5 trong sơ đồ mặt bằng nhà máy, có diện tích bố trí thiết bị là 2250m². Trong đó có 69 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau: công suất lớn nhất là 25 kW, công suất nhỏ nhất là 0,6 kW. Phần lớn các thiết bị có chế độ làm việc dài hạn, chỉ có máy biến áp hàn có chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại. Những đặc điểm này cần được

quan tâm khi phân nhóm phụ tải, xác định phụ tải tính toán và lựa chọn phương án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng.

- 2.3.1 Giới thiệu phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình P_{tb} và hệ số cực đại k_{max} (còn gọi là phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả).
- Công thức tính:

$$P_{tt} = k_{max}.P_{tb} = k_{max}.k_{sd}.P_{dd}$$

Trong đó:

• k_{sd} : Hệ số sử dụng của một hoặc một nhóm thiết bị. Nếu k_{sd} của các nhóm sai khác nhiều thì ta sử dụng K_{tb} :

$$K_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_{sdi} P_{dmi}}{\sum_{i=1}^{n} P_{dmi}}$$

• k_{max} : Hệ số cực đại của thiết bị hoặc nhóm thiết bị được tra trong sổ tay kỹ thuật theo quan hệ: $k_{max} = f(n_{hq}, k_{sd})$

n_{hq}: Số thiết bị dùng điện hiệu quả

$$n_{hq} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{dmi}}{\sum_{i=1}^{n} P_{dmi}^{2}}$$
 (làm tròn số)

- Khi số thiết bị nhóm n > 4 cho phép sử dụng các phương pháp gần đúng sau để xác định n_{hq} với sai số cho phép $\pm\,10\%$:

+ Khi m
$$\leq \frac{P_{dd max}}{P_{dd min}} \leq 3 \text{ và } k_{sd} \geq 0,4 \text{ thì } n_{hq} = n.$$

P_{ddmax}: Công suất danh định của thiết bị có công suất lớn nhất

P_{dđmin}: Công suất danh định của thiết bị có công suất nhỏ nhất.

Nếu trong n thiết bị có tồn tại n_1 thiết bị mà $\sum_{i=1}^{n_1} P_{dmi} = 5\% \sum_{i=1}^{n} P_{dmi}$ thì $n_{hq} = n$ -

 n_1 .

+ Khi m =
$$\frac{P_{d\bar{d}max}}{P_{d\bar{d}min}} > 3$$
 và $k_{sd} \ge 0,2$ thì:

$$n_{hq} = \frac{2\sum_{i=1}^{n} P_{dmi}}{P_{dm \max}} = n$$

- + Khi không áp dụng được 2 trường hợp trên ($k_{sd} < 0.2$ hoặc $m \le 3$ và $k_{sd} < 0.4$) thì việc xác định n_{hq} được tiến hành qua các bước sau :
- Bước 1: Tìm tổng số thiết bị trong nhóm n và số thiết bị có công suất không nhỏ hơn một nửa công suất của thiết bị có công suất lớn nhất trong nhóm n₂.

- Bước 2: Tính : $P = \sum_{i=1}^{n} P_{dmi}$; $P_2 = \sum_{i=1}^{n2} P_{dmi}$
- Bước 3: Tính : $n_* = n_2/n$; $P_* = P_2/P$
- Bước 4: Tra số tay tìm $n_{hq}^* = f(n_*, P_*)$
- Bước 5 : Tìm $n_{hq} = n_{hq} \cdot .n$

2.3.2 Trình tự xác định phụ tải tính toán theo phương pháp P_{tb} và k_{max} .

1. Phân nhóm phu tải.

- Trong mỗi phân xưởng thường có nhiều thiết bị có công suất và chế độ làm việc rất khác nhau. Muốn xác định phụ tải tính toán được chính xác cần phải phân nhóm thiết bị điện. Việc phân nhóm thiết bị điện cần tuân theo các nguyên tắc sau:
- + Các thiết bị trong cùng một nhóm nên ở gần nhau để giảm chiều dài đường dây hạ áp và nhờ vậy có thể tiết kiệm được vốn đầy tư và tổn thất trên các đường dây hạ áp trong phân xưởng.
- + Chế độ làm việc của các thiết bị trong cùng một nhóm nên giống nhau để việc xác định PTTT được chính xác hơn và thuận lợi hơn cho việc lựa chọn phương thức cung cấp điện cho nhóm.
- + Tổng công suất của các thiết bị trong nhóm nên xấp xỉ nhau để giảm chủng loại tủ động lực cần dùng cho phân xưởng và toàn nhà máy. Số thiết bị trong một nhóm không nên quá nhiều bởi số đầu ra của các tủ động lực thường nhỏ hơn 12.

Tuy nhiên thường thì khó thoả mãn cùng một lúc cả 3 nguyên tắc trên, do vậy người thiết kế cần phải lựa chọn cách phân nhóm sao cho hợp lý nhất.

Dựa theo nguyên tắc phân nhóm phụ tải điện đã nêu ở trên và căn cứ vào vị trí, công suất của thiết bị bố trí trên mặt bằng phân xưởng có thể chia các thiết bị trong phân xưởng sửa chữa cơ khí thành 5 nhóm. Kết quả phân nhóm phụ tải điện được trình bày trong bảng 2.1

Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả phân nhóm phụ tải điện

ТТ	Tên nhóm và Tên thiết bị	Ký hiệu trên mặt bằng	Số lượng	Công suất đặt (kW)	Ghi chú
	<u>Nhóm 1</u>				
1	Máy ca kiểu đai	1	1	1	
2	Khoan bàn	3	1	0,65	
3	Máy mài thô	5	1	2,8	
4	Máy khoan đứng	6	1	2,8	
5	Máy bào ngang	7	1	4,5	
6	Máy xọc	8	1	2,8	
7	Máy tiện ren	12	1	8,1	

	2.66	10	1	1.0	
8	Máy tiện ren	13	1	10	
9	Máy tiện ren	14	1	14	
	Cộng theo nhóm 1		9	46,65	
	Nhóm 2				
10	Máy khoan bàn	22	1	0,85	
11	Bể dầu có tăng nhiệt	26	1	2,5	
12	Máy cạo	27	1	1	
13	Máy mài thô	30	1	2,8	
14	Máy nén cắt liên hợp	31	1	1,7	
15	Máy mài phá	33	1	2,8	
16	Quạt lò rèn	34	1	1,5	
17	Máy khoan đứng	38	1	0,85	
	Cộng theo nhóm 2		8	26,1	
	Nhóm 3				
18	Bể khử dầu mỡ	55	1	3	
19	Lò điện để luyện khuôn	56	1	5	
20	Lò điện để nấu chảy babít	57	1	10	
21	Lò điện để mạ thiếc	58	1	3,5	
22	Quạt lò đúc đồng	60	1	1,5	
23	Máy khoan bàn	62	1	0,65	
24	Máy uống các tấm mỏng	64	1	1,7	
25	Máy mài phá	65	1	2,8	
26	Máy hàn điểm	66	1	25(12,5)	Ngắn hạn lặp lại
	Cộng theo nhóm 3		9	40,65	
	Nhóm 4				
27	Cầu trục	19	1	24,2(12,1)	Ngắn hạn lặp lại
28	Máy khoan bàn	22	1	0,85	_
29	Bể dầu có tăng nhiệt	26	1	2,5	
30	Máy cạo	27	1	1	
31	Máy mài thô	30	1	2,8	
32	Máy nén cắt liên hợp	31	1	1,7	
33	Máy mài phá	33	1	2,8	

34	Quạt lò rèn	34	1	1,5	
35	Máy khoan đứng	38	1	0,85	
	Cộng theo nhóm 4		9	26,1	
	<u>Nhóm 5</u>				
36	Bể ngâm dung dịch kiềm	41	1	3	
37	Bể ngâm nớc nóng	42	1	3	
38	Máy cuộn dây	46	1	1,2	
39	Máy cuộn dây	47	1	1	
40	Bể ngâm tẩm có tăng nhiệt	48	1	3	
41	Tủ sấy	49	1	3	
42	Máy khoan bàn	50	1	0,65	
43	Máy mài thô	52	1	2,5	
44	Bàn thử thiết bị điện	53	1	7	
45	Chỉnh lu sê-lê-nium	69	1	0,6	
	Cộng theo nhóm 5		10	24,95	

2. Xác định phụ tải tính toán của các nhóm phụ tải:

Với phân xưởng sửa chữa cơ khí ta dùng phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại.

Các giá trị k_{sd} , $cos\phi$, n_{hq*} và k_{max} tra ở phụ lục PL1.1, PL 1.5, PL 1.6.

Với phân xưởng sửa chữa cơ khí, tra được k_{sd} =0,16 và $\cos \varphi$ = 0,6

a. <u>Nhóm 1:</u>

Bảng 2.2: Danh sách các thiết bị thuộc nhóm 1.

STT	Tên thiết bị Kí hiệu trên mặt bằng Số lượn		Số lượng	Công suất đặt (kW)
1	Máy ca kiểu đai	1	1	1
2	Khoan bàn	3	1	0,65
3	Máy mài thô	5	1	2,8
4	Máy khoan đứng	6	1	2,8
5	Máy bào ngang	7	1	4,5
6	Máy xọc	8	1	2,8
7	Máy tiện ren	12	1	8,1
8	Máy tiện ren	13	1	10

9	Máy tiện ren	14	1	14
	Tổng		9	46,65

Số thiết bị trong nhóm : n = 9

Tổng công suất $P_d = 46,65 \text{ kW}$

Công suất của thiết bị có công suất lớn nhất : $P_{dmmax} = 14kW$

- Tra bảng PLI-1 thiết kế cấp điện ta có:

$$k_{sd} = 0.16$$

$$Cos\phi = 0.6 = tg\phi = 1.33$$

- Tính m:

$$m = P_{dmmax}/P_{dmmin} = 14/0.65 = 21.54$$

- Vì m = 21,54>3 ; k_{sd} = 0,16 < 0,2 nên ta phải xác định số thiết bị sử dụng điện hiệu quả theo trình tự như sau :
- + Tính n_1 (là số thiết bị có công suất lớn hơn hay bằng 1/2 công suất của thiết bị có công suất lớn nhất):

Theo bảng phân nhóm ta được $n_1 = 3$

+ Tính P₁:

$$P_1 = \sum_{1}^{n_1} P_{dmi}$$

Trong đó: P_1 : tổng công suất định mức của n_1 thiết bị.

 P_{dmi} : công suất định mức của n_1 thiết bị.

Thay số vào công thức trên ta được:

$$P_1 = \sum_{i=1}^{n_1} P_{dmi} = 8,1+10+14 = 32,1 \text{ kW}$$

- Xác định n* và P*

$$n_* = \frac{n_1}{n}; P_* = \frac{P_1}{P_\Sigma}$$

Thay số vào công thức trên ta được:

$$n_* = \frac{3}{9} = 0.33; p_* = \frac{32.1}{46.65} = 0.69$$

- Tính số thiết bị sử dụng điện hiệu quả:

$$n_{hq} = n.n_{hq^*} = 9.0,64 = 5,76 \approx 6$$

*Từ $k_{sd}=0.16$ và $n_{hq}=6$ tra bảng [PL.1.5 Cung cấp điện] ta được $k_{max}=2.64$

- Tính phụ tải tính toán của nhóm I:

$$P_{ttl} = k_{max}.k_{sd}.\sum_{i=1}^{9} P_{dmi} = 2,64.0,16.46,65 = 19,705(kW)$$

$$Q_{ttl} = P_{ttl}.tg\varphi = 19,705.1,33 = 26,21(kVAr)$$

$$S_{ttl} = \sqrt{P_{ttl}^2 + Q_{ttl}^2} = \sqrt{19,705^2 + 26,21^2} = 32,789(kVA)$$

$$I_{ttl} = \frac{S_{ttl}}{\sqrt{3}U} = \frac{32,789}{\sqrt{3}0.38} = 49,82(A)$$

b. Tính phụ tải tính toán cho các nhóm còn lại (2-3-4-5):

Bằng phương pháp và cách tính giống như với nhóm I ta được các kết quả ghi trong bảng 2.3

Bảng 2.3: Bảng phụ tải điện phân xưởng sửa chữa cơ khí.

	Số	Kí	Công suất	Hệ sô sử dụng	Cosφ	SốTB hiệu	Hệ số	curc đại				
Tên nhóm và thiết bị	lượng	hiệu	đặt P _{đm} (kW)	K _{sd}	Тдф	quả n _{hq}	K _{max}	(A)	P _{tt} (kW)	Q _{tt} (kVAr)	S _{tt} (kVA)	I _{tt} (A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nhóm 1												
Máy cưa kiểu đai	1	1	1	0,16	0,6/1,33			2,53				
Khoan bàn	1	3	0,65	0,16	0,6/1,33			1,65				
Máy mài thô	1	5	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Máy khoan đứng	1	6	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Máy bào ngang	1	7	4,5	0,16	0,6/1,33			11,40				
Máy xọc	1	8	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Máy tiện ren	1	12	8,1	0,16	0,6/1,33			20,51				
Máy tiện ren	1	13	10	0,16	0,6/1,33			25,32				
Máy tiện ren	1	14	14	0,16	0,6/1,33			35,45				
Kết quả tính toán nhóm 1	9		46,65			6	2,64	118,13	19,705	26,21	32,789	49,82
Nhóm 2												
Cầu trục	1	19	12,1	0,16	0,6/1,33			30,64				
Máy khoan bàn	1	22	0,85	0,16	0,6/1,33			2,15				
Bể dầu có tăng nhiệt	1	26	2,5	0,16	0,6/1,33			6,33				
Máy cạo	1	27	1	0,16	0,6/1,33			2,53				
Máy mài thô	1	30	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Máy nén cắt liên hợp	1	31	1,7	0,16	0,6/1,33			4,30				
Máy mài phá	1	33	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Quạt lò rèn	1	34	1,5	0,16	0,6/1,33			3,80				
Máy khoan đứng	1	38	0,85	0,16	0,6/1,33			2,15				
Kết quả tính toán nhóm 2	9		26,1			4	3,11	66,09	12,987	17,27	21,611	32,83
Nhóm 3												
Bể khử dầu mỡ	1	55	3	0,16	0,6/1,33			7,60				
Lò điện để luyện khuôn	1	56	5	0,16	0,6/1,33			12,66				

Lò điện để nấu chảy babít	1	57	10	0,16	0,6/1,33			25,32				
Lò điện để ma thiếc	1	58	3,5	0,16	0,6/1,33			8,86				
Quạt lò đúc đồng	1	60	1,5	0,16	0,6/1,33			3,80				
Máy khoan bàn	1	62	0,65	0,16	0,6/1,33			1,65				
Máy uống các tấm mỏng	1	64	1,7	0,16	0,6/1,33			4,30				
Máy mài phá	1	65	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Máy hàn điểm	1	66	12,5	0,16	0,6/1,33			31,65				
Kết quả tính toán nhóm 3	9		40,65			5	2,87	102,94	18,666	24,83	31,061	47,19
Nhóm 4												
Máy mài tròn vạn năng	1	9	2,8	0,16	0,6/1,33			7,09				
Máy phay răng	1	10	4,5	0,16	0,6/1,33			11,40				
Máy phay vạn năng	1	11	7	0,16	0,6/1,33			17,73				
Mày tiện ren	1	15	4,5	0,16	0,6/1,33			11,40				
Máy tiện ren	1	16	10	0,16	0,6/1,33			25,32				
Máy tiện ren	1	17	20	0,16	0,6/1,33			50,64				
Máy khoan đứng	1	18	0,85	0,16	0,6/1,33			2,15				
Kết quả tính toán nhóm 4	7		49,65			5	2,87	125,73	22,799	30,32	37,938	57,64
<u>Nhóm 5</u>												
Bể ngâm dung dịch kiềm	1	41	3	0,16	0,6/1,33			7,60				
Bể ngâm nớc nóng	1	42	3					7,60				
Máy cuộn dây	1	46	1,2	0,16	0,6/1,33			3,04				
Máy cuộn dây	1	47	1	0,16	0,6/1,33			2,53				
Bể ngâm tẩm có tăng nhiệt	1	48	3	0,16	0,6/1,33			7,60				
Tủ sấy	1	49	3	0,16	0,6/1,33			7,60				
Máy khoan bàn	1	50	0,65	0,16	0,6/1,33			1,65				
Máy mài thô	1	52	2,5	0,16	0,6/1,33			6,33				
Bàn thử thiết bị điện	1	53	7	0,16	0,6/1,33			17,73				
Chỉnh lu sê-lê-nium	1	69	0,6	0,16	0,6/1,33			1,52				
Kết quả tính toán nhóm 5	10		24,95			7	2,48	63,18	9,900	13,17	16,474	25,03

3. Tính toán phụ tải chiếu sáng của phân xưởng sửa chữa cơ khí.

- Phụ tải chiếu sáng của phân xưởng sửa chữa cơ khí xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích:

$$P_{cs} = p_0.F$$

- Nếu phân xưởng dùng đèn sợi đốt để chiếu sáng, tra PL1.2 tìm được $p_0=13(W/m^2)$.
- Phụ tải chiếu sáng của phân xưởng:

$$P_{cs} = p_0.F = 13.2250 = 29,25 \text{ (kW)}$$

 $Q_{cs} = P_{cs}.tg\phi = 0(do cos\phi_{cs} = 1)$

4. Phụ tải tính toán của toàn phân xưởng.

- Phụ tải tác dụng của phân xưởng:

$$P_{px} = k_{dt}. \sum_{i=1}^{5} P_{dmi} = 0.85.(19,705+22,799+12,987+9,9+18,666)$$
$$= 72.91(kW)$$

- Phụ tải phản kháng của phân xưởng:

$$Q_{px} = k_{dt} \cdot \sum_{i=1}^{5} Q_{dmi} = 0.85.(26.208 + 30.323 + 17.27313.16724.826)$$
$$= 96.98(kVAr)$$

- Phụ tải toàn phần của phân xưởng:

$$S_{tt} = \sqrt{(P_{px} + P_{cs})^2 + Q_{px}^2} = \sqrt{(72,91 + 29,25)^2 + 96,98^2} = 140,86(kVA)$$

$$I_{\text{ttpx}} = \frac{S_{\text{tt}}}{\sqrt{3}.U} = \frac{140,86}{\sqrt{3}.0,38} = 214,02 \text{ (A)}$$

$$Cos\phi_{px} = \frac{P_{ttpx}}{S_{ttpx}} = \frac{72,91 + 29,25}{142,50} = 0,72$$

2.4 Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng còn lại.

2.4.1 Phân xưởng tiện cơ khí.

- Công suất đặt: $P_d = 1800 (kW)$
- Diện tích phân xưởng: $S = 3375(m^2)$
- Tra PL 1.3 được $k_{nc} = 0.3$; $\cos \varphi = 0.6$
- Tra PL 1.7 được p_0 = 15(W/m²), ở đây sử dụng đèn sợi đốt có $cos\phi_{cs}$ = 1; $tg\phi_{cs}$ =0.
- Công suất tính toán động lực:

$$P_{dl} = k_{nc}.P_{d} = 0,3.1800=540(kW)$$

 $Q_{dl} = P_{dl}.tg\phi = 540.1,33 = 718,20 (kVAr)$

- Công suất tính toán chiếu sáng:

$$P_{cs} = p_0.S = 15.3375 = 50,62(kW)$$

 $Q_{cs} = 0$

- Công suất tính toán của phân xưởng:

$$P_{tt} = P_{dl} + P_{cs} = 540 + 50,62 = 590,62 \text{ (kW)}$$

 $Q_{tt} = Q_{dl} + Q_{cs} = 718,20 \text{(kVAr)}$

- Công suất toàn phần của phân xưởng:

$$S_{tt} = \sqrt{P_{tt}^2 + Q_{tt}^2} = \sqrt{590,62^2 + 718,20^2} = 929,86(kVA)$$

$$I_{tt} = \frac{S_{tt}}{\sqrt{3}.U} = \frac{929,86}{\sqrt{3}.0,38} = 1412,78(A)$$

2.4.2 Tương tự với các phân xưởng còn lại ta có bảng tổng kết.

Bảng 2.4: Phụ tải tính toán của các phân xưởng

TT	Tên phân xưởng	P _đ (kW)	k _{nc}	cosφ	p_0 (W/m ²)	P _{dl} (kW)	P _{cs} (kW)	P _{tt} (kW)	Q _{tt} (kVAr)	S _{tt} (kVA)
1	Phân xưởng tiện cơ khí	1800	0.3	0.6	15	540	50.62	590.62	718.20	929.86
2	Phân xưởng dập	1500	0.5	0.7	15	750	50.62	800.62	765.00	1107.34
3	Phân xưởng lắp ráp số 1	1000	0.3	0.6	13	270	70.93	340.93	359.10	495.16
4	Phân xưởng lắp ráp số 2	1200	0.3	0.6	13	300	76.05	376.05	399.00	548.28
5	Phân xưởng sửa chữa cơ khí				13	72.91	29.25	102.16	96.98	140.86
6	Phòng thí nghiệm trung tâm	200	0.7	0.8	20	112	67.50	179.50	125.85	219.22
7	Phòng thực nghiệm	500	0.7	0.7	15	350	59.10	409.10	357	542.96
8	Trạm bơm	150	0.6	0.7	10	72	16.88	88.88	73.44	115.29
9	Phòng thiết kế	100	0.7	0.8	20	70	65.80	135.80	93.29	164.75
	Tổng							3023.66	2987.86	

2.5 Phụ tải tính toán của nhà máy.

- Chọn hệ số đồng thời $k_{dt} = 0.8$.
- Phụ tải tác dụng của nhà máy:

$$P_{ttnm} = k_{dt} \cdot \sum_{i=1}^{n} P_{tti} = 0.8.3023.66 = 2418.93 \text{ (kW)}$$

- Phụ tải phản kháng của nhà máy:

$$Q_{ttnm} = k_{dt} \sum_{i=1}^{n} Q_{tti} = 0,8.2987,86 = 2390,29 \text{ (kVAr)}$$

Phụ tải toàn phần của nhà máy:

$$S_{\text{ttnm}} = \sqrt{P_{\text{ttnm}}^2 + Q_{\text{ttnm}}^2} = \sqrt{2418,93^2 + 2390,29^2} = 3400,69 \text{ (kVA)}$$

- Hệ số công suất toàn nhà máy:

$$cos\phi_{nm} = \frac{P_{ttnm}}{Q_{ttnm}} = \frac{2418,93}{3400,69} = 0,71$$

2.6 Xác định tâm phụ tải và biểu đồ phụ tải.

2.6.1 Tâm phụ tải điện.

- Tâm phụ tải điện là điểm quy ước nào đó sao cho mô men phụ tải $\sum P_i.l_i$ đạt giá trị cực tiểu.

Trong đó:

P_i: Công suất của phụ tải thứ i.

L_i: Khoảng cách của phụ tải thứ i đến tâm phụ tải.

- Tọa độ tâm phụ tải $M(x_0,y_0,z_0)$ được xác định như sau:

$$x_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} S_i.x_i}{\sum\limits_{i=1}^{n} S_i}; \qquad y_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} S_iy_i}{\sum\limits_{i=1}^{n} S_i}; \qquad z_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} S_iz_i}{\sum\limits_{i=1}^{n} S_i}$$

Trong đó:

S_i: Công suất toàn phần của phụ tải thứ i.

 (x_i,y_i,z_i) : Toạ độ của phụ tải thứ i tính theo một hệ trục tọa độ tuỳ ý chọn.

- Trong thực tế thường ta ít quan tâm đến tọa độ z nên ta chỉ xác định tọa độ x và y của tâm phụ tải.
- Tâm phụ tải là điểm tốt nhất để đặt các trạm biến áp, tủ phân phối và tủ động lực nhằm giảm vốn đầu tư và tổn thất trên đường dây.

2.6.2 Biểu đồ phụ tải điện.

- Biểu đồ phụ tải điện là một vòng tròn vẽ trên mặt phẳng, có tâm trùng với tâm phụ tải điện, có diện tích tương ứng với công suất của phụ tải tính theo tỉ lệ xích nào đó.
- Biểu đồ phụ tải điện cho phép người thiết kế hình dung được sự phân bố phụ tải trong phạm vi khu vực cần thiết kế, từ đó có cơ sở để lập các phương án cung cấp điện.

- Biểu đồ phụ tải điện gồm hai phần: Phần phụ tải động lực (phần hình quạt gạch chéo) và phần phụ tải chiếu sáng (phần hình quạt để trắng).
- Để vẽ được biểu đồ phụ tải cho các phân xưởng, ta coi phụ tải của các phân xưởng phân bố đều theo diện tích phân xưởng nên tâm phụ tải có thể lấy trùng với tâm hình học của phân xưởng trên mặt bằng.
- Bán kính vòng tròn phụ tải của phụ tải thứ i được xác định qua biểu thức:

$$R_i = \sqrt{\frac{S_i}{m.\Pi}}$$

Trong đó:

m là tỉ lệ xích, ở đây chọn m = $6 \text{ (kVA/mm}^2)$


- Góc của phụ tải chiếu sáng nằm trong biểu đồ được xác định theo công thức:

$$\alpha_{cs} = \frac{360.P_{cs}}{P_{tt}}$$

- Kết quả tính toán R_i và α_{csi} của biểu đồ phụ tải các phân xưởng được ghi trong bảng 2.5.

Bảng 2.5: Kết quả xác định R_i và α_{csi} của các phân xưởng:

TT	TT Tên phân xưởng		P _{tt}	S _{tt}	Tâm p	ohụ tải	R	$lpha_{ m cs}^0$
11			(kW)	(kW)	X(mm)	Y(mm)	(mm)	$\alpha_{ m cs}$
1	Phân xưởng tiện cơ khí.	50,62	590,62	929,86	30	66,4	7,02	30,85
2	Phân xưởng dập	50,62	800,62	1107,34	30	52,4	7,66	22,76
3	Phân xưởng lắp ráp số 1.	70,93	340,93	495,16	54,6	64,3	5,12	74,89
4	Phân xưởng lắp ráp số 2.	76,05	376,05	548,28	76,2	62,9	5,39	72,80
5	Phân xưởng sửa chữa cơ khí.	29,25	102,16	140,86	33	32,4	2,73	103,07
6	Phòng thí nghiệm trung tâm.	67,50	179,50	219,22	56	44.6	3,41	137,67
7	Phòng thực nghiệm	59,10	409,10	542,96	97	40,4	5,36	52,01
8	Trạm bơm	16,88	88,88	115,29	97	59,4	2,47	68,37
9	Phòng thiết kế	65,80	135,80	164,75	56	20	2,95	174,43



Hình: Biểu đồ phụ tải của nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY

3.1 Đặt vấn đề.

- Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế và kĩ thuật của hệ thống. Một sơ đồ cung cấp điện được coi là hợp lý phải thoả mãn những yêu cầu cơ bản sau:
 - 1. Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kỹ thuật.
 - 2. Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện
 - 3. An toàn đối với người và thiết bị
- 4. Thuận lợi và dễ dàng trong thao tác vận hành và linh hoạt trong xử lý sự cố.
- 5. Dễ dàng phát triển để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tải điện.
 - 6. Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinh tế.
- Trình tự tính toán thiết kế mạng điện cao áp cho nhà máy gồm các bước sau:
 - 1. Vạch các phương án cung cấp điện
- 2. Lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng của các trạm biến áp và lựa chọn chủng loại, tiết diện các đường dây cho các phương án.
 - 3. Tính toán kinh tế kỹ thuật để lựa chọn phương án hợp lý.
 - 4. Thiết kế chi tiết phương án được chọn.

3.2 Vạch các phương án cung cấp điện.

- Trước khi vạch ra các phương án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lý cho đường dây truyền tải điện từ hệ thống về nhà máy. Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền tải:

$$U=4,34.\sqrt{1+0,016.P}$$
 (kV)

Trong đó:

P: Công suất ítnh toán của nhà máy (kW)

1: khoảng cách từ trạm biến áp trung gian về nhà máy (km)

Vì vậy, cấp điện áp hợp lý để truyền tải điện năng về nhà máy:

$$U=4,34.\sqrt{12+0,016.2784,29}=32,64(kV)$$

Từ kết quả tính toán, ta chọn cấp điện áp trung áp 35kV từ hệ thống cấp cho nhà máy. Căn cứ vào vị trí, công suất và yêu cầu cung cấp điện của các phân xưởng ta có thể đưa ra các phương án cung cấp điện như sau:

3.2.1 Phương án về các trạm biến áp phân xưởng.

Các trạm biến áp (TBA) được lựa chọn trên các nguyên tắc sau:

- Vị trí đặt TBA phải thoả mãn:
 - + Gần tâm phụ tải: Giảm vấn đề đầu tư và tổn thất trên đường ray
 - + Thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, quản lí và vận hành sau này.
 - + An toàn và kinh tế.
- Số lượng máy biến áp (MBA) có trong TBA được lựa chọn căn cứ vào:
 - + Yêu cầu cung cấp điện của phụ tải (loại 1, loại 2 hay loại 3)
 - + Yêu cầu vận chuyển và lắp đặt

- + Chế độ làm việc của phụ tải.
- Dung lượng TBA:
 - + Điều kiện chọn:

$$n.K_{hc}.S_{ddB} \geq S_{tt}$$

+ Điều kiện kiểm tra:

$$(n-1).K_{hc}.K_{atsc}.S_{ddB} \geq S_{ttsc}$$

Trong đó:

n: Số máy biến áp có trong một TBA.

 K_{hc} : Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ. Chọn loại MBA do Công ty thiết bị điện Đông Anh sản xuất tại Việt Nam nên không cần phải hiệu chỉnh nhiệt độ, K_{hc} =1.

a.Phương án 1: Đặt 4 TBA.

- Trạm biến áp B₁: Cấp điện cho phân xưởng tiện cơ khí, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.
 - + Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 929,86$$

 $\Rightarrow S_{dmB} \ge 464,93$

Chọn dùng 2 máy biến áp 630 - 10/0.4 có $S_{dm} = 630 \text{ (kVA)}$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{\text{ttsc}}}{1,4} = \frac{0.7S_{\text{tt}}}{1,4} = \frac{0.7.929,86}{1,4} = 464,93 < 630$$

Vậy TBA B_1 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 630$ (kVA) là hợp lý.

- Trạm biến áp B₂: Cấp điện cho phân xưởng dập và phân xưởng sửa chữa cơ khí, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.
 - + Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 1107,34+140,86 = 1248,20 \text{ (kVA)}$$

 $\Rightarrow S_{dmB} \ge 624,10$

Chọn dùng 2 máy biến áp 630 - 10/0,4 có $S_{dm} = 630 \text{ (kVA)}$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{\text{ttsc}}}{1.4} = \frac{0.7S_{\text{tt}}}{1.4} = \frac{0.7.1248,20}{1.4} = 624,10 < 630$$

Vậy TBA B_1 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 630 (kVA)$ là hợp lý.

- Trạm biến áp B_3 : Cấp điện cho phòng thí nghiệm trung tâm, phòng thực nghiệm và phòng thiết kế, đặt 1 máy biến áp làm việc song song.
 - + Chọn dung lượng MBA.

$$S_{dmB} \ge S_{tt} = 219,22+542,96+164,75 = 926,93$$

+ Chọn dùng 1 máy biến áp 1000 - 10/0,4 có $S_{dm} = 1000 \text{ (kVA)}$

- Trạm biến áp B_4 : Cấp điện cho phân xưởng lắp ráp số 1, số 2 và trạm bơm, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.
 - + Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 495,16 + 548,28 + 115,29 = 1158,73 \text{ (kVA)}$$

 $\Rightarrow S_{dmB} \ge 579,36$

Chọn dùng 2 máy biến áp 630 - 10/0,4 có $S_{dm} = 630(kVA)$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{ttsc}}{1,4} = \frac{0.7S_{tt}}{1,4} = \frac{0.7.1158,73}{1,4} = 579,36 < 630$$

Vậy TBA B_4 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 630(kVA)$ là hợp lý.

b.Phương án 2: Đặt 5 TBA.

- Trạm biến áp B_1 : Cấp điện cho phân xưởng tiện cơ khí, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.

+ Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 929,86$$

 $\Rightarrow S_{dmB} \ge 464,93 \text{ (kVA)}$

Chọn dùng 2 máy biến áp 560-10/0,4 có $S_{dm} = 560(kVA)$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{ttsc}}{1,4} = \frac{0.7S_{tt}}{1,4} = \frac{0.7.936,33}{1,4} = 468,165 < 560$$

Vậy TBA B_1 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 560(kVA)$ là hợp lý.

- Trạm biến áp B₂: Cấp điện cho phân xưởng dập, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.

+ Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{\text{dmB}} \ge S_{\text{tt}} = 1107,34$$

$$\Rightarrow S_{\text{dmB}} \ge 553,67 \text{ (kVA)}$$

Chọn dùng 2 máy biến áp 630-10/0,4 có $S_{dm} = 630(kVA)$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{\text{ttsc}}}{1.4} = \frac{0.7S_{\text{tt}}}{1.4} = \frac{0.7.1107.34}{1.4} = 553.67 < 630$$

Vậy TBA B_2 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 630(kVA)$.

- Trạm biến áp B₃: Cấp điện cho phân xưởng lắp ráp số 1, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.

+ Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 495,16 \text{ (kVA)}$$

 $\Rightarrow S_{dmB} \ge 247,58 \text{ (kVA)}$

Chọn dùng 2 máy biến áp 400 - 10/0,4 có $S_{dm} = 400 \text{ (kVA)}$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{\text{ttsc}}}{1,4} = \frac{0.7S_{\text{tt}}}{1,4} = \frac{0.7.495,16}{1,4} = 247,58 < 400$$

Vậy TBA B_3 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 400(kVA)$ là hợp lý.

- Trạm biến áp B₄: Cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, phòng thí nghiệm trung tâm và phòng thiết kế, đặt 1 máy biến áp làm việc.

+ Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 140,86 + 219,22 + 164,75 = 524,83 \text{ (kVA)}$$

$$\Rightarrow$$
 S_{dmB} \geq 524,83 (kVA)

+ Chọn dùng 1 máy biến áp 630 - 10/0.4 có $S_{dm} = 630(kVA)$

- Trạm biến áp B_5 : Cấp điện cho phân xưởng lắp ráp số 2, phòng thực nghiệm và trạm bơm, đặt 2 máy biến áp làm việc song song.

+ Chọn dung lượng MBA.

$$2.S_{dmB} \ge S_{tt} = 548,28 + 542,96 + 115,29 = 1206,53 \text{ (kVA)}$$

 $\Rightarrow S_{dmB} \ge 603,27 \text{ (kVA)}$

Chọn dùng 2 máy biến áp 630 - 10/0,4 có $S_{dm} = 630(kVA)$

+ Kiểm tra dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố:

$$\frac{S_{ttsc}}{1,4} = \frac{0.7S_{tt}}{1,4} = \frac{0.7.1206,53}{1,4} = 603,27 < 630$$

Vậy TBA B_5 đặt 2 máy biến áp có $S_{dm} = 630$ (kVA) là hợp lý.

3.2.2 Xác định vị trí các trạm biến áp phân xưởng.

- Các trạm biến áp (TBA) cung cấp điện cho một phân xưởng có thể dùng loại liền kề, có một tường chạm chung với tường của phân xưởng để tiết kiệm được vốn đầu tư và ít ảnh hưởng đến các công trình khác.
- Các TBA dùng chung cho nhiều phân xưởng nên đặt gần tâm phụ tải, nhờ vậy có thể đưa điện áp cao tới gần hộ tiêu thụ và rút ngắn khá nhiều chiều dài mạng phân phối cao áp của xí nghiệp cũng như mạng hạ áp phân xưởng, giảm chi phí kim loại làm dây dẫn và giảm tổn thất. Cũng vì vậy nên dùng trạm độc lập, tuy nhiên, vốn đầu tư xây dựng trạm sẽ gia tăng.
- Để lựa chọn được vị trí đặt TBA phân xưởng, cần xác định tâm phụ tải của các phân xưởng hoặc nhóm phân xưởng được cung cấp điện từ các TBA dó.

Ví dụ như TBA B₃ (phương án 1) cung cấp điện cho phân xưởng lắp ráp số 1 và phòng thí nghiệm trung tâm có vị trí được xác định như sau:

$$X_{03} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_{i}.x_{i}}{\sum_{i=1}^{n} S_{i}} = \frac{542,96.97 + 219,22.56 + 164,75.56}{219,22 + 542,96 + 164,75} = 77$$

$$Y_{03} = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_i.y_i}{\sum_{i=1}^{n} S_i} = \frac{542,96.40,4 + 219,22.44,6 + 164,75.20}{219,22 + 542,96 + 164,75} = 38$$

Căn cứ vào vị trí của nhà xưởng ta đặt trạm biến áp B_3 tại vị trí M_3 (77, 38). Đối với các trạm biến áp phân xưởng khác, tính toán tương tự ta xác định được vị trí đặt phù hợp cho các trạm biến áp phân xưởng trong phạm vi nhà máy.

Dharan a ón	Tân trom	Vị trí đặt					
Phương án	Tên trạm	X_{0i}	$Y_{0i}(mm)$				
	B_1	30	69				
DI / 1	B_2	36	50				
Phương án 1	B_3	77	38				
	B_4	73	54				
	B_1	30	69				
	B_2	36	55				
Phương án 2	B_3	55	63				
	B_4	63	41				
	B_5	80	54				

Bảng 3.1: Kết quả xác định vị trí đặt các TBA phân xưởng.

3.2.3 Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng. a.Các phương án cung cấp điện cho các TBA phân xưởng.

- Phương án sử dụng sơ đồ dẫn sâu:
- + Đưa đường dây trung áp 35KV vào sâu trong nhà máy đến tận các TBA phân xưởng. Nhờ đưa trực tiếp điện cao áp vào TBA phân xưởng nên giảm được vốn đầu tư TBA trung gian hoặc trạm phân phối trung tâm, giảm được tổn thất và nâng cao năng lực truyền tải của mạng.
- + Tuy nhiên, nhược điểm của sơ đồ này là độ tin cậy cung cấp điện không cao, các thiết bị sử dụng trong sơ đồ giá thành đắt và yêu cầu trình độ vận hành phải rất cao, nó chỉ phù hợp với các nhà máy có phụ tải rất lớn và các phân xưởng sản xuất nằm tập trung gần nhau nên ở đây ta không xét phương án này.
- Phương án sử dụng TBA trung gian (TBATG):
- + Nguồn 35kV từ hệ thống về qua TBATG được hạ xuống điện áp 10kV để cung cấp cho các TBA phân xưởng. Nhờ vậy sẽ giảm được vốn đầu tư cho mạng điện cao áp của nhà máy cũng như các TBA phân xưởng, vận hành thuận lợi hơn và độ tin cậy cung cấp điện cao hơn. Song phải đầu tư xây dựng các TBATG làm gia tăng tổn thất trong mạng cao áp. Nếu sử dụng phương án này, vì nhà máy là hộ loại 2 nên TBATG phải đặt 2 MBA với công suất được chọn theo điều kiện:

 $2.S_{dmB} \ge S_{ttnm} = 3400,69 \Longrightarrow S_{dmB} \ge 1700,34 (kVA)$ Chọn dùng MBA tiêu chuẩn có $S_{dm} = 2500 (kVA)$

Kiểm tra lại dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố với giả thiết các hộ loai 2 trong nhà máy đều có 30% là phu tải loai 3 có thể tam ngừng cấp điên khi cần thiết.

b. Xác định vị trí đặt TBATG (của nhà máy) và trạm phân phối trung tâm.

Dưa trên hệ truc toa đô x0y đã chon có thể xác định được tâm phu tải điện của nhà máy:

$$x_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_i . x_i}{\sum_{i=1}^{n} S_i}, \ y_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} S_i . y_i}{\sum_{i=1}^{n} S_i}$$

Trong đó:

 $S_i \colon \qquad \quad \text{Công suất tính toán của phân xưởng thứ i} \\ (x_i, \, y_i) \colon \qquad \quad \text{Toạ độ tâm phụ tải thứ i}$


 $x_0 = 49.98$ $y_0 = 54,32$

Vậy vị trí tốt nhất để đặt TBATG hoặc TPPTT có toạ độ M(50,55) theo vị trí nhà xưởng.


c.Lựa chọn các phương án nối dây của mạng cao áp.

- Nhà máy thuộc hộ loại II nên đường dây từ TBATG về trung tâm cung cấp (TBATG hoặc tram phân phối trung tâm) của nhà máy sẽ dùng lộ kép.
- Do tính chất quan trong của các phân xưởng trong nhà máy nên mang cao áp trong nhà máy ta sử dụng sơ đồ hình tia, lộ kép. Sơ đồ này có ưu điểm là nối dây rõ ràng, các tram biến áp phân xưởng đều được cung cấp điên từ một đường dây riêng nên ít ảnh hưởng lẫn nhau, độ tin cậy cung cấp điện tương đối cao, dễ thực hiện biện pháp bảo vệ, tự động hoá và dễ vận hành. Để đảm bảo mỹ quan và an toàn, các đường cao áp trong nhà máy đều được đặt trong hào cáp xây doc theo các tuyến giao thông nôi bô.


Từ những phân tích trên có thể đưa ra 4 phương án thiết kế mang cao áp như sau:




Phương án 2:



Phương án 3:



Phương án 4:



3.3Tính toán kinh tế kỹ thuật, lựa chọn phương án hợp lý.

Để so sánh và lựa chọn phương án hợp lý, ta sử dụng hàm chi phí tính toán Z và chỉ xét đến những phần khác nhau trong các phương án để giảm khối lượng tính toán.

$$\begin{split} Z = & (a_{vh} + a_{tc})K + 3.1_{max}^{2}.R.\tau.C \rightarrow min \\ Hay \quad Z = & (a_{vh} + a_{tc})K + \Delta A.C \rightarrow min \end{split}$$

Z: Hàm chi phí tính toán

a_{vh}: Hệ số vận hành, a_{vh}=0,1

 a_{tc} : Hệ số tiêu chuẩn, $a_{tc} = 0.2$

K: Vốn đầu tư cho TBA và đường dây
 I_{max}: Dòng điện lớn nhất chạy qua thiết bị

R: Điện trở của thiết bị


τ: Thời gian tổn thất công suất lớn nhất.

C: Giá tiền 1kWh tổn thất điện năng, C=1000đ/kWh.

Δ A: Tổng tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây.

3.3.1 Phương án 1.

Phương án 1 sử dụng TBATG nhận điện từ hệ thống về, hạ xuống điện áp 10kV cung cấp cho các TBAPX. Các trạm biến áp phân xưởng hạ điện áp từ 10kV xuống 0,4kV cung cấp cho các phân xưởng.



Sơ đồ phương án 1

a.Chọn MBAPX và xác định tổn thất điện năng ΔA trong các TBA:

-Chọn MBA trong các TBA:

Trên cơ sở đã chọn được công suất các MBA ở phần trên, ta có bảng kết quả chọn MBA do công ty thiết bị điện Đông Anh sản xuất.

Kết quả lưa chon MBA cho các TBA của phương án 1.

	The day in the state of the sta									
Tên	S_{dm}	$U_{\text{ca}}/U_{\text{ha}}$	ΔP_0	ΔP_{N}	U_N	I_0	Số	Đơn giá	Thành	
TBA	(kVA)	(kV)	(kW)	(kW)	(%)	(%)	máy	$(10^{6} d)$	tiền(10 ⁶ đ)	
TBA	2500	35/10	8,30	24,0	6,0	0,8	2	175	350	
B_1	630	10/0,4	1,10	6,01	4,5	1,4	2	76,20	152,40	
B_2	630	10/0,4	1,10	6,01	4,5	1,4	1	76,20	152,40	
B_3	1000	10/0,4	1,55	9,00	50	1,3	1	120,80	120,80	
B_4	630	10/0,4	1,10	6,01	4,5	1,4	2	76,20	152,40	
	Tổng số vốn đầu tư cho tram biến áp: $K_B = 928.10^6$ (Đ)									

^{*} Tổn thất điện năng ΔA trong các TBA

- tổn thất điện năng ΔA trong các trạm biến áp được xác định theo công thức:

$$\Delta A = 2.\Delta P_0.t + \frac{1}{n}.\Delta P_N.\left(\left(\frac{S_{tt}}{S_{dmB}}\right)^2.\tau\right)\!\!\left(kWh\right)$$

Ta có:

$$\tau = (0.124 + 10^{-4}.T_{max})^2.8760$$

ứng với
$$T_{max} = 6300(h)$$
 ta có $\tau = 4980(h)$

- Kết quả tính toán cho trong bảng:

Kết quả tính toán tổn thất điện năng trong các TBA của PA2.

	1								
TBA	Số máy	S _{tt} (kVA)	S _{dm} (kVA)	$\Delta P_0(kW)$	$\Delta P_{N}(kW)$	$\Delta A(kWh)$			
TBATG	2	3400,69	2500	8,30	24,00	255993			
B_1	2	929,86	630	1,10	6,01	51873			
B_2	2	1248,20	630	1,10	6,01	78016			
B_3	1	926,93	1000	1,55	9,00	52087			
B_4	2	1158,73	630	1,10	6,01	69896			
Tá	Tổng tổn thất điện năng trong các TBA: $\Delta A_B = 507865 \text{ (kWh)}$								

b. Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây trong mạng điện.

- Chọn cáp từ TBATG về các TBA phân xưởng
- + Từ TBATG về đến các TBAPX, các cao áp được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} . Sử dụng cáp lõi đồng với $T_{max}=6300(h)$, ta có $J_{kt}=2,7$ (A/mm²).
- + Tiết diện kinh tế của cáp:

$$F_{kt} = \frac{I_{max}}{J_{kt}} (mm^2)$$

+ Nếu cáp từ TBATG về các TBAPX là cáp lộ kép thì:

$$I_{max} = \frac{S_{ttpx}}{2.\sqrt{3}U_{dm}}(A)$$

+ Nếu cáp từ TBATG về các TBAPX là cáp lộ đơn thì:

$$I_{\text{max}} = \frac{S_{\text{ttpx}}}{\sqrt{3}U_{\text{dm}}}(A)$$

+ Chọn cáp đồng 3 lõi 10kV, cách điện XLPE, đai thép, vỏ PVC do hãng FURUKAWA (Nhật) chế tạo.

$$k_{hc}.I_{cp}\!\geqslant\!I_{sc}$$

với $k_{hc} = 0.93$ và $I_{sc} = 2I_{max}$ nếu 2 cáp đặt chung trong 1 rãnh và $k_{hc} = 1$, $I_{sc} = I_{max}$ nếu 1 cáp đặt trong 1 rãnh (cáp lộ đơn).

+ Vì chiều dài cáp từ TBATG đến TBAPX ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, có thể bỏ qua không cần kiểm tra lại theo điều kiện ΔU_{cp} .

Kết quả chọn cáp của phương án 1

Ket qua chọn cap của phương an 1.									
Đường cáp	F (mm ²)	L (m)	$R_0 \ (\Omega/km)$	R(Ω)	Đơn giá (10³Đ/m)	Thành tiền(10 ³ Đ)			
TBATG-B ₁	2(3*16)	162,50	1,47	0,119	48	15600			
TBATG-B ₂	2(3*16)	126,50	1,47	0,093	48	12144			
TBATG-B ₃	3*25	312,50	0,927	0,289	75	23437,50			
TBATG-B ₄	2(3*16)	168,50	1,47	0,124	48	16,176			
Tổng số vốn	Tổng số vốn đầu tư cho đường dây: $K_D = 67357,5.10^3(d)$								

- * Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây.
- Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây:

$$\Delta P = \frac{S^2_{\text{ttpx}}}{U^2_{\text{dm}}}.R.10^{-3} \text{ (kW)}$$

Trong đó:
$$R = \frac{1}{n} r_0 . L(\Omega)$$

n: Số đường dây đi song song.

- Kết quả tính toán ghi trong bảng:

Tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây của PA1:

Đường cáp	F(mm ²)	L(m)	$r_0(\Omega/km)$	$R(\Omega)$	S _{tt} (kVA)	$\Delta P(kW)$		
TBATG-B ₁	2(3*16)	162,50	1,47	0,119	929,86	1,03		
TBATG-B ₂	2(3*16)	126,50	1,47	0,093	1248,20	1,45		
TBATG-B ₃	3*25	312,50	0,927	0,289	926,93	2,48		
TBATG-B ₄ 2(3*16) 168,50 1,47 0,124 1158,73 1,66								
Tổng tổn thất công suất tác dụng trên dây dẫn: $\Delta P_D = 6.62(kW)$								

* Tổn thất điện năng trên đường dây.

$$\Delta A_D = \Delta P_D \cdot \tau (kWh)$$

Trong đó:

τ là thời gian tổn thất công suất lớn nhất.

Úng với
$$T_{max} = 6300(h)$$
 thì $\tau = 4980(h)$
 $\Delta A_D = \Delta A_P . \tau = 6,62.4980$

 $\Rightarrow \Delta A_D = 32968(kWh)$

c. Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong mạng cao áp của phương án 1.

- Mạng cao áp trong phương án có điện áp 10kV từ trạm BATG đến 4 trạm BAPX. Trạm BATG có 2 phân đoạn thanh góp nhận điện từ 2 MBATG.
- Với 4 TBA, 3 trạm mỗi trạm có 2 máy và 1 trạm 1 máy nhận điện trực tiếp từ 2 thanh góp qua máy cắt điện đặt ở đầu đường cáp. Vậy trong mạng cao áp của phân xưởng, ta sử dụng 7 máy cắt điện cấp 10kV cộng thêm 1 máy cắt phân đoạn thanh góp cấp 10kV ở trạm BATG và 2 máy cắt ở giá hạ áp 2 MBATG là 10 máy cắt điện.
- Vốn đầu tư mua máy cắt trong phương án 1:

$$K_{MC} = n.M$$

Trong đó:

n: Số lượng máy cắt trong mạng cần xét đến.

M: Giá máy cắt, M=12000USD (10kV)

Tỷ giá quy đổi tạm thời: $1USD = 15,80.10^3 \text{ VNĐ}$

$$\Rightarrow$$
 K_{MC} = 10.12000.15,8.10³

$$\Rightarrow$$
 K_{MC} = 1896.10⁶(\oplus)

d. Chi phí tính toán của phương án 1.

- Khi tính toán vốn đầu tư xây dựng mạng điện tử chỉ tính đến giá thành cáp, máy biến áp và máy cắt điện khác nhau giữa các phương án, các phần giống nhau đã được bỏ qua không xét đến:

$$K = K_B + K_D + K_{MC}$$

- Tổn thất điện năng trong các phương án bao gồm tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

$$\Delta A = \Delta A_{B} + \Delta A_{D}.$$

- Chi phí tính toán Z₁ của phương án 1:

+ Vốn đầu tư:

$$K_1 = K_B + K_D + K_{MC} = (928 + 67,36 + 1896).10^6$$

$$\Rightarrow$$
 K₁ = 2891,36.10⁶ (Đ)

+ Tổng tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

$$\Delta A_1 = \Delta A_B + \Delta A_D = 507865 + 32968$$

 $\Rightarrow \Delta A_1 = 540832(kWh)$

+ Chi phí tính toán:

$$Z_1 = (a_{vh} + a_{tc}).K_1 + C.\Delta A_1$$


 $\Rightarrow Z_1 = (0.1 + 0.2).2891.36.10^6 + 1000.540832$

 \Rightarrow **Z**₁ = 1408,24.10⁶ (VNĐ)

3.3.2 Phương án 2.

Phương án sử dụng các TBATG nhận điện 35kV từ hệ thống về, hạ xuống điện áp 10kV sau đó cung cấp cho các trạm biến áp phân xưởng. Các trạm biến áp phân xưởng hạ điện áp 10kV xuống 0,4kV cung cấp cho các thiết bị trong nhà máy.

a. Chọn MBA phân xưởng và xác định tổn thất điện năng ΔA trong các TBA.



Sơ đồ phương án 2.

- Chọn MBA phân xưởng:

Trên cơ sở chọn được công suất MBA ở phần 3.2.1 ta có bảng kết quả chọn MBA cho các trạm biến áp phân xưởng.

Kết quả lưa chon MBA trong các TBA của phương án 2.

Ket qua i qua en qui MDA ti ong cae 1DA cua phuong an 2.										
Tên TBA	S _{đm} (kVA)	U _{ca} /U _{ha} (kV)	ΔP_0 (kW)	ΔP _N (kW)	U _N (%)	I ₀ (%)	Số máy	Đơn giá (10 ⁶ đ)	Thành tiền(10 ⁶ đ)	
TBATG	2500	35/10	8,30	24,00	6,0	0,8	2	175	350	
B_1	560	10/0,4	0,94	5,21	4,0	1,5	2	65,5	131	
B_2	630	10/0,4	1,10	6,01	4,5	1,4	2	76,2	152,4	
B_3	400	10/0,4	0,84	4,46	4,0	1,5	2	50,4	100,8	
B_4	630	10/0,4	1,10	6,01	4,5	1,4	1	76,2	76,2	
B_5	630	10/0,4	1,10	6,01	4,0	1,4	2	76,2	152,4	
	Tổng	số vốn đ	ầu tư ch	no trạm	biến á	ip: K	= 926	$,8.10^{6}(d)$		

- Tổn thất điện năng ΔA trong các TBA:

$$\Delta A = 2.\Delta P_0.t + \frac{1}{n}.\Delta P_N \left(\left(\frac{S_{tt}}{S_{dmB}} \right)^2.\tau \right) (kWh)$$

Trong đó:

n: Số máy biến áp ghép song song.

t: Thời gian MBA vận hành, với MBA vận hành suốt năm:

$$t = 8760(h)$$

 τ : Thời gian tổn thất công suất lớn nhất. Tra PL 1.4 với nhà máy chế tạo đồng hồ đo chính xác có T_{max} =6300(h) nên:

$$\Rightarrow \tau = 4980(h)$$

 $\Delta P_0\,, \Delta P_N\,:~$ Tổn thất công suất không tải và tổn thất công suất ngắn mạch của MBA.

S_{tt}: Công suất tính toán của TBA.

S_{dmB}: Công suất định mức của MBA

⇒ Tổn thất điện năng cho TBATG:

$$S_{ttnm} = 3400,69(kVA)$$

$$S_{dmB} = 2500(kVA)$$

$$\Delta P_0 = 8.30(kW)$$

$$\Delta P_{N} = 24,00 \text{kW})$$

$$\Delta A = n.\Delta P_{0} + \frac{1}{n}.\Delta P_{N} \left(\frac{Stt}{S_{dmB}}\right)^{2}.\tau \text{ (kWh)}$$

$$\Rightarrow \Delta A = 2.8,30.8760 + \frac{1}{2}.24.\left(\frac{3400,69}{2500}\right)^{2}.4980$$

$$\Rightarrow \Delta A = 255993 \text{ (kWh)}.$$

- Các trạm biến áp khác tính tương tự. Kết quả ghi trong bảng:

Kết quả tính toán tổn thất điện năng trong các TBA của PA2.

TBA	Số máy	S _{tt} (kVA)	S _{dm} (kVA)	$\Delta P_0(kW)$	$\Delta P_{N}(kW)$	$\Delta A(kWh)$
TBATG	2	3400,69	2500	8,30	24,00	255993
B_1	2	929,86	560	0,94	5,21	52237
B_2	2	1107,34	630	1,10	6,01	65505
B_3	2	495,16	400	0,84	4,46	31735
B_4	1	524,83	630	1,10	6,01	30407
B_5	2	1206,53	630	1,10	6,01	74159
Т	ổng tổn th	nất điện năn	g trong các	Γ BA: $\overline{\Delta A_B}$ =	= 510036 (kV	Vh)

b.Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây trong mạng điện.

- Chọn cáp từ TBATG về các TBA phân xưởng

- + Cáp cao áp được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} . Với nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương làm việc 3 ca, thời gian sử dụng công suất lớn nhất $T_{max} = 3600(h)$, sử dụng cáp lõi đồng, tra bảng 2.10 trang 31 TL2 tìm được $J_{kt} = 2,7 \; (A/mm^2)$.
- + Tiết diện kinh tế của cáp:

$$F_{kt} = \frac{I_{max}}{J_{kt}} (mm^2)$$

+ Nếu cáp từ TBATG về các TBAPX là cáp lộ kép thì:

$$I_{max} = \frac{S_{ttpx}}{2.\sqrt{3}U_{dm}}(A)$$

+ Nếu cáp từ TBATG về các TBAPX là cáp lộ đơn thì:

$$I_{max} = \frac{S_{ttpx}}{\sqrt{3}U_{dm}}(A)$$

+ Dựa vào trị số F_{kt} tính được, tra bảng lựa chọn tiết diện tiêu chuẩn cáp gần nhất sau đó kiểm tra tiết diện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng:

$$k_{hc}.I_{cp} \ge I_{sc}$$

Trong đó:

 $\mathbf{k}_{\text{hc}} = \mathbf{k}_1.\mathbf{k}_2$

 k_1 : Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ, lấy $k_1 = 1$

k₂: Hệ số hiệu chỉnh về số dây cáp cùng đặt trong một rãnh.

I_{sc}: Dòng điện xảy ra sự cố khi đứt một cáp.

 k_{hc} = 0,93; I_{sc} =2 I_{max} nếu 2 cáp đặt trong một rãnh (cáp lộ kép), khoảng cách giữa các sợi cáp là 300mm và k_{hc} =1;

 $I_{sc} = I_{max}$ nếu một cáp đặt trong một rãnh (cáp lộ đơn)

+ Vì chiều dài cáp từ TBATG đến các TBAPX ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, có thể bỏ qua không cần kiểm tra lại theo điều kiện ΔU_{cn} .

Kết quả chọn cáp của phương án 2.

ixet qua enon cap cua phuong an 2.										
Đường cáp	F	L	R_0	R	Đơn giá	Thành				
	(mm^2)	(m)	(Ω/km)	(Ω)	(10^3 H/m)	$tiền(10^3 \text{ D})$				
TBATG-B ₁	2(3*16)	160	1,47	0,118	48	15360				
TBATG-B ₂	2(3*16)	115	1,47	0,085	48	10040				
TBATG-B ₃	2(3*16)	125	1,47	0,092	48	12000				
TBATG-B ₄	(3*16)	185	1,47	0,272	48	8880				
TBATG-B ₅	2(3*16)	217	1,47	0,160	48	20832				
Tổng số vốn đ	lầu tư cho	đường da	$\overline{\hat{a}y}$: $K_D =$	87944.10 ³ ((đ)					

- * Xác định tổn thất công suất tác dụng trên đường dây.
- Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây:

$$\Delta P = \frac{S^2_{\text{ttpx}}}{U^2_{\text{dm}}}.R.10^{-3} \text{ (kW)}$$

Trong đó:

$$R = \frac{1}{n} r_0 . L(\Omega)$$

n: Số đường dây đi song song.

- Tổn thất ΔP trên đoạn TBATG – B_1 :

$$\Delta P = \frac{S^2_{\text{ttpx}}}{U^2_{\text{dm}}}.R.10^{-3} = \frac{929.86^2}{10^2}0.118.10^{-3} = 1.02 \text{ (kW)}$$

- Tổn thất trên các đoạn cáp khác tính tương tự, kết quả ở cho bảng:

1011	that cong	, suut tut	dung tren e	uc auong	5 aay caa 1 1	12.
Đường cáp	F(mm ²)	L(m)	$R_0(\Omega/km)$	$R(\Omega)$	S _{tt} (kVA)	$\Delta P(kW)$
TBATG-B ₁	2(3*16)	160	1,47	0,118	929,86	1,02
TBATG-B ₂	2(3*16)	115	1,47	0,085	1107,34	1,04
TBATG-B ₃	2(3*16)	125	1,47	0,092	714,38	0,23
TBATG-B ₄	(3*16)	185	1,47	0,272	1206,53	0,75
TBATG-B ₅	2(3*16)	217	1,47	0,160	305,61	2,33
Tổng tổn thất	công suất	tác dung	trên dây dẫn:	$\Delta P_D = 5$	5,37(kW).	

Tổn thất công suất tác dụng trên các đường dâycủa PA2:

* Tổn thất điện năng trên đường dây.

$$\Delta A_D = \Delta P_D \cdot \tau (kWh)$$

Trong đó:

τ là thời gian tổn thất công suất lớn nhất.

Úng với
$$T_{max} = 6300(h)$$
 thì $\tau = 4980(h)$
 $\Delta A_D = \Delta A_P . \tau = 5,37.4980$

 $\rightarrow \Delta A_D = 26743(kWh)$

c. Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong mạng cao áp của phương án 2.

- Mạng cao áp trong phương án có điện áp 10kV từ trạm BATG đến 5 trạm BAPX. Trạm BATG có 2 phân đoạn thanh góp nhận điện từ 2 MBATG.
- Với 5 TBA, thì $B_1 \rightarrow B_4$ mỗi trạm có hai mấy và trạm B_5 có 1 máy nhận điện trực tiếp từ 2 thanh góp qua máy cắt điện đặt ở đầu đường cáp. Vậy trong mạng cao áp của phân xưởng, ta sử dụng 9 máy cắt điện cấp 10kV cộng thêm 1 máy cắt phân đoạn thanh góp cấp 10kV ở trạm BATG và 2 máy cắt ở giá hạ áp 2 MBATG là 12 máy cắt điện.
- Vốn đầu tư mua máy cắt trong phương án 2:

$$K_{MC} = n.M$$

Trong đó:

n: Số lượng máy cắt trong mạng cần xét đến.

M: Giá máy cắt, M=12000USD (10kV)

Tỷ giá quy đổi tạm thời: $1USD = 15,80.10^3$ (VNĐ)

$$\Rightarrow$$
 K_{MC} = 12.12000.15,8.10³

 \Rightarrow K_{MC} = 2275,2.10⁶(\oplus)

d.Chi phí tính toán của phương án 2.

- Khi tính toán vốn đầu tư xây dựng mạng điện tử chỉ tính đến giá thành cáp, máy biến áp và máy cắt điện khác nhau giữa các phương án, các phần giống nhau đã được bỏ qua không xét đến:

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_{\mathrm{B}} + \mathbf{K}_{\mathrm{D}} + \mathbf{K}_{\mathrm{MC}}$$

- Tổn thất điện năng trong các phương án bao gồm tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

 $\Delta A = \Delta A_{\rm B} + \Delta A_{\rm D}.$


- Chi phí tính toán Z₂ của phương án 2:
 - + Vốn đầu tư:

$$K_2 = K_B + K_D + K_{MC}$$

 $\Rightarrow K_2 = (962,80 + 87,94 + 2275,20).10^6$
 $\Rightarrow K_2 = 3325,94.10^6$ (D)
+ Tổng tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:
 $\Delta A_2 = \Delta A_B + \Delta A_D = 510036 + 26743$
 $\Rightarrow \Delta A_2 = 536778(kWh)$
+ Chi phí tính toán:
 $Z_2 = (a_{vh} + a_{tc}).K_2 + C.\Delta A_2$
 $\Rightarrow Z_2 = (0,1 + 0,2).3325,944.10^6 + 1000.536778$
 $\Rightarrow Z_2 = 1342,68.10^6$ (VND)

3.3.3 Phương án 3.

Phương án này sử dụng trạm phân phối trung tâm (TPPTT) nhận điện từ hệ thống về cấp cho các TBAPX. Các TBAPX B_1 , B_2 , B_3 , B_4 , B_5 hạ điện áp từ 35kV xuống 0,4kV cung cấp cho các phân xưởng.



Sơ đồ phương án 3.

a. Chọn MBAPX và xác định tổn thất điện năng ΔA trong các TBA:

- Chọn MBA phân xưởng:

Trên cơ sở đã chọn được công suất các MBA ở phần trên, ta có bảng kết quả chọn MBA cho các TBAPX do công ty thiết bị điện Đông Anh sản xuất.

Kết quả lựa chọn MBA cho các TBA của phương án 3.

$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Số	Đơn giá	Thành
	máy	(10 ⁶ đ)	tiền(10 ⁶ đ)

			(kW)	(kW)					
B_1	560	35/0,4	1,06	5,47	5,0	1,5	2	79,10	158,2
B_2	630	35/0,4	1,25	6,21	5,5	1,4	2	95,5	191
B_3	400	35/0,4	0,92	4,6	5,0	1,5	2	60,70	121,4
B_4	630	35/0,4	1,25	6,21	5,5	1,4	1	95,5	95,5
B_5	630	35/0,4	1,25	6,21	5,5	1,4	2	95,5	191
	Tổi	ng số vốn	đầu tư	cho trạ	m biếi	n áp: K	$L_{\rm B}=75$	7,10.10 ⁶ (Đ)

* Tổn thất điện năng ∆A trong các TBAPX

- Tương tự như phương án 1, tổn thất điện năng ΔA trong các TBAPX được xác định theo công thức:

$$\Delta A = 2.\Delta P_0.t + \frac{1}{n}.\Delta P_N. \left(\frac{S_{tt}}{S_{dmB}}\right)^2.\tau \left(kWh\right)$$

Với $\tau = 4980(h)$ ứng với $T_{max} = 6300(h)$.

Kết quả tính toán cho trong bảng :

Kết quả tính toán tổn thất điện năng trong các TBAPX của phương án 3.

1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
TBA	Số máy	S _{tt} (kVA)	$S_{dm}(kVA)$	$\Delta P_0(kW)$	$\Delta P_{N}(kW)$	$\Delta A(kWh)$				
B_1	2	923,86	560	1,06	5,47	55641				
B_2	2	1107,34	630	1,25	6,21	69672				
B_3	2	495,16	400	0,92	4,60	33670				
B_4	1	524,83	630	1,25	6,21	32412				
B_5	2	1206,53	630	1,25	6,21	78613				
Tó	ổng tổn th	ất điện năng	g trong các	$\overline{\Gamma BA: \Delta A_B}$	= 344168 (kV	Wh)				

b. Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây trong mạng điện.

- Chọn cáp từ TPPTT về các TBA phân xưởng
- + Tương tự như phương án 1, từ TPPTT về đến các TBAPX, các cao áp được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} . Sử dụng cáp lõi đồng với T_{max} = 6300(h), ta có J_{kt} = 2,7 (A/mm²).
- + Tiết diện kinh tế của cáp:

$$F_{kt} = \frac{I_{max}}{J_{kt}} (mm^2)$$

+ Nếu cáp từ TPPTT về các TBAPX là cáp lộ kép thì:

$$I_{\text{max}} = \frac{S_{\text{ttpx}}}{2.\sqrt{3}U_{\text{dm}}}(A)$$

+ Nếu cáp từ TPPTT về các TBAPX là cáp lộ đơn thì:

$$I_{\text{max}} = \frac{S_{\text{ttpx}}}{\sqrt{3}U_{\text{dm}}}(A)$$

+ Chọn cáp đồng 3 lõi 10kV, cách điện XLPE, đai thép, vỏ PVC do hãng FURUKAWA (Nhật) chế tạo.

$$k_{hc}.I_{cp} \ge I_{sc}$$

với $k_{hc} = 0.93$ và $I_{sc} = 2I_{max}$ nếu 2 cáp đặt chung trong 1 rãnh và $k_{hc} = 1$, $I_{SC} = I_{max}$ nếu 1 cáp đặt trong 1 rãnh (cáp lộ đơn).

+ Vì chiều dài cáp từ TPPTT đến TBAPX ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, có thể bỏ qua không cần kiểm tra lại theo điều kiện ΔU_{cp} .

+ Kết quả chọn cáp ghi ở bảng:

Bảng 3.16 Kết quả chọn cáp của phương án 3.

Đường cáp	F	L	R_0	R	Đơn giá	Thành				
	(mm^2)	(m)	(Ω/km)	(Ω)	(10^3 D/m)	$tiền(10^3 \text{ D})$				
TPPTT-B ₁	2(3*50)	160	0,494	0,039	130	41600				
TPPTT-B ₂	2(3*50)	115	0,494	0,028	130	29900				
TPPTT-B ₃	2(3*50)	125	0,494	0,031	130	32500				
TPPTT-B ₄	3*50	185	0,494	0,091	130	24050				
TPPTT-B ₅	2(3*50)	217	0,494	0,054	130	56420				
Tổng số vốn đ	lầu tư cho	đường da	$\hat{a}y: K_D = 18$	34470.10 ³ (d	<u>f)</u>					

- * Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây.
- Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây:

$$\Delta P = \frac{S^2_{\text{ttpx}}}{U^2_{\text{dm}}}.R.10^{-3} \text{ (kW)}$$

Trong đó:

$$R = \frac{1}{n} r_0 . L(\Omega)$$

n: Số đường dây đi song song.

- Kết quả tính toán ghi trong bảng:

Tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây của phương án 3:

Đường cáp	F(mm ²)	L(m)	$r_0(\Omega/km)$	$R(\Omega)$	S _{tt} (kVA)	$\Delta P(kW)$
TPPTT-B ₁	2(3*50)	160	0,494	0,039	929,86	0,028
TPPTT-B ₂	2(3*50)	115	0,494	0,028	1107,34	0,028
TPPTT-B ₃	2(3*50)	125	0,494	0,031	495,16	0,006
TPPTT-B ₄	3*50	185	0,494	0,091	524,83	0,021
TPPTT-B ₅	2(3*50)	217	0,494	0,054	1206,53	0,064
Tổng tổn thất	công suất	tác dụng	trên dây dẫn	$\Delta P_D = 0$,147(kW)	

* Tổn thất điện năng trên đường dây.

$$\Delta A_D = \Delta P_D \cdot \tau (kWh)$$

Trong đó: τ là thời gian tổn thất công suất lớn nhất.

Úng với $T_{max} = 6300(h)$ thì $\tau = 4980(h)$

- $\Rightarrow \Delta A_D = \Delta A_P \cdot \tau = 0.147.4980$
- $\Rightarrow \Delta A_D = 732,06 \text{ (kWh)}$
- c. Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong mạng cao áp của phương án 3.
- Mạng cao áp trong phương án có điện áp 35kV từ TPPTT đến 5 TBAPX. Trạm PPTT có 2 phân đoạn thanh góp nhận điện từ 2 lộ dây kép của đường dây trên không đưa điện từ hệ thống về.
- Trong 5 TBA, có 4 trạm mỗi trạm có 2 MBA và 1 TBA có 1 MBA nhận điện trực tiếp từ 2 phân đoạn thanh góp qua máy cắt điện đặt ở đầu đường cáp. Vậy trong mạng cao áp của phân xưởng, ta sử dụng 9 máy cắt điện cấp 35kV cộng thêm 1 máy cắt phân đoạn thanh góp cấp 35kV ở TPPTT, tổng cộng là 10 máy cắt điện
- Vốn đầu tư mua máy cắt trong phương án 3:

$$K_{MC} = n.M$$

Trong đó:

n: Số lượng máy cắt trong mạng cần xét đến.

M: Giá máy cắt, M=12000USD (10kV)

Tỷ giá quy đổi tạm thời: $1USD = 15,80.10^3 \text{ VNĐ}$

- \Rightarrow K_{MC} = 10.30000,8.10³
- \Rightarrow K_{MC} = 4740.10⁶(Đ)

d. Chi phí tính toán của phương án 3.

- Khi tính toán vốn đầu tư xây dựng mạng điện tử chỉ tính đến giá thành cáp, máy biến áp và máy cắt điện khác nhau giữa các phương án, các phần giống nhau đã được bỏ qua không xét đến:

$$K = K_B + K_D + K_{MC}$$

- Tổn thất điện năng trong các phương án bao gồm tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

$$\Delta A = \Delta A_{\rm B} + \Delta A_{\rm D}.$$

- Chi phí tính toán Z₃ của phương án :

+ Vốn đầu tư:

$$K_3 = K_B + K_D + K_{MC} = (757,1 + 184,47 + 4740).10^6$$

 \Rightarrow K₃ = 5681,57.10⁶ (Đ)

+ Tổng tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

$$\Delta A_3 = \Delta A_B + \Delta A_D =$$
344168 + 732,06

 $\Rightarrow \Delta A_3 = 344900(kWh)$

+ Chi phí tính toán:


$$Z_3 = (a_{vh} + a_{tc}).K_3 + C.\Delta A_3$$

$$\Rightarrow$$
 Z₃ = (0,1 + 0,2).5681,57.10⁶ + 1000.344900

$$\Rightarrow$$
 Z₃ = 2049,37.10⁶ (VNĐ)

3.3.4 Phương án 4.

Phương án này sử dụng trạm phân phối trung tâm (TPPTT) nhận điện từ hệ thống về cấp cho các TBAPX. Các TBAPX B_1 , B_2 , B_3 , B_4 hạ điện áp từ 35kV xuống 0,4kV cung cấp cho các phân xưởng.



Sơ đồ phương án 4.

a. Chọn MBAPX và xác định tổn thất điện năng ΔA trong các TBA:

- Chọn MBA phân xưởng:

Trên cơ sở đã chọn được công suất các MBA ở phần trên, ta có bảng kết quả chọn MBA cho các TBAPX do công ty thiết bị điện Đông Anh sản xuất.

Kết quả lựa chọn MBA cho các TBA của phương án 4.

Tên	$S_{ ilde{d}m}$	U _{ca} /U _{ha}	ΔP_0	ΔP_{N}	U_{N}	I_0	Số	Đơn giá	Thành	
TBA	(kVA)	(kV)	(kW)	(kW)	(%)	(%)	máy	$(10^6 d)$	$tiền(10^6 d)$	
B_1	630	35/0,4	1,25	6,21	5,5	1,4	2	95,5	191	
B_2	630	35/0,4	1,25	6,21	5,5	1,4	2	95,5	191	
B_3	1000	35/0,4	1,68	10,0	6,0	1,3	1	147,50	295	
B_4	630	35/0,4	1,25	6,21	5,5	1,4	2	95,5	191	
II										

Tổng số vốn đầu tư cho trạm biến áp: $K_B = 868.10^6(\mathbf{D})$

* Tổn thất điện năng ΔA trong các TBAPX

- Tương tự như phương án 1, tổn thất điện năng ΔA trong các TBAPX được xác định theo công thức:

$$\Delta A = 2.\Delta P_0.t + \frac{1}{n}.\Delta P_N. \left(\frac{S_{tt}}{S_{dmB}}\right)^2.\tau \left(kWh\right)$$

Kết quả tính toán cho trong bảng :

Kết quả tính toán tổn thất điện năng trong các TBAPX của PA4

1 , 8 8										
TBA	Số máy	S _{tt} (kVA)	$S_{dm}(kVA)$	$\Delta P_0(kW)$	$\Delta P_{N}(kW)$	$\Delta A(kWh)$				
B_1	2	923,86	630	1,25	6,21	55152				
B_2	2	1248,20	630	1,25	6,21	82599				
B_3	1	926,93	1000	1,68	10,00	57505				
B_4	2	1158,73	630	1,25	6,21	74209				
Tá	ổng tổn th	ất điện năng	g trong các	ΓΒΑ: ΔA _B	= 343623 (kV	Wh)				

b. Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây trong mạng điện.

- Chọn cáp từ TPPTT về các TBA phân xưởng
- + Tương tự như phương án 1, từ TPPTT về đến các TBAPX, các cao áp được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} . Sử dụng cáp lõi đồng với T_{max} = 6300(h), ta có J_{kt} = 2,7 (A/mm²).
- + Tiết diện kinh tế của cáp:

$$F_{kt} = \frac{I_{max}}{J_{kt}} (mm^2)$$

+ Nếu cáp từ TPPTT về các TBAPX là cáp lộ kép thì:

$$I_{\text{max}} = \frac{S_{\text{ttpx}}}{2.\sqrt{3}U_{\text{dm}}}(A)$$

+ Nếu cáp từ TPPTT về các TBAPX là cáp lộ đơn thì:

$$I_{\text{max}} = \frac{S_{\text{ttpx}}}{\sqrt{3}U_{\text{dm}}}(A)$$

+ Chọn cáp đồng 3 lõi 10kV, cách điện XLPE, đai thép, vỏ PVC do hãng FURUKAWA (Nhât) chế tao.

$$k_{hc}.I_{cp}\!\geqslant\!I_{sc}$$

với $k_{hc} = 0.93$ và $I_{SC} = 2I_{max}$ nếu 2 cáp đặt chung trong 1 rãnh và $k_{hc} = 1$, $I_{SC} = I_{max}$ nếu 1 cáp đặt trong 1 rãnh (cáp lộ đơn).

- + Vì chiều dài cáp từ TPPTT đến TBAPX ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, có thể bỏ qua không cần kiểm tra lại theo điều kiện ΔU_{cp} .
- + Kết quả chọn cáp ghi ở bảng

Kết quả chọn cáp của phương án 4.

Name and the same			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9	
Đường cáp	F	L	R_0	R	Đơn giá	Thành
	(mm^2)	(m)	(Ω/km)	(Ω)	(10^3 D/m)	$tiền(10^3 \text{ D})$
TPPTT-B ₁	2(3*50)	162,50	1,47	0,119	130	42250
TPPTT-B ₂	2(3*50)	126,50	1,47	0,093	130	32890
TPPTT-B ₃	3*50	312,50	0,927	0,289	130	40,625
TPPTT-B ₄	2(3*50)	168,50	1,47	0,124	130	43810
Tổng số vốn đ	tầu tư cho	đường d	\hat{a}_{V} : $K_{D} = 15$	59575.10 ³ (đ	<u>(1)</u>	

- * Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây.
- Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây:

$$\Delta P = \frac{S^2_{\text{ttpx}}}{U^2_{\text{dm}}}.R.10^{-3} \text{ (kW)}$$

Trong đó:

$$R = \frac{1}{n} r_0 . L(\Omega)$$

n: Số đường dây đi song song.

- Kết quả tính toán ghi trong bảng:

Tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây của phương án 4:

Ι Θ								
Đường cáp	F(mm ²)	L(m)	$r_0(\Omega/km)$	$R(\Omega)$	S_{tt} (kVA)	$\Delta P(kW)$		
TPPTT-B ₁	2(3*50)	162,50	0,494	0,04	929,86	0,028		
TPPTT-B ₂	2(3*50)	126,50	0,494	0,03	1248,20	0,038		
TPPTT-B ₃	3*50	312,50	0,494	0,15	926,93	0,105		
TPPTT-B ₄	2(3*50)	168,50	0,494	0,04	1158,73	0,044		
Tổng tổn thất	Tổng tổn thất công suất tác dụng trên dây dẫn: $\Delta P_D = 0.215(kW)$							

* Tổn thất điện năng trên đường dây.

$$\Delta A_D = \Delta P_D \cdot \tau (kWh)$$

Trong đó: T là thời gian tổn thất công suất lớn nhất.

Úng với $T_{max} = 6300(h)$ thì $\tau = 4980(h)$

$$\Delta A_D = \Delta A_P \cdot \tau = 0.215.4980$$

$$\Rightarrow \Delta A_D = 1070,7(kWh)$$

- c. Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong mạng cao áp của phương án 4.
- Mạng cao áp trong phương án có điện áp 35kV từ TPPTT đến 4 TBAPX. Trạm PPTT có 2 phân đoạn thanh góp nhận điện từ 2 lộ dây kép của đường dây trên không đưa điện từ hệ thống về.
- Trong 4 TBA, có 3 trạm mỗi trạm có 2 MBA và 1 TBA có 1 MBA nhận điện trực tiếp từ 2 phân đoạn thanh góp qua máy cắt điện đặt ở đầu đường cáp. Vậy trong mạng cao áp của phân xưởng, ta sử dụng 7 máy cắt điện cấp 35kV

cộng thêm 1 máy cắt phân đoạn thanh góp cấp 35kV ở TPPTT, tổng cộng là 8 máy cắt điện

Vốn đầu tư mua máy cắt trong phương án 4:

$$K_{MC} = n.M$$

Trong đó:

n: Số lượng máy cắt trong mạng cần xét đến.

M: Giá máy cắt, M=12000USD (10kV)

Tỷ giá quy đổi tạm thời: $1USD = 15,80.10^3 \text{ VNĐ}$

$$\Rightarrow K_{MC} = 8.30000, 8.10^3$$

$$\Rightarrow$$
 K_{MC} = 3792.10⁶(Đ)

d. Chi phí tính toán của phương án 4.

- Khi tính toán vốn đầu tư xây dựng mạng điện tử chỉ tính đến giá thành cáp, máy biến áp và máy cắt điện khác nhau giữa các phương án, các phần giống nhau đã được bỏ qua không xét đến:

$$K = K_B + K_D + K_{MC}$$

- Tổn thất điện năng trong các phương án bao gồm tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

$$\Delta A = \Delta A_B + \Delta A_D$$

- Chi phí tính toán Z₄ của phương án :
 - + Vốn đầu tư:

$$K_4 = K_B + K_D + K_{MC} = (868 + 159,575 + 3792).10^6$$

 $\Rightarrow K_4 = 4819,575.10^6 \text{ (D)}$

+ Tổng tổn thất điện năng trong các TBA và đường dây:

$$\Delta A_4 = \Delta A_B + \Delta A_D = 343623 + 1070,7$$

$$\Rightarrow \Delta A_4 = 344694(kWh)$$

+ Chi phí tính toán:

$$Z_4 = (a_{vh} + a_{tc}).K_4 + C.\Delta A_4$$

$$\Rightarrow$$
 Z₄ = (0,1 + 0,2).4819,575.10⁶ + 1000.210933,265

$$\Rightarrow$$
 Z₄ = 1790,56.10⁶ (VNĐ)

3.3.5 Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án.

- Từ những kết quả tính được, ta có kết quả cho ở bảng

Tong nợ	o chi ueu kinn	te ky thuật của cac	e pnương an.
Phương án	Vốn đầu tư	Tổn thất điện	Chi phí tính toán
	(10^6 D)	năng (kWh)	(10^6 D)
Phương án 1	2891,36	540832	1408,24
Phương án 2	3325,94	536778	1342,68
Phương án 3	5681,57	344900	2049,37
Phương án 4	4819,57	344694	1790,56

Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án.

- Nhận xét:

Kết quả tính toán cho thấy phương án 1 và phương án 2 có tổn thất điện năng lớn hơn phương án 3 và 4 nhiều lên loại bỏ không lựa chọn. Trong hai phương án 3 và 4 thì phương án 3 và 4 thì phương án 4 có vốn đầu tư, tổn thất điện năng và chi phí tính toán nhỏ hơn phương án 3. Mặt khác, phương án 3 có nhiều chủng loại MBA hơn nên không tiện cho việc thay thế sửa chữa. Hơn nữa, phương án 3 có tổn thất điện năng lớn hơn phương án 4 nên về lâu dài trong quá trình vận hành sẽ không kinh tế bằng phương án 4.

Vậy, chọn phương án 4 làm phương án thiết kế.

3.4 Thiết kế chi tiết cho phương án được chọn.

3.4.1 Chọn dây dẫn từ TBATG về TPPTT.

- Đường dây cung cấp từ TBATG của hệ thống về TPPTT của nhà máy dài 10(km). Sử dụng đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép.
- Với mạng cao áp có T_{max} lớn, dây dẫn được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế J_{kt} . Tra bảng 4.1 (trang 143 TL2) với dây dẫn AC có thời gian sử dụng công suất lớn nhất $T_{max} = 6300(h)$ ta có $J_{kt} = 2,7(A/mm^2)$.
- Dòng điện tính toán chạy trên dây dẫn:

+
$$I_{\text{ttnm}} = \frac{S_{\text{ttnm}}}{2.\sqrt{3}U_{\text{dm}}} = \frac{3400,69}{2.\sqrt{3}.35} = 28,05(A)$$

+ Tiết diện kinh tế của cáp:

$$F_{kt} = \frac{I_{ttnm}}{J_{kt}} = \frac{28,05}{2,7} = 10,389(mm^2)$$

- + Chọn dây nhôm lõi thép tiết diện $35 (mm^2)$. Tra phụ lục bảng 2 TL5 với dây dẫn AC 35 có $I_{cp} = 175 (A)$.
- Kiểm tra dây dẫn theo sụ cố đứt một dây:

$$I_{sc} = 2.I_{ttnm} = 2.28,05 = 56,1(A) < I_{cp} = 175(A).$$

Vậy dây dẫn đã chọn thoả mãn điều kiện sự cố.

- Kiểm tra dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:
- + Với dây dẫn AC 35 có khoảng cách trung bình hình học giữa các dây $D_{tb} = 2(m)$, tra bảng 6 TL5 được $r_0 = 0.91(\Omega/km)$ và $x_0 = 0.445 (\Omega/km)$.

+
$$\Delta U = \frac{P_{\text{ttnm}}.R + Q_{\text{ttnm}}.X}{U_{\text{dm}}} = \frac{2418,93.0,91.10 + 2390,29.0,445.10}{2.35}$$


 $\Rightarrow \Delta U = 466,40 (V).$

Vì đường dây là lộ kép nên:

R=
$$\frac{r_0.l}{2}$$
; X = $\frac{x_0.l}{2}$
 $\Rightarrow \Delta U < \Delta U_{cp} = 5\%.U_{dm} = 1750(V).$

 $\Rightarrow \Delta U < \Delta U_{cp} = 5\%. U_{dm} = 1750(V).$ $\Rightarrow Dây dẫn được chọn thoả mãn điều kiện tổn thất điện áp cho phép.$ Vậy chọn dây AC – 35.

3.4.2 Tính toán ngắn mạch và lựa chọn các thiết bị điện.



Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch.

a. Sơ đồ nguyên lý.

TBATG: Trạm biến áp trung gian

TPPTT: Trạm phân phối trung tâm

TBAPX: Trạm biến áp phân xưởng

 MC_1 , MC_2 : Máy cắt đầu nguồn và cuối nguồn của đường dây cung cấp điện.

ĐDK: Đường dây trên không.

b. Sơ đồ thay thế.

HT: Hệ thống điện quốc gia

Z_d: Tổng trở của đường dây trên không.

Z_C: Tổng trở của cáp.

- Để lựa chọn, kiểm tra dây dẫn và các khí cụ điện cần phải tính toán 5 điểm ngắn mạch sau:

+ N: Điểm ngắn mạch trên thanh cái trạm PPTT để kiểm tra máy cắt và thanh góp.

+ N_i ($i = 1 \rightarrow 4$): Điểm ngắn mạch trên thanh cái TPPTT để kiểm tra cáp và thiết bị cao áp của mạng.

- Điện kháng của hệ thống điện được tính theo công thức:

$$X_{ht} = \frac{U_{tb}^2}{S_N} (\Omega)$$

Trong đó:

 S_N : Công suất của máy cắt MC_1 (ngắn mạch về phía hạ áp của máy biến áp trung áp hệ thống). $S_N = 250 (MVA)$.

 U_{tb} : Điện áp trung bình của đường dây, $U_{tb} = 1,05.U_{dm} = 1,05.35 = 36,75 (kV)$

- Điện trở và điện kháng của đường dây:

$$R = \frac{r_0 \cdot l}{2} (\Omega); X = \frac{x_0 \cdot l}{2} (\Omega)$$

Trong đó:

 r_0 , x_0 : Điện trở và điện kháng trên 1km dây dẫn (Ω/km).

1: Chiều dài đường dây (l=10km).

- Do ngắn mạch xa nguồn nên dòng ngắn mạch siêu quá độ I'' bằng dòng điện ngắn mạch ổn định I_{∞} nên ta có thể viết:

$$I_N = I'' = I_\infty = \frac{U_{tb}}{\sqrt{3}.Z_N}$$

Trong đó:

 Z_N : Tổng trở từ hệ thống điện đến điểm ngắn mạch cần tính (Ω) .

U_{tb}: Điện áp trung bình của đường dây.

- Trị số dòng ngắn mạch xung kích được tính theo biểu thức:

$$I_{xk} = 1.8. \sqrt{2}.I_N(kA).$$

Bảng 3.19: Thông số của đường dây trên không và cáp.

Đường	F	L	r_0	\mathbf{x}_0	R	X
cáp	(mm^2)	(m)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω)	(Ω)
TBATG-TPPTT	AC-35	10000	0,91	0,445	4,55	2,33
TPPTT-B ₁	3*50	162,5	0,494	0,14	0,040	0,011
TPPTT-B ₂	3*50	162,5	0,494	0,14	0,031	0,009
TPPTT-B ₃	3*50	162,5	0,494	0,14	0,154	0,044
TPPTT-B ₄	3*50	162,5	0,494	0,14	0,041	0,012

- Tính điểm ngắn mạch N tại thanh góp trạm phân phối trung tâm:

$$\begin{split} X_{ht} &= \frac{U_{tb}^2}{S_N} = \frac{36,75^2}{250} = 5,4(\Omega) \\ R &= R_{dd} = 4,55(\Omega) \\ X &= X_{ht} + X_{dd} = 5,4 + 2,23 = 7,63 \ (\Omega) \\ I_N &= \frac{U_{tb}}{\sqrt{3}.Z_N} = \frac{36,75}{\sqrt{3}.Z_N} = \frac{36,75}{\sqrt{3}.\sqrt{4,55^2 + 7,63^2}} = 2,39(kA) \\ I_{xk} &= 1,8\sqrt{2}.I_N = 1,8.\sqrt{2}.2,39 = 6,08(kA) \end{split}$$

- Tính điểm ngắn mạch N_1 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B_1 :

$$X_{ht} = \frac{U_{tb}^2}{S_N} = \frac{36,75^2}{250} = 5,4(\Omega)$$

$$R = R_{dd} + R_C = 4,55 + 0,04 = 4,59(\Omega)$$

$$X = X_{ht} + X_{dd} + X_C = 5,4 + 2,23 + 0,011 = 7,641(\Omega)$$

$$I_N = \frac{U_{tb}}{\sqrt{3}.Z_N} = \frac{36,75}{\sqrt{3}.\sqrt{4,59^2 + 7,641^2}} = 2,38 \text{ (kA)}$$

$$I_{xk} = 1,8\sqrt{2}.I_N = 1,8.\sqrt{2}.2,38 = 6,06 \text{ (kA)}$$

Bảng 3.20: Kết quả tính toán ngắn mạch.

Điểm ngắn mạch	$I_{N}(kA)$	$I_{xk}(kA)$
N	2,39	6,08
N_1	2,38	6,06
N ₂	2,38	6,06
N_3	2,36	6,00
N_4	2,38	6,06

3.4.3 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện.

1. Trạm phân phối trung tâm.

- Trạm phân phối trung tâm là nơi trực tiếp nhận điện từ hệ thống về để cung cấp điện cho nhà máy nên việc lựa chọn sơ đồ nối dây của trạm có ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an toàn cung cấp điện cho nhà máy. Do đó sơ đồ cần phải thoả mãn các điều kiện cơ bản như: đảm bảo cung cấp điện liên tục theo theo yêu cầu của phụ tải, rõ ràng và thuận tiện cho việc vận hành và xử lý sự cố, an toàn khi sửa chữa và hợp lý về mặt kinh tế trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
- Nhà máy đồng hồ đo chính xác được xếp vào hộ tiêu thụ loại II nên trạm phân phối của nhà máy được cung cấp bởi 2 đường dây nối với hệ thống 1 thanh góp có phân đoạn, liên lạc giữa 2 phân đoạn thanh góp bằng máy cắt hợp bộ. Trên mỗi phân đoạn thanh góp đặt 1 máy biến áp 3 pha năm trụ có cuộn tam giác hở báo chạm đất 1 pha trên cáp 35kV. Để chống sét truyền từ đường dây vào trạm đặt chống sét van trên các phân đoạn thanh góp. Máy biến dòng được đặt trên tất cả các lộ vào của trạm có tác dụng biến đổi dòng điện lớn (sơ cấp) thành dòng điện 5(A) để cung cấp cho các dụng cụ đo lường và bảo vệ.

a. Lựa chọn và kiểm tra máy cắt, thanh dẫn của trạm PPTT.

- Các máy cắt đặt tại TPPTT gồm có 2 máy cắt nối đường dây trên không cấp điện cho trạm và 2 phân đoạn thanh góp. Trên mỗi phân đoạn thanh góp có 4 máy cắt nối thanh góp với các tuyến cáp cấp điện cho 4 trạm biến áp phân xưởng. Một máy cắt nối giữ 2 phân đoạn thanh góp. Các máy cắt có nhiệm vụ đóng cắt mạch điện cao áp đồng thời cắt dòng điện phụ tải phục vụ cho công tác vận hành. Ngoài ra, máy cắt còn có chức năng cắt dòng ngắn mạch để bảo vệ các phần tử của hệ thống điện. Căn cứ vào các số liệu kỹ thuật đã tính được của nhà máy, chọn các tủ máy cắt hợp bộ của SIEMENS loại 8DC11 cách điện

SF6, không cần bảo trì. Hệ thống thanh góp đặt sẵn trong tủ có dòng điện định mức 1250(A).

- Các điều kiện chọn máy cắt 8DC11:
 - + Điện áp định mức: $U_{dmMC} = 36 \ge U_{dmnm} = 35 \text{ (kV)}.$
- + Dòng điện định mức: $I_{dmMC}=1250(A) \ge I_{lymax}=2.I_{ttnm}=2.28,05=56,1 (A)$
- + Dòng điện cắt định mức: $I_{\text{dmcắt}} = 25(kA) \ge I_N = 1,94(kA)$
- + Dòng điện ổn định cho phép: $i_{\text{dmôd}} = 63(kA) \ge i_{xk} = 4.94(kA)$
- Vì thanh dẫn chọn vượt cấp nên không cần kiểm tra ổn định động.

Bảng 3.21: Thông số máy cắt đặt tại TPPTT

Loại MC	Cách điện	$I_{dm}(A)$	$U_{dm}(kV)$	Icát (kA)	I _{cắt max} (kA)
8DC11	SF6	1250	36	25	63

b. Lựa chọn và kiểm tra BU.


- BU là MBA đo lường (biến điện áp) có chức năng biến đổi điện áp sơ cấp bất kì xuống 100(V) hoặc $100/\sqrt{3}$ cấp nguồn áp cho các mạch đo lường, điều khiển tín hiệu, bảo vệ.
- BU thường đấu theo sơ đồ Y/Y; V/V. Ngoài ra còn có loại BU3 pha 5 trụ $Y_0/Y_0/\Delta$ (đấu sao không, sao không, tam giác hở). Trong đó cuộn tam giác hở ngoài chức năng thông thường còn có nhiệm vụ báo chạm đất 1 pha. BU này thường dùng cho mạng trung tính cách điện (10kV, 35kV).
- BU được chọn theo điều kiện điện áp định mức:

 $U_{\text{dmBU}} \ge U_{\text{dm.m}} = 35(kV).$

Chọn loại BU 3 pha 5 trụ 4MS36, kiểu hình trụ do hãng Siemens chế tạo có các thông số như sau:

Bảng 3.22: Thông số kĩ thuật của BU loại 4MS36

Thông số kỹ thuật	4MS36
$U_{dm}(kV)$	36
U chịu đựng tần số công nghiệp 1 (kV)	70
U chịu đựng xung 1,2/50 μs (kV)	170
$U_{1dm}(kV)$	$35/\sqrt{3}$
$U_{2dm}(kV)$	$100/\sqrt{3}$
Tải định mức (VA)	400



Hình3.7: Sơ đồ ghép nối trạm phân phối trung tâm Tất cả các tủ hợp bộ đều của hãng Siemens, cách điện bằng SF6, loại DC11, không cần bảo trì. Dao cách ly có 3 vị trí: hở mạch, nối mạch và tiếp đất.

c. Lựa chọn và kiểm tra máy biến dòng điện BI:

- Máy biến dòng điện BI có chức năng biến đổi dòng điện sơ cấp có trị số bất kì xuống 5A (hoặc 1A và 10A) nhằm cấp nguồn dòng cho đo lường, tự động hoá và bảo vệ Rơ le.
- BI được chọn theo điều kiện:
 - + Diện áp định mức:

$$U_{\text{dmBI}} \ge U_{\text{dm,m}} = 35(kV)$$

+ Dòng điện sơ cấp định mức: Khi sự cố, MBA có thể quá tải 30% nên BI chọn theo dòng cưỡng bức qua máy biến áp có công suất lớn nhất trong mạng là 1000 (kVA).

$$I_{\text{dmBI}} \ge \frac{I_{\text{max}}}{1,2} = \frac{k_{\text{qtbt}}.S_{\text{dmBA}}}{1,2.\sqrt{3}.35} = \frac{1,3.1000}{1,2.\sqrt{3}.35} = 17,87(A)$$

Vậy, chọn BI loại 4ME16 kiểu hình trụ do hãng Siemens chế tạo có các thông số kĩ thuật như sau:

Bảng 3.23: Thông số kỹ thuật của BI loại 4ME16

<u> </u>	•
Thông số kỹ thuật	4ME16
$U_{dm}(kV)$	36
Uchịu đựng tần số công nghiệp 1(kV)	70
U chiu đựng xung 1,2/50 µs (kV)	170
$I_{1dm}(kA)$	5-1200
$I_{2dm}(A)$	1 hoặc 5
$I_{\text{ôd nhiệt}}(kA)$	80
I _{ôđ động} (kA)	120

d. Lựa chọn chống sét van.


- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ chống sét đánh từ đường dây trên không truyền vào TBA và TPP. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến: Với điện áp định mức của lưới điện, điện trở chống sét có trị số vô cùng không cho dòng điện đi qua, còn khi có điện áp sét thì điện trở giảm sét đến không, chống sét van tháo dòng điện xuống đất.
- Chống sét van được chế tạo ở nhiều cấp điện áp. Với nhà máy thiết kế, ta chọn chống sét van theo cấp điện áp $U_{dm.m}$ =35(kV).

Chọn loại chống sét van do hãng COOPER chế tạo có $U_{\rm dm}$ =36(kV), loại giá đỡ ngang AZLP 501 B36.


2. Trạm biến áp phân xưởng.

3 trạm biến áp phân xưởng B₁, B₂, B₄ mỗi trạm đặt 2 máy biến áp còn trạm B₃ đặt 1 MBA. Vì các trạm biến áp phân xưởng đặt không xa trạm PPTT nên ở phía cao áp chỉ cần đặt cầu dao và cầu chì. Dao cách ly dùng để cách ly MBA khi sửa chữa còn cầu chì dùng để bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho MBA. Phía hạ áp đặt Aptomat tổng và Aptomat nhánh, thanh cái hạ áp được phân


đoạn bằng Aptomat phân đoạn. Để hạn chế dòng ngắn mạch về phía hạ áp của trạm và đơn giản cho việc bảo vệ, chọn phương thức cho 2 MBA làm việc độc lập (aptomat phân đoạn của thanh cái hạ áp ở trạng thái cắt). Chỉ khi nào 1 MBA bị sự cố mới sử dụng Aptomat phân đoạn để cấp điện cho phụ tải của phân đoạn đi với MBA sự cố.



Hình 3.8: Sơ đồ tram biến áp phân x-ởng



Hình 3.9: Sơ đồ đấu nối trạm biến áp B3, đặt 1 MBA



Hình 3.10: Sơ đồ đấu nối các TBA đặt 2MBA: B1, B2, B4

a. Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly cao áp:

- Cầu dao hay còn gọi là dao cách ly có nhiệm vụ chủ yếu là cách ly phần mạng điện và không mạng điện, tạo khoảng cách an toàn trông thấy, phục vụ cho công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện. Dao cách ly cũng có thể đóng cắt dòng không tải của MBA nếu công suất máy không lớn lắm.
- Cầu dao được chế tạo ở mọi cấp điện áp nhưng ta sẽ dùng chung một loại dao cách ly cho tất cả các TBA để dễ dàng cho việc mua sắm lắp đặt và thay thế.
- Dao cách ly được chọn theo các điều kiện:
 - + Điện áp định mức: $U_{dmMC} \ge U_{dm.m} = 35(kV)$
 - + Dòng điện định mức: $I_{dmCL} \ge I_{lvmax} = 2.I_{ttnm} = 2.28,05 = 56,10$
 - + Dòng điện ổn định động cho phép: $I_{dmd} \ge I_{xk} = 6,08 \text{ (kA)}$

Chọn loại 3DC do hãng Siemens chế tạo với các thông số kỹ thuật sau:

Bảng 3.24: Thông số kỹ thuật của dao cách ly 3DC

U _{đm} (kV)	$I_{dm}(A)$	$I_{nt}(A)$	$I_{nmax}(kA)$
36	630	35	50

b. Lựa chọn và kiểm tra cầu chì cao áp:

- Cầu chì là thiết bị bảo vệ, có nhiệm vụ cắt đứt mạch điện khi có dòng điện lớn quá trị số cho phép đi qua. Nói cách khác, chức năng của cầu chì là bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Trong lưới điện cao áp $(U > 1000 \ V)$, cầu chì thường được dùng ở các vị trí:
 - + Bảo vệ MBA đo lường ở các cấp điện áp.
- + Kết hợp với cầu dao phụ tải thành máy cắt phụ tải để bảo vệ các đường dây trung áp.
- + Đặt phía cao áp của TBA phân phối để bảo vệ ngắn mạch cho MBA.
- Cầu chì được chế tạo theo nhiều kiểu và ở nhiều cấp điện áp khác nhau. Ở cấp điện áp trung áp và cao áp thường sử dụng loại cầu chì ống.
- Với các TBA B₃ có công suất không lớn lắm nên ta dùng chung 1 loại cầu chì để dễ dàng thay thế, lắp ráp và sửa chữa.
- Các điều kiện chọn cầu chì:

Điện áp định mức: $U_{\text{dmcc}} \ge U_{\text{dmm}} = 35 \text{ (kV)}$

Dòng điện đinh mức: Khi sư cố 1MBA thì máy còn lai có thể quá tải 30%:

$$I_{\text{dmCC}} \ge I_{\text{lvmax}} = \frac{k_{\text{qtbt}}.S_{\text{dmBA}}}{\sqrt{3}.35} = \frac{1,3.1000}{\sqrt{3}.35} = 21,4 \text{ (A)}$$

Dòng điện cắt định mức (chọn theo dòng ngắn mạch lớn nhất của MBA trên thanh cái):

$$I_{\text{dmc\'at}} \ge I_{\text{N3}} = 2.36 \text{ (kA)}$$

 $I_{dmc \acute{a}t} \geq I_{N3} \!=\! 2,\! 36 \; (kA)$ Chọn loại cầu chỉ ống cao do hãng Siemens chế tạo loại 3GD 1605 - 5B.

Bảng 3.25: Thông số kĩ thuật của cầu chì loại 3GD 1605 – 5B

U _{đm} (kV)	$I_{dm}(A)$	IcátNmin (A)	Icátn (kA)
36	25	120	31,50

Tính chọn cầu chì cho các TBA B₁, B₂, B₄ có công suất định mức $S_{dmB} = 630 \text{ (kVA)}$:

Điện áp định mức: $U_{dmCC} \ge U_{dmm} = 35(kV)$

Dòng điện định mức khi sự cố một MBA, máy còn lại có thể quá tải 30%.

$$I_{dmCC} \ge I_{lvmax} = \frac{k_{qtbt} \cdot SdmBA}{\sqrt{3}.35} = \frac{1,3.630}{\sqrt{3}.35} = 13,51(A)$$

Dòng điện cắt định mức: $I_{dmc st t} \geq I_{N1} = 3,29 \; (kA).$

Chọn cầu chì ống cao áp do hãng Siemens chế tạo loại 3GD1 603 – 5B có các thông số kỹ thuật sau:

Bảng 3.26: Thông số kỹ thuật của cầu chì loại 3GD1 603 – 5B

$U_{dm}(kV)$	$I_{dm}(A)$	I _{cắtNmin} (A)	I _{cắtN} (kA)
36	16	62	31,50

Lựa chọn và kiểm tra aptômát: c.

- Áptômát là thiết bị đóng cắt ha áp, có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Tuy nhiên so với cầu chì, áptômát có ưu điểm hơn hẳn cầu chì là khả năng làm việc chắc chắn, tin cây, an toàn, đóng cắt đồng thời 3 pha và khả năng tự động hoá cao nên aptomat dù đắt tiền vẫn ngày càng được sử dụng rộng rãi trong lưới điện ha áp công nghiệp cũng như lưới điện ánh sáng sinh hoạt.
- Áptômat tổng, áptômat phân đoạn và áptômat nhánh đều chọn dùng các áptômat không khí do hãng Merlin Gerlin chế tạo.
- Với tram 1 MBA đặt 1 áptômat tổng và 1 áptômat nhánh.
- Với tram 2 MBA đặt 2 tủ áptômat tổng và một tủ áptômat phân đoạn là 2 tủ áptômat nhánh.

60

- Áptômat tổng và các áptômat phân đoạn được chọn theo các điều kiện:
 - Điện áp định mức: $U_{dmA} \ge U_{dmm} = 0.8(kV)$

$$+ \qquad \text{Dòng điện định mức: } I_{\text{dmA}} \geq I_{\text{lvmax}} = \frac{k_{\text{qtbt}}.S_{\text{dmBA}}}{\sqrt{3}.U_{\text{dmm}}}$$

* Với TBA
$$B_3$$
 có $S_{dmB} = 1000(kVA)$
 $1.3.1000$

$$I_{\text{dmA}} \ge I_{\text{lvmax}} = \frac{1,3.1000}{\sqrt{3}.0,38} = 1975,14(A)$$

* Với TBA
$$B_1$$
, B_2 , B_4 có $S_{dmB} = 630(kVA)$

$$I_{dmA} \ge I_{lvmax} = \frac{1,3.630}{\sqrt{3}.0,38} = 1244,34(A)$$

Bảng 3.27: Kết quả chọn áptômat tổng và aptomat phân đoạn:

Tên trạm	Loại	Số lượng	$U_{dm}(V)$	$I_{dm}(A)$	IcátN (A)	Số cực
\mathbf{B}_3	M20	1	390	2000	55	3
B_1, B_2, B_4	M12	3	690	1250	40	3

- Áptômat nhánh được chọn theo các điều kiện:
 - + Điện áp định mức: $U_{dmA} \ge U_{dmm} = 0.38(kV)$
 - + Dòng điện định mức:

$$I_{dmA} \ge I_{tt} = \frac{S_{ttpx}}{n\sqrt{3}.U_{dmm}}$$

Trong đó:

n: Số áptômat nhánh đưa điện về phân xưởng.

+ Kết quả lựa chọn Áptômat nhánh ghi trong bảng 3.28

Bảng 3.28: Kết quả lựa chọn áptômat nhánh loại 4 cực của Merlin Gerlin.

cuu Memm Germi								
Tên phân xưởng	S _{tt}	I _{tt}	Loại	Số	U_{dm}	I_{dm}	I _{cắtN}	
	(kVA)	(A)		lượng	(V)	(A)	(kA)	
Phân xưởng tiện cơ khí	929,86	706,39	C801N	2	690	800	25	
Phân xưởng dập	1107,34	841,21	C1001N	2	690	1000	25	
Phân xưởng lắp ráp số 1	495,16	376,16	NS400N	2	690	400	10	
Phân xưởng lắp ráp số 2	548,28	416,51	NS630N	2	690	630	10	
Phân xưởng sửa chữa cơ	140,86	214,01	NS250N	1	690	250	8	
khí								
Phòng TN trung tâm	219,22	333,07	NS400N	1	690	400	10	
Phòng thực nghiệm	542,96	824,94	C1001N	1	690	1000	25	
Trạm bơm	115,29	87,58	C100E	2	500	100	7,5	
Phòng thiết kế	164,75	250,31	NS400N	1	690	400	10	

d. Lựa chọn thanh góp.

- Thanh góp là nơi nhận điện năng từ nguồn cung cấp đến và phân phối điện năng cho các phụ tải tiêu thụ. Thanh góp là phần tử cơ bản của thiết bị phân phối. Thanh góp còn được gọi là thanh cái hoặc thanh dẫn.

- Tùy theo dòng phải tải mà thanh dẫn có cấu tạo khác nhau. Khi dòng nhỏ thì dùng thanh cứng hình chữ nhất, khi dòng lớn thì dùng thanh dẫn ghép từ 2 hay 3 thanh dẫn chữ nhật đơn trên mỗi pha. Nếu dòng điện quá lớn thì dùng thanh dẫn hình máng để giảm hiệu ứng mặt ngoài và hiệu ứng gần đồng thời tăng khả năng làm mát cho chúng.
- Các thanh dẫn được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép.

Dòng điện cưỡng bức tính với TBA B_2 có $S_{tt} = 1248,20(kVA)$

$$k_1.k_2.I_{cp} \ge I_{cb} = \frac{S_{tt}}{\sqrt{3}.U_{dmm}} = \frac{1248,20}{\sqrt{3}.0,38} = 1896,44 \text{ (A}$$

Trong đó:

 $k_1=1$: Với thanh góp đặt đứng

k₂=1: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt môi trường

 $I_{cp} \geq I_{cb} = (A)$ \rightarrow

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện hình chữ nhật có kích thước 80x6 (mm*mm), mỗi pha ghép 2 thanh với $I_{cp} = 2110(A)$.

Kiểm tra cáp đã chọn.

Để đơn giản, ở đây ta chỉ cần kiểm tra với tuyến cáp có dòng ngắn mạch lớn $nh\hat{a}t: I_{N1} = 2.38(kA)$.

Kiểm tra tiết diện cáp đã chọn theo điều kiện ổn định nhiệt:

$$F \ge \alpha . I_{\infty} \sqrt{t_{qd}}$$

Trong đó:

 $\alpha = 6$: Hê số nhiệt đô của cáp lõi đồng.

I_∞: Dòng ngắn mạch ổn định

Thời gian quy đổi, xác định như tổng thời gian tác động của bảo vệ chính đặt tại nhà máy cắt điện gần điểm sự cố với thời gian tác động toàn phần của máy cắt điện.

$$t_{ad} = f(\beta'', t)$$

 $\begin{array}{ll} t_{\text{qd}} = f(~\beta\text{''},~t) \\ t: & \text{Thời gian tồn tại ngắn mạch, lấy } t = 0,5(s). \end{array}$

$$\beta" = \frac{I"}{I_{\infty}}$$


Vì ngắn mạch là xa nguồn nên $I_N = I''_{\infty} = I_{\infty} \implies \beta'' = 1$.

Tra đồ thị trang 109 TL VI tìm được $t_{qd} = 0,4$.

⇒ Tiết diện ổn định nhiệt của cáp:

$$F \ge \alpha . I_{\infty} \sqrt{t_{qd}} = 6.2,38. \sqrt{0,4} = 9,03 \text{ (mm}^2)$$

Vây chon cáp 50mm² là hợp lý.




Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp toàn nhà máy

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ.

Phân xưởng sửa chữa cơ khí có diện tích 2250(m²), gồm 69 thiết bị được chia thành 5 nhóm. Công suất tính toán của phân xưởng là 140,86(kVA), trong đó có 29,25(kW) sử dụng cho hệ thống chiếu sáng. Để cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí ta sử dụng sơ đồ hỗn hợp. Điện năng từ TBA B₂ được đưa về tủ phân phối của phân xưởng. Trong tủ phân phối đặt 1 Áptômat tổng và 6 Áptômat nhánh cấp điện cho 5 tủ động lực và một tủ chiếu sáng. Từ tủ phân phối đến các tủ động lực và tủ chiếu sáng sử dụng sơ đồ hình tia để thuận tiện cho việc quản lý và vận hành. Mỗi tủ động lực cấp điện cho một nhóm phụ tải theo sơ đồ hỗn hợp, các phụ tải có công suất lớn và quan trọng sẽ nhận điện trực tiếp từ thanh cái của tủ, các phụ tải có công suất bé và ít quan trọng hơn được ghép thành các nhóm nhỏ để nhận điện từ tủ theo sơ đồ liên thông (xích). Để dễ dàng thao tác và tăng thêm độ tin cây khi cung cấp điện, tại các đầu vào và ra của tủ đều đặt các aptômat làm nhiệm vụ đóng cắt, bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho các thiết bị trong phân xưởng. Tuy nhiên giá thành của tủ sẽ đắt hơn khi dùng cầu dao và cầu chì, song đây cũng là xu hướng thiết kế cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp hiện đại.

- 4.1 Lựa chọn các thiết bị cho tủ phân phối.
- 4.1.1 Lựa chọn aptômat cho tủ phân phối.



Các aptômat được chọn theo điều kiện tương tự như đã trình bày ở mục 3.4.3 phần 2.c chương III. Nhận thấy các nhóm có công suất tương đối bằng nhau. Nhóm máy 2 có dòng điện tính toán và dòng điện đỉnh nhọn là lớn nhất trong 5 nhóm nên ta sẽ chọn áptômát nhánh của tủ theo các điều kiện yêu cầu của nhóm 2.Kết quả lựa chọn aptômat của Merin Gerin cho tủ phân phối ghi ở bảng 4.1.

Daily 4.1. Ke	Bang 4.1. Ket qua iua chọn aptomat của Merin Gerin cho tu p									
Tuyến cáp	$I_{tt}(A)$	Loại	$I_{dm}(A)$	$U_{dm}(A)$	I _{cắt} (kA)	Số cực				
Aptômat tổng	208,33	NS250N	250	690	10	4				
TPP – TĐL1	49,818	C60N	63	440	6	4				
TPP – TĐL2	32,834	C60N	63	440	6	4				
TPP – TĐL3	47,192	C60N	63	440	6	4				
TPP – TĐL4	57,64	C60N	63	440	6	4				
TPP - TĐI 5	25.03	C60N	63	440	6	4				

Bảng 4.1: Kết quả lựa chọn aptômat của Merin Gerin cho tủ phân phối

4.1.2 Chọn cáp từ TBA B2 về tủ phân phối của phân xưởng.

- Phân xưởng sửa chữa cơ khí là hộ tiêu thụ loại 3 có:

$$I_{\text{max}} = \frac{S_{\text{ttpx}}}{\sqrt{3}.U_{\text{dm}}} = \frac{140,86}{\sqrt{3}.0,38} = 214(A)$$

- Vì chỉ có một cáp đi trong rãnh nên điều kiện chọn cáp là:

$$I_{cp} \ge I_{max} = 214 (A)$$

Tra phụ lục V.12 TL2 chọn cáp đồng hạ áp 4 ruột, cách điện PVC do hãng LENS chế tạo loại 3*70+50 có $I_{cp}=254$ (A) đặt trong hào cáp.

- Trong tủ hạ áp của TBA \dot{B}_2 , ở đầu đường dây đến tủ phân phối đã đặt 1 aptômat loại NS250N do hãng Merin Gerin chế tạo có $I_{dmA} = 250$ (A).
- Kiểm tra cáp theo điều kiện phối hợp với thiết bị bảo vệ khi bảo vệ bằng aptômat:

$$I_{cp} \ge \frac{I_{kddt}}{1.5} = \frac{1,25.I_{dmA}}{1.5} = \frac{1,25.250}{1.5} = 208,33(A)$$

Vậy tiết diện cáp đã chọn là hợp lý.

4.1.3 Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực.

Các đường cáp từ tủ phân phối (TPP) đến các tủ động lực (TĐL) được đặt trong rãnh cáp nằm dọc tường phía trong và bên cạnh lối đi lại của phân xưởng. Cáp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép, kiểm tra phối hợp với các thiết bị bảo vệ và điều kiện ổn định nhiệt khi có ngắn mạch. Do chiều dài cáp không lớn nên có thể bỏ qua không cần kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép.

- Điều kiện chọn cáp:

$$k_{hc}.I_{cp} \geq \, I_{tt}$$

Trong đó:

 I_{tt} : Dòng điện tính toán của nhóm phụ tải (A)

I_{cp}: Dòng điện phát nóng cho phép.

 k_{hc} :Hệ số hiệu chỉnh, lấy $k_{hc} = 1$.

- Điều kiện kiểm tra cáp phối hợp với thiết bị bảo vệ khi bảo vệ bằng aptômat:

$$I_{cp} \ge \frac{I_{kddt}}{1.5} = \frac{1.25.I_{dmA}}{1.5}$$

Chọn cáp từ tủ phân phối đến tủ động lực I (cho nhóm 2)

Cáp được bảo vệ bằng áptômát C60N có $I_{dm} = 63A$ (kết quả tính phần trên)

$$I_{ttNhom1} = 49,818 A$$

Theo điều kiên ta có:

$$\frac{\mathrm{I}_{\mathit{KDnhiet}}}{\mathrm{I}_{\mathit{cn}}} \leq \alpha_{1} \Longrightarrow \mathrm{I}_{\mathit{cp}} \geq \frac{\mathrm{I}_{\mathit{KDnhiet}}}{\alpha_{1}} = \frac{1,25.\mathrm{I}_{\mathit{dmA}}}{\alpha_{1}} = \frac{1,25.63}{1,5} = 52,5\mathrm{A}$$

Vậy ta chọn cáp đồng 4 lõi cách điện PVC do hãng LENS chế tạo có mã hiệu $4G10\,$ có $\,{\rm I_{cp}}=87\,$ A

Kiểm tra lại theo điều kiện phát nóng cho phép

Cáp được đặt trong hào cáp và đi riêng từng tuyến nên $k_{hc} = 1$

$$k_1.k_2.I_{cp} = 87 \text{ A} \ge I_{lvmax} = I_{ttNhom1} = 49,818 \text{ A}$$

→ Chọn cáp 4G10 cách điện PVC.

Các tuyến cáp khác được chọn tương tự, kết quả ghi trong bảng sau :

Nhận thấy rằng tổng công suất phụ tải tính toán của các nhóm khá đồng đều nên ta có thể chọn cùng một loại cáp cho tất cả các nhóm, nhhư vậy sẽ thuận tiện cho việc mua bán và thay thế, sửa chữa khi cần thiết.

Tuyến Cáp	I_{tt}	I _{KDnhiet} /1,5	Loại cáp	I_{cp}
Tuyen Cap	[A]	[A]	$[mm^2]$	[A]
TPP - TĐL1	49,818	52,5	4G10	87
TPP - TĐL2	57,641	52,5	4G10	87
TPP - TĐL3	32,834	52,5	4G10	87
TPP - TĐL4	25,029	52,5	4G10	87
TPP - TĐL5	47,192	52,5	4G10	87


Bảng 4.2 - Kết quả chọn cáp từ TPP đến các TĐL

4.2 Tính toán ngắn mạch phía hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí để kiểm tra cáp và aptômat.


- Khi tính toán ngắn mạch phía hạ áp, ta xem MBA B_2 là nguồn (được nối với hệ thống vô cùng lớn) nên điện áp trên thanh cái cao áp của trạm được coi là không đổi khi ngắn mạch: $I_N = I^{"} = I_{\infty}$. Giả thiết này sẽ làm cho dòng ngắn mạch tính toán được lớn hơn thực tế nhiều bởi rất khó có thể giữ được điện áp trên thanh cái của TBAPX không thay đổi khi xảy ra ngắn mạch sau MBA. Tuy nhiên, nếu với dòng ngắn mạch này mà các thiết bị được chọn thoả mãn điều

kiện ổn định động và ổn định nhiệt thì chúng hoàn toàn có thể làm việc tốt trong điều kiện thực tế. Để giảm nhẹ khối lượng tính toán, ở đây ta chỉ kiểm tra với tuyến cáp có khả năng xảy ra sự cố nặng nề nhất. Khi cần thiết có thể kiểm tra thêm các tuyến cáp còn nghi vấn, việc tính toán cũng tiến hành tương tự.

- Sơ đồ nguyên lý thay thế cho sơ đồ đi dây từ $TBA B_2$ cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, phân xưởng dập như hình 4.2. Trong đó:
- + Phân xưởng SCCK nhận điện từ thanh góp 1 (TG_1) của trạm B_2 .
- + A₁ nối giữa MBA B₂ và TG₁.
- + A_2 đặt ở đầu và cuối đường cáp C_1 nối với 2 thanh góp TG_1 và TG_2 .
- + TG₂ đặt trong tủ phân phối của phân xưởng SCCK.
- + A_3 là aptômat đặt ở đầu và cuối đường cáp C_2 nhận điện từ tủ phân phối cấp điện cho tủ động lực 4 (TĐL₄). Tủ động lực 4 có dòng điện tính toán lớn nhất nên có khả năng xảy ra sự cố nặng nề nhất.



Hình 4.2: Sơ đồ nguyên lý



4.2.1 Các thông số của sơ đồ thay thế.

Các thông số kỹ thuật của cáp được tra từ PL V.12 và V.13 TL2. Các thông số của aptômat tra từ PL3.5, 3.6, 3.54 TL3/

- Điện trở và điện kháng của MBA B₂:

$$\begin{split} S_{dm} &= 630 \text{ (kVA)} \\ \Delta P_n &= 6,21 \text{ (kW)} \\ U_n\% &= 5,5\% \\ R_B &= \frac{\Delta P_n.U_{dm}^2}{S_{dm}^2} = \frac{6,21.0,4^2}{630^2}.10^6 = 2,5 \text{ (m}\Omega) \\ X_B &= \frac{U_n\%.U_{dm}^2}{S_{dm}} = \frac{5,5.0,4^2}{630}.10^4 = 13,97 \text{ (m}\Omega) \end{split}$$

- Thanh góp TBA phân xưởng (TG1): Thanh dẫn bằng đồng hình chữ nhật, có sơn kích thước (60×10) mm²,

Mỗi pha đặt 3 thanh

Chiều dài : l = 1 m

Khoảng cách trung bình hình học D = 100 m

Tra PL4.11 (TL1), tìm được:

$$r_0 = 0.031 \text{m}\Omega/\text{m} \rightarrow R_{TG1} = \frac{1}{3}.r_0.1 = \frac{1}{3}.0.031.1 = 0.010 \text{ m}\Omega$$

$$x_0 = 0.102 \text{m}\Omega/\text{m} \rightarrow X_{TG1} = \frac{1}{3}.x_0.1 = \frac{1}{3}.0,102.1 = 0.034 \text{m}\Omega$$

Thanh góp tủ phân phối - TG2:

Thanh dẫn bằng đồng hình chữ nhật, có sơn kích thước (25×3) mm²,

Chiều dài : l = 1 m

Khoảng cách trung bình hình học D = 100 m

Tra PL4.11 (TL1), tìm được:

$$r_0 = 0.268 \text{m}\Omega/\text{m} \rightarrow R_{TG1} = r_0.1 = 0.268.1 = 0.268 \text{ m}\Omega$$

$$X_0 = 0.179 \text{m}\Omega/\text{m} \rightarrow X_{TG1} = X_0.1 = 0.179.1 = 0.179 \text{ m}\Omega$$

Điện trở và điện kháng của aptômat:

Điện trở và điện kháng của áptômát :

Tra PL 3.12 và PL 3.13 (TL1), tìm được

Áptômát loại NS250N:
$$R_{A2} = 0.36 \text{ m}\Omega$$
 ; $X_{A2} = 0.28 \text{ m}\Omega$; $R_{T2} = 0.6 \text{ m}\Omega$

Áptômát loại C60N(A₃), C60a(A₄):
$$R_{A3} = R_{A4} = 2,35 \text{ m}\Omega$$

$$X_{A3} = X_{A4} = 1,30 \text{ m}\Omega$$

$$R_{T3} = R_{T4} = 1.0 \text{ m}\Omega$$

Cáp tiết diện $3\times70+35 \text{ mm}^2$ - C_1 :

Chiều dài : 1 = 123 m

Có:
$$\begin{aligned} & r_0 = 0,268 \text{ m}\Omega/\text{m} & \to R_{\text{C1}} = r_0.1 = 0,268.123 = 32,964 \text{ m}\Omega \\ & x_0 = 0,15 \text{ m}\Omega/\text{m} & \to X_{\text{C1}} = x_0.1 = 0,15.123 = 18,45 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

Cáp tiết diện 4G10 mm² - C₂:

Chiều dài : l = 47 m (khoảng cách từ TPP đến TĐL xa nhất)

Có:
$$\begin{array}{ccc} r_0 = 1,83 \text{ m}\Omega/m & \rightarrow R_{C2} = r_0.1 = 1,83.47 = 86,01 \text{ m}\Omega \\ x_0 = 0,10 \text{ m}\Omega/m & \rightarrow X_{C2} = x_0.1 = 0,10.47 = 4,7 \text{ m}\Omega \end{array}$$

Tính ngắn mạch tại N₁:

$$R_1 = R_B + R_{TG1} + 2.R_{A2} + 2.R_{T2} + R_{C1} =$$

=2.5+ 0.01 + 2.0.36+ 2.0.6 + 32,964

$$= 36,317 \text{ m}\Omega$$

$$X_1 = X_B + X_{TG1} + 2.X_{A2} + X_{C1} =$$

$$= 13,97 + 0,034 + 2.0,28 + 18,45 = 26,084 \text{ m}\Omega$$

$$\Rightarrow Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2} = \sqrt{36,317^2 + 26,084^2} = 44,713 \text{ m}\Omega$$

$$I_{N1} = \frac{U}{\sqrt{3}.Z_1} = \frac{400}{\sqrt{3}.44,713} = 5,164 \text{ kA}$$

$$i_{xkN1} = \sqrt{2}.1,3.I_N = \sqrt{2}.1,3.5,164 = 9,494 \text{ kA}$$

- ightarrow Kiểm tra áptômát loại NS250N có $I_{cătN}$ = 8 kA > 6,164 kA Vậy các áptômát đã chọn đều thoả mãn điều kiện ổn định động .
- → Kiểm tra cáp tiết diện 3×70+35 mm²:

Tiết diện ổn định nhiệt của cáp

$$F \ge \alpha I_{\infty} \cdot \sqrt{t_{qd}} = 6.5,164 \cdot \sqrt{0,2} = 13,856 \text{ mm}^2$$

Vậy chọn cáp 3×70+35 mm² là hợp lý

Tính ngắn mạch tại N2:

$$\begin{split} R_2 &= R_1 + 2.R_{A3} + 2.R_{T3} + R_{C2} = \\ &= 36,317 + 2.2,35 + 2.1,0 + 86,01 \\ &= 129,027 \text{ m}\Omega \\ X_2 &= X_B + X_{TG1} + 2.X_{A2} + 2.X_{A3} + X_{C1} + X_{C2} = \\ &= 26,084 + 2.1,30 + 4,7 \\ &= 33,384 \text{ m}\Omega \\ \Rightarrow Z_2 &= \sqrt{R_2^2 + X_2^2} = \sqrt{129,027^2 + 33,384^2} = 133,276 \text{ m}\Omega \\ I_{N2} &= \frac{U}{\sqrt{3}.Z_2} = \frac{400}{\sqrt{3}.133,276} = 1,733 \text{ kA} \\ i_{xkN1} &= \sqrt{2}.1,3.I_N = \sqrt{2}.1,3.1,733 = 3,186 \text{ kA} \end{split}$$

 \rightarrow Kiểm tra áptômát loại C60a có $I_{cătN} = 3$ kA.

Vậy các áptômát đã chọn đều thoả mãn điều kiện ổn định động.

→ Kiểm tra cáp tiết diện 4G10 mm²:

Tiết diện ổn định nhiệt của cáp

$$F \ge \alpha I_{\infty} \cdot \sqrt{t_{qd}} = 6.1,733.\sqrt{0,2} = 4,65 \text{ mm}^2$$

Vậy chọn cáp 4G10 mm² là hợp lý.

4.3 Lựa chọn thiết bị trong các tủ động lực và dây dẫn đến các thiết bị của phân xưởng.

Tất cả dây dẫn trong xưởng chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi cách điện PVC do hãng LENS chế tạo và được đặt trong ống thép có đường kính 3/4".

Chọn cáp cho nhóm phụ tải 1

□ Cáp từ tủ ĐL1 đến Máy tiện ren (ký hiệu trên mặt bằng :13).

Có :
$$P_{dm} = 10,00 \, \text{ kW và } I_{dm} = 25,32 \, \text{ A}.$$
 $I_{dn} = 6.I_{dm}$

Theo điều kiện kiểm tra ta có (theo các CT 6.2 và 6.3):

$$\begin{split} &\frac{I_{KDnhiet}}{I_{cp}} \leq \alpha_1 \Rightarrow I_{cp} \geq \frac{I_{KDnhiet}}{\alpha_1} = \frac{1,25.I_{dmA}}{\alpha_1} = \frac{1,25.30}{1,5} = 25A \\ &\frac{I_{KDdientu}}{I_{cp}} \leq \alpha_2 \Rightarrow I_{cp} \geq \frac{I_{KDdientu}}{\alpha_2} = \frac{1,25.I_{dn}}{\alpha_2} = \frac{1,25.5.25,32}{4,5} = 35,17 \, A \end{split}$$

Vậy chọn cáp loại 4G2,5 có $I_{cp} = 41$ A

Kiểm tra điều kiện phát nóng: $k_1.k_2.I_{cp} = 41 \text{ A} \ge I_{lvmax} = I_{dm} = 25,32 \text{ A}$

→ Chọn cáp 4G2,5 cách điện PVC.

Tính toán hoàn toàn tương tự ta sẽ chọn được cáp dẫn tới các thiết bị như trong bảng


Bảng 4.4: Kết quả lựa chọn aptômat trong các tủ động lực và cáp đến các thiết bị.

	Tên nhóm Kí		Ph	ụ tải	Dây Dẫn Áp			Áptôma	Aptôm <u>á</u> t	
	và thiết bị	hiệu	P_{dm}	$I_{ m dm}$	F	I_{cp}	Mã	I _{dm}	I _{KDnh} /1,5	I _{KDdt} /4,5
TT			(kW)	(A)	(mm ²)	(A)	Hiệu	(A)	(A)	(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nhóm 1									
	Máy cưa									
1	kiểu đai	1	1	2,53	4G1,5	31	C60a	15	12,50	3,52
2	Khoan bàn	3	0,65	1,65	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,29


I	<u> </u>							İ		
3	Máy mài thô	5	2,8	7,09	4G1,5	31	C60a	15	12,50	9,85
			9 -	. , ,	- 9-				, , , ,	
	Máy khoan									
4	đứng	6	2,8	7,09	4G1,5	31	C60a	15	12,50	9,85
_	Máy bào	7	4.5	11 40	401.5	2.1	C(0-	20	16.67	15.02
5	ngang Máy xọc	7 8	4,5 2,8	11,40 7,09	4G1,5 4G1,5	31	C60a C60a	20 15	16,67 12,50	15,83 9,85
	Way Age	0	2,0	7,07	401,3	31	Cooa	13	12,50	7,03
7	Máy tiện ren	12	8,1	20,51	4G1,5	31	C60a	30	25,00	28,49
8	Máy tiện ren	13	10	25,32	4G2,5	41	C60a	35	29,17	35,17
9	Máx tiôn ron	14	14	25.45	4G4	53	C60a	63	52.50	40.24
9	Máy tiện ren TĐL1	14	46,65	35,45 118,13	4G4 4G10	33	C60N	0.3	52,50	49,24
	Nhóm 2		40,03	110,13	4610		Coon			
	14110111 2									
1	Cầu trục	19	12,1	30,64	4G4	53	C60a	63	52,50	42,56
	Máy khoan	22	0.05	2.15	401.5	2.1	C(0-	1.5	12.50	2.00
2	bàn	22	0,85	2,15	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,99
	Bể dầu có									
3	tăng nhiệt	26	2,5	6,33	4G1,5	31	C60a	15	12,50	8,79
4	Máy cạo	27	1	2,53	4G1,5	31	C60a	15	12,50	3,52
5	Máry madi 4h â	20	2.0	7.00	401.5	2.1	C(0 ₀	15	12.50	0.05
3	Máy mài thô Máy nén cắt	30	2,8	7,09	4G1,5	31	C60a	13	12,50	9,85
6	liên hợp	31	1,7	4,30	4G1,5	31	C60a	15	12,50	5,98
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								,	,
7	Máy mài phá	33	2,8	7,09	4G1,5	31	C60a	15	12,50	9,85
8	Quạt lò rèn Máy khoan	34	1,5	3,80	4G1,5	31	C60a	15	12,50	5,28
9	dứng	38	0,85	2,15	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,99
	TĐL2		26,1	66,09	4G10		C60N		,	
	Nhóm 3									

	1									
	Bể khử dầu									
1	mỡ	55	3	7,60	4G1,5	31	C60a	15	12,50	10,55
	Lò điện để		_				~			
2	luyện khuôn Lò điện để	56	5	12,66	4G1,5	31	C60a	30	25,00	17,58
	nấu chảy									
3	babít	57	10	25,32	4G2,5	41	C60a	35	29,17	35,17
	Lò điện để			0.06	404 5		9.60		40.50	10.01
4	mạ thiếc	58	3,5	8,86	4G1,5	31	C60a	15	12,50	12,31
5	Quạt lò đúc đồng	60	1,5	3,80	4G1,5	31	C60a	15	12,50	5,28
	Máy khoan		1,5	3,00	101,5	J1	2004	10	12,50	2,20
6	bàn	62	0,65	1,65	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,29
	Máy uống									
	các tấm									
7	mỏng	64	1,7	4,30	4G1,5	31	C60a	15	12,50	5,98
8	Máy mài phá Máy hàn	65	2,8	7,09	4G1,5	31	C60a	15	12,50	9,85
9	điểm	66	12,5	31,65	4G4	53	C60a	63	52,50	43,96
										-)
				,					,	- 9
				,					,	2 92 2
	TDI 2									
	TĐL3		40,65	102,94	4G10		C60N			
	TĐL3									
	<u>Nhóm 4</u> Máy mài									
1	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn		40,65	102,94	4G10		C60N			
1	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng	9				31		15	12,50	9,85
1 2	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn		40,65 2,8	102,94	4G10		C60N		12,50	9,85
	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay	9	40,65	7,09	4G10 4G1,5	31	C60N	15		
	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay	9	40,65 2,8	7,09	4G10 4G1,5	31	C60N	15	12,50	9,85
3	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay răng Máy phay vạn năng	9 10 11	40,65 2,8 4,5	7,09 11,40 17,73	4G10 4G1,5 4G1,5	31 31 31	C60a C60a C60a	15 20 30	12,50 16,67 25,00	9,85 15,83 24,62
2	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay răng Máy phay	9	40,65 2,8 4,5	7,09 11,40	4G10 4G1,5 4G1,5	31	C60N C60a C60a	15	12,50	9,85
3	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay răng Máy phay vạn năng	9 10 11	40,65 2,8 4,5	7,09 11,40 17,73	4G10 4G1,5 4G1,5	31 31 31	C60a C60a C60a	15 20 30	12,50 16,67 25,00	9,85 15,83 24,62
3 4	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay răng Máy phay vạn năng Mày tiện ren	9 10 11 15	2,8 4,5 7 4,5	7,09 11,40 17,73 11,40	4G10 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5	31 31 31 31	C60a C60a C60a C60a	15 20 30 20	12,50 16,67 25,00 16,67	9,85 15,83 24,62 15,83
3	Nhóm 4 Máy mài tròn vạn năng Máy phay răng Máy phay vạn năng	9 10 11	40,65 2,8 4,5	7,09 11,40 17,73	4G10 4G1,5 4G1,5	31 31 31	C60a C60a C60a	15 20 30	12,50 16,67 25,00	9,85 15,83 24,62

			I			İ		İ		[[
	Máy khoan									
7	dứng	18	0,85	2,15	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,99
,	uung	10	0,02	2,10	101,0	31	2004	10	12,00	
	TĐL4		49,65	123,19	4G2,5		C60N			
	Nhóm 5				Í					
	Bể ngâm									
	dung dịch				464.	2.4	9.60		10.70	40.77
1	kiềm	41	3	7,60	4G1,5	31	C60a	15	12,50	10,55
	Bể ngâm n-	40	2	7 60	401.5	2.1	0.60	1.5	10.50	10.55
2	ớc nóng	42	3	7,60	4G1,5	31	C60a	15	12,50	10,55
	Máy cuộn	1.0	1.0	2.04	401.5	2.1	000	1.5	12.50	4.22
3	dây	46	1,2	3,04	4G1,5	31	C60a	15	12,50	4,22
) <i>(</i> ()									
4	Máy cuộn	47	1	2 52	4G1,5	31	C60a	15	12,50	3,52
4	dây	4/	1	2,53	401,3	31	Coua	13	12,30	3,32
	Bể ngâm									
5	tẩm có tăng nhiệt	48	3	7,60	4G1,5	31	C60a	15	12,50	10,55
3	mnçt	70	3	7,00	701,3	31	Cooa	13	12,30	10,55
6	Tủ sấy	49	3	7,60	4G1,5	31	C60a	15	12,50	10,55
	1 6. 56.	.,		,,,,,					12,00	10,00
	Máy khoan									
7	bàn	50	0,65	1,65	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,29
				,	,				,	,
8	Máy mài thô	52	2,5	6,33	4G1,5	31	C60a	15	12,50	8,79
	Bàn thử thiết									
9	bị điện	53	7	17,73	4G1,5	31	C60a	30	25,00	24,62
	Chỉnh lu sê-									
10	lê-nium	69	0,6	1,52	4G1,5	31	C60a	15	12,50	2,11
	TĐL5		24,95	63,18	4G10		C60N			



Hình 4.6: Sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện phân xưởng sửa chữa cơ khí.



Hình 4.7: Sơ đồ mặt bằng phân xưởng sửa chữa cơ khí.