

# 第7章 机械运转速度波动的调节

7-1 机械运转速度波动调节的目的和方法

机械设计基础主要研究机械中的常用机构和通用零件的工作原理、结构特点、基本的设计理论和方法。

- 机械在外力作用下运转,驱动力所作之功为输入功,阻力 所作之功为输出功。
- 能量守恒定律:任一时段,输入功与输出功之差等于动能的增量。
- 若任一时段均有输入功等于输出功,则动能增量始终为零,机械的主轴保持匀速转动。这是一种理想情况。
- 某一时段:
  - 若输入功大于输出功,出现盈功,机械的动能增加;
  - 若输入功小于输出功,出现亏功,机械的动能减小。
- 实际工况下驱动力和阻力常会变化,难以保证任一时段输入功都等于输出功,所以机械的主轴存在速度波动。

稳定运转阶段速度波动的危害:

- (1) 运动副中引起附加动压力,降低效率和工作可靠性;
- (2) 引起振动,影响零件的强度和寿命;
- (3) 影响机械的精度和工作质量;
- (4) 因载荷突然剧烈变化而毁坏或停车。


因此,必须对机械运转速度的波动进行调节,将其限制在 允许范围内,以减小上述不良影响和危害。

机械运转速度的波动可分为两类:周期性速度波动,非周期性速度波动。

#### 一、周期性速度波动

周期性速度波动——机械的动能、主轴速度均作周期性变化,多数机器如此。

每一周期T: 输入功等于输出功,动能增量等于零,周期始末时刻的主轴速度相等。



调节周期性速度波动的常用方法——加一个转动惯量较大的 飞轮(盘状回转零件)。

飞轮在机械中的作用,相当于一个能量储存器。

■ 当机械系统的输入功大于输出功(即出现盈功)时,多出的能量将转换为系统的动能使运转速度上升,而飞轮的采用将使系统速度上升的幅度减小,即飞轮将多出的部分能量以动能的形式储存起来;

$$E = \frac{1}{2}J\omega^2$$
 E上升量一定时,J越大,则 $\omega$ 上升越小

■ 当机械系统的输入功小于输出功(即出现亏功)时,系统通过降低速度、减小动能来补充能量的不足,显然飞轮的采用将使系统速度下降的幅度减小,即飞轮通过释放其储存的能量来抑制速度的下降。

E下降量一定时,J越大,则 $\omega$ 下降越小

#### 二、非周期性速度波动

非周期性速度波动——机械的动能、主轴速度的变化在相当 长的时段内没有表现出周期性。

会使系统主轴的转速持续上升或下降,严重时将导致"飞车"或停止运转。

非周期性速度波动不能依靠飞轮进行调节,可以采用调速器使输入功与输出功趋于平衡。

机械式离心调速器



# 第7章 机械运转速度波动的调节

- 7-1 机械运转速度波动调节的目的和方法
- ▶ 速度波动的原因、危害
- ▶ 周期性速度波动调节的方法和原理
- 非周期性速度波动的调节方法

机械设计基础主要研究机械中的常用机构和通用零件的工作原理、结构特点、基本的设计理论和方法。