

**Какие
поверхностные
дефекты можно
обнаружить с
помощью
визуально-
измерительного
контроля**



Поры



1

Трещины



2

СВИЩИ




3

Подрезы



4

Наплывы



5