

# Допустимые и недопустимые дефекты

## Недопустимые:

Трещины. Разрушения внутри шва или зоны термического влияния.

Непровары. Отсутствие сплавления между металлом основы и швом.

Свищи. Полости, соединяющие поверхность с внутренним дефектом, которые недопустимы в герметичных соединениях.

Посторонние включения. Примеси (шлак, флюс, металл, грязь) внутри шва, которые недопустимы в большинстве соединений.

## Допустимые:

Наплывы. Избыток металла сварного шва на неответственных конструкциях. На ответственных конструкциях наплывы зачищают с применением шлифовального оборудования.

Кратеры. Углубления на конце сварочного шва, допустимы с ограничением по глубине.

Подрезы. Углубления вдоль границы шва, которые частично допустимы в соответствии с ГОСТ 16037-80, ГОСТ 23118-2012 (глубина до 0,5 мм).