



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM6	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	麻坤		
事件描述	2026 年 2 月 6 日，B-8956 飞机右发反推 6 点钟位置 2 颗铆钉松动，需拆下离位修理，触发反推组件（P/N：745-0002-515）无料保障需求。麻坤接到任务后主动跟进、刨根问底，不局限于常规寻件思路，深入核实飞机损伤位置、维修方案与实际保障需求。在确认拆下反推组件无法自修后，先拟定“以修带租”保障方案；随后持续深挖技术可行性，经与 MCC、金工专业核实，精准锁定故障仅在反推平移门（P/N：745-0006-501）下级组件，无需更换整台反推。最终从南航沈阳北方成功借入反推平移门完成缺陷撤除，全程仅产生送修费用、无租赁成本，较更换整机反推节约成本超 10 万元，以严谨钻研、闭环解决的作风，实现保障效果与成本管控双提升。 事件经过： 2 月 6 日：B-8956 飞机右发反推铆钉松动，发起反推组件（P/N：745-0002-515）无料需求。 2 月 9 日：麻坤复工后第一时间核查无料详情，对接 MCC 确认维修要求，制定初步保障方案并核实修理厂资源。 2 月 10 日：配合 MCC 明确需备件置换，推进反推进修修理流程。 2 月 11 日：麻坤深挖问题根源，对比外租、自修、送修成本，联合金工与 MCC 确认：仅更换反推平移门即可修复故障。 2 月 13 日：经送修工程师确认，南航沈阳北方可提供反推平移门，并以“以修带租”方式支援，计划春节后修复交付。 3 月 9 日：备件从沈阳发至浦东；3 月 18 日完成更换，顺利撤除 FC，保障闭环。 总结： 麻坤在本次 B-8956 飞机反推故障保障中，充分展现刨根问底、务求解决、追求最优的工作作风。面对无料保障难题，他不按常规路径执行，而是追根溯源核查技术细节、反复论证最优方案，坚持“问题不查清不罢休、方案不最优不落地、结果不闭环不结束”，通过深度钻研与专业判断，把“换上级件”优化为“换下级件”，既彻底解决飞机故障，又显著降低维修成本。他以严谨细致的专业态度、闭环管控的工作习惯，切实提升航材保障效率与成本管控水平，用实际行动诠释了主动作为、精益求精、务求实效的优良作风，是技术保障与成本优化的典型范例，特此申报为正面作风先进典型，恳请领导予以审批！		



车 间 主 任/ 处 室 经 理 审 批 意 见	签字： 日期： 
备注	

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。