Historique des interventions - onduleurs

1. Historique des interventions - onduleurs

Extrait fictif du registre de maintenance. Les identifiants d'équipement sont ceux du parc de démonstration.

HN-S3-01 - HN-S3 - Villa Agadir

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-06-13	Alarme	E801	Horloge non configurée (E801) : Régler l'horloge dans le menu de configuration.	Technicien 3
2025-06-13	Intervention	E502	Perte de communication compteur (E502) : Contrôler le câble RS485 et la configuration.	Technicien 1
2025-08-14	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 4
2026-01-17	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 2
2026-09-12	Alarme	E701	Surcharge de sortie (E701) : Réduire la charge raccordée.	Technicien 2

Ticket ouvert : TCK-1000 - Suivi E701 sur HN-S3-01 (créé le 2026-09-12).

HN-S5-01 - HN-S5 - École Marrakech

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-08-02	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2025-08-04	Intervention	E401	Surchauffe interne (E401) : Dégager les grilles de ventilation ; vérifier le ventilateur.	Technicien 3
2025-10-18	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 2
2026-05-09	Intervention	E403	Capteur de température défectueux (E403) : Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 2
2026-09-26	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1

HN-S6-01 - HN-S6 - Ferme Meknès

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-04-01	Intervention	E104	Perte du réseau (îlotage) (E104) : Vérifier le disjoncteur AC et la présence du réseau.	Technicien 1
2025-07-15	Intervention	E303	Défaut de mise à la terre (E303) : Vérifier la continuité de la terre par une personne habilitée.	Technicien 2
2025-10-09	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2026-08-23	Intervention	E504	Échec de mise à jour du firmware (E504) : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.	Technicien 2
2026-09-17	Intervention	E303	Défaut de mise à la terre (E303) : Vérifier la continuité de la terre par une personne habilitée.	Technicien 1

HN-S8-01 - HN-S8 - Atelier Casablanca

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-03-03	Intervention	E102	Sous-tension réseau (E102) : Contrôler le disjoncteur AC et la section des câbles.	Technicien 2
2025-07-08	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 4

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-10-01	Intervention	E702	Court-circuit de sortie (E702) : Mettre hors tension ; localiser le court-circuit.	Technicien 1
2026-02-26	Alarme	E703	Surtension sur le bus interne (E703) : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 4
2026-04-27	Intervention	E204	Courant DC excessif (E204) : Vérifier le dimensionnement des chaînes PV.	Technicien 3

Ticket ouvert : TCK-1003 - Suivi E204 sur HN-S8-01 (créé le 2026-04-27).

HN-S10-01 - HN-S10 - Riad Essaouira

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-02-06	Intervention	E203	Inversion de polarité DC (E203) : Mettre hors tension ; corriger le câblage par une personne habilitée.	Technicien 4
2025-07-24	Intervention	E403	Capteur de température défectueux (E403) : Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 4
2025-10-01	Intervention	E105	Déséquilibre de phases (E105) : Contrôler les phases et le serrage des bornes AC.	Technicien 2
2026-01-04	Intervention	E102	Sous-tension réseau (E102) : Contrôler le disjoncteur AC et la section des câbles.	Technicien 4
2026-06-04	Alarme	E801	Horloge non configurée (E801) : Régler l'horloge dans le menu de configuration.	Technicien 1

HN-T15-01 - HN-T15 - Clinique Rabat

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-04-23	Intervention	E201	Surtension DC (E201) : Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série.	Technicien 3
2025-07-17	Intervention	E201	Surtension DC (E201) : Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série.	Technicien 4
2025-08-21	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2026-04-14	Intervention	E602	Défaut de mesure de courant AC (E602) : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 3
2026-04-23	Alarme	E202	Sous-tension DC (E202) : Attendre un meilleur ensoleillement ; contrôler les connecteurs.	Technicien 4

HN-T20-01 - HN-T20 - Entrepôt Tanger

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-04-01	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2025-05-14	Intervention	E201	Surtension DC (E201) : Mettre hors tension ; vérifier le nombre de modules en série.	Technicien 2
2025-11-25	Intervention	E403	Capteur de température défectueux (E403) : Redémarrer l'appareil ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 1
2026-08-28	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 2
2026-09-24	Alarme	E703	Surtension sur le bus interne (E703) : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 2

Ticket ouvert : TCK-1006 - Suivi E703 sur HN-T20-01 (créé le 2026-09-24).