Historique des interventions - batteries

1. Historique des interventions - batteries

Extrait fictif du registre de maintenance. Les identifiants d'équipement sont ceux du parc de démonstration.

HN-B5-01 - HN-B5 - Maison Oujda

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-01-28	Intervention	B205	Courant de décharge trop élevé (B205) : Réduire la charge raccordée.	Technicien 1
2025-05-22	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 2
2025-07-27	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 3
2026-02-28	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 3
2026-05-15	Intervention	B104	Capteur de température défectueux (B104) : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 4

HN-B7-01 - HN-B7 - Hôtel Ouarzazate

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-01-01	Intervention	B202	Décharge profonde (B202) : Recharger lentement selon la procédure du manuel.	Technicien 1
2025-01-16	Alarme	B102	Température élevée (B102) : Améliorer la ventilation et réduire la puissance de charge.	Technicien 2
2025-09-04	Alarme	B701	Horloge non configurée (B701) : Régler l'horloge via l'onduleur.	Technicien 2
2026-07-13	Alarme	B404	Échec de mise à jour du firmware (B404) : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.	Technicien 2
2026-09-13	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 3

HN-B10-01 - HN-B10 - Coopérative Taroudant

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-07-01	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2025-08-28	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 4
2025-10-26	Intervention	B203	Surcharge (B203) : Mettre hors tension ; vérifier le réglage de charge de l'onduleur.	Technicien 1
2026-04-12	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 4
2026-09-14	Intervention	B501	Défaut du contacteur principal (B501) : Mettre hors tension ; contacter le SAV.	Technicien 1

Ticket ouvert : TCK-1009 - Suivi B501 sur HN-B10-01 (créé le 2026-09-14).

HN-B13-01 - HN-B13 - Lycée Fès

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-01-28	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 3
2025-06-27	Intervention	B101	Température de charge trop basse (B101) : Attendre le réchauffement ; ne pas forcer la charge.	Technicien 1

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-09-20	Alarme	B602	Mesure de tension défectueuse (B602) : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.	Technicien 3
2026-09-12	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2026-09-18	Alarme	B701	Horloge non configurée (B701) : Régler l'horloge via l'onduleur.	Technicien 4

HN-B15-01 - HN-B15 - Usine Kénitra

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-09-05	Intervention	B206	Capacité résiduelle en baisse (B206) : Planifier un contrôle de santé de la batterie.	Technicien 3
2025-11-05	Intervention	B303	Défaut d'équilibrage (B303) : Laisser la batterie se charger complètement.	Technicien 2
2025-12-20	Intervention	B103	Température critique (B103) : Mettre hors tension ; ne pas ouvrir la batterie ; contacter le SAV.	Technicien 3
2026-02-20	Alarme	B101	Température de charge trop basse (B101) : Attendre le réchauffement ; ne pas forcer la charge.	Technicien 1
2026-08-24	Alarme	B402	Protocole de communication incompatible (B402) : Mettre à jour le firmware de l'onduleur.	Technicien 4

HN-B20-01 - HN-B20 - Mosquée Safi

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-05-13	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 2
2025-08-06	Intervention	B103	Température critique (B103) : Mettre hors tension ; ne pas ouvrir la batterie ; contacter le SAV.	Technicien 2
2025-09-28	Alarme	B603	Mémoire de données corrompue (B603) : Contacter le SAV.	Technicien 4
2026-02-05	Intervention	B401	Perte de communication avec l'onduleur (B401) : Vérifier le câble et l'adresse de la batterie.	Technicien 1
2026-09-01	Intervention	B103	Température critique (B103) : Mettre hors tension ; ne pas ouvrir la batterie ; contacter le SAV.	Technicien 2

Ticket ouvert : TCK-1012 - Suivi B103 sur HN-B20-01 (créé le 2026-09-01).

HN-B30-01 - HN-B30 - Ferme Berkane

Date	Type	Code	Résumé	Intervenant
2025-06-16	Contrôle annuel	-	Contrôle visuel, serrage des bornes, contrôle des voyants : conforme.	Technicien 1
2025-11-18	Alarme	B404	Échec de mise à jour du firmware (B404) : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.	Technicien 2
2025-12-10	Alarme	B404	Échec de mise à jour du firmware (B404) : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.	Technicien 1
2026-05-17	Alarme	B502	Fusible interne ouvert (B502) : Ne pas remplacer sur site ; contacter le SAV.	Technicien 2
2026-06-16	Alarme	B301	Déséquilibre des cellules (B301) : Lancer un cycle d'équilibrage ; contacter le SAV s'il persiste.	Technicien 3