- 1、已知下面孔、轴配合: 孔 Φ20 (0, +0.033) 和轴 Φ20 (-0.098, -0.065)。试绘制 公差带图,并说明他们的配合类型;试分别计算配合的最大间隙和最小间隙或最大 过盈及配合公差;试查表确定孔、轴公差带代号。
- 2、有一组孔与轴配合,根据给定的数值,试着确定他们的标准公差等级,并选用适当的配合。配合的公称尺寸 40mm, Ymax= -0.076mm, Ymin= -0.035mm。
- 3、有一组孔与轴配合,根据给定的数值,试着确定他们的标准公差等级,并选用适当的配合。配合的公称尺寸 60mm, Ymax=-0.032mm, Xmax=+0.046mm。