

南义马户“4·18”生产经营性 道路交通事故调查报告

2026年4月18日15时许,王某朗驾驶轻型普通货车在宁县南义乡马户村宁县来某霞木材经销部交售木材,地磅称重后倒车穿越村道进入经销部场地内时将刘某秀碾压,造成1人死亡的生产经营性道路交通事故。

4月23日,宁县应急管理局接到南义乡马户村群众刘某宏反映,称“其孙子被厂区内作业的车辆倒车碾压头部致死,对交管部门认定的事故性质存疑,恳请组织受案调查并答复”。对此,宁县应急管理局高度重视,立即派员现场核查,并将核查情况报告县委县政府。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规,县政府依法成立了由分管领导任组长,县纪委监委、应急、公安、南义乡人民政府等乡镇部门有关人员为成员的宁县南义马户“4·18”生产经营性道路交通事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查工作,并邀请宁县人民检察院派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,通过调查取证、查阅资料、现场勘察和综合分析,查明

了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、涉事车辆、涉事单位及死亡人员基本情况

1.涉事车辆。飞碟牌轻型普通货车，车牌号豫 PYM619，交强险有效期：2025 年 4 月 18 日 19 时 00 分至 2026 年 4 月 18 日 18 时 59 分，未购买商业险，未挂靠道路运输企业。驾驶员王某朗，持有 C1 型机动车驾驶证，有效期至 2029 年 7 月 3 日。

2.涉事单位。宁县来某霞木材经销部，统一社会信用代码 92621026MAEH0NER01,经营者来某霞，实际控制人李某奎，来某霞实际为李某奎雇佣人员，为个人经营的个体工商户。李某奎身份证号码 34128119640324xxxx，住址安徽省亳州市谯城区龙杨镇王菜园行政村王菜园 40 号。注册日期：2025 年 4 月 14 日，经营范围：木材销售、木材收购，经营场所：甘肃省庆阳市宁县南义乡马户村东头组 58 号。


3.死亡人员。刘某秀，男，殁年 6 岁，户籍地址宁县南义乡马户村东组，系南义乡马户村群众刘某浩之子，2026 年 4 月 18 日已安葬。

二、事故经过、现场勘察及报告情况

（一）事故经过。2026年4月18日，王某朗驾驶豫PYM619号轻型普通货车在合水县收购木料装车后，15时许拉运至宁县南义乡马户村宁县来某霞木材经销部交售，因树枝和树干市场价格不同，其第一次地磅称重后开车进入木材经销部卸去树枝，第二次地磅称重后倒车进入木材经销部准备卸去树干，来某霞在地磅位置大声喊叫提醒驾驶员王某朗车后有人，但由于车辆发动机声音很大，王某朗没有听见，将木材经销部场地内玩耍的刘某秀碾压身亡。

（二）现场勘察情况。县公安局南义派出所、交通管理大队、刑侦大队第一时间出警现场勘察。马户村道为水泥路面，呈东西走向，宽4.5米。宁县来某霞木材经销部在村道0+700米处村道以北，部分场地沿村道周边用铁丝网和遮阳网设置简单隔离措施，沿耕地及相邻刘某浩住宅未设置隔离措施，其所属称重地磅在村道0+700米处村道以南。事发现场，刘某秀躺在宁县来某霞木材经销部场地内部，头部距马户村道1.85米，脚部距马户村道2.4米。

（三）事故报告情况。2026年4月18日15时58分，家属刘某宏拨打110报警，县公安局110指挥中心指令南义派出所、交管大队、刑侦大队赶赴现场处置。



道路交通事故现场图



现场示意图

三、直接经济损失和善后处理情况

事故发生后，南义乡人民政府、县公安局南义派出所和交通管理大队积极开展情绪安抚和协调赔偿等工作。由于善后赔偿事宜未达成一致，直接经济损失暂未统计。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因。王某朗，豫PYM619号轻型普通货车驾驶员，违反道路交通安全相关规定，未尽到谨慎驾驶、注意观察的安全义务，未能及时识别道路和场地风险，其过错行为是导致本起事故发生的直接原因。

2.间接原因。（1）宁县来某霞木材经销部，实际控制人李某奎安全意识不足，未落实安全生产主体责任，对作业场地安全管理不到位，风险禁止标志和安全警示标识缺失，场地隔离防护措施不到位，日常隐患排查和安全管控缺位，特别是对作业场地交通秩序疏于管理，存在过错，是导致本起事故发生的间接原因。

（2）刘某浩，宁县南义乡马户村群众，系刘某秀父亲。对无民事行为能力刘某秀监护不到位，疏于看管，致使被监护人自行进入宁县来某霞木材经销部作业场所和机动车通行区域，存在一定过错，是导致本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质。经调查认定，该起事故系驾驶员王某朗安全意识淡薄、风险辨识能力不足、安全驾驶义务履行不力，宁县来某霞木材经销部安全生产主体责任落实不到位，监护人刘某浩

未尽到监护义务导致发生的一起一般生产安全责任事故(生产经营性道路交通事故)。

五、对事故责任人员及责任单位处理建议

(一)对事故责任人员的处理建议。王某朗，车辆驾驶过程中对道路周边环境观察不细致，未及时识别道路及场地风险，未尽到安全驾驶、谨慎驾驶义务，对事故发生负有主要责任。目前，王某朗已被县公安局交通管理大队以交通肇事罪立案侦查，依法依规追究其刑事附带民事责任。

(二)对事故责任单位的处理建议。宁县来某霞木材经销部，实际控制人李某奎未落实安全生产主体责任，安全风险辨识不足，安全防范措施落实不力，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，建议宁县应急管理局立案查处。

(三)对监护人的处理建议。刘某浩，对无民事行为能力的刘某秀未尽到监护义务，对事故发生负有一定责任。鉴于其子在事故中死亡，建议免于追究其责任。

六、事故防范和整改措施

全县各乡镇、各部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，深刻汲取事故教训，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和百日攻坚专项行动，严防类似事故发生，现提出以下事故防范和整改措施。

（一）严格落实企业主体责任。各负有安全监管职责部门要压紧压实企业安全生产主体责任，健全安全管理制度，强化风险隐患排查整治，从严从细抓好安全管控，切实防范化解安全风险，坚决遏制各类安全事故发生。各乡镇要对辖区内小微企业、个体工商户全面摸底排查，建立健全管理台账，精准掌握生产经营、安全管理、风险隐患等情况，常态化落实属地监管责任。

（二）加强道路交通安全管控。公安交管部门要针对辖区道路管理工作实际，切实采取行之有效措施，加强重点时段、路段的巡逻管控，加大查处重点交通违法行为力度，尤其加大乡村道路运输车辆管控力度。扎实开展交通安全宣传和交通违法劝导，提高驾驶人和群众安全意识。县道路交通安全专业委员会要对本起亡人交通事故全面复盘，督促指导乡村深刻汲取事故教训，举一反三，全面排查道路交通安全隐患，落实整改防范措施。

（三）全面开展安全宣传教育。各乡镇、各部门要充分利用应急广播、LED屏、警示教育片、宣传彩页等多种方式方法，对学生、农村老人等重点群体和不同层次人群，广泛宣传交通安全法律法规和生产生活安全常识，普及安全防范知识，提升群众安全防范意识和自我保护能力，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。

南义马户“4·18”生产经营性
道路交通事故调查组
2026年6月4日