



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到：



索引号：75438310-8/2026-14192

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2026-02-04 10:17

标 题：文昌文城“12·11”一般高处坠落事故调查报告

文 号：

发布日期：2026-02-04 10:17

时 效 性：有效

文昌文城“12·11”一般高处坠落事故 调查报告

2025年12月11日11时30分许，文昌市文城镇清澜一自建房发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约为138万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市住建局、市市场监督管理局、市总工会、市综合行政执法局、文城镇政府等单位组成的文昌文城“12·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌文城“12·11”一般高处坠落事故是作业人员在高处进行电梯安装时，未按规定佩戴安全带且无其他有效防坠落措施，当其所使用的简易升降机钢丝绳突然发生断裂时，人员失去保护，从顶楼电梯井道直接坠落至负

一楼地面，导致人员死亡的一般生产安全责任事故¹。

一、事故基本情况

（一）自建房基本情况

1.不动产权证号：琼（2025）文昌市不动产权第 0023346 号；

2.权利人：刘德斌；

3.坐落：文昌市文城镇清澜圩下市北街；

4.建设规模：325.14 平方米(2 层)；

5.房屋竣工时间：2025 年 10 月 25 日。

（二）合同签订情况

业主刘德斌与胡波口头约定，胡波负责购买、安装、调试好其房屋的电梯。

2025 年 11 月 13 日胡波与林明亮签订合同，合同约定林明亮负责定制、运输、安装、调试，合同总价 88000 元。

（三）事故电梯情况

1.事故电梯品牌：菱王电梯；

2.产品型号：MLVEL-PML；

3.设备品种：HOMI 钢带别墅梯；

4.额定载重量：400KG；

5.轿厢有效面积：1.14 m²；

6.提升高度：13.6 米；

7.事故电梯系安装在私人别墅内、仅供单一家庭成员使

¹ 《特种设备事故报告和调查处理规定》第三条第四款 以下情形不属于本规定所称特种设备事故：（四）特种设备具备使用功能前或者在拆卸、报废、转移等非作业状态下发生的事故；

用的家用电梯。根据《中华人民共和国特种设备安全法》与《特种设备目录》的相关规定，此类设备不纳入特种设备安全监管范围，因此其在安装前无需向市场监督管理部门办理安装告知和使用登记手续。

8.电梯安装工王建林持有海口市市场监督管理局颁发的特种设备作业人员操作证并在有效期内。

（四）事故发生经过

2025年12月7日，林明亮定制的电梯运送至刘德斌自建房现场。林明亮找到王建林负责电梯安装调试工作，口头约定报酬为15000元，王建林需自行组织完成全部安装工作。

2025年12月11日上午8时许，王建林带领其岳父母二人抵达刘德斌自建房开始电梯安装作业。上午10时30分许，王建林在顶楼电梯井内进行操作时，所使用的简易升降机钢丝绳突然发生断裂。此时王建林未佩戴安全带，亦无其他有效防坠落措施，从顶楼电梯井直接坠落至负一楼地面。

现场人员（其岳父母等）发现后，立即拨打110报警电话和120急救电话。约10分钟后，公安人员与急救医护人员抵达事故现场。医护人员随即对王建林开展现场急救，但最终抢救无效，王建林被宣布死亡。



事故现场照片

(五) 人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。

死者：王建林，男，汉族，1984年4月3日出生，身份证号码：50023719840403XXXX，户家庭住址：重庆市巫山县抱龙镇桃花村人，生前系刘德斌住宅楼电梯安装工人。

三、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、住

建、市场监管、卫健等部门及文城镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

事故发生后，在文城镇政府的协调下，事故相关方与死者家属达成赔偿协议，并支付了经济赔偿。事故善后赔偿工作已经完成。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因是：作业人员在高处进行电梯安装时，未按规定佩戴安全带且无其他有效防坠落措施，当其所使用的简易升降机钢丝绳突然发生断裂时，人员失去保护，从顶楼电梯井道直接坠落至负一楼地面，导致人员死亡。

（二）间接原因：

1. **发包管理缺失。**林明亮作为工程发包方，将电梯安装工程发包给个人王建林，且仅作口头约定，未签订书面合同明确双方安全职责，源头管理缺失。

2. **现场安全监督与防护缺失。**作业现场未安排专门人员进行安全管理，未能及时发现并制止未系安全带等严重违章作业行为；同时，电梯井道内临边、洞口等高处作业部位未设置必要的安全防护设施，本质安全条件不足。

3. **作业组织者安全意识与风险管控缺失。**王建林作为现场作业的实际组织者，自身安全意识淡薄，在组织高处作业前未对现场风险进行有效辨识，未落实基本的安全防护措施。

四、相关单位和人员存在的主要问题及履职情况

(一) 相关人员:

林明亮。作为工程发包方，未安排专门人员进行安全管理，未设置必要的安全防护设施。

王建林。作为现场作业的实际组织者，自身安全意识淡薄，在组织高处作业前未对现场风险进行有效辨识，未落实基本的安全防护措施。

(二) 相关部门:

文昌市市场监督管理局。2025 年文昌市电梯安装告知共有 295 台，已全部完成资质和设备出厂合格证审查。共出动执法人员 22 人次，检查电梯 48 台，发现隐患 6 处，整改完成 6 处。

(三) 地方政府:

文城镇政府。对辖区自建房开展隐患大排查，共排查 286 户，存在安全隐患 56 项（未佩戴安全绳、安全帽，电线线路凌乱、梯井未设置防护警戒等），整改完成 56 项。

五、对相关人员处理建议

(一) 免于追责人员

王建林作为现场作业的实际组织者，对本起事故负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

(二) 对相关单位和人员的处理建议

林明亮。作为工程发包方，未保证投入足够的资金用于安全防护，未能为承包方提供必要的安全生产条件，违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款之规定²，建议文昌市综合行政执法局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项之规定³给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）各村（居）委会应加强社会面宣传，普及危险作业安全常识和报备制度，提升群众安全意识，强化自我防范与相互监督。

（二）文城镇人民政府应深刻吸取教训，落实属地监管责任，加强对小散工程、零星作业的安全管理，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，防范类似事故再次发生。

（三）市市场监督管理局应加强对电梯施工工程报备、作业、检测及后期管理的全流程安全监管，确保监管全覆盖、无死角。


文昌文城“12·11”一般高处坠落事故调查组

2026年1月15日

² 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

³ 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；



扫一扫在手机打开当前页



[【TOP】](#) [【打印页面】](#) [【关闭页面】](#)

链 接

 [中国政府网](#)

 [海南省政府网](#)

 [市人大](#)

[国家部委](#)

[省直部门](#)

[市县政府](#)

[市政府机构](#)

[各镇政府](#)

[其他](#)

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

