

[返回首页 \(/fcqrmzf/index.shtml\)](#)

绵阳市涪城区人民政府 (/fcqrmzf/index.shtml)

绵阳市二环路石塘段“12·3”一般道路交通事故调查报告

2026-01-29 16:04 文章来源：涪城区应急管理局

字体：【大 中 小】 打印

绵阳市二环路石塘段“12·3”一般道路交通事故调查报告

2025年12月3日20时42分左右，绵阳市二环路绵阳市顶丰化肥有限公司路段发生一起一般道路交通事故，事故导致1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关规定，涪城区人民政府成立了由区纪委监委、应急、交通运输、公安、工会和北川县应急局等单位组成，邀请区人民检察院和有关专家参加的绵阳市二环路石塘段“12·3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆单位情况

绵阳运道物流有限公司，**类型：**有限责任公司（自然人投资或控股），**地址：**四川省绵阳市北川羌族自治县通泉镇水洞村工业集中区如玉2栋1层1号，**法定代表人：**李刚，**统一社会信用代码：**91510726MAD8242A4R，**经营范围：**许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危

险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二) 事故车辆情况

1. 川 B91832 重型半挂牵引车，行驶证登记所有人：绵阳运道物流有限公司，地址：四川省绵阳市北川羌族自治县通泉镇水洞村工业集中区如玉 2 栋 1 层 1 号，机动车交通事故责任强制保险投保于：中华联合财产保险股份有限公司，保险单号：P25030015107262600000000380。川 BF636 挂重型自卸半挂车，行驶证登记所有人：绵阳运道物流有限公司，地址：四川省绵阳市北川羌族自治县通泉镇水洞村工业集中区如玉 2 栋 1 层 1 号，无机动车交通事故责任强制保险。

2. 川 B97890 重型半挂牵引车，行驶证登记所有人：绵阳运道物流有限公司，地址：四川省绵阳市北川羌族自治县通泉镇水洞村工业集中区如玉 2 栋 1 层 1 号，机动车交通事故责任强制保险投保于：中华联合财产保险股份有限公司，保险单号：P25030015107264000000000179。川 FH810 挂重型自卸半挂车，行驶证登记所有人：德阳同吉物流咨询服务有限公司，地址：四川省德阳市旌阳区庐山北路 477 号希望城-商业街(1#地块)4-11-12 号，无机动车交通事故责任强制保险。

3. 川 BPF802 小型轿车行驶证登记所有人: 赵爽, 住址: 四川省绵阳市涪城区丰谷镇团结村一组, 机动车交通事故责任强制保险投保于: 中国人民财产保险股份有限公司, 保险单号: PDZA202551070000319862。

(三) 驾驶员情况

1. 钟少华, 男, 1977 年 10 月 6 日生, 汉族, 住址: 四川省绵竹市新市镇打鱼院村 4 组 121 号, 户籍地址: 四川省绵竹市新市镇打鱼院村 4 组 121 号, 身份证号码: 510622197710065718, 准驾车型: A2, 发证机关: 四川省德阳市公安局交通警察支队, 交通方式: 驾驶汽车列车, 事发时所驾车辆号牌号码: 川 B97890, 伤害情况: 2025 年 12 月 3 日死亡。

2. 王龙祥, 男, 1979 年 10 月 9 日生, 汉族, 住址: 四川省中江县民主乡共同村 8 组, 户籍地址: 四川省中江县民主乡共同村 8 组, 身份证号码: 510623197910095934, 准驾车型: A2, 发证机关: 四川省德阳市公安局交通警察支队, 交通方式: 驾驶汽车列车, 事发时所驾车辆号牌号码: 川 B91832, 伤害情况: 无。

3. 陈鹏岭, 男, 1986 年 5 月 2 日生, 汉族, 住址: 四川省绵阳市涪城区丰谷镇大西街 64 号, 户籍地址: 四川省绵阳市涪城区丰谷镇大西街 64 号, 身份证号码: 510703198605251915, 准驾车型: C1D, 发证机关: 四川省绵阳市公安局交通警察支队, 交通方式: 驾驶小型客车, 事发时所驾车辆号牌号码: 川 BPF802, 伤害情况: 无。

（四）事故伤亡情况

姓 名	性别	年龄	籍贯	状态	死亡日期
钟少华	男	48	四川绵竹	死亡	2025.12.3

（五）车辆鉴定情况

四川华大科技司法鉴定中心对事故车辆进行了鉴定，鉴定意见如下：

1. 未发现川 BPF802 小型轿车所检项目事故前存在安全隐患。

2. 川 B91832 重型半挂牵引车/川 BF636 挂重型自卸半挂车后下部安全防护装置后部纵向水平距离超限，不符合 GB11567-2017《汽车和挂车侧面和后下部防护要求》之 8.3 条相关规定。事发当时车辆速度介于 38km/h 至 42km/h 之间。

3. 川 B97890 重型半挂牵引车/川 FH810 挂重型自卸半挂车事发当时车辆速度介于 43km/h 至 48km/h 之间。

4. 当川 BPF802 小型轿车制动灯亮起时，川 B91832 重型半挂牵引车/川 BF636 挂重型自卸半挂车与川 BPF802 小型轿车尾部的纵向距离约为 6.1m-6.3m。

5. 当川 B91832 重型半挂牵引车/川 BF636 挂重型自卸半挂车制动灯亮起时，川 B97890 重型半挂牵引车/川 FH810 挂重型自卸半挂车与川 B91832 重型半挂牵引车/川 BF636 挂重型自卸半挂车两车的纵向距离约为 18m。

（六）事故道路情况

事故现场位于绵阳市涪城区二环路绵阳市顶峰化肥有限公司路段，该路段为南北走向，北往古井立交方向，南往凤凰立交方向。该道路为沥青路面，路面完好，平坦、干燥，夜间有路灯照明。

二、事故经过及救援善后情况

2025 年 12 月 3 日 20 时 42 分左右，王龙祥驾驶的川 B91832 重型半挂牵引车牵引川 BF636 重型自卸半挂车拉载碎石货物，沿绵阳市涪城区二环路由北川向射洪行驶，行驶至二环路绵阳市顶峰化肥有限公司路段时，与前方同车道同方向陈鹏岭驾驶的川 BPF802 小型轿车发生尾随碰撞，造成两车受损的第一次道路交通事故（按道路交通事故认定书）。随即，钟少华驾驶的川 B97890 重型半挂牵引车牵引川 FH810 挂重型自卸半挂车，又与川 B91832 重型半挂牵引车牵引川 BF636 挂重型自卸半挂车发生尾随碰撞，导致钟少华驾驶的川 B97890 重型半挂牵引车车头受损无法打开车门并起火燃烧，造成钟少华死亡及两车受损的第二次道路交通事故（按道路交通事故认定书）。截至 2026 年 1 月 22 日，绵阳运道物流有限公司已与钟少华家属就赔偿事宜达成一致，钟少华遗体已火化，事故善后工作按《调解协议书》正有序推进中。

三、事故应急救援评估

经查，事故发生后，相关单位能在第一时间内报告事故，并开展事故救援，积极进行现场处理和事故善后工作。应急管理、交通运输、公安交警、消防救援和卫健等相关单位及时赶赴事故

现场，组织指导善后处置并开展事故调查等相关工作。事故调查组认为，事故现场救援处置及时，善后工作得到较快妥善处置，没有引起不良社会影响。

四、交警部门有关事故形成原因及责任认定情况

（一）道路交通事故形成原因分析

1. 第一次道路交通事故中各方当事人存在的交通违法行为：王龙祥驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶、未按规定使用灯光，且未与同方向同车道前车保持足以紧急制动的安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行”的规定，及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离”的规定，及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十八条“机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时，应当开启前照灯、示廓灯和后位灯，但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时，不得使用远光灯，机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险报警闪光灯”的规定，是造成第一次道路交通事故的直接原因。

2. 第二次道路交通事故中各方当事人存在的交通违法行为：钟少华驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶，且未与同方向同车道前车保持足以紧急制动的安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通

信号通行”的规定，及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离”的规定，是造成第二次道路交通事故的主要原因。

3. 王龙祥驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶，且驾驶机件不符合技术标准的机动车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”的规定，及《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行”的规定，是造成第二次道路交通事故的次要原因。

（二）责任认定情况

综上所述，第一次道路交通事故是因王龙祥的过错行为造成的。第二次道路交通事故是因钟少华、王龙祥的过错行为造成的。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”的规定，对此道路交通事故作出如下认定：

1. 第一次道路交通事故，王龙祥承担全部责任；陈鹏岭无责任。

2. 第二次道路交通事故，钟少华承担主要责任；王龙祥承担

次要责任；陈鹏岭无责任。

五、事故性质及等级

通过对事故原因进行综合分析，造成本次事故的主要原因是钟少华驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶，且未与同方向同车道前车保持足以紧急制动的安全距离。造成本次事故的次要原因是王龙祥驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶，且驾驶机动车不符合技术标准的机动车。现有证据不能证明绵阳运道物流有限公司与本次事故发生有直接的因果关系。经事故调查组认定，绵阳市二环路石塘段“12·3”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1. 钟少华，绵阳运道物流有限公司驾驶员。钟少华驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶，且未与同方向同车道前车保持足以紧急制动的安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行”，及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离”的规定，是造成第二次道路交通事故并致其本人死亡的主要原因，对该起事故负直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 王龙祥，绵阳运道物流有限公司驾驶员。王龙祥驾驶机动车未遵守标志指示车道行驶，且驾驶机件不符合技术标准的机动车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”的规定，及《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行”的规定，是造成第二次道路交通事故的次要原因，对该起事故负间接责任，建议由公安交警部门依法对其违法行为进行调查处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

事故调查组认为，本次事故的主要原因是驾驶员钟少华、王龙祥道路交通安全意识淡薄，未遵守标志指示车道行驶，未按规定使用灯光且未与同方向同车道前车保持足以紧急制动的安全距离。现有证据不能证明绵阳运道物流有限公司与本次事故发生有直接的因果关系，但是反映出绵阳运道物流有限公司存在对驾驶人员培训、管理不到位的问题，建议由绵阳市北川羌族自治县安全生产委员会办公室或行业主管部门调查处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故的教训，举一反三，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出如下防范措施建议。

（一）绵阳运道物流有限公司。要认真履行企业安全生产主

体责任，建立健全安全生产各项规章制度，认真开展驾驶员安全教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，不断提升从业人员安全意识和业务技能，牢固树立道路交通安全守法底线意识。

（二）公安交警部门。建议加大对机动车不遵守标志指示车道行驶，货运车辆紧急制动安全距离保持不足等各类严重威胁公共交通安全违法行为的查处力度。

（三）交通运输部门。建议以此次事故作为警示教育案例，向本行业领域内的企业通报，加大普法宣传力度，提高属地交通运输企业的安全意识。



联系我们 (/fcqrmzf/lxwm/redirect_firstArticle.shtml) | 网站地图 (/fcqrmzf/wzdt/wzdt.shtml)

主办单位：绵阳市涪城区人民政府办公室

地址：绵阳市涪城区文庙街8号

网站标识码：5107030009

蜀ICP备05029851号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>)

 川公网安备 51070302110346号 (<https://beian.mps.gov.cn/#/query/webSearch>)