

顺昌建西“9·27”一般道路交通事故 调查报告

顺昌县人民政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故发生单位基本情况	2
(二) 驾驶人情况	3
(三) 事故车辆情况	4
(四) 事故发生单位安全管理情况	5
(五) 事故发生经过	6
(六) 事故现场道路情况和天气情况	6
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故现场应急处置情况	8
(二) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析及性质	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 间接原因分析	10
(三) 行业监管部门	10
(四) 事故相关检验检测和鉴定情况	10
(五) 交警部门事故责任认定情况	11
(六) 事故性质	12

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 12

 （一）对事故有关责任人员的处理建议12

 （二）对事故责任单位的处理建议14

 （三）对有关公职人员的处理建议14

五、事故防范和整改措施 15

 （一）严格落实问题整改15

 （二）持续强化日常监管15

 （三）落实落细属地责任16

2025年9月27日09时09分许，顺昌县国道528线458公里0米路段（顺昌县建西镇安下村路段）发生一起大型普通客车（顺昌天龙公共交通有限责任公司闽H0***2D）与非营运小型普通客车（H8***Y）碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，5人轻微受伤，两车损坏，路外行道树、排水渠及农田作物受损，直接经济损失约134万元人民币。

事故发生后，顺昌县委、县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2023〕4号）等有关规定，顺昌县人民政府成立了“9·27”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。事故调查组由县应急管理局牵头，事故调查组成员由县政府办、县公安局交通管理大队、县交通运输局、县总工会等部门组成，同时邀请顺昌县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询等方式，查明事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质、事故相关企业及相关人员的责任进行认定，对事故有关责任单位及责任人员提出处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

顺昌天龙公共交通有限责任公司(以下简称“天龙公交公司”)事故发生单位。成立于2008年4月8日，法定代表人：邱*文，实际主要负责人：曾*震，注册资本：壹仟叁佰玖拾万圆整，统一社会信用代码：913*****49C。公司住所位于福建省顺昌县城南****号，经营范围：许可项目：城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；非急救转运服务；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：旅客票务代理；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；机械零件、零部件销售；停车场服务；洗车服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司于2022年6月22日取得顺昌县交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，证书编号：闽交运管许可南字350*****587号，经营范围：县内班车客运；县际班车客运；县内包车客运；县际包车客运，有效期至2026年6月21日。设有财务科、综合科、安全环保科、经营信息管理科、修理厂、公交车队、农村客运车队、出租车队等科室、部门，拥有员工121人。相关人员资

质情况：1. 主要负责人曾*震，道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明编号：A02*****599，有效期限：2019年9月26日至2028年9月26日；2. 安全生产管理人员刘*华，道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明编号：B01*****365，有效期限：2023年3月21日至2026年3月21日。

（二）驾驶人情况

1. 李*荣，身份证号：350*****59，2020年5月入职天龙公交公司，闽H0***2D大型普通客车驾驶员，男，汉族，1981年12月5日出生，身份证住址：福建省顺昌县*****号，现住址：福建省顺昌县*****号。驾驶证号：350*****59，档案编号：350*****808，准驾车型：A1、A2，初次领证日期：2000年10月1日，有效期：2022年10月1日至长期，驾驶证核发机关为福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状况正常。经公安交通管理综合应用平台查询，李*荣近三年共有1条交通违法行为记录（乘坐人员未按规定使用安全带的1条0分），已接受处理。经调查检测鉴定：排除驾驶员李*荣酒驾、毒驾、疲劳驾驶行为。

2. 万*成，身份证号：352*****10，闽H8***Y非营运小型普通客车驾驶员，男，汉族，1969年11月2日出生，身份证住址：福建省顺昌县*****号，现住址：福建省顺昌县*****号。驾驶证号：352*****10，档案编号：

350*****753，准驾车型：C1、D，初次领证日期：2013年4月8日，有效期从2019年4月8日至2026年4月8日，驾驶证核发机关为福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状况正常，经公安交通管理综合应用平台查询，万*成近三年共有12条交通违法行为记录，均已接受处理。经调查检测鉴定：排除驾驶人万*成酒驾、毒驾、疲劳驾驶行为。

（三）事故车辆情况

1. 闽H0***2D大型普通客车，出厂日期：2019年7月29日，品牌：金旅牌，型号：XML*****Y0C，车辆识别代号：LL3*****080，发动机号：EML*****041，车身颜色：白/绿，使用性质：公交客运，总质量：14000kg，整备质量：9000kg，核定载客：46人，车辆所有人：天龙公交公司，住址：福建省顺昌县城南****号，初次登记日期：2019年8月6日，2025年8月由顺昌县安源机动车检测有限公司安全技术检验，车辆年检有效期至2026年2月28日，强制报废期止：2032年8月6日，机动车交通事故责任强制保险公司：中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司，保险单号：PDZ*****649，有效期至：2026年8月4日；机动车商业保险公司：中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司，保险单号：PDA*****024，有效期至：2025年10月14日。该车在事故前未发生亡人的道路交通事故，近三年共有223条违法记录（均为乘坐人员未按规定使用安全带）已处理。交通事故发生时车辆未超速，车辆状态

为正常。

2. 闽 H8***Y 非营运小型普通客车，出厂日期：2022 年 4 月 25 日，品牌：红旗牌，型号：CA6***HA6，车辆识别代号：LFB*****570，发动机号：31**00，车身颜色：黑，使用性质：非营运，总质量：2205kg，核定载客：5 人，车辆所有人：万*成，住址：福建省顺昌县城南****号，初次登记日期：2022 年 6 月 13 日，2024 年 5 月 25 日检验合格（免予上线检验），车辆年检有效期至 2026 年 6 月 30 日，强制报废期止：2099 年 12 月 31 日，机动车交通事故责任强制保险公司：都邦财产保险股份有限公司厦门后埭溪路支公司，保险单号：205*****192，有效期至：2026 年 7 月 2 日。该车在事故前未发生亡人的道路交通事故，近三年共有 12 条违法记录（现场处罚 1 条、非现场处罚 11 条）已处理，19 条电子监控记录（8 条未处理、11 条已处理）。交通事故发生时车辆未保持安全车速。

（四）事故发生单位安全管理情况

天龙公交公司成立了安全生产工作领导小组成员和设立安全生产和应急管理机构，具体负责公司日常安全生产管理工作。安全生产责任制落实不到位，未健全安全生产管理制度，从业人员心理健康监测管理制度缺失；未严格执行安全生产告诫制度，安全生产告诫制度落实无相关记录；未对驾驶员出车前安全告诫、问询、告知；公司根据管理规定每月开展一次安全培训学习，

建立了安全培训教育台账，但实际未严格按照培训计划开展培训教育。

（五）事故发生经过

2025年9月27日06时20分许，天龙公交公司驾驶员李*荣驾驶闽H0***2D大型普通客车从顺昌公交总站发车出发前往高阳乡鸿源超市终点站，07时50分许到达终点站休息，08时30分许从高阳乡鸿源超市终点站发车回顺昌公交总站（终点站上了四位乘客，途中也有乘客上下车），09时09分许行驶至顺昌县国道528线458公里0米路段（顺昌县建西镇安下村路段），车辆驾驶过程中注意力不够集中、出现分神从右车道驶向对向车道，与对向正常行驶车道内的万*成驾驶闽H8***Y非营运小型普通客车发生碰撞，碰撞后闽H0***2D大型普通客车驶出路外。万*成经顺昌县医院现场抢救无效死亡，H0***2D大型普通客车车上李*荣、范*榕、王*春、叶*枝、范*生5人轻微受伤。

（六）事故现场道路情况和天气情况

事故现场位于国道528线458公里0米路段（顺昌县建西镇安下村路段），呈南北走向，南往顺昌县城关方向，北往顺昌县高阳乡方向，东面为农田，西面为山体。道路为双向两车道，路宽8.07米。道路东西两侧均有路肩，宽0.35米。道路由南往南北为右转路段，弯道半径100.25米，水泥干燥路面，道路中心施划黄色单虚线。经顺昌县交通管理大队核查：顺昌县国道528线458公里0米路段（顺昌县建西镇安下村路段），近三年无亡

人交通事故。

2025年9月27日09时09分许,事故发生时的天气为晴天,视线良好。



图 1：事故现场卫星方位图



图 2：事故现场高阳乡往顺昌城关方向照片

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成万*成死亡，李*荣、范*榕、王*春、叶*枝、范*生 5 人轻微受伤，以及造成两车损坏，路外行道树、排水渠及农田作物受损。直接经济损失约 134 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025 年 9 月 27 日 09 时 09 分许事故发生，顺昌县公安局指挥中心 09 时 12 分许接报后立即通知 120 急救中心、城南消防救援站联动部门赶赴现场，并指派交通管理大队事故处理中队出警。城南消防救援站于 09 时 35 分许到达事故现场，对闽 H8***Y 非营运小型普通客车被困驾驶员万*成展开救援；120 急救中心于 09 时 40 分许到达事故现场，万*成经医务人员现场确认已死

亡，其余受伤人员由医务人员送往县医院住院救治，陆续康复出院；交通管理大队事故处理中队值班民警于 09 时 51 分到达事故现场进行管控勘查取证，同时值班民警向交通管理大队领导报告事故情况，接报后，交通管理大队领导立即赶赴事故现场指挥和善后处理工作。11 时 43 分许，交通管理大队事故处理中队值班民警解除现场管控。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，顺昌县公安局交通管理大队、120 急救中心、消防救援大队接到事故报告后快速响应，相关部门立即启动应急预案，及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作，双方当事人对事故善后调解及赔偿事宜达成共识，死者家属无异议。在县公安局交通管理大队统筹协调指挥下，本事故应急救援处置与善后处置工作响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其它严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因分析

天龙公交公司驾驶员李*龙驾驶闽 H0***2D 大型普通客车，驾驶过程中注意力不够集中、出现分神从右车道驶向对向车道，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，遇相对方向来车未减速靠右行驶，并未与其他车辆保持安全距离，导致与闽 H8***Y 非营运小型普通客车相碰撞的交通事故发生，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

天龙公交公司安全生产责任制落实不到位，未健全安全生产管理制度，从业人员心理健康监测管理制度缺失，未及时发现和解决驾驶员的心理问题^[1]，根据驾驶员供述，其分神是因为家中老人生病，导致其在驾驶过程中注意力不够集中，出现分神情况；天龙公交公司未对驾驶员出车前进行安全告诫、问询、告知；驾驶员驾驶安全意识淡薄，缺乏足够的安全意识和责任感，对分心驾驶的危害认识不足，没有养成专注驾驶的习惯；驾驶员心理状况不佳。

（三）行业监管部门

顺昌县交通运输局未能有效指导、督促天龙公交公司规范使用动态监控系统，未能依托车载监控视频系发现并纠正驾驶员不良驾驶习惯和违法驾驶行为，从源头防范驾驶行为风险；对天龙公交公司从业人员心理健康管理工作未开展全面核查，未能及时发现其相关制度缺失。

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 顺昌县公安局物证鉴定室鉴定书（顺公鉴〔2025〕136号）
鉴定意见：死者万*成系交通事故所致脾脏破裂大出血死亡。

[1]《城市公共交通条例》第三十二条：城市公共交通企业应当定期对重点岗位人员进行岗位职责、操作规程、服务规范、安全防范和应急处置基本知识等方面的培训考核，经考核合格的方可上岗作业。培训和考核情况应当建档备查。

城市公共交通企业应当关注重点岗位人员的身体、心理状况和行为习惯，对重点岗位人员定期组织体检，加强心理疏导，及时采取有效措施防范重点岗位人员身体、心理状况或者行为异常导致运营安全事故发生。

城市公共交通企业应当合理安排驾驶员工作时间，防止疲劳驾驶。

2. 福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车鉴字第 SC71 号）鉴定意见：事故前，闽 H0***2D 号大型普通客车转向系统、行车制动系统、照明、信号装置均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车速鉴字第 SC59 号）鉴定意见：闽 H0***2D 号大型普通客车发生事故前的行驶速度为 65.16km/h。

3. 福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车鉴字第 SC72 号）鉴定意见：事故前，闽 H8***Y 号小型普通客车的转向系统、行车制动系统、照明、信号装置均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求；事故前，闽 H8***Y 号小型普通客车轮胎装置不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕车速鉴字第 SC60 号）鉴定意见：闽 H8***Y 号小型普通客车发生事故前的行驶速度为 73.37km/h。

（五）交警部门事故责任认定情况

南平顺昌县公安局交通管理大队道路交通事故认定书（第 350721120250000019 号）认定本起事故：当事人李*荣驾驶机动车上道路行驶，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，遇相对方向来车未减速靠右行驶，并未与其他车辆保持安全距离，其行为违反了《中华人民共和国

道路交通安全法》第二十二条第一款^[2]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第（一）项^[3]之规定，在交通事故的发生中起作用，是造成本起事故的原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条^[4]、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第（一）项^[5]有关规定，经集体研究认定：本起事故因当事人李*荣的过错导致发生交通事故，当事人李*荣负本起事故的全部责任，当事人万*成无责任，当事人范*榕无责任，当事人王*春无责任，当事人叶*枝无责任，当事人范*生无责任。

（六）事故性质

经调查认定，顺昌建西镇“9·27”一般道路交通事故是一起因大型普通客车驾驶员驾驶过程中注意力不够集中、出现分神从右车道驶向对向车道，导致与非营运小型普通客车相碰撞，造成人员死亡的一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 李*荣，男，群众，天龙公交公司驾驶员，闽H0***2D大

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一项：减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

型普通客车驾驶员，驾驶闽 H0***2D 大型普通客车上道路行驶，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，遇相对方向来车未减速靠右行驶，并未与其他车辆保持安全距离，导致与非营运小型普通客车碰撞的交通事故发生，是事故发生的直接原因，负本起事故的全部责任。因涉嫌交通肇事罪，2025 年 10 月 29 日被顺昌县公安局交通管理大队依法立案侦查。建议由顺昌县公安局交通管理大队依法进行处理。

2. 曾*震，男，中共党员，天龙公交公司经理，安全生产主要负责人，2025 年 9 月 18 日任天龙公交公司经理，安全生产管理职责履行不到位，未落实本单位全员安全生产责任制；从业人员心理健康监测管理制度缺失；安全生产管理薄弱，对事故发生负有主要领导责任。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[6]的规定实施行政处罚。

3. 刘*华，男，群众，天龙公交公司安全环保科科长，安全生产管理人员，2023 年 1 月 5 日任天龙公交公司安全环保科科长，未认真履行安全生产管理工作职责，从业人员心理健康监测管理制度缺失未能及时发现更新完善；未督促相关人员严格执行安全生产告诫制度，安全生产告诫制度落实无相关记录；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，导致发生生产安全事故。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

国安全生产法》第九十六条^[7]的规定实施行政处罚。

4. 宋*梅，女，群众，天龙公交公司调度员，调度人员未认真履行调度人员工作职责，未严格执行安全生产告诫制度，对驾驶员出车前安全告诫、问询、告知落实不到位。建议由天龙公交公司按照内部管理制度予以处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

天龙公交公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度未健全，从业人员心理健康监测管理制度缺失；未严格执行安全生产告诫制度，安全生产告诫制度无记录；未对驾驶员出车前安全告诫、问询、告知，导致发生生产安全事故，对该起生产安全事故的发生负有责任，应依法承担相应的赔偿责任。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[8]的规定实施行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

1. 王*，男，党员，顺昌县道路运输事业发展中心主任，负责县道路运输全面工作，2021年1月20日任顺昌县道路运输事业发展中心主任，指导、督促顺昌县天龙公交安全生产管理工作不到位。对企业落实驾驶员心理健康指导工作推动与监管力度不

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

足，对事故的发生负有监管责任。建议在顺昌县交通运输局安全生产大会上作出深刻书面检讨。

2. 杨*兴，男，党员，顺昌县道路运输事业发展中心副主任，分管客运工作，2022年1月13日任顺昌县道路运输事业发展中心副主任，指导、督促顺昌县天龙公交安全生产管理工作不到位。对企业落实驾驶员心理健康指导工作推动与监管力度不足。对事故的发生负有监管责任。建议在顺昌县交通运输局安全生产大会上作出深刻书面检讨。

五、事故防范和整改措施

（一）严格落实问题整改

天龙公交公司要深刻吸取事故教训，全面复盘事故发生原因举一反三。一是要严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，切实扛起企业安全生产主体责任，将内部各项规章制度、操作规程与相关法规要求紧密结合，确保生产经营活动全程依法合规；二是要扎实推进从业人员日常安全培训、教育与考核，尤其要强化对驾驶员的心理健康监测管理与辅导，通过规范性培训、心理辅导提升其交通法规意识和突发事件应对能力；三是要严格落实生产设备及车辆的监管要求，实时掌握安全运行状态，做好日常维护、保养、检查及记录工作，对各类违法违规违章行为坚决纠正、及时制止。

（二）持续强化日常监管

顺昌县交通运输局要严格恪守按照“三管三必须”原则，深

刻汲取事故教训，以案为鉴、以案促改。一方面，聚焦道路运输企业安全管理关键环节，进一步压实企业安全生产主体责任，加大日常监管与专项督查力度，对涉事企业存在的事故隐患建立台账、挂牌督办，督促其制定整改方案、明确整改时限、落实整改举措，确保隐患清零、闭环管理。另一方面，要稳步推进客运驾驶员心理健康管理相关工作，积极引导企业加强从业人员心理状态关注与心理健康意识引导，做好必要的人文关怀与心理支持，提升从业人员心理调适能力，防范因心理问题可能引发的安全风险，保障运输安全平稳运行。

（三）落实落细属地责任

顺昌县建西镇人民政府要进一步压紧压实属地管理责任，持续建强事故发生路段周边村（居）交通安全劝导员队伍，通过专题培训、经验交流等方式，全面提升劝导队伍专业素养和工作效能。聚焦交通主干道、村（居）主要路口、事故易发路段等重点区域，严格落细落实“看、查、劝、宣、纠”工作规范。深化交通安全宣传教育工作，创新宣传载体与形式，拓宽宣传覆盖范围，推动交通安全知识进村入户、入脑入心，切实增强辖区群众交通安全意识和自我防护能力，全力构建安全、畅通、有序的农村道路交通环境。