



您当前的位置是： [首页](#) » [政务公开](#) » [信息公开目录](#) » [重大民生信息](#) » [应急管理](#)

索引号：000014349/2026-461100 是否有效：是
发布机构：威宁县人民政府 发文日期：2026-04-08 11:18:59
名称：威宁自治县哲觉镇“2·13”道路交通事故调查报告
文号：

威宁自治县哲觉镇“2·13”道路交通事故调查报告

日期：2026-04-08 11:18:59 来源：威宁县应急管理局 访问量：19次 字号：[小][中][大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：

威宁自治县哲觉镇“2·13”道路交通事故调查报告

2023年02月13日22时33分许，秀河线326国道826公里加980米哲觉镇公平村处发生一起道路交通事故，造成1死亡。

事故发生后，威宁自治县公安交警大队、哲觉镇派出所立即派出警务人员赶赴现场组织事故救援，开展路面管控、现场勘查、调查取证。威宁自治县委、政府高度重视，要求妥善处理善后事宜，尽快查明事故原因，举一反三深刻吸取事故教训。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，自治县人民政府成立了一般道路交通事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了防范整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

1、贵FGA260号轻型仓栅式货车，经公安交通管理综合应用信息平台查询，该车辆注册登记所有人：李某彪，车辆发动机号：206000992-QUC，大架号:LSCBB32E2LG933655，车辆检验有效期至2023年11月；车辆参加中国平安财产保险股份有限公司。机动车道路交通事故强制责任保险，保险单号码：12108093901893948060。车辆核载5人，实载3人。

事故发生后经贵州中一司法鉴定，该车事故发生转向系合格，制动系合格，事故发生前照明，信号装置合格。

2、贵BW4062号轻型仓栅式货车，经公安交通管理综合应用信息平台查询，车辆注册登记所有人：崔某贵，（经查：贵BW4062号轻型仓栅式货车实际支配人为：崔某贤）。车辆发动机号：D0813E00002，车辆识别代号：LFNA4MCC1ETB01555，车辆检验有效期至2023年03月；车辆参加中国平安财产保险股份有限公司，机动车道路交

故强制责任保险，保险单号码：12108093901609700434。车辆核载3人，实载0人,车辆核定载质量:1990.0千克,实载：9695千克。

（二）驾驶人、乘车人基本情况

贵FGA260号轻型仓栅式货车驾驶人李某彪:男，汉族，1992年07月14日出生，经公安交通管理综合应用信息平台查询，持有C1类机动车驾驶证，驾驶证号：522427xxxxxxxxxx，档案编号：52247057xxxx。

贵BW4062号轻型仓栅式货车驾驶人崔某贵：男，汉族，1962年05月25日出生，贵BW4062号轻型仓栅式货车车辆所有人，经公安交通管理综合应用信息平台查询，崔某持“C1”类机动车驾驶证，证号：522427xxxxxxxxxx，档案号：52020093xxxx。

贵FGA260号轻型仓栅式货车乘车人李某翔（死者）：男，汉族，4岁，身份证号:520526xxxxxxxxxx，系驾驶员李某彪之子。

贵FGA260号轻型仓栅式货车乘车人李某章：男，汉族，55岁。

（四）道路有关情况

事故现场位于秀河线326国道826公里加980米(小地名:哲觉镇公平村)处，道路呈东西走向，东至威宁自治县黑石头方向，西至威宁自治县哲觉镇方向，道路全宽为7.00米，道路两侧路肩各为0.5米，道路北侧为张仁全家住宅，南侧为地。道路无交通标志标线，无防护设施，无中心隔离带，道路平直，道路夜间无路灯照明设施，有效视距：100米。

二、事故发生经过及应急处置等情况

（一）事故发生经过

2023年02月13日22时33分许，贵州省威宁自治县哲觉镇对格村驾驶人李某彪驾驶长安牌贵FGA260号轻型仓栅式货(实载3人)由威宁自治县黑石头镇方向沿326国道往哲觉镇方向行驶，当车辆行驶至326国道826公里加980米(小地名:哲觉公平村)处时，与停在其行驶方向右侧路边由贵州省威宁自治县黑石镇河坝村驾驶人崔某贵停驶的解放牌贵BW4062号轻货车发生碰撞，造成贵FGA260号仓栅式货车乘车人李某翔当场死亡，李某章受伤，两车不同程度受损的道路交通事故。

（二）事故应急救援及善后处置情况

威宁自治县公安交通警察大队接警后，迅速赶到现场，开展事故救援、指挥疏导交通等工作，救援工作结束后，积极开展事故协调工作。目前，死者李某翔已按照当地风俗妥善安埋。当地生产生活正常，社会秩序稳定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

李某彪饮酒醉驾(血液中乙醇含量为125.75mg/100ML)贵FGA260号仓栅式货车，在行驶过程中未能确保安全驾驶，现前方同向停驶的车辆时，未采取安全有效减速避让措施，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

崔某贵驾驶BW4062号轻型货车，在道路上夜间临时停车，未按规定开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯，加之车反光标识不符合机动车运行安全技术条件标准的相关要求，其违法行为及过错是造成此事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，哲觉镇“2·13”道路交通事故是一起**生产安全责任事故**。

四、对事故有关责任人员的处理建议

1、驾驶人李某彪饮酒醉驾(血液中乙醇含量为125.75mg/00ML)机动车上道路行驶，在行驶过程中未能确保安全驾驶发现前方同向停驶的车辆时未采取安全有效的减速避让措施。在此次事故中负主要责任，建议公安机关依法调查处理。

2、驾驶人崔某贵在道路上夜间临时停车,未按规定开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯，加之车身反光标识不符合动车运行安全技术条件标准的相关要求。在此次事故中负次要责任，建议公安机关依法调查处理。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，切实强化安全生产红线意识。各乡镇（街道）、有关部门，特别是**哲觉镇**要深刻吸取本次道路交通事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发

理念，始终坚守安全生产红线意识，坚持“党政同责、一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化属地管理责任和源头治理，认真研究事故预防和工作改进措施，坚决避免类似事故再次发生。

（二）道路交通行业主管部门切实加强道路交通安全防范管理工作和宣传工作。

（三）自治县公安交通警察大队及各派出所要切实加强路检路查的管控力度，坚决杜绝各类占道乱停乱放现象的存在，要切实加大对各类机动车驾驶员醉驾、酒驾、无牌无证车辆及各类不符合驾驶条件的机动车辆的查处力度。

威宁自治县一般道路运输事故调查组
2023年5月9日

附件：

死者基本情况

李某翔：男，汉族，4岁，户籍地址：贵州省威宁县哲觉镇对格村牧场组。



[我要纠错](#) [返回首页](#) [打印](#) [关闭](#)

上一篇：	威宁自治县小海镇银顺再生资源塑料回收加工厂“6·10”一般机械伤害事故调查报告
下一篇：	威宁彝族回族苗族自治县森林草原禁火令

--中央部委网站--

--各省（市、区）网站--

--省直部门网站--

--省内市州网站--

--各县市区政府--

[关于我们](#) | [隐私声明](#) | [版权保护](#) | [联系方式](#) | [网站地图](#) | [网站年报](#)

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003 贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348

