



万山区人民政府

www.trws.gov.cn

请输入检索关键字



首页

政务公开

政府数据

政务服务

政民互动

走进

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产 > 安全事故

万山仁山街道“8·19”一般道路交通事故调查报告

时间: 2026-01-04 09:47:39 来源: 万山区应急管理局 浏览量: 119次

字号: 大 中 小

2025年8月19日16时33分许,在铜仁市万山区天鲢线(天星坡-鲢鱼铺)119公里200米处(仁山街道船档路段)发生一起道路交通事故,造成1人死亡,直接经济损失106万余元。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等相关规定,2025年9月22日,万山区人民政府成立了以区纪委监委、区人民检察院、区应急管理局、市公安局、区公安分局、区交通运输局、区总工会等单位组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的要求,通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题,提出了防范和整改措施。

经调查认定,万山仁山街道“8·19”一般道路交通事故是一起生产安全事故。

一、事故发生相关情况

(一) 当事人、车辆基本情况

1. 当事人情况

陆某,男,汉族,身份证号:52222319810506****,家庭住址:贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇;持准驾车型为A2的机动车驾驶证,驾驶证核发地:贵州省铜仁市公安局交通警察支队,初次领证日期:1999年8月4日,驾驶证有效期至:2021年8月4日至长期,从警号:52222319810506****;从业资格类别:经营性道路货物运输驾驶员。事发时驾驶湘N92718号重型半挂牵引车牵引湘NC792挂号重型罐式挂车。

杨某昌,男,侗族,身份证号:52223019700618****,家庭地址:贵州省铜仁市万山区万山镇;驾驶证核发地:贵州省铜仁市公安局交通警察支队,初次领证日期:2010年6月19日,有效期:2016年6月19日至2026年6月19日,事发时驾驶贵DEM089号普通二轮摩托车。

2. 车辆情况

湘N92718号重型半挂牵引车,车辆颜色:红色,车辆品牌:解放牌,发动机号:53715779,车辆识别代码:LFWSRXSJXMFA1****,车架号:CA6DM3-50E5,车辆所有人:怀化市广汇物流有限公司,车辆使用性质:货运,机动车保险投保公司:中华联合财产保险股份有限公司,交强险有效期至2026年6月,车辆检验有效期至2026年6月,事发时该车核载2人,实载1人。

湘NC792挂号重型罐式半挂车,车辆颜色:白色,车辆品牌:华宇达牌,车辆识别代码:LMC940F3XM000****,车辆所有人:怀化市广汇物流有限公司,车辆使用性质:货运,检验有效期至2026年7月31日,事发时未装载货物。

贵DEM089号普通二轮摩托车,车辆颜色:白色,车辆品牌:晶鹰牌,整车型号:JY125T,车辆识别代码:LS2PEAKD3D220****,车架号:1P52QMI-3,发动机号:F9074341,车辆所有人:杨某昌,车辆使用性质:非营运,车辆检验有效期至2024年11月30日,未投保交强险。事发时该车核载2人,实载2人。

(二) 事故车辆所属单位情况

湘N92718号重型半挂牵引车、湘NC792挂号重型罐式半挂车所有人:怀化市广汇物流有限公司,该公司成立于2017年3月30日,注册资本300万元,位于湖南省怀化市鹤城区迎丰街道湖天北路以东大汉龙城应龙府5栋103号,企业类型:有限责任公司(自然人独资),统一社会信用代码:91431200MA4LH9Q65K,法定代表人:马某程,营业期限:2017年3月30日至2067年3月29日。经营范围包含:普通货物运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息咨询服务等。

(三) 相关鉴定检验情况

1.湘N92718号重型半挂牵引车：贵州中润博达司法鉴定所黔中润博达〔2025〕痕鉴字第0232号检验鉴定书鉴定结论为湘N92718号挂牵引车事发时安全技术状况照明及信号装置不符合机动车安全运行标准要求；制动系、转向系、行驶系符合机动车安全运行标准要求。

2.湘NC792挂号重型罐式半挂车：贵州中润博达司法鉴定所黔中润博达〔2025〕痕鉴字第0233号检验鉴定书鉴定结论为事发时安况照明及信号装置不符合机动车安全运行标准要求；制动系、行驶系符合机动车安全运行标准要求。

3.贵DEM089号普通二轮摩托车：贵州中润博达司法鉴定所黔中润博达〔2025〕痕鉴字第0231号检验鉴定书鉴定结论为贵DEM08二轮摩托车事发时制动系、转向系、照明及信号装置安全技术状况符合机动车安全运行标准要求。

4.贵DEM089号普通二轮摩托车驾驶人杨某昌（在事故中死亡）：贵州省彰正司法鉴定所贵彰正司鉴〔2025〕病鉴字第68号检验鉴结论为符合交通事故致颅脑损伤死亡，其心血中未检出乙醇成分及毒物成分。

5.湘N92718号重型半挂牵引车驾驶人陆某进行酒精呼气测试和尿液中毒品含量测试，排除陆某饮酒、服用国家管制的精神药品或品后驾驶机动车嫌疑。

(四) 其他相关情况

铜仁市公安局直属二大队2025年9月11日下达该起事故的道路交通事故认定书，于2025年9月18日移交万山区应急管理局。

二、事故基本情况

(一) 事故经过

2025年8月19日15时分许，驾驶员陆某驾驶湘N92718号重型半挂牵引车牵引湘NC792挂号重型罐式半挂车到碧江区灯塔街道通号挂货后，由碧江区灯塔街道往大龙经开区行驶。

16时33分许，当车行驶至天鲇线（天星坡-鲇鱼铺）119公里200米（仁山街道船档路段）处，湘N92718号重型半挂牵引车牵引湘N号重型罐式半挂车在超越贵DEM089号普通二轮摩托车时发生刮擦，导致贵DEM089号普通二轮摩托车侧翻，驾驶人杨某昌被湘N9271半挂牵引车牵引湘NC792挂号重型罐式半挂车碾压，湘N92718号重型半挂牵引车牵引驾驶员陆某未发觉事故发生，继续开车前往大龙经开区拉货，后经路人杨某水发现伤者杨某昌，并及时拨打120急救电话、110报警电话，110、120赶到后经现场确认死亡。

(二) 事故现场情况

现场位于万山区天鲇线（天星坡-鲇鱼铺）119公里200米（仁山街道船档路段），道路呈南北走向，南往万山区方向，北往万山区方向，东西侧为耕地。事故地点为G242国道改扩建路段，路面为砂石路面，道路直但有较多坑洼，视线良好，无标志标线。

(三) 人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，死者：杨某昌，男，55岁，贵州省万山人。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，驾驶人陆某不知事故发生，继续开车前往大龙经开区。路人杨某水发现伤者杨某昌后及时拨打120急救电话和110报警电话。市公安局直属二大队、仁山街道办事处、万山区人民医院等相关部门相继到达事故现场开展救援处置工作，维护现场秩序，固定现场证据，检查伤者伤势情况。

此次事故，各相关单位按照职责开展工作，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。此次事故应急处置科学、高效、有效。

四、事故原因分析

铜仁市公安局直属二大队出具的道路交通事故认定书（第52223012025000xxxx号）认定：直接原因是陆某驾驶车辆超越前车时未保证有充足的安全距离所致。

五、事故责任分析及处理意见

按照事故发生“四不放过”的原则，对此次事故的相关责任单位和个人处理建议如下：

(一) 货车驾驶员陆某

陆某驾驶湘N92718号重型半挂牵引车牵引湘NC792挂号重型罐式半挂车在超越贵DEM089号普通二轮摩托车时未保证有充足的安全距离与贵DEM089号普通二轮摩托车发生刮擦，导致伤亡事故发生。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条：机动车超车时，应当提前开启左转向灯、变换使用远近光灯或者鸣喇叭。在没有道路中心线或者同方向只有1条机动车道的道路上，前车正在后车左侧超车时，后车不得超车。由市公安局直属二大队按照规定对其进行处理，处理结果报万山区安委办备案。

(二) 怀化市广汇物流有限公司

公司成立了安全生产领导小组组织机构，制定了安全生产管理、安全培训与教育学习、安全监督管理检查、车辆安全隐患排查、消除事故隐患等制度，提供了驾驶人陆某资格审核、安全教育培训记录、湘N92718号重型半挂牵引车和湘NC792挂号重型罐式半挂车安全技术检验报告等资料，且湘N92718号重型半挂牵引车和湘NC792挂号重型罐式半挂车事发后经鉴定机构鉴定制动系、行驶系符合机动车安全运行标准要求。经调查，未发现该公司存在与本次事故发生有关联的违法行为，建议不予处理。

六、相关职能部门履职情况

(一) 怀化市鹤城区交通运输局



以“两客一危”运输企业安全生产“赋码管理”评定为抓手，以春节春运、“五一”黄金周、汛期暑期等重点时段为重点，积极组织开展运输安全巡查和隐患排查及整改工作，压实企业主体责任，整治消除安全隐患。今年来，巡查检查交通运输企业420余家次，按照“两客一危”全覆盖，普货运输企业抽查的方式，排查整治各类隐患67处，完成部、省、市、区交办问题隐患整治23处。加快推进重型货运车辆视频系统建设，完成2000多辆重型货运车辆智能视频监控系统安装，全面提升运输企业安全技防能力。经调查，未发现相关工作人员在该起事故中履职不到位的问题和线索。

(二) 万山区交通运输局

年初，制定了《万山区交通运输行业2025年度安全生产监督检查计划》，每月对纳入监督检查计划的货运企业和重点货运源头企业开展1次的安全监督检查，同时，结合行业企业发展，不定期到企业进行服务指导工作。今年以来，共开展安全监督检查54家次，发现隐患已整改32条。因机构改革，2024年5月28日以来，区交通运输行政执法权限划归市级层面统筹实施，区交通运输局对货运行业的监管工作对辖区货运公司及经政府网公示的重点货运源头进行安全监督检查。经调查，未发现相关工作人员在该起事故中有履职不到位的问题和线索。

(三) 铜仁市公安交通管理局直属二大队

今年来，以公安机关各类道路交通专项整治为抓手，以辖区重点时段、重点路段、重点车辆交通违法整治为重点，强化路面交通秩序，严查各类易肇事肇祸重点交通违法行为。狠抓G242国道道路交通安全，围绕G242国道开展了系列专项整治，特别是针对施工路段不间断管控，以大队名义给G242建设专班去函，督促严格落实道路交通建设标准。同时严肃查处了各类交通违法行为，共查处各类现场交通违法行为61起，有效预防了事故发生。经调查，未发现相关工作人员在该起事故中有履职不到位的问题和线索。

(四) 仁山街道办事处

切实按照上级道路交通安全管理工作要求、安排部署，扎实有效地开展道路交通安全管理工作，维护群众生命财产安全。年初，该街道制定了道路交通安全工作计划，对检查任务、工作措施及责任站所等内容进行了明确。今年来，街道联合执法小分队上路执法检查129次，查处车辆3539余辆，PDA处罚765起，劝导教育245余人；开展道路安全隐患排查整治22次，查出道路隐患22处，严重的隐患如临水、临崖陡下坡急弯无防护栏9处，已向区交通运输局和区城市管理局报告治理，目前已整治了4处，未整治的地方，已增设安全警示标志牌18处，反光柱4处；开展宣传教育50余次，发放宣传资料4000余份。经调查，未发现相关工作人员在该起事故中有履职不到位的问题和线索。

七、事故整改和防范措施

(一) 深刻吸取事故教训。怀化市广汇物流有限公司要深刻汲取事故教训，针对安全生产的薄弱环节和管理漏洞，制定整改措施，要进一步强化全员安全生产责任制的有效落实，杜绝违法违规违章行为；要进一步强化安全教育培训，提高从业人员的安全意识和技能水平，防止类似事故再次发生。

(二) 强化道路交通安全监管。万山区交通运输局、铜仁市公安交通管理局直属二大队。要认真落实安全生产主体责任，开展联合执法，监督企业落实交通安全主体责任，严厉打击道路运输“非法违法”行为，督促指导道路运输企业落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实各项安全生产责任制度，定期开展隐患排查治理工作，将问题隐患消灭在萌芽阶段。

(三) 强化属地监管职责。仁山街道办事处要认真履行属地管理职责，进一步加强辖区货运企业等重点领域的巡查频率，并加大宣传力度，督促企业加大安全隐患排查治理力度，增强企业从业人员尊法守法意识，进一步遏制生产安全事故发生。

政务微信

政务微博

↑

铜仁市万山区人民政府
2025年1月



[网站地图](#) | [联系方式](#) | [网站帮助](#) | [网站年报](#)

主办：铜仁市万山区人民政府 地址：铜仁市万山区丹都街道楚溪路329号 联系方式：0856-3521009

备案号：黔ICP备19008554号 网站标识码：5206030002  贵公网安备 52060302000008号

建设与维护：铜仁市万山区人民政府办公室 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司



政务微信

政务微博