

[返回首页 \(/fcqrmzf/index.shtml\)](#)

绵阳市涪城区人民政府 (/fcqrmzf/index.shtml)

富临精工股份有限公司 “10·11” 一般事故调查报告

2025-12-04 16:41 文章来源：涪城区应急管理局

字体：【大 中 小】 打印

富临精工股份有限公司“10·11”一般事故调查报告

2025年10月11日3时12分左右，富临精工股份有限公司全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司发生一起一般亡人事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，绵阳市涪城区人民政府成立了由区监委、应急、公安、工信和工会等单位组成，邀请区人民检察院和绵阳市应急管理专家库成员参加的富临精工股份有限公司“10·11”一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

事故发生单位：绵阳富临精工新能源有限公司，**类型：**有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，**地址：**四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号，**总经理：**敬星，**统一社会信用代码：**91510703MA65TFP43K。**经营范围包括一般项目：**汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

事故地点：绵阳富临精工新能源有限公司变速箱电磁阀生产线。

事故时间：2025 年 10 月 11 日 3 时 12 分左右。

事故类别：机械伤害。

事故等级：一般生产安全事故。

伤亡情况：

姓 名	性别	年龄	籍贯	状态	死亡日期
李*强	男	30	四川三台	死亡	2025.10.11

直接经济损失：约 290 万元。

涉事机械情况：涉事机械为多功能精密清洗机，产品型号 WA4WCOH202003，制造商为苏州盛智辉精密机械有限公司。

二、事故经过及救援善后情况

2025 年 10 月 11 日 3 时许，绵阳富临精工新能源有限公司变速箱电磁阀生产线清洗设备操作工李志强按照轮班工作安排在车间操作清洗机进行清洗作业，3 时 11 分 01 秒，李志强未采取急停措施，也未将机器切换成手动模式，进入清洗机 B 腔内部查看，3 时 11 分 50 秒机器 B 腔腔门自动关闭导致李志强被 B 腔腔门挤压，后经 120 抢救无效死亡。截至 2025 年 10 月 15 日，绵阳富临精工新能源有限公司已与李志强家属就赔偿事宜达成一致，李志强遗体已火化，事故善后工作已妥善处理完毕。

三、事故应急救援评估

经查，事故发生后，相关单位能在第一时间内报告事故，并开展事故救援，积极进行了事故善后处理工作。区应急局、区公安分局、区工信局和吴家镇人民政府等相关部门、单位及时赶赴事故现场组织指导善后处置并开展事故调查等相关工

作。经综合评估与事故原因分析，事故调查组认定，事故现场救援处置及时，善后工作得到较快妥善处置，没有引起不良社会影响。

四、现场勘察及走访问询情况

事故发生后，事故调查组到事故现场勘察，走访了解有关情况。经现场勘察和走访问询：一是涉事设备属于绵阳富临精工新能源有限公司，为其变速箱电磁阀生产线使用；二是视频监控未覆盖事发区域，无法拍摄清洗机正面及内部；三是死者李志强是清洗设备操作工人，在事发当天负责清洗设备操作；四是事故发生位置为清洗机B腔腔门处。

五、事故原因分析

（一）直接原因

绵阳富临精工新能源有限公司变速箱电磁阀生产线清洗设备操作工人李志强未采取急停措施，也未将机器切换成手动模式，违规进入清洗机内部查看，机器B腔腔门自动关闭造成机械伤害致人死亡是事故的直接原因。

（二）间接原因

绵阳富临精工新能源有限公司履行安全生产管理职责不到位，督促、检查安全生产工作不力，未有效开展员工安全生产教育培训，现场安全管理未识别到人员进入清洗机腔体内部受机械伤害的风险，未能及时发现并制止生产一线的不安全行为，未能及时消除安全隐患。

六、事故责任认定及处理意见

通过调查和事故原因分析，事故调查组认为这是一起一般生产安全责任事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省安全生产条例》和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等安全生产法律法规规章，事故调查组对事故责任人和责任单位的责任认定和处理建议如下：

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1. 李志强，绵阳富临精工新能源有限公司变速箱电磁阀生产线清洗设备操作工人，违规进入机器内部查看，未采取急停措施，也未将机器切换成手动模式，对该起事故负直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 焦梦飞，绵阳富临精工新能源有限公司安全环保部部长，履行安全管理人员工作职责不到位，未能及时发现并制止生产一线的不安全行为和消除安全隐患，对事故发生负有管理责任，建议由绵阳市涪城区应急管理局依法给予行政处罚。

3. 敬星，绵阳富临精工新能源有限公司总经理，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，未有效组织实施员工安全生产教育培训，督促、检查公司安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由绵阳市涪城区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议绵阳富临精工新能源有限公司未健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度，未有效开展员工安全生产教育培训，对安全管理制

度落实不到位，未能及时发现并消除事故隐患，是事故的责任单位，建议由绵阳市涪城区应急管理局依法给予行政处罚。

七、调查发现的其他问题及处理建议

（一）吴家镇人民政府履行安全生产监督管理责任不到位，对照区委、区政府有关安全生产的决策部署，落地落实落细不够。建议吴家镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，由区安办约谈吴家镇政府相关负责人。

（二）四川绵阳工业园区在服务管理园区入驻企业过程中，将安全生产纳入同步安排部署、同步督导落实还有差距，由区安办对四川绵阳工业园区相关负责人提醒。

八、事故防范和整改措施

（一）绵阳富临精工新能源有限公司应深刻吸取事故教训，深入学习贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》和《四川省生产经营单位安全生产责任规定》等安全生产有关法律法规，高度重视安全生产工作，认真履行企业安全生产主体责任。

（二）绵阳富临精工新能源有限公司应进一步加强企业主要负责人员、安全负责人员和生产线工人的安全生产教育培训学习，不断提高全员安全生产意识和生产安全事故应急处置能力。

（三）绵阳富临精工新能源有限公司应健全和落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强生产车间隐患排查，强化现场管理，及时制止不安全行为和消除安全隐患，避免类似事故再次发生。

（四）吴家镇人民政府要进一步落地落实落细区委、区政府有关安全生产的决策部署，强化安全生产法律法规的宣传教育，督促辖区企业履行安全生产主体责任，不断提升辖区安全生产管理水平，确保辖区安全生产形势稳定向好。

（五）四川绵阳工业园区在服务管理园区入驻企业过程中，要强化安全生产同步安排部署，强化督导落实，统筹园区高质量发展和高水平安全。



联系我们 (/fcqrmzf/lxwm/redirect_firstArticle.shtml) | 网站地图 (/fcqrmzf/wzdt/wzdt.shtml)

主办单位：绵阳市涪城区人民政府办公室

地址：绵阳市涪城区文庙街8号

网站标识码：5107030009

蜀ICP备05029851号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>)

 川公网安备 51070302110346号 (<https://beian.mps.gov.cn/#/query/webSearch>)