

竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司 探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故 调查报告

2023年11月18日上午7时左右，竹溪县建城劳务有限公司工人李某文在承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区Fe4矿体探矿工程施工期间进行排险作业时，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元，事故发生后，竹溪县建城劳务有限公司未按照规定程序向承德金联程矿业有限公司和县级以上人民政府安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管职责的有关部门报告，瞒报该起事故。

2024年7月9日，按照承德市政府召开的矿山企业瞒报安全生产事故排查工作会议要求，我县立即要求各有关部门和乡镇进行梳理排查矿山企业瞒报安全生产事故线索，并组织辖区内矿山企业进行自查，7月11日，承德金联程矿业有限公司自查发现一起1人死亡事故，死者：李某文，系竹溪县建城劳务有限公司员工。承德县头沟镇人民政府立即将事故信息上报县安委办，接到报告后，承德县人民政府成立了由县应急管理局、县自然资源和规划局、县公安局、县总工会、县人社局、县纪委监委、头沟镇人民政府组成的竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规要求，对事故展开全面调

查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、瞒报过程、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位和责任人提出了处理建议，并对提出了事故防范措施和建议。

一、事故责任单位及生产概况

（一）事故责任单位概况

1. 承德金联程矿业有限公司

承德金联程矿业有限公司，法定代表人：隋某祺，实际控制人：黄某立。注册地址：承德县头沟镇上仓子村，成立日期：2012年5月21日，统一社会信用代码为91130821596804869Y，公司类型为：有限责任公司。经营范围：铁矿石开采；铁矿石购销。承德金联程矿业有限公司下设一座矿山，矿山名称为承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿，该矿由承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区Fe4矿体、承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区Fe5矿体、承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿南山采区Fe6矿体组成。2015年4月24日取得采矿许可证，证号C1300002010062120068862，有效期至2027年12月27日，开采方式：地下开采，生产规模：30万吨/年。事故发生在承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区Fe4矿体，系统生产规模10万吨/年，事故地点井下435m水平回风巷道。该矿2023年6

月编制《承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体增储扩能项目施工方案》，2023 年 8 月 1 日，承德县自然资源和规划局出具同意承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体增加储量后进行系统整合的说明。2023 年 8 月 2 日，承德县应急管理局同意该矿增储扩能。2023 年 10 月，承德金联程矿业有限公司委托中国冶金地质总局第一地质勘查院编制《承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿深部勘查实施方案》，2023 年 11 月 6 日，承德县自然资源和规划局出具《承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿深部勘查实施方案》符合备案要求的说明意见，并备案。

2. 竹溪县建城劳务有限公司

竹溪县建城劳务有限公司，法定代表人：刘某奎，成立日期：2020 年 6 月 4 日，注册地址：湖北省十堰市竹溪县城关镇幸福东一路 6 号，类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91420324MA49GJW807，经营范围：许可项目：建设劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：矿山机械销售；泵及真空设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非截止或限制的项目）。

（二）项目工程概况

2023 年 7 月 20 日，竹溪县建城劳务有限公司与承德金联程

矿业有限公司签订探矿工程施工协议。《承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿深部勘查实施方案》主要工程为：地表钻探、槽探，在槽探和已有矿山坑道（最低中段坑道）的基础上，利用钻探工程对各矿体深部进行控制。

（三）生产建设概况

承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体于 2023 年 8 月至 2024 年 4 月期间进行增储扩能工作，事故发生时处于探矿施工阶段。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 18 日上午 7 时左右，竹溪县建城劳务有限公司刘某奎安排工人李某文和陈某德到承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体 435m 水平回风巷道进行排险作业（为保障通风系统畅通），李某文用 4 米长的铁质排险杆进行排险作业，陈某德在旁帮助和看护，巷道上方冒落岩石，李某文躲闪不及时被岩石砸中受伤。

（二）事故救援情况

李某文被冒落岩石砸伤后，工友陈某德立即赶到井下马头门电话处，利用井下电话通知地面值班室，竹溪县建城劳务有限公司刘某奎正在值班室值班，接到电话后立即安排陈某德实施救援，并开车在井口等候，李某文被救出后，刘某奎和陈某德开车将其送至中国人民解放军联勤保障部队第 981 医院急救，期间刘

某奎拨打电话中国人民解放军联勤保障部队第 981 医院急救电话，无人接听（手机百度查询号码，为办公室电话，并非急诊电话），李某文被送到中国人民解放军联勤保障部队第九八一医院急诊抢救约 1 小时左右，宣布死亡。

（三）人员伤亡情况

此次事故造成李某文一人死亡。李某文，男，汉族，1968 年 7 月 25 日出生，住址：湖北省竹溪县汇湾乡船丰村 3 组，身份证号：4226251968XXXX4632。

（四）善后处置情况

事故发生后，竹溪县建城劳务有限公司法定代表人刘某奎与死者家属协商后，支付赔偿金 180 万元。


三、事故现场勘察情况

目前该矿提升系统及通风情况不满足入井要求，事故调查组人员无法到达事故地点，经调查企业相关人员后，制作承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体事故现场示意图，事故地点位井下于 435m 水平回风巷道。

（事故现场示意图）

承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区Fe4号矿体

“11.18”事故现场示意图



四、事故报告情况

事故发生后，现场跟班作业工人陈某德向竹溪县建城劳务有限公司法定代表人刘某奎报告，刘某奎未按照规定程序向承德金联程矿业有限公司及县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报了该起事故。

五、事故原因及性质

（一）直接原因。

竹溪县建城劳务有限公司员工李某文在未采取有效防护措施情况下排险作业时，被冒落的岩石砸中，致其死亡。

（二）间接原因。

1. 承德金联程矿业有限公司对竹溪县建城劳务有限公司管理不到位，未及时发现并有效的督促外包探矿单位消除事故隐患。

2. 竹溪县建城劳务有限公司未制定排险作业相关安全防护措施，执行安全管理制度不到位，。

（三）事故性质

经调查认定，竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”冒顶片帮事故为一起瞒报的一般生产安全事故。

六、对事故责任人员和责任单位的拟处理建议

（一）建议给予行政处罚及相关处理的责任人员

1. 闫某庭，男，群众，承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体。负责矿山管理工作，对探矿施工单位管理不到位，未督促外包探矿的施工单位及时有效消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 7.177414 万元 40% 的罚款，计人民币 2.870965 万元。

2. 黄某立，男，群众，承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区 Fe4 矿体实际控制人，负责矿山全面管理工作，未依法履行主要负责人安全管理职责，对外包探矿施工单位管理不到

位，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 16.8 万元 40%的罚款，计人民币元 6.72 万元。

3. 隋某祺，男，群众，承德金联程矿业有限公司法定代表人。对外包探矿施工单位管理不到位，未督促外包探矿的施工单位及时有效消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 6 万元 40%的罚款，计人民币 2.4 万元。

4. 刘某奎，男，群众，竹溪县建城劳务有限公司法定代表人，负责承包项目全面工作。对承包的探矿工作安全管理不到位，未依法履行主要负责人职责，未有效制定井下排险作业安全技术措施，导致事故发生，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 12.7650 万元 40%的罚款，计人民币元 5.106 万元的罚款。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 12.7650 万元 80%的罚款，计人民币 10.212 万元，两项合并处人民币 15.318 万元的罚款。

5. 陈某德，男，群众，负责竹溪县建城劳务有限公司承包项

目的安全管理工作，对承包的探矿工作安全管理不到位，现场未正确指挥排险作业，导致事故发生，对事故发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格，由承德县应急管理局对其处以2022 年年收入 6.6 万元 20%的罚款，计人民币 1.32 万元。

（二）建议对事故责任单位的行政处罚。

1. 承德金联程矿业有限公司。对外包探矿施工单位管理不到位，未督促外包单位有效消除生产安全事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币 61 万元的罚款。

2. 竹溪县建城劳务有限公司。安全管理不到位，未正确制定排险安全技术措施，有效消除生产安全事故隐患，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币 61 万元的罚款。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币 126 万元的罚款，两项合并处人民币 187 万元的罚款。

七、对事故监管责任人员的处理意见建议

（一）头沟镇

1. 刘某旭，2020 年 5 月至今任头沟镇应急管理办公室主任，负责辖区内安全生产工作，对竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务

有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故及其他4起安全生产瞒报事故负有直接责任。拟给予其政务警告处分。

2. 高某森，2023年1月至今任头沟镇政府副镇长，分管辖区内安全生产工作，对竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故及另外1起安全生产瞒报事故负有主要领导责任。拟给予其批评教育。

3. 于某贺，2020年6月至2024年5月任头沟镇政府镇长，负责全镇工作，对竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故及其他4起安全生产瞒报事故负有重要领导责任。拟对其批评教育。

（二）县应急局

1. 张某志，2020年9月至今任承德县应急局非煤矿山股股长，负责全县非煤矿山安全生产监管工作，对竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故及其他3起安全生产瞒报事故负有直接责任。拟给予其政务警告处分。

2. 范某远，2017年11月至今任承德县安全生产监督管理局副局长、承德县应急管理局党委委员、副局长，分管全县非煤矿山安全生产监管工作，对竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故及其他4起安全生产瞒报事故负有主要责任。拟给予其诫勉。

3. 张某国，2021 年 7 月至今任承德县政协副主席，2020 年 6 月至今任县应急局局长，负责县应急局全面工作，对竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司探矿施工“11·18”一般冒顶片帮瞒报事故及其他 4 起安全生产瞒报事故负有重要领导责任，鉴于其为市管干部，建议将其有关问题线索上报市纪委。

八、事故防范和整改措施建议

（一）承德金联程矿业有限公司及竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司要加强对从业人员的安全教育培训，压实生产经营单位法定代表人、主要负责人及从业人员依法依规及时、如实报告生产安全事故的责任意识，杜绝瞒报事故行为。

（二）承德金联程矿业有限公司要加强施工单位职工安全教育培训，切实提高作业人员安全生产知识和技能。要严格落实管理责任，要认真履行对外包施工队伍监管责任，要对承包单位的安全生产工作实施统一协调、管理，加强安全管理能力。

（三）竹溪县（湖北省十堰市）建城劳务有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，健全安全生产责任制，并强化考核，确保安全生产工作全面落实。同时要认真学习法律法规和各项国家标准和行业标准，有效实施安全生产规章制度和岗位操作规程。

（四）要举一反三，深刻吸取事故教训，深刻剖析事故原因，研究制定切实可行的防范举措，警钟长鸣杜绝事故发生。