



海丰县人民政府

www.gdhf.gov.cn

请输入您要搜索的关键字



网站首页

聚焦海丰

政务公开

政务服务

互动交流

走进海丰

当前位置：首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

海丰县公平镇“7·14”一般道路交通事故调查报告

🕒 2026-05-11 16:11 来源：海丰县应急管理局 发布机构：海丰县人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

海丰县公平镇“7·14”一般道路交通 事故调查报告

海丰县公平镇“7·14”一般道路交通事故调查报告

2021年7月14日凌晨3时许，省道242线154KM+100M海丰县公平镇汽车站路口路段，发生一起重型半挂牵引车与二轮摩托车碰撞，造成摩托车驾乘人员2人死亡的道路交通事故。

事故发生后，海丰县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的相关规定，成立“海丰县公平镇‘7·14’一般道路交通事故调查组”（下称“事故调查组”），事故调查组以海丰县应急管理局为牵头组织单位，县公安局交警大队、县交通运输局、县总工会和公平镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，深入开展各项调查工作，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出来了对事故责任人的责任认定及处理建议，并针对事故发生的原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

调查认定，海丰县公平镇‘7·14’一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年7月14日凌晨3时许，毛*强驾驶渝DT7253号重型半挂

牵引车（挂车号牌：渝DX977挂）从海丰县公平镇沿省道242线往海丰县城方向行驶，途经省道242线154KM+100M（海丰县公平镇汽车站路口）处，车辆左侧与对向由钟*贵驾驶悬挂汕尾35111（临）号牌的二轮摩托车发生碰撞，造成二轮摩托车驾驶人钟*贵、乘员汤*当场死亡及车辆损坏的交通事故。

（二）事故现场情况

现场位于 242 省道 154KM+100M 海丰县公平镇汽车站路口，路面有施划标志、标线，为十字无信号灯控制交叉路口，东往公平镇布街方向，西往公平镇中心小学方向，南往城东镇方向，北往黄羌镇方向，沥青路面，路面完好、弯道、潮湿，夜间有路灯照明。现场无降雨，气温 27.9℃，吹东北风，平均风速 3.7m/s，能见度 28.9KM，高温黄色预警信号生效中。悬挂汕尾 35111（临）号牌的二轮摩托车车头损毁严重，摩托车司乘人员及车辆均倒在重型半挂牵引车左后侧对向车道路面上，重型半挂牵引车的左前轮及左侧油箱有碰撞受损痕迹，车上运载建筑碎石料。发生道路交通事故前方有车辆限速牌，限速 30 公里/小时。

（三）人员伤亡、财产损失和直接经济损失情况

1. 人员伤亡、财产损失情况

事故造成二名人员死亡，悬挂汕尾 35111（临）号牌的二轮摩托车损毁，渝 DT7253 号重型半挂牵引车（挂车号牌：渝 DX977 挂）前轮至油箱处受损。

2. 直接经济损失情况

目前，死者家属与事故责任人尚未达成赔偿协议，暂无法统计直接经济损失。

二、事故发生的原因

经查，重型半挂牵引车司机毛*强持有准驾车型为 A2 的机动车驾驶证，无酒驾、无毒驾；超速行驶（事故路段限速 30 公里/每小时）；车辆整备质量 8805KG，牵引总质量 40000KG，实载 50910KG（含车辆整备质量），货物超载 2.105 吨，超过核载 6.62%。摩托车司机钟*贵与乘客汤*均无佩戴安全头盔，根据广东天平司法鉴定所司法鉴定结果证实，钟*贵血液中乙醇（酒精）含量为 150mg/100ml，汤*血液中乙醇（酒精）含量为 180mg/100ml。据此，认定事故发生的原因是：

（一）钟*贵，道路交通安全意识淡薄，未依法取得机动车驾驶证¹，醉酒驾驶无号牌机动车²，未按操作规范安全、文明驾驶³，未佩戴安全头盔驾驶机动摩托车并搭载另一未佩戴安全头盔的乘员汤*⁴，发生碰撞事故后人身安全得不到防护，是造成事故发生的主要原因。

（二）毛*强，道路交通安全意识淡薄，驾驶渝 DT7253（挂车号牌：渝 DX977 挂）号重型半挂牵引车在夜间未降低行驶速度⁵，载物超过核定载质量⁶，未按操作规范安全、文明驾驶⁷，是造成事故发生的又一方面原因。

1. 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”

2. 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：“饮酒，服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”
3. 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”
4. 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”
5. 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”
6. 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”
7. 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

三、事故应急救援处置情况

事故发生后，重型半挂牵引车司机毛*强立即于当天凌晨 3 时 01 分拨打汕尾市公安局 110 的报警电话，市 110 指挥中心随即将警情发送至海丰县公安局有关部门，并通知 120 急救到场施救，县公安局有关值班领导及民警、公平镇人民政府接报后，迅速赶赴事故现场处置。开展现场勘查、调查取证和交通疏导工作。120 急救车及时赶到现场后，经抢救确认钟*贵、汤*均已死亡，随后将案件现场移交县公安局交警部门处理。

经评估，事故发生后，事故救援响应迅速，行动快捷，现场处置得当，救援过程未发生次生事故。

四、事故有关单位（人员）情况

（一）重庆市国景国际物流有限公司基本情况

1. 事故单位重庆市国景国际物流有限公司基本情况

发生事故企业名称：重庆市国景国际物流有限公司（以下简

称“国景物流”），是一家综合物流服务公司。该公司于 2016 年 5 月 4 日在重庆市工商行政管理局梁平区分局注册成立，《营业执照》统一社会信用代码：91500228MA5U5T456T；注册资本：壹仟伍佰万元整；类型：有限责任公司；法定代表人：陶*武；营业期限：2016 年 5 月 4 日至永久；住所：重庆市梁平区双桂街道昌隆路 6 号 2 幢 2-1。主要经营范围：普通货运、货物专用运输、国际货物运输代理、货物仓储；汽车、汽车零部件、润滑油批发、零售；货物装卸、特种设备运输等。

2. 经营资质许可或行政审批情况

该公司持有重庆市梁平区交通局颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：渝交运管许可字 500228011634 号；证件有效期至 2024 年 6 月 1 日；经营范围：货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、普通货运、货物专用运输（罐式）。

3. 国景物流被挂靠入户的情况

2020 年 8 月 26 日，国景物流与毛*强就车辆入户挂靠经营管理签订《车辆管理服务合同》（合同编号：渝国景国际运输 087 号），《合同》确定由毛*强将全资购买的货车以甲方国景物流名义进行登记注册，车辆号牌为渝 DT7253、渝 DX977 挂。实行自主经营，公司统一管理方式进行挂靠合作。双方约定服务车辆发生事故，所造成一切人身损害及财产损失均由毛*强承担完全责任。

4. 日常监管情况

经查，该公司已安装监控平台对所属车辆进行实时监控，能

够按照《安全生产法》等有关法律法规的规定，建立健全单位安全生产责任制，设立安全生产管理机构和配备安全生产管理人员，制定安全生产规章制度、隐患排查治理制度，制定和实施安全生产教育和培训计划，制定生产安全事故应急救援预案并开展应急救援演练，落实岗位责任制和安全生产考核奖惩制度，建立了生产安全事故报告制度。

（二）发生事故人员有关情况

1. 肇事货车驾驶人毛*强情况

（1）毛*强基本情况，男，重庆市梁平县人。2010年02月04日初次取得机动车辆驾驶证，准驾车型：A2，有效期限：2016年2月4日至2026年2月4日，发证机关：重庆市公安局交通管理局。

（2）毛*强血液中酒精含量检测情况

2021年7月14日6时17分，经呼出气体酒精含量检测仪检测，毛*强呼出气体酒精含量检测结果为0mg/100ml。

2. 肇事摩托车驾乘人员情况

（1）驾乘人员基本情况

摩托车驾驶人钟*贵，男，广东省海丰县公平镇人，未取得机动车驾驶证，未佩戴安全头盔，在事故中死亡；摩托车乘坐人汤*，男，广东省海丰县公平镇人，乘坐摩托车未佩戴安全头盔，在事故中死亡。

(2) 钟*贵、汤*血液中酒精含量检测情况

2021年7月14日，经海丰县公安局交通警察大队委托广东天平司法鉴定所分别对钟*贵、汤*二人血液中酒精含量进行检验，根据鉴定结果查实，钟*贵血液中乙醇（酒精）含量为150mg/100ml（属醉驾），汤*血液中乙醇（酒精）含量为180mg/100ml。

(三) 汕尾市琪瑛建材有限公司

汕尾市琪瑛建材有限公司为发生事故的货物源头单位，该公司于2019年6月6日在海丰县市场监督管理局注册成立，《营业执照》统一社会信用代码：91441521MA53C1058E；注册资本：人民币壹仟万元；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：苏镇城；营业期限：长期；住所：海丰县公平镇西山村委阮厝村。主要经营范围：建筑用砂、建筑碎石加工、销售；环保轻质砖生产、销售；建筑材料销售；土石方工程；运输代理服务；河道清淤工程等。

五、事故车辆情况

(一) 肇事货车

1. 货车基本情况

肇事货车号牌号码：渝DT7253；**车辆类型：**重型半挂牵引车；**车辆识别代号：**LFWSRXSJ5LAB04244；**发动机号：**53458180；**注册日期：**2020年7月23日；**发证日期：**2020年7月23日；**强制报废期止：**2035年7月23日；**所有人：**重庆市国景国际物流有限公司；

住址：重庆市梁平区双桂街道昌隆路6号2幢2-1；品牌型号：解放牌CA4259P25K2T1E5A80；核定载人数：2人；整备质量：8805kg；外廓尺寸：6915×2550×3960mm；准牵引总质量：40000kg；使用性质：货运；被投保单位：中国平安财产保险股份有限公司；保险单号：11813033901018753940；保单到期日期：2021年7月19日24时止；机动车第三者责任保险金额：100万。

肇事挂车号牌号码：渝DX977挂；车辆类型：重型自卸半挂车；车辆识别代号：LA99FRZ31L0SYY955，注册日期：2020年8月21日；发证日期：2020年8月21日；强制报废期止：2035年8月21日；所有人：重庆市国景国际物流有限公司；住址：重庆市梁平区双桂街道昌隆路6号2幢2-1；品牌型号：永耀九洲牌SYY9400ZHX；总质量：40000kg；整备质量：8200kg；核定载质量：31800kg；外廓尺寸：9000×2550×3500mm；使用性质：货运，持有道路运输证（渝交运管字500228013254）。

2. 肇事货车检验情况

经海丰县公安局交通警察大队委托海丰县城新广通汽车维修中心，对渝DT7253号肇事货车的制动性能、转向系统、灯光系统和其他设备等进行安全技术检验，检验结论如下：制动系统、转向系统、灯光系统未见异常。

（二）肇事摩托车情况

1. 摩托车基本情况

该车悬挂汕尾 35111（临）号牌，车辆发动机码：F02001297，

经海丰县公安局交警大队查询海丰违标两轮车登记管理系统，未查询到悬挂汕尾 35111（临）号牌摩托车的档案。

2. 摩托车检验情况

经海丰县公安局交通警察大队委托海丰县城新广通汽车维修中心，对悬挂汕尾 35111（临）号牌的二轮摩托车的制动性能、转向系统、灯光系统和其他安全设备等进行安全技术检验，因该车辆受损严重，无法检验。

六、相关单位履职情况

1. **海丰县公安局交通警察大队。**经查，该大队在开展道路交通安全管理方面做了大量工作，2021 年 1 月 1 日至 7 月 14 日期间，该大队共投入警力 32592 人次，出动警车 8730 辆次，排查道路交通安全隐患 149 处，查处交通违法行为 41706 宗（其中：现场查处强制措施 8421 宗，简易程序 12715 宗；非现场查处 20570 宗）；查获酒后驾驶 966 宗（其中醉驾 68 宗）；查处逆行 416 宗；查处无戴安全头盔 5315 辆；查扣机动车 5955 辆；不系安全带 5783 宗；查处违法停车 4593 起、货车超载 351 辆、闯红灯 5334 宗、超速 5218 宗、无证驾驶 1436 宗，有效地净化了道路交通环境。但对照《海丰县系统防范化解道路交通安全风险工作实施方案》的具体目标和工作措施，**海丰县公安局交通警察大队公平中队**在防范化解驾驶人安全意识淡薄风险、防范化解摩托车风险、降低涉摩责任事故方面还做得不到位，对无牌证摩托车、酒驾、醉驾等违法行为的打击力度还有待进一步强化。

2. **海丰县交通运输局。**根据本级职能，按照“谁许可，谁负责”的原则，对涉及本部门普通货运营运车辆许可事项进行审查

批准，能够按照分类分级监督管理的工作。交通行政执法队伍能遵守值班值守的相关规定，依法依规履行部门职责。经统计，2021年1月至8月，该局执法队伍共出动执法人员7686人次，出动执法车辆1756车次开展交通运输执法监督工作，处罚各类交通运输违法违规案件173宗，其中：小汽车非法经营27宗、客运车辆3宗、货运车辆95宗、驾校行业21宗、未经许可大件运输1宗、危险货物运输违法2宗、从业人员违法24宗，已办结173宗，罚款金额89.8万元。有效打击交通运输领域违法违章行为，有效的净化道路交通环境。能够落实好宣传教育工作，开展多渠道、全覆盖并深入基层经营场所进行道路交通安全教育宣传和交通运输领域的法律法规解读工作，提高交通运输法律法规普识度，提升道路交通安全意识。

综上，海丰县交通运输局执法队伍能够贯彻落实值班执勤、路面管控、道路交通隐患排查治理、道路交通安全宣传等相关工作。

3. 公平镇人民政府。根据道路交通安全有关法律、法规以及省、市、县有关系统防范化解道路交通安全风险工作的文件要求和会议精神，成立道路交通安全管理工作领导小组，结合实际，加强道路交通安全整治工作，镇道安办牵头组织镇执法队、公平交警中队和派出所常态化开展交通安全整治工作。共查处交通违法行为1029余起，其中简易处罚546起、一般程序处罚465起，收缴摩托车遮阳伞800多把，交通劝导员劝导违章行为8000多人次。对照《海丰县系统防范化解道路交通安全风险工作实施方案》的具体目标和工作措施，发现公平镇长兴社区、新城社区在道路交通安全宣传教育力度还不够，没有切实深入做到责任到

户、管理到人。所在社区开展道路交通安全教育缺乏行之有效的方式和手段，社区驾乘人员存在安全意识淡薄、法制观念不强的现象。

七、有关单位存在的主要问题

事故调查中发现，货物源头单位汕尾市琪琪建材有限公司未按规定装载、计重和开票，没有做好货运源头装载情况的登记、统计，建立货物装载台账。

八、事故责任的认定以及对事故相关单位（人员）和有关单位的处理建议

未有证据证明重庆市国景国际物流有限公司有此起事故中负有责任。根据 2021 年 8 月 10 日海丰县公安局交通警察大队出具的《道路交通事故认定书》（第 441521120210000273 号）认定：钟*贵与毛*强承担事故同等责任。

（一）对事故相关单位及人员的责任认定及处理建议

1. 钟*贵，未取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车上路行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款的规定；醉酒驾驶，违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项⁸、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定；驾驶无号牌机动车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条的规定；未按照操作规范安全、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定；未佩戴安全头盔驾驶机动摩托车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条的规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》（第十六条第五项⁹）等法律法规规定，

鉴于钟*贵已在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

8.《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(二)醉酒驾驶机动车的。

9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第五项：有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的。

2.毛*强，在夜间未降低行驶速度，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款的规定；载物超过核定载质量，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款的规定；未按操作规范安全、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定；导致事故的发生，建议由海丰县公安局交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定，依法对毛*强进行处理。

3.汕尾市琪瑛建材有限公司，该公司的行为违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的相关规定，建议由海丰县治超办牵头县交通运输主管部门依法查处。

（二）对有关单位的处理建议

1.海丰县公安局交通警察大队公平中队

建议按管理权限责令海丰县公安局交通警察大队公平中队作深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作，杜绝同类事故发生，并将整改情况向海丰县公安局交通警察大队报告。

2.公平镇长兴社区、新城社区

建议按管理权限责令公平镇长兴社区、新城社区作深刻检

查,认真总结和吸取事故教训,进一步加强和改进安全生产工作,杜绝同类事故发生,并将整改情况向公平镇人民政府报告。

九、事故防范和整改措施建议

为吸取“7·14”道路交通事故教训,防止类似事故发生,特提出以下防范整改措施:

(一) 汕尾市琪瑛建材有限公司。要切实履行安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制,开展生产安全事故隐患排查治理,落实“一线三排”工作机制;规范货物源头管理,设置符合国家或行业标准的称重设备,完善安全生产条件,切实做好各项安全生产工作,防止类似事故的发生。

(二) 县交通运输局。要加强对行政辖区内的道路交通执法巡查和管控力度,严厉打击道路超限超载的违法违规运输行为,坚持“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”的原则,坚持路面执法与源头治理并重,采取强有力的措施,扎实开展行政执法监督检查工作,防范化解道路交通安全风险,努力创造良好的交通运输市场秩序,有效治理道路交通安全隐患,做好道路交通事故“减量控大”的工作。

(三) 县公安局交警大队。要加强辖区道路交通安全巡逻管控。建立健全勤务制度,优化勤务,增加路面巡逻和交叉巡逻密度,紧盯人、车、路、企、救等重点要素,瞄准重点环节,精准解决问题,形成严管态势,严厉查处大型货车超载、超速、遗洒飘散载运物、疲劳驾驶以及摩托车无证驾驶、酒驾醉驾、不戴安全头盔、飙车、闯红灯等违法违规行为,及时采取风险管控措施,确保道路交通安全。

(四) 公平镇人民政府。要加强货物运输源头单位和道路交

通安全的治理，组织协调相关部门加强对重点路段的安全管控，加大对辖区内危险路段的隐患排查力度，重点加大对交通流量大、易发生重特大道路交通事故路段的管控，及时消除安全隐患。开展道路交通安全进社区、进学校、进机关、进农村、进家庭的“五进”宣传活动，组织道路交通安全法律法规培训，提高驾驶员的安全意识。

（五）各地各部门要抓好道路交通安全宣传工作，建立、健全道路交通安全宣传长效机制，采取多种形式普及道路交通安全法律法规，提高广大道路交通参与者安全知识、事故防范意识和应急处置能力。

版权所有：海丰县人民政府门户网站 主办：海丰县人民政府办公室

承办：海丰县政府网站管理中心 地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内 邮编：516400

网站标识码：4415210011 粤ICP备10002724号  粤公网安备 44152102000044号

[网站地图](#) | [联系我们](#)

