

石峰学林株洲鑫荣物业服务有限公司 “1·9”一般坠落事故调查报告

编制单位：株洲市石峰区政府事故调查组

编制日期：2023 年 7 月 20 日

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故单位基本情况	1
(二) 项目基本情况	2
(三) 事故单位安全管理情况	2
1. 事发现场情况	2
2. 事故班组的生产组织情况	3
3. 安全管理情况	4
(三) 事故发生经过	4
(四) 事故现场情况	5
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	6
二、事故应急处置及评估情况	6
(一) 事故信息接报及响应情况	6
(二) 事故现场善后处置情况	6
三、事故原因分析	7
(一) 直接原因	7
(二) 间接原因	7
四、事故单位存在的主要问题	7
(一) 未及时制止员工的违章作业	7
(二) “反三违”教育培训不够	7

（三）交接班管理不到位	7
五、政府部门安全监管及履职情况	8
六、责任认定及处理建议	8
（一）事故责任人	8
（二）事故相关单位	8
七、经验教训及整改防范措施	8
（一）强化生产经营单位的安全主体责任	8
（二）企业严格落实防范和整改措施	8
（三）政府部门吸取事故教训，举一反三抓整改	9
八、附件	9

石峰学林株洲鑫荣物业服务有限公司

“1·9” 坠落一般事故调查报告

2023 年 1 月 9 日 20 时左右，株洲鑫荣物业服务有限公司一保安（秩序维护员）在工作时发生一起坠落事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约 140 万元。

事故发生后，省应急管理厅要求对事故进一步核查，株洲市应急管理局、石峰区应急管理局高度重视，2023 年 7 月 7 日，石峰区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第 493 号令）等有关法律法规的规定，成立了由区物业服务指导中心主任言**任组长，区应急管理局、经开公安分局、区总工会、区监察委、区人社局、经开区企业服务局、学林街道办事处等相关部门为成员单位的事事故调查组，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查，调查取证、专家技术分析及综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质是一起员工违章翻越围栏导致坠楼身亡的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

株洲鑫荣物业服务有限公司成立于 2020 年 3 月 12 日，隶属于江苏金新城物业旗下子公司，公司类型为有限责任公司（非自

然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：914*****N4F。法定代表人：杨*，身份证号：220*****610。注册地址：湖南省株洲市云龙示范区云龙大道 88 号管理委员会办公大楼 821 室，经营地址为：株洲石峰区经济开发区云龙大道万达金街 S5-231 号。经营范围：物业管理；日用百货零售；室内装饰材料（不含危险及监控化学品）、建筑材料、五金零售；管道纯净水供应；商务信息咨询服务。江苏金新城物业服务股份有限公司成立于 2002 年，具有“国家一级物业管理”资质，接管的物业类型涵盖商业综合体、写字楼、住宅、别墅、公寓、产业园区及政府公建项目等多种业态。

（二）项目基本情况

株洲项目于 2020 年 3 月 12 日成立，主要负责株洲汇金新城住宅一期（和万达商业广场的物业管理，分为住宅部和商务部，公司现有员工近 150 人，部门按管理区域分为小区、案场、公寓、万达等，现场管理分为 4 条线：保洁、客服、秩序维护、工程，工作时间根据岗位设置，分为白班、三班轮换、两班轮换等。

（三）事故单位安全管理情况

1. 事发现场情况

事发现场为株洲汇金新城住宅一期 8 栋 8 楼 803 围栏位置坠落至 8 栋 3 楼平台，事发当时此楼栋已完成交付，2022 年 8 月 27 日 8 栋 803 号已售出，2023 年 1 月 11 日业主办理交房手续（未装修）。事发楼栋平面布置见图 1，红色方框标记区域为事发区域。



图 1 事发楼栋平面示意图

事发现场照片见图 2




图 2 事发现场图片

2. 事故班组的生产组织情况

事故班组为秩序维护班巡逻组，巡逻组工作时间为两班制，即早上 8 时至下午 17 时 30 分为一组，另一组工作时间为 13 时 30 分至晚上 22 时为一组。巡逻员的主要工作职责为负责楼栋内的巡查，检查消防安全、业主装修时是否按照规范施工、

检查公共区域的卫生，楼栋内的设施设备是否完好，同时包括小区外围的商铺、停车场、地下车库的秩序等安全检查。

3. 安全管理情况

（1）公司建立了全员安全生产安全责任制、安全生产管理制度、消防安全管理制度、培训制度等，株洲鑫荣的相关管理制度跟集团（江苏金新城物业股份有限公司）制度同步并沿用。

（2）教育培训情况：公司制定了年度培训计划，并按时开展了安全教育培训。新员工安全教育培训管理实行三级安全管理，员工入职有总部的远程安全培训，远程安全培训都有记录总部建立了员工个人培训档案，第二级是由属地项目部进行安全生产培训及应急预案培训，由项目部记录，第三级上岗前岗上培训，有现场基层管理人员带岗培训，日常值班采取老员工带新员工模式。

（3）作业流程制定情况：公司制定了操作指引，包括《高空吊装作业指引》《装修监管作业指引》《巡逻管理制度》等作业流程，规定了操作流程。

（4）应急管理情况：公司编制了《自然灾害应急救援预案》《消防（火警火灾）应急救援预案》《煤气泄露应急救援预案》等共计 32 个专项应急预案，并定期组织了演练。

（三）事故发生经过

出事地为株洲汇金新城住字一期 8 栋 8 楼，事发当时此楼栋已交付，2022 年 8 月 27 日 8 栋 803 号已售出，2023 年 1 月 11 日业主办理交房手续（未装修）。2023 年 1 月 9 日晚 20 点左右，项目部员工黄*在 8 号楼 3 层巡查时发现吴**倒在连廊处平台，头

部出血不省人事，遂立即报警处理。事件发生后，株洲市三医院120急救人员现场确认吴**死亡，死亡原因为颅脑损伤。另经株洲市公安局经济开发区分局刑事侦查大队现场勘查后出具《关于汇金新城小区吴**死亡事件现勘情况》，排除吴**死亡事件为刑事案件。

（四）事故现场情况

视频显示 17 时 56 分从 8 栋 8 楼电梯出来，后直至被项目部员工 20 时左右在 8 栋 3 楼连廊平台发现，死者吴**从 8 楼坠落至 3 楼连廊平台。经公安部门现场勘验，现场未见异常，8 楼连廊护栏处有死者攀爬留下的手印及护栏踏脚处留下的脚印，护栏高度为 1.3 米，踏脚处高度 1.1 米。见图 3。



图 3 护栏图片

按《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 的 6.7.3 条: 6.7.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处

应设置防护栏杆，并应符合下列规定：2 当临空高度在 24.0m 以下时，栏杆高度不应低于 1.05m；当临空高度在 24.0m 及以上时，栏杆高度不应低于 1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于 1.2m。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：造成 1 人死亡，吴**，男，身份证号：430*****017。

2. 直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失 140 万元（见附件）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1 月 9 日晚 20 时左右，晚班巡逻员黄*巡逻至 8 栋 3 楼平台时，发现死者吴**仰面躺倒在 3 楼连廊平台，身下有一滩血迹，于是上前查看，发现吴**已没有呼吸，于是立即拨打了 120 急救电话，并向 110 报警，随后，立即电话向当时的项目经理樊**事故立即报告，约 20 分钟后，120 到达事故现场，经确认，伤者吴**已无生命体征，约 20 时 30 分，110 和法医到达现场，对现场进行了封锁勘察，经法医勘察，排除他杀可能。约 20 时 45 分，项目经理樊**到达现场，通知死者家属。

（二）事故现场善后处置情况

经医生确认伤者已无生命体征后，事故单位第一时间通知了死者家属，在经公安法医调查及分析确认排除他杀可能，公安对

事故现场进行了勘察，事故单位对死者家属进行安抚，当晚与死者家属达成了赔偿协议，家属情绪良好，未造成较严重的影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，严重违反了《公司安全管理制度》（JXCWY-ZZ-PZ-ZH11）“第四条主要内容第二款人身/财产安全管理第9项非特殊工种人员在日常巡检、维修等工作中严禁攀爬女儿墙、跨越安全防护栏杆，严禁无保护进入污水管道、无保护进入水域检修；严禁爬出窗户上外墙，上屋顶”的安全规定，不明原因攀爬翻越护栏导致坠楼死亡。

（二）间接原因

公司未及时制止员工的违章行为，管理上存在缺陷。

四、事故单位存在的主要问题

（一）未及时制止员工的违章作业

公司在日常安全管理过程中，对员工的违章行为未及时发现并制止，管理上存在松懈。

（二）“反三违”教育培训不够

员工虽然进行了安全生产教育培训，但从员工的违章行为来看，员工“反三违”安全教育培训力度不够。

（三）交接班管理不到位

在项目还未完全交付的情况下，公司的交接班未实行集团公司的交接班记录制度，交接班存在的问题仅在微信群内进行交接。

五、政府部门安全监管及履职情况

石峰区物业服务指导中心对株洲鑫荣物业服务有限公司进行了业务指导，需加强日常安全管理督导。

六、责任认定及处理建议

（一）事故责任人

1. 吴**，男，群众，株洲鑫荣物业服务有限公司巡逻员，违反公司安全管理制度，违规违章进行危险行为，负事故的主要责任。鉴于在事故中死亡，不予追究。

（二）事故相关单位

制订了相关的管理制度和作业规程，对员工也进行了安全生产教育培训，在本次事故中积极处理善后，对本次事故负有一定的管理责任，建议按照“三管三必须”及“尽职免责”的原则，由区物业服务指导中心依据相关管理规定对其作出处理。

七、经验教训及整改防范措施

（一）强化生产经营单位的安全主体责任

各生产经营单位要针对企业特点，有针对性地开展个性化的安全生产教育培训，加强现场安全管理，特别是交接班的管理。

（二）企业严格落实防范和整改措施

企业必须根据安全生产相关规定，完善企业安全生产管理机构及人员的配备，建立企业个性化教材、定向化培训，提升一线员工素质水平及安全技能，并在限期内增加并完成盲区摄像头的安装和使用，用于抓拍作业人员违章行为并进行纠正、并对现场

所有管理区域的隔离护栏进行完善，杜绝出现隔离漏洞。企业应将整改落实情况上报区物业服务指导中心和区应急管理局，由区物业服务指导中心督促企业落实到位。

（三）政府部门吸取事故教训，举一反三抓整改

相关监管部门要认真吸取此次事故教训，举一反三，严格按照“属地管理”“谁主管，谁负责”和“管行业必须管安全”的原则，坚持条块结合，各司其职，各负其责，进一步落实责任，强化各项安全措施，深入开展安全生产大检查，加大隐患排查力度，防止类似事故再次发生。

八、附件

石峰区“1·9”坠落事故联合调查组

2023年7月20日