

镇宁县**“9·23”一般车辆伤害事故 调查报告

镇宁自治县政府事故调查组

2024 年 11 月

目录

一、事故基本情况·····	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况·····	2
(二) 事故单位安全管理情况·····	5
(三) 有关监管部门和属地乡镇履职情况·····	6
(四) 事故发生经过·····	6
(五) 事故现场情况·····	7
(六) 人员伤亡和直接经济损失·····	9
二、事故应急处置及评估情况·····	9
(一) 事故信息接报及响应情况·····	9
(二) 事故现场应急处置情况·····	10
(三) 医疗救治、善后及应急处置评估情况·····	10
三、事故原因分析·····	10
(一) 直接原因分析·····	10
(二) 其他可能因素排除·····	10
四、事故责任单位存在的主要问题·····	10
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议·····	11
(一) 湖南**物流有限公司·····	11
(二) 易某·····	11
(三) 王某·····	11
六、事故整改和防范措施·····	11

镇宁县**“9·23”一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月23日13时许，**物流有限公司在镇宁自治县**发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失293.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，经县人民政府同意，成立了由县应急管理局为事故调查组组长单位，县应急管理局局长任组长，县总工会、县公安局、县交通运输局、县工业和信息化局、县公安局交警大队、**镇人民政府派员组成事故调查组，聘请专家参与事故调查，同时邀请县纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经事故调查组调查认定，镇宁县**“9·23”一般车辆伤害事故是一起因装载机突然熄火，导致运输车辆牵引力突然消失或远小于所受重力时而发生后溜致侧翻引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

**物流有限公司

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：易某；成立日期：2019年12月18日；营业期限：2019年12月18日至2039年12月17日；住所：****；经营范围：大型货物道路运输；大型物件运输；大型物件运输护送服务；普通货物运输；货物仓储（不含危险化学用品和监控品）；物流园运营服务；装卸搬运；道路货物运输代理；园内货运代理；仓储管理服务；物流代理服务仓储代理服务；风电设备维护与保养；机电设备安装；基础工程施工；登记机关：**市场监督管理局。

道路运输经营许可证：****；许可范围：大型物件运输；有效期至：2024年05月28日至2028年05月27日。

有限公司于2023年5月22日与物流有限公司签订《货物运输框架合同》，由**物流有限公司负责运输**设备至指定机位。

杜某（死者）：男，身份证号：*****，户籍：****，准驾车型：A2，事发时驾驶****号重型半挂牵引车牵引****超号重型半挂车。

**物流有限公司项目负责人王某与唐某（装载机驾驶员）达成口头协议，由唐某联系提供装载机及驾驶员（包含油费），一辆装载机干一天活2000元，三辆打包一天5000元。

2. 相关单位概况

(1) **有限公司部**

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：朱某；成立日期：2010年06月30日；营业场所：****；经营范围：大型风力发电整机设备及配件开发、制造、销售，风电场的建设、运营。

咨询有限公司于2024年1月与有限公司签订《镇宁县本寨**合同》，**有限公司为项目风力发电机组供货商。

(2) **贸易有限公司

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：苏某；成立日期：2022年07月08日；住所：****；经营范围：建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁。

道路运输经营许可证：*****；经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输；有效期至：至2027年10月26日。

物流有限公司于2023年11月30日与贸易有限公司签订《贵州镇宁**项目运输服务合同》，由**贸易有限公司负责提供并保障运输车辆的使用，涉事车辆****号重型半挂牵引车牵引****超号重型半挂车为**贸易有限公司所有。

(3) **咨询有限公司

营业执照：统一社会信用代码：*****，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王某；成立日期：2004年12月30日；住所：****；经营范围：电力

技术服务，电力工程咨询、设计，工程承包，工程设备、建筑材料销售；登记机关：**市场监督管理局。

工程设计资质证书：证书编号：*****，有效期：至 2028 年 12 月 22 日，资质等级：电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级。

新能源有限公司于 2023 年 1 月与**咨询有限公司签订《镇宁县**项目 EPC 总承包工程合同书》，将镇宁县**项目发包给**咨询有限公司。

(4) **新能源有限公司

营业执照：统一社会信用代码：*****，名称：**新能源有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：王某；成立日期：2022 年 03 月 02 日；经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；住所：****；登记机关：**市场监督管理局。

新能源有限公司于 2023 年 2 月与管理有限公司签订《镇宁县**项目监理合同》。

(5) **管理有限公司

营业执照：统一社会信用代码：*****，名称：**管理有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：尤某；成立日期：2014 年 09 月 23 日；经营范围：建设工程监理；住所：****；登记机关：**行政审批局。

工程监理资质证书：证书编号：****；资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级；有效期：至 2028 年 12 月 22 日。

(二) 事故单位安全管理情况

****物流有限公司：**任命王某为项目负责人并全面主持现场工作，邓某为安全员；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，无相关人员安全生产职责；安全生产规章制度和操作规程不健全，未建立安全风险分级管控制度及装载机安全操作规程等；应急预案缺乏可操作性；未对牵引涉事运输车辆的三辆装载机驾驶员进行安全生产教育和培训。

(三) 有关监管部门和属地乡镇履职情况

1、县工信局：县工信局通过召开会议的方式，对镇宁自治县**项目安全生产工作进行安排部署，并签订《镇宁自治县新能源及电网企业安全生产承诺书》，制定了《镇宁自治县电力系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》。2024 年 5 月 28 日，县工信局制定了《2024 年度电力建设施工安全和工程质量专项监管检查事项清单》对镇宁县**项目进行了安全生产检查，对检查出的问题要求企业及时整改。

2.镇人民政府：**自 2023 年 2 月**项目进场施工以来，通过镇党委会、周例会和专题会对重大项目安全生产工作进行部署，成立以党委书记任组长的安全生产领导小组，领导小组到施工现场督导项目安全生产 20 余次，进行了安全生产检查，发现安全隐患 2 个，责令施工方在 5 天内完成整改，施工单位已按时限完成整改。

(四) 事故发生经过

2024 年 9 月 23 日中午 13 时 56 分（企业提供的视频资料），

物流有限公司驾驶员杜某驾驶**号重型半挂牵引车（牵引****超号重型半挂车），从23号机位处坡下的施工便道平坦路段将最后一片风机叶片（一台风力发电机需三片风机叶片，事发前已运了两片风机叶片）准备运到23号机位处，该平坦路段通往23号机位处的施工便道为上坡，采用三辆装载机在****号重型半挂牵引车前方，通过钢丝绳串连牵引半挂车往23号机位处行驶至事故地点时，由叶某驾驶的第一辆装载机突然故障熄火，导致牵引动力不足，半挂车后溜，****号重型半挂牵引车的牵引金属块断裂，半挂车继续后退翻下施工便道左侧，造成驾驶员杜某死亡。

（五）事故现场情况

经事故调查组现场勘察，事故现场位于镇宁自治县**项目23号机位上坡处，路面为干燥施工便道（非铺装路面），路面坑洼不平，事故地点位于施工便道上坡路段，道路左侧为边坡，右侧为泥土墙体，路面宽7米；上坡中段有***号重型半挂牵引车断裂的牵引金属块距车辆侧翻位置40米，半挂车往左侧侧翻在边坡底部，扇叶放置在货箱内；牵引车与半挂车脱离相距13.6米，车体横停在半挂车左下侧地面。牵引车驾驶舱、车门受损变形，前挡风玻璃破损，前面板受损破裂移位。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故直

接经济损失为人民币贰佰玖拾叁万捌仟圆整(¥2938000.00 元)。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 23 日 14 时 35 分，县应急管理局接**镇政府报称：镇宁自治县**项目工地发生一起事故。县应急管理局接报后，立即调度**镇人民政府了解相关情况，派出相关同志赶赴现场开展事故处置工作，并将相关情况分别向县委总值班室、县政府总值班室报告，同时向市应急管理局报告。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话和 110 报警电话，现场人员立即将杜某送往紫云县人民医院。

(三) 医疗救治、善后及应急处置评估情况

1. 医疗救治情况：2024 年 9 月 23 日 15 时 33 分，杜某经紫云县人民医院医生抢救无效死亡。

2. 善后及应急处置评估情况：2024 年 9 月 28 日，企业与死者家属达成赔偿协议，签订赔偿协议书，并履行赔偿。该事故处置及时，未造成负面影响，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

(一) 直接原因分析

叶某驾驶的装载机突然熄火，导致牵引动力不足，半挂车后溜将车头安装的牵引金属块拉断后半挂车继续后退翻下施工便道左侧，造成驾驶员杜某死亡。

(二) 其他可能因素排除

经事故调查组工作人员笔录询问、调查走访，排除他人伤害致杜某死亡的可能。

四、事故责任单位存在的主要问题

****物流有限公司：**未建立安全风险分级管控制度；未采取措施及时发现并消除事故隐患，对运输过程中存在的事故隐患未及时发现消除；对事发车队人员的安全教育培训不到位，未按规定进行安全生产教育和培训[1]。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

1.物流有限公司：**未建立安全风险分级管控制度；未采取措施及时发现并消除事故隐患；对事发车队人员的安全教育培训不到位，未按规定进行安全生产教育和培训。在此次事故中负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[2]之规定，处人民币伍拾万圆整（¥500000.00 元）罚款。

2.易某：系**物流有限公司主要负责人，未建立健全并落实全员安全生产责任制；安全生产规章制度和安全操作规程制定不健全；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。在此次事故中负有领导责任，建议由县应急管理

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.王某：系**物流有限公司镇宁县**项目负责人，现场安全管理不到位。建议由**物流有限公司作出相应处理，并将处理结果报县应急管理局。

六、事故整改和防范措施

（一）**物流有限公司，要健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，立即组织召开事故警示会，对本单位从业人员进行事故警示教育，深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步落实企业安全生产主体责任，强化事故隐患排查治理，加强对从业人员的安全教育培训，切实增强从业人员的安全意识，规范从业人员安全操作行为。

（二）各参建单位，要全面压紧压实安全生产主体责任，要深刻吸取事故教训，对所有参建人员，分批次、分工种有针对性的进行安全生产再教育、再培训工作，增强全员安全意识，消除人的麻痹思想，要把防范化解安全风险摆在重要位置，要结合当前实际情况开展隐患排查、治理行动，进行全方位、全覆盖的地毯式安全检查工作，对发现的问题隐患及时整改闭环。

（三）各乡镇（街道）、县有关部门，要切实履行属地监管责任和行业监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”要求，结合安全生产“打非治违”和

[3] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）项发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

治本攻坚三年行动专项整治工作，进一步加大安全生产检查工作力度，消除潜在的事故隐患，堵住安全生产漏洞，预防和避免事故发生。