

政府信息公开内容详情

首页 / 机构 / 部门信息公开目录 / 伊宁市应急管理局 / 救灾 / 事故通报 / 正文

发布机构	伊宁市应急管理局	索引号	7900b7000/2025-00050
公开目录	事故通报	文号	
日期	2025-12-22 18:12	主题	
浏览量	629 次	有效性	

伊宁市伊犁莱欧家具有限公司“7.03”一般触电事故调查报告

伊宁市伊犁莱欧家具有限公司“7.03”
一般触电事故调查报告

伊宁市人民政府事故调查组

2025年10月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 事故发生单位基本情况.....	1
(二) 项目基本情况.....	3
(三) 有关单位和人员的合同、劳动关系等情况.....	3
二、事故发生经过及应急救援情况.....	4
(一) 事故发生经过.....	5
(二) 事故救援情况.....	6
(三) 应急救援评估.....	7
三、事故造成的人员伤亡和经济损失.....	7
(一) 伤亡人员情况.....	7
(二) 直接经济损失.....	7
四、事故原因和事故性质.....	7
(一) 事故发生的原因.....	7
(二) 事故性质.....	8
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....	8
六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....	8
(一) 对责任人员的处理建议(1人).....	8
(二) 对企业责任人员的行政处罚建议(2人).....	9
(三) 对事故责任单位处理建议.....	9
七、事故防范和整改措施.....	10

2025年7月3日21时55分左右，在伊宁市中南水榭云锦二期*号楼*单元***室发生一起一般触电事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等相关规定，伊宁市人民政府组织应急管理局、住建局、总工会、公安局、人社局、卫健委、北京路街道办事处派员成立伊宁市伊犁莱欧家具有限公司“7.03”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行组织调查，同步邀请纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证、技术分析和综合分析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定，伊宁市伊犁莱欧家具有限公司“7.3”一般触电事故，是伊宁市伊犁莱欧家具有限公司将开关插座安装作业分包给伊宁市煦普灯具销售店，未进行安全技术交底，现场未配备安全监管人员，伊宁市煦普灯具销售店聘用无证人员作业，作业人员未佩戴防护用品、带电作业导致的一般生产安全事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

1.伊犁莱欧家具有限公司（以下简称莱欧家具公司），统一

社会信用代码：91654002MA7KKW4F28；地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市合作区新世界建材广场 45 幢机电城一层 06、07、08、09 号商铺；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人王*；许可项目：一般项目：家具销售；家具零配件销售；灯具销售；地板销售；厨具卫具及日用杂品零售；建筑装饰材料销售；门窗销售；防腐材料销售；家居用品销售；照明器具销售；卫生陶瓷制品销售；日用杂品销售；办公设备耗材销售；金属制品销售；家用电器零配件销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；办公设备销售；五金产品批发；涂料销售（不含危险化学品）；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：住宅室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

王*，男，汉族，31岁，身份证号：230801****08171317，伊犁莱欧家具有限公司法定代表人。

2.伊宁市煦普灯具销售店（以下简称煦普灯具销售店），统一社会信用代码：92654002MACMJKT8N；地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放路 342 号亚中商城 1 号厅 1-1050、1051、1052、1053 号；类型：个体工商户；经营者：黄**；许可项目：一般项目：灯具销售；照明器具销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；电子产品销售；日用

家电零售；家用电器销售；办公用品销售；电线、电缆经营；消防器材销售；纸制品销售；塑料制品销售；教学用模型及教具销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；电工器材销售；橡胶制品销售；家居用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；日用木制品销售；广告设计、代理；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电池零配件销售；电力电子元器件销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

黄**，男，汉族，24岁，身份证号：430281****12120030，伊宁市煦普灯具销售店负责人。

（二）项目基本情况

2025年02月伊宁市中南水榭云锦二期*号楼*单元***室业主与莱欧家具公司签订《装修工程施工合同》，工期110个工作日，合同价30.5万元。合同签订后，莱欧家具公司开始室内装修施工。

（三）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

1.莱欧家具公司与煦普灯具销售店存在承揽关系，目前收集的证据显示：莱欧家具公司装修项目经理李**分别于2025年1月、4月、5月分三次向煦普灯具销售店负责人黄**结算2024年购置开关（插座）及安装费用约6万元。

2.洪**(死者)和煦普灯具销售店存在承揽关系，目前收集的证据显示：洪**(死者)自2024年11月至今，接受煦普灯具销售

店安装开关插座业务 20 余次，负责人黄**向洪**(死者)转账 20 余次约 1.6 余万元。

3.李**，男，汉族，47 岁，身份证号：341125****09238657，伊犁莱欧家具有限公司装修项目经理。

4.管*，男，汉族，34 岁，身份证号：341222****11298738，伊犁莱欧家具有限公司员工，主要负责到各装修项目工地拍照、向项目经理汇报项目进度。

5.陈**，男，汉族，35 岁，身份证号：654128****04060024，伊宁市煦普灯具销售店销售员。

6.葛*，女，汉族，24 岁，身份证号：430281****12120030，伊宁市煦普灯具销售店员工，负责出库、记账、配货工作。

7.洪**（死者），男，回族，34 岁，身份证号：654101***02033514，市场电器安装承揽人员。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 07 月 01 日，中南二期*号楼*单元***室的装修项目施工到安装开关（插座）环节，13 时 30 分许，莱欧家具公司员工管*在微信群(公牛全友李工服务群)内发出用工信息“中南期社 1-101 刘总 VIP 沟通群密码 359157”、“灰色”，消息发出后，微信群内煦普灯具销售店员工葛*（微信昵称“募 180****0491 的人”）在群里回复“收到”，承接了安装工作。23 点 30 分许，莱欧家具公司员工管*再次在微信群(公牛全友李工服务群)发消息“明

天安排中南2期呗，着急”，煦普灯具销售店负责人黄**（微信昵称“公牛沐光设计黄**182****3528”）回复“收到”，煦普灯具销售店销售员陈**（微信昵称“公牛旗舰店陈”）回复“明天，尽量吧”、“不一定有师傅”、“尽量明天安排”。煦普灯具销售店销售员陈**在未确定洪**（死者）是否持低压电工特种操作证前提下联系其承接了开关（插座）安装业务。

2025年07月03日19点40分许，洪**（死者）在作业过程中给莱欧家具公司员工管*打电话询问一楼餐厅吊顶线型灯电源的具体位置，管*回复不知道，并让其询问现场施工的木工。洪**（死者）自己找到位置并告知了管*。

2025年07月03日20时许，洪**（死者）来到负一层安装插板和牛眼灯，一会儿，同时作业的莱欧家具公司腻子工邹**突然听到洪**（死者）喊“救救我”，邹**跑过去看到洪**（死者）一手抓电线、一手抓手钳，左右手都被电直了，嘴角还在流口水，下意识上前踢了一脚，想把洪**（死者）和电源分开。邹**被电弹开后，在附近找了根木棍将电源线挑开，洪**（死者）先是碰到墙上，然后一下子倒在了地上，有咬舌头的征兆。邹**一边上前用右手掐洪**（死者）的下颚骨，一边大声叫喊试图唤醒洪**（死者），过了一会儿，洪**（死者）不再咬舌头，没有了自主意识。



触电事故现场示意图

（二）事故应急救援情况

事故发生后，莱欧家具公司腻子工邹**第一时间拨打120急救电话，告知所在位置和受伤情况。随后，给莱欧家具公司员工管*打电话说明施工现场情况。打完电话，邹**给洪**(死者)进行了心肺复苏，大约20分钟左右，120急救人员赶到现场，对洪**(死者)进行急救，经抢救后无效，洪**死亡，120急救人员拨打110。

经伊宁市公安局刑侦大队法医现场勘验：除洪**(死者)左手食指电流斑外，余体表未见异常征象。

事故发生后，应急管理局按要求电话上报伊犁州应急管理局，随后录入生产安全事故统计信息直报系统。

（三）应急救援评估

接到事故报告后，公安局、应急管理局、北京路街道等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展应急处理，妥善处理善后事宜。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

(一) 伤亡人员情况: 事故造成 1 人死亡。

(二) 直接经济损失: 莱欧家具公司、煦普灯具销售店未与洪**(死者)达成赔偿协议, 事故造成直接经济损失将通过法律诉讼达成。

四、事故原因及事故性质

(一) 事故发生的原因

1. 直接原因

洪**(死者)安全意识淡薄, 未取得低压电工特种作业操作证情况下进行低压电工作业, 在进行插座安装时, 对作业环境中存在的安全隐患辨识不清, 未佩戴防护用品, 未切断电源带电徒手安装插座的过程中, 手指与带电线缆发生接触, 左右手形成回路, 电流通过电线传导至洪**(死者)体内, 导致触电死亡。

2. 间接原因

(1) 莱欧家具公司作为总包方, 无资质承揽室内装修工程¹, 将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位, 未与承包单位签订专门的安全生产管理协议, 未对进入装修现场的作业人员进行安全技术交底。

(2) 煦普灯具销售店违规承揽电器安装, 将安装项目发包给未取得低压电工特种作业证人员, 未与洪**(死者)签订专门的安全生产管理协议。

¹ 《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条 承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业, 必须经建设行政主管部门资质审查, 取得相应的建筑业企业资质证书, 并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

(二) 事故性质

经调查认定，该起触电事故为生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业的问题

1.莱欧家具公司作为总包方，无资质承揽室内装修工程，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对进入装修现场的作业人员进行安全技术交底，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未履行对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，并定期进行安全检查，未及时督促整改安全隐患的职责。

2.照普灯具销售店违规承揽电器安装并将生产经营的项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与洪**（死者）签订专门的安全生产管理协议。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一) 建议免于追究责任人员（1人）

洪**，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

(二) 对企业责任人员的行政处罚建议（2人）

1.李**，莱欧家具公司装修项目负责人，为公司安全生产工作的主要负责人，未对装修现场进行隐患排查，未对进入装修现场人员进行技术交底。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）²的规定。建议由伊宁市应急管理局根据《中

² 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）³之规定进行行政处罚，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.黄**，煦普灯具销售店主要负责人，将电器安装发包给不具备安全生产资格的洪**（死者），未与其签订专门的安全生产管理协议。建议由伊宁市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款之规定进行行政处罚，对其处一万元以上二万元以下的罚款。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.莱欧家具公司，在不具备行业标准规定的安全生产条件下从事装修工程；将装修部分项目发包给不具备相应资质的单位；未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未履行对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，并定期进行安全检查，并及时督促整改安全隐患的职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十九条第一款、第二款⁵规定，建议由伊宁市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百

³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位应当具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。第四十九条第一款生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

一十四条（一）项⁶规定，予以行政处罚。

2.煦普灯具销售店，在不具备行业标准规定的安全生产条件下从事安装作业；将安装项目发包给不具备相应资质的个人；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十九条第一款⁷之规定，建议由伊宁市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款⁸之项规定，予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）煦普灯具销售店、莱欧家具公司应从这起事故中深刻吸取教训，严格落实安全生产的主体责任，依法依规承揽装修、安装业务，强化安全监督检查与隐患排查，杜绝类似事故发生，并将整改情况报送事故调查组。

（二）住建局、城市管理局要开展室内装修安全宣传工作，组织对室内装修开展专项检查，加强小区物业对房屋装修的管理，并将整改落实情况报送事故调查组。

（三）北京路街道要加大日常巡查力度，结合进社区、入小

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》 第一百零三条第一款生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》 第一百零三条第一款生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

区、入家庭的方式，通过发放宣传资料、LED 屏幕滚动等方式，加大用电安全宣传，全方位普及安全生产知识，提升辖区安全生产宣传氛围，并将整改落实情况形成报告报送事故调查组。

全站资源共享，集中管理，统一对外发布各类政务信息。如需查询各部门办公电话，办公地点，请点导航栏**机构**栏目，各部门公开目录下的职能机构查询。

☎ 技术支持 0999-8359541

📍 新疆伊宁市新华西路665号



备案信息

备案序号：新ICP备10001651号-1

新公网安备：65400202000028号

网站标识码：[6540020003](#)

其它

开办：新疆伊宁市人民政府

主办：新疆伊宁市人民政府办公室

承办：新疆伊宁市数字化发展局

建议使用谷歌浏览器、Firefox浏览器或最新版本的主流浏览器浏览本网站
伊宁市人民政府 版权所有 2002 – 2025  [网站地图](#)

