



册亨县人民政府

www.gzch.gov.cn

册亨县人民政府.政务



请输入关键字搜索

搜索

首页

走进册亨

政务公开

政务服务

便民利企

解读回应

政民互动

专题专栏



您当前的位置：首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息公开 » 安全生产 » 安全生产基础监管

册亨冗渡邵衡建设工程有限公司“3.28”一般高处坠落事故调查报告

来源：册亨县应急管理局 发布日期：2026-05-09 14:42:10 浏览量：67次 文章字号：大 中 小



返回顶部

册亨冗渡邵衡建设工程有限公司“3.28” 一般高处坠落事故调查报告

册亨县政府事故调查组

目 录

一、基本情况	(2)
(一) 企业基本情况	(2)
(二) 事故发生经过	(3)
(三) 事故现场情况	(4)
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况	(4)
二、事故应急处置及评估情况	(4)
(一) 事故信息接报及响应情况	(4)
(二) 事故现场应急处置情况	(5)
(三) 善后情况	(5)
(四) 事故应急处置评估	(5)
三、事故原因	(5)
(一) 直接原因	(5)
(二) 间接原因	(6)
四、对有关单位人员和责任单位的处理建议	(6)
(一) 对有关责任人员的处理建议	(6)
(二) 对有关单位的处理建议	(6)
(三) 对有关人员的处理建议	(6)
五、事故防范和整改措施	(7)

2024年3月28日15时许，位于册亨县冗渡镇的邵衡建设工程有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失188万元。

事故发生后，县委常委、县人民政府副县长王国杰，县人民政府副县长雷海立即率队赶赴现场进行善后处置，县应急局、县工科局、县公安局等部门赶赴现场现场指导并协助冗渡镇开展善后处置工作。

根据相关法律法规，县人民政府成立了由县应急局、县公安局、县市监局、县工科局、州生态环境局册亨分局、和冗渡镇人民政府组成的册亨冗渡邵衡建设工程有限公司“3.28”一般事故调查组(以下简称：事故调查组)，组织相关人员开展事故调查工作。事故调查组通过现场勘验、调查取证、人员问询、查阅资料等方式，查清了事故经过、原因，查明了人员伤亡情况和直接经济损失，对事故性质以及事故企业和相关人员的责任作了认定，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，册亨冗渡邵衡建设工程有限公司“3.28”一般高处坠落事故是一起因员工违章作业、企业现场安全管理不到位引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 企业基本情况

贵州邵衡建设工程有限公司，2016年04月26日成立，统一社会信用代码：915*****9，注册资金伍仟万圆

整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳中央商务区麒龙中央商务大厦一期15层6号。证书编号：D****5，有效期：至2028年12月31日。

（二）事故发生经过

2024年3月28日15时许，册亨县冗渡镇板年村达样组输送线路架设导线施工过程中，施工人员陈*华等工人通过对讲机呼叫另一处施工人员蔡**，蔡**一直未应答，工友赶到蔡**看护的铁塔处，发现本应在地面指挥架线作业的蔡**由安全绳保护悬吊在铁塔上不动（作业高度35米）。16时30分许经医生现场确认，蔡**已死亡，经现场初步观察，蔡**体表无明显伤口，仅右眼角有指甲盖大小的结痂血块。因死者家属强烈反对尸检（解剖）和体表检查，且第二日送到册亨县殡仪馆火化，事故调查组经综合分析天气、身体健康状况、现场情况等原因，分析死亡原因，得出结论为蔡**在进行高空作业时从意外踩空导致高处坠落头部撞击铁塔后死亡。

（三）事故现场情况

事故地点位于册亨县冗渡镇板年村达样组，伤亡人员位于建设项目12号铁塔，铁塔属钢架结构，结构稳定，不存在晃动风险，事故发生当日冗渡镇天气晴朗，平均气温18.9℃，最高气温25℃，最低气温14.9℃，风速5.2m/s，地质条件稳定，事故未对周边环境造成破坏。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员情况。

死者：蔡**，男，汉族，贵州省遵义市人，身份证号：52*****X，工作单位：贵州邵衡建设有限公司临时工。

2. 直接经济损失。

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定事故直接经济损失188万元；

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

3月28日20时10分，接县公安局情报指挥中心信息报告：冗渡镇板年村达样组1名工人死亡；

3月28日21点39分，册亨县人民政府总值班室向黔西南州人民政府总值班室报送了《册亨县冗渡镇板年村达样组光伏项目班组1名工人死亡》；

事故发生后，县委常委、县人民政府副县长王国杰，县人民政府副县长雷海立即率县应急局、县工科局、县公安局等部门赶赴现场现场，成立现场应急处置临时指挥部，指导并协助冗渡镇开展善后处置工作。

(二) 事故现场应急处置情况

3月28日15时许，施工现场人员彭兴平通过对讲机呼叫蔡**，发现无人应答，后由距离蔡**距离较近的陈*华与其他工友到12号铁塔出现场查看情况，陈*华到现场后发现蔡**悬吊在铁塔上，彭兴平赶到现场后拨打120急救电话并与蔡坤强、陈华亮一起用吊绳将蔡**放到地面，16时30分许

经120医生现场确认，蔡**已死亡。17时县公安局冗渡派出所到达现场进行处置。

（三）善后情况

县政府相关领导及部门到达现场后与死者家属蔡坤强进行现场沟通，蔡坤强不同意企业人员、政府人员接触尸体，不同意尸检，要求蔡**妻子到达现场后再进行后续处理。3月29日凌晨1时许，蔡**妻子到达事故现场，对死亡原因无异议并与邵衡建设有限公司就死亡赔偿金、丧葬费等后续赔偿现场达成协议，8时许将蔡**尸体送到册亨县殡仪馆，同时，蔡**妻子重申不同意尸检要求，故县公安局未进行尸检，3月29日晚册亨县殡仪馆将蔡**尸体进行火化。家属情绪稳定，无社会舆情发生。

（四）事故应急处置评估

邵衡建设有限公司在事故发生后报告得当，未造成事故伤亡扩大，冗渡镇人民政府及时启动应急响应，善后处置得当，未造成社会舆情。

三、事故原因

（一）直接原因

蔡**擅自超越和变换工作岗位、超范围作业，作业时意外踩空从高处坠落导致头部受创死亡是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

（1）企业原因

贵州邵衡建设工程有限公司在册亨县冗渡镇板年村达

样组输送线路架设导线施工过程中对新入职员工开展的安全培训不足；现场管理人员履职不到位，未及时发现员工私自调换工作岗位，是导致本次事故的间接原因。

（2）监管部门原因

1、册亨县工科局：系册亨县冗渡镇板年村达样组输送线路架设导线施工项目行业主管部门。在项目施工管理过程中，县工科局未认真按照安全生产“三必须”的要求抓好安全生产工作，对施工方监管、指导、督促力度不够，是导致该起事故发生的间接原因。

2、冗渡镇人民政府：在项目施工过程中，安全生产属地管理职责落实不力，对项目施工方督促检查、隐患排查力度不够，是导致该起事故发生的间接原因。

四、对有关单位人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

蔡**擅自超越和变换工作岗位、超范围作业，作业时意外踩空从高处坠落导致头部受创死亡是造成本次事故的直接原因，其本人应负直接责任，鉴于其在事故中已死亡，不予追究其责任。

（二）对有关单位的处理建议

1、贵州邵衡建设工程有限公司履行安全生产主体责任不到位，发生一起一般生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议由册亨县应急局对贵州邵衡建设工程有限公司处以人民币叁拾万元（小写：¥300000.00元）罚款的行政处罚。

2、贵州邵衡建设工程有限公司履行安全生产主体责任不到位；对新入职人员开展安全生产教育培训不到位；现场安全管理不到位，未及时发现员工私自调换工作岗位，对该起事故负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三款之规定，建议由册亨县工科局对贵州邵衡建设工程有限公司处以人民币叁万元（小写：¥30000.00元）罚款的行政处罚。

3、册亨县工科局，在项目施工管理过程中，履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”工作职责不到位，对该起事故负有间接责任。建议由册亨县工科局向县人民政府做出深刻书面检查，同时由县工科局主要领导对分管领导进行提醒谈话。

3、冗渡镇人民政府，在项目施工过程中，安全生产属地管理职责落实不力，对项目施工方督促检查、隐患排查力度不够，对该起事故负有间接责任。建议由册亨县冗渡镇人民政府向县人民政府做出深刻书面检查。

（三）对相关人员的处理建议

1、陈*华，贵州邵衡建设工程有限公司项目经理、现场负责人，未落实安全生产责任，违反《《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款的规定，对事故发生承担主要领导责任，建议由册亨县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定进行行政处罚，处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2、丁*九，未落实安全生产责任，违反《《中华人民

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款的规定，对事故发生承担次要责任，建议由册亨县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行行政处罚，处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，建议全县各行业管理部门、各乡（镇、街道办）党委（党工委）、乡（镇）人民政府（办事处）迅速采取以下措施，坚决消除安全隐患，防范类似事故发生，确保经济与社会健康、安全发展。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

为深刻汲取教训，工程施工领域企业必须严格落实企业安全生产主体责任，要经常开展安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场安全管理；要完善安全生产管理机构，明确各岗位安全生产工作职责；要建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度和各岗位操作规程，并保证落实；制定生产安全事故应急救援预案并组织演练，做好应急准备；要加强岗位和设备、设施及其运行的安全检查，发现隐患应当停止操作并采取有效措施解决，坚决防范违章指挥、违规作业；要把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、管理的全过程，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产；要进一步加大项目施工安全监管力度，加强对各参建单位管理行为的监督检查，督促各参建单位全面开展安全隐患大排

查和整改治理工作，加强员工安全生产培训教育，确保项目工程建设安全有序推进。

（二）加强从业人员安全意识教育培训

工程施工企业要经常性开展从业人员及管理人员、特种作业人员的上岗前安全教育和培训，认真检查安全管理人员、特种作业人员的资质、资格，防止无证上岗，坚决制止从业人员擅自窜岗从事非本职岗位工作，加强生产现场事故隐患排查，增强企业职工的安全意识。

（三）保障安全生产投入

建立企业安全生产长效投入机制，保障设施设备改造和维护、安全生产宣传和教育培训、事故应急救援、改善员工劳动保护、隐患排查治理等工作得到有效的实施。

（四）监管措施

1、县直各有关部门、各乡（镇、街道办）党委（工委）、人民政府（办事处）要切实加强对辖区内各项目施工的安全监管，进一步落实企业主体责任和属地管理，督促各项目部严格落实安全生产管理制度和安全操作规程；项目施工过程中要严格执行操作规程，加强现场监管，确保施工安全。

2、县直各有关部门、各乡（镇、街道办）党委（工委）、人民政府（办事处）要举一反三，认真吸取“3·28”事故教训，切实落实项目施工的安全监管责任，加强隐患排查整改力度，要求企业加强员工培训，熟练掌握操作技能和

提高应急处置能力，切实把安全生产责任制和各项规章制度层层抓好落实，坚决杜绝此类事故发生。

【上一篇】：贵州省册亨县非煤矿山基本情况统计表

【下一篇】：册亨冗渡 “1.16” 一般道路交通事故调查报告

关于本站 | 联系我们 | 网站地图 | 收藏本站 | 法律声明 | 网站年报
主办：册亨县人民政府办公室 联系地址：贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
网站标识码：5223270006 黔ICP备19011386号
 贵公网安备 52232702000102号

