

获嘉城关获嘉县鼎诚交通设施有限公司 “10•7”一般高处坠落事故调查报告

获嘉县政府事故调查组

2025年12月31日

目 录

一、事故基本情况.....	1
二、事故发生经过及应急处置情况.....	2
（一）事故发生经过.....	2
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....	2
（三）事故应急处置情况.....	3
（四）事故信息报告情况.....	3
（五）善后情况.....	3
三、事故直接原因.....	3
四、有关方面存在的主要问题及责任认定.....	4
（一）事故单位.....	4
（二）属地政府.....	4
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....	5
（一）因在事故中死亡免于责任追究人员.....	5
（二）属地政府处理建议.....	5
（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....	6
六、事故防范和整改措施.....	6

2025 年 10 月 7 日 17 时 30 分，获嘉县城关镇获嘉县鼎诚交通设施有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 98 万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视。县委书记赵明俊、县长宋光旭、常务副县长闫磊分别作出指示，要求迅速成立事故调查组，查明事故原因，妥善安抚死者家属。

依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，经县政府批准，成立了由县政府办牵头，县公安局、县交通局、县应急局、县市场监管局和县总工会组成的获嘉城关镇获嘉县鼎诚交通设施有限公司“10·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称为事故调查组）。新乡市安全生产和防灾减灾救灾委员会对事故调查处理工作进行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查调阅资料、询问谈话、调查取证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和有关单位情况，提出了事故防范和整改措施建议。

调查认定，获嘉城关镇获嘉县鼎诚交通设施有限公司 10·7 一般高处坠落事故是一起因从业人员违章作业、企业安全管理缺失、属地政府安全监管缺位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

获嘉县鼎诚交通设施有限公司（以下简称鼎诚交通），成立于 2014 年 12 月 16 日，法定代表人为徐明科，统一社会信

用代码：914107243174489381，注册地址：河南省新乡市获嘉县城关镇仁爱路中段一期 11 栋，主要从事道路用减速带和反光锥的生产。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 7 日 17 时许，安永永驾驶宁 AR3212 车牌重型仓栅式货车熄火停放在鼎诚交通大门外东侧路北，驾驶室朝向东，等待装车，安永永在驾驶室等候。杨修利自货车尾部打开的仓门上到货箱内部，刘贞照驾驶叉车托起货物开始装车。货箱底部装满后，刘贞照驾驶叉车至货车右后方，面向北，用钢制托盘将货物托举至货车顶部上方供杨修利继续装车，托盘至地面高度为 3.57 米，随后刘贞照将叉车熄火、拉好手刹后到一旁抽烟。17 时 30 分，杨修利装卸完托盘上的货物后，自托盘右后方往货车栅栏移动时发生坠落。



图 1 事故现场示意图

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 98 万元。

（三）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员刘贞照立即向获嘉县鼎诚交通设施有限公司法人兼总经理徐明科报告，徐明科自车间立即赶到现场，17 时 40 分许拨打 110 报警和 120 急救。

17 时 50 分许，获嘉县中医院急救车到达现场开展抢救。17 时 55 分，位庄乡派出所接到 110 指令。18 时 05 分，民警抵达现场开展处置工作并向领导汇报。18 时 25 分，杨修利经抢救无效死亡。

（四）事故信息报告情况

19 时 28 分，获嘉县应急管理局接到获嘉县公安局 110 警情通报，立即安排工作人员赶赴现场。20 时 01 分，获嘉县应急管理局先后向新乡市应急管理局和获嘉县人民政府报告事故情况，22 时 06 分通过全国突发事件应急指挥综合业务系统向新乡市应急管理局进行初报。

（五）善后情况

经获嘉县矛调中心调解，死者家属与获嘉县鼎诚交通设施有限公司于 10 月 11 日达成赔偿协议，截至 23 日，赔偿金已支付到位。

三、事故直接原因

经综合分析认定，事故的直接原因是：杨修利未取得特种作业操作证，违反高处作业规章制度和叉车操作规程，在无任何安全防护措施情况下从事高处装卸作业。

1.无证从事特种作业。杨修利作为从事高处作业人员，

未经培训取得特种作业操作证，不具备必要的安全技术知识与技能。

2.违规作业，安全管理措施缺失。未设置高处作业安全防护设施，作业人员未佩戴防坠落防护用品，未进行安全技术交底，无专人在场作业人员擅自改变叉车使用功能，利用叉车进行高处装卸。

四、有关方面存在的主要问题及责任认定

（一）事故单位

获嘉县鼎诚交通设施有限公司未配备安全生产管理人员^[1]，安全生产规章制度不健全^[2]，特种作业人员管理不严格，在杨修利未取得特种作业操作证的情况下即安排其从事高处作业^[3]；高处作业制度落实不到位，未安排专人在场看护，装卸作业安全管理缺失，对事故的发生负有主要责任。

获嘉县鼎诚交通设施有限公司法定代表人兼总经理徐明科，作为企业主要负责人，未履行安全生产管理职责^[4]，对事故发生负有主要责任^[5]。

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对

（二）属地政府

1.位庄乡人民政府，未落实县政府决策部署^[6]，虽仍履行对辖区内企业属地监管工作，但未能及时向城关镇人民政府完整移交岳庄村区域内企业管理权限，造成属地管理职责不清，监管主体错位，对事故发生负有监管责任。

2.城关镇人民政府，未落实县政府决策部署^[7]，未充分履行对岳庄村区域内企业的安全生产法定职责^[8]，对事故发生负有属地管理责任。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于责任追究人员

杨修利，未取得特种作业操作证从事高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）属地政府处理建议

1.建议位庄乡人民政府对获嘉县人民政府做出深刻检查，由获嘉县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对其主要领导进行约谈。

2.建议城关镇人民政府向获嘉县人民政府做出深刻检

本单位的安全生产工作全面负责。

^[6] 《获嘉县人民政府会议纪要》（〔2023〕6号）：会议指出，为促进岳庄村征收改造工作完成扫尾攻坚任务，同意将岳庄村征收改造工作交由城关镇主要负责，岳庄村区划重新调整至城关镇管辖，岳庄村原区域范围内的村庄、企业、土地等一并划转。

^[7] 《获嘉县人民政府会议纪要》（〔2023〕6号）：会议指出，为促进岳庄村征收改造工作完成扫尾攻坚任务，同意将岳庄村征收改造工作交由城关镇主要负责，岳庄村区划重新调整至城关镇管辖，岳庄村原区域范围内的村庄、企业、土地等一并划转。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

查，由获嘉县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对其主要领导进行约谈。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.获嘉县鼎诚交通设施有限公司，对事故的发生负有主要责任，建议由获嘉县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[9]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[10]的规定依法给予其行政处罚。

2.徐明科，作为鼎诚交通法定代表人和总经理，对企业安全生产全面负责，对事故承担主要责任，建议由获嘉县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项^[12]的规定依法给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）加强企业主体责任。鼎诚交通作为事故发生单位，对事故发生负有主体责任，企业负责人要严格落实安全生产管理职责，配齐配强安全生产管理人员，组织开展安全教育培训，重点对特种作业、规章制度、操作规程进行全员培训，

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[10] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

^[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

严格落实双重预防体系，聘用涉及特种作业的人员时要认真核对人员取证情况，杜绝无证人员上岗作业。

（二）强化属地监管责任。位庄乡人民政府和城关镇人民政府要限期完成岳庄村区域内企业全面移交工作，厘清属地安全生产监管边界。各乡镇党政主要负责人要严格落实“党政同责、一岗双责”的工作职责和“三管三必须”工作要求，压实安全生产属地监管责任，对辖区内企业进行全面排查，澄清企业底数，及时掌握企业生产经营状况，加强一线检查人员安全生产监管水平；各乡镇要结合本次事故暴露出来的问题，按照习近平总书记“一厂出事故、万厂受教育”的重要指示精神，组织辖区内起开展安全生产警示教育活动，提高企业安全生产意识。

（三）牢固树立安全发展理念。各乡镇（街道）、企业要深入领会学习习近平总书记安全生产重要论述和指示精神，牢固树立安全就是效益、安全就是发展的理念，摆正安全和发展关系，要积极开展安全教育培训，消除重生产、轻安全的理念。