

新余高新江西田创生态农业科技有限公司 “1·8”一般物体打击事故调查报告

新余市政府事故调查组

2026 年 1 月

目 录

一、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位概况.....	2
(二) 事故单位安全管理情况.....	3
(三) 事故发生经过.....	3
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
二、事故应急处置及评估情况.....	4
(一) 事故信息接报及响应情况.....	4
(二) 事故现场应急处置情况.....	5
(三) 医疗救治和善后情况.....	5
(四) 事故应急处置评估.....	6
三、事故性质认定.....	6
四、事故原因分析.....	6
(一) 直接原因.....	6
(二) 间接原因.....	7
五、对事故责任人员和责任单位的处理建议.....	7
(一) 建议免于追究责任人员.....	8
(二) 建议移交纪委监委处理人员.....	8
(三) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	9
六、事故主要教训.....	11
(一) 只有安全管理体系建立健全，才能筑牢安全生产根基.....	11
(二) 只有属地与行业职责协同落实，才能压实安全生产监管责任.....	11

(三) 只有事故上报流程规范化管理，才能保障事故处置有序高效.....	12
七、事故整改和防范措施建议.....	12
(一) 压实企业安全生产主体责任.....	12
(二) 压实部门安全监管责任.....	13
(三) 提升事故信息报送质效.....	13

新余高新江西田创生态农业科技有限公司 “1·8”一般物体打击事故调查报告

2023年1月8日10时40分，江西田创生态农业科技有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。2025年9月市应急管理局接上级转交的群众举报件，查明了该起事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的规定，2025年11月26日，新余市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市农业农村局、市总工会和高新区管委会派员参加的新余高新江西田创生态农业科技有限公司“1·8”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、问询谈话及综合研判，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查明了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

事故调查组认定，新余高新江西田创生态农业科技有限公司“1·8”一般物体打击事故是一起因现场安全管理不到位、维修

人员风险防范意识不强导致的一般生产安全责任事故，为属地部门瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

江西田创生态农业科技有限公司（以下简称“田创公司”）成立于2018年10月16日，现法定代表人为宋嫣妍（事故发生时为江西中田现代农业科技有限公司¹副总裁），事故发生时法人代表为陈友娣，注册资本为3000万元，统一社会信用代码为91360504MA386DC47Q，企业注册地址位于江西省新余市高新开发区阳光大道以北、西城大道以东，所属行业为农业，经营范围包含：菌类种植、生产、加工及销售；苗木、花卉、果树、油茶、蔬菜种植及销售；水产品养殖、销售；农产品生产、加工及销售；农业技术研发和技术转让；食用菌原材料加工、销售；有机肥料的生产、加工、销售及相关技术研发、咨询；农业相关的废料处理技术研发、应用、转让；发酵技术的研发、生产及推广；废弃资源综合利用及技术开发、信息咨询服务；货物与技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业当前经营状态为存续。田创公司副总经理刘霞（事故发生时未设置总经理，由其负责田创公司的各项日常工作，为田创公司主要负责人），公共工程部部长兼公司安全生产管理人员罗武保。

¹ 中田公司与田创公司为家族企业。

事故发生设备为 170 秸秆进料机（以下简称“进料机”），该设备为田创公司所有，事故发生时该设备处于未开工待维修状态。设备长 7.65m，宽 5.1m，高 3.88m；设备总重量 20 吨。



图 1 事故设备展示图片

（二）事故单位安全管理情况

经查，田创公司未健全全员安全生产责任制、安全风险管控和隐患排查双重预防机制及岗位安全操作规程；未按要求对从业人员开展安全生产培训教育；未按要求开展风险辨识，未落实常态化隐患排查治理；现场安全管理缺失。

（三）事故发生经过

2023 年 1 月 8 日上午，田创公司设备部员工杨金根、丁勇、柳晖、邹新平 4 人到发酵槽车间对进料机进行维修作业。链排断了需要把链排接上，丁勇负责维修链排插销，邹新平辅助，10 时 30 分左右，为配合检修，杨金根去开叉车离开了现场，邹新平和柳晖也分散找工具为维修做准备。10 时 40 分，邹新平在离现场

不远处听到一声异响，寻声来到了设备旁，发现丁勇被进料机部件撞击头部，躺在进料机边上，安全帽已经掉在旁边，这时杨金根也开叉车来到现场，立即拨打了120急救电话且对丁勇做了心肺复苏急救。120到达现场时，丁勇心跳、呼吸已停止，经抢救无效死亡。



图2 事故现场图片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成丁勇死亡，男，身份证号码：360502××××××××2238，江西新余人，52岁，田创公司机修工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-66)等标准，此次事故直接经济损失约140万。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年1月8日上午，事故发生后，杨金根随即向刘霞汇报了事故情况。

12时32分，宋嫣妍向110报警。

14 时许，高新区应急管理局李武到达现场。

16 时 00 分，田创公司书面向高新区应急管理局报送事故信息（意外事故报告：江西田创生态农业科技有限公司员工丁勇，男，身份证号码：360502××××××××238，渝水区珠珊镇人，1 月 8 日上午 10 时 40 分左右，在发酵槽车价 170 混料斗旁边因为身体不适摔倒，头部意外碰到设备的转角，现场员工发现后立即拨打 120，11 点左右 120 救护车赶到现场进行抢救，于中午约 12 点左右现场抢救无效死亡，目前我公司正在积极做好死者的善后工作）。

16 时 06 分，高新区应急管理局向高新区党政办直接转送了田创公司的事件信息，未向市应急管理局报送。

16 时 09 分，高新区党政办分别向市委总值班室和市政府总值班室报送了事件信息。

20 时许，高新区应急管理局习海平到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

杨金根立即救援并拨打 120 急救电话，120 于 11 时 03 分到达现场，12 时左右抢救无效宣布死亡。

12 时 59 分，高新分局水西派出所民警抵达事故现场开展相关工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故造成丁勇当场死亡。2023 年 1 月 8 日-12 日，高新区相关部门同田创公司积极与死者家属协商赔偿和善后事宜。

1月12日，田创公司与丁勇家属签订《工伤死亡赔偿协议书》。

（四）事故应急处置评估

从事故信息接报情况看，田创公司向高新区应急管理局报告事故信息，高新区应急管理局未按照规定进行核查、上报。从应急救援处置情况看，田创公司及时有效应对，积极配合开展善后工作，高新分局水西派出所、新余市急救中心等单位快速响应、及时抵达现场，事故现场救援措施得当，在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故发生。

三、事故性质认定

经查，事故发生后，田创公司第一时间拨打120急救电话和110报警电话，并向高新区应急管理局书面报送了事故信息，虽报送为意外事故并强调身体不适等原因，但无隐瞒事故的故意。

高新区应急管理局接到事故信息报告后，在工作人员赶到现场的情况下，未对田创公司书面报送的“丁勇因身体不适摔倒，头部意外碰到设备的转角死亡”的信息进行现场核实，未将事故信息通报至高新区农业农村局，未按规定及时录入和报告生产安全事故信息，未经调查将企业报送的信息直接当作意外事件处理。经事故调查组认定，该起事故为高新区应急管理局瞒报事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

丁勇未确认作业场所存在的风险并采取相应的管控措施，擅

自一人对进料机进行维修作业，被进料机的部件撞击头部导致死亡。

（二）间接原因

1. 田创公司

（1）检修作业规章制度不完善。田创公司未针对进料机的检修维修制定详细具体的安全操作规程。

（2）现场作业组织程序不严格，“反三违”缺失。对检修人员冒险作业监督不到位。

（3）安全培训教育不到位。田创公司未按照要求对员工进行安全培训教育，安全培训台账、记录缺失。

2. 高新区食品医药产业园

对企业安全生产主体责任不落实等问题情况失查，属地安全生产监管职责履行不够到位。

3. 高新区农业农村局

作为高新区农业行业主管和业务监管部门，对辖区内农业企业安全生产工作疏于监管，履行安全生产监管职责不到位。

4. 高新区应急管理局

接到事故报告后，未通报高新区农业农村局，未组织定性研判，未认真核查事故发生经过，直接依据企业上报信息将生产安全事故作为意外上报且未按规定录入事故信息，对事故瞒报负有责任。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

丁勇，男，田创公司机修工。冒险作业，在未对作业场所存在的风险进行辨识并采取必要的管控措施，擅自一人冒险对进料机进行维修作业，致使进料机的部件撞击至头部，对本起事故负主要责任，鉴于在事故中已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移交纪委监委处理人员

1. 胡秋华，男，中共党员，时任高新区农业农村局副局长，对田创公司安全生产工作督促检查不到位，对事故发生负有主要领导责任。

2. 章浩，男，中共党员，时任高新区食品医药产业园六级主办，履行属地安全生产监管职责不力，对事故发生负有重要领导责任。

3. 李武，男，群众，时任高新区应急管理局七级主办，未将事故信息通报高新区农业农村局²，未认真核查事故发生经过，直接依据企业上报信息将生产安全事故作为意外上报且未按规定录入事故信息。

4. 习海平，男，中共党员，时任高新区经济发展局党支部书记，主持高新区应急管理局工作，未督促相关人员对企业报送的事故信息进行认真核实，未组织定性研判，未督促相关人员及时

² 《生产安全事故信息报告和处置办法》第十四条 安全生产监督管理部门与煤矿安全监察机构之间，安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构与其他负有安全生产监督管理职责的部门之间，应当建立有关事故信息的通报制度，及时沟通事故信息。

录入和报告生产安全事故信息³。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 罗武保，男，田创公司公共工程部部长兼公司安全生产管理人员。未组织或者参与拟订企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与企业安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，对该起事故负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二项的规定⁴，建议由新余市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁵和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则（2022年版）》第八十五项⁶，依法给予行政处罚。

2. 刘霞，女，田创公司副总经理。作为田创公司主要负责人，

³ 《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》第六条 县级以上应急管理部门应当严格按照生产安全事故统计直报相关规定，及时录入和统计生产安全事故信息，相关部门应积极配合。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⁶ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则（2022年版）》第八十五条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。

【处罚档次】

一档：未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的；

【裁量幅度】

一档：暂停或吊销生产经营单位的其它负责人和安全生产管理人员与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%以上30%以下罚款；

未建立健全并落实企业全员安全生产责任制，未组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项⁷，建议由新余市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁸的规定，依法给予行政处罚。

3. 田创公司。安全生产主体责任落实不到位，未健全全员安全生产责任制、双重预防机制及各岗位安全操作规程；未落实风险辨识管控、隐患排查治理、安全教育培训等安全管理工作要求；现场安全管理缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四

⁷《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

⁸《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

条第一款⁹、第二十八条第一款¹⁰、第四十一条第一、二款¹¹，建议由新余市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项¹²《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则（2022年版）》第八十六项¹³等规定，依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）只有安全管理体系建立健全，才能筑牢生产安全根基。田创公司安全管理体系存在全方位、系统性漏洞，是事故发生的核心内因。企业未健全全员安全生产责任制，未结合生产实际制定各作业岗位安全操作规程，一线员工作业无章可循，操作行为

⁹《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

¹⁰《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

¹¹《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

¹²《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

¹³《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则（2022年版）》第八十六条 事故发生单位对生产安全事故负有责任。

（一）发生一般事故的处罚档次

二档：死亡1人，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失，负有主要责任的；

【裁量幅度】

二档：处50万元以上65万元以下的罚款；

随意性大，直接增加了安全风险；未建立完善的安全风险管控制度，对维修作业安全风险未开展全面辨识、评估，也未针对性制定防范措施和应急方案，无法提前规避风险、及时处置隐患；安全教育培训流于表面，安全培训台账、记录缺失等问题，导致培训工作无据可查、无法追溯。

（二）只有属地与行业职责协同落实，才能压实安全生产监管责任。属地管理与行业监管部门未切实履行各自安全生产职责，是事故发生的重要外部诱因。高新区食品医药产业园对辖区内企业安全生产状况排查不深入、监管不严格，对田创公司长期存在的管理体系混乱、培训缺失等问题未能及时发现、督促整改；高新区农业农村局未落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，对企业安全管理制度建设、操作规程制定、风险防控等关键环节指导监督不足，未能有效督促企业落实安全生产主体责任。

（三）只有事故上报流程规范化管理，才能保障事故处置有序高效。高新区应急管理局在事故上报环节存在的一系列违规操作，未建立事故初步定性会商机制，缺乏科学、严谨的定性流程，工作人员在思想上存在麻痹松懈情绪，责任心缺失，违规对企业上报的事故信息直接进行定性，导致事故信息失真，为后续事故核查、责任认定、善后处置埋下隐患；未建立与其他负有安全生产监督管理职责的部门之间的事故信息通报制度，无法实现事故信息的及时共享、协同处置，影响了事故处置的整体性和时效性；

未严格落实事故上报逐级审核要求，导致事故信息上报、录入不规范、不准确，阻碍了事故原因的快速核查和问题的及时整改。

七、事故整改和防范措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任。田创公司要认真履行企业安全生产主体责任，持续强化企业安全管理工作。要加强安全生产法律法规学习和安全教育培训，认真组织开展《中华人民共和国安全生产法》等法律法规学习。深刻汲取事故教训，加强案例警示教育，严格落实《生产经营单位安全培训规定》要求，有针对性开展全员安全生产教育培训，持续提升全员安全生产意识和应急处置能力。要健全安全生产工作体系，健全各岗位安全生产管理制度和操作规程并严格有效执行，进一步明确各岗位人员的职责，做到有章可循，有规可依。要强化作业现场安全管理，加强风险辨识管控，定期开展安全风险辨识并采取相应管控措施。加强反“三违”检查力度，杜绝违章作业。

（二）压实部门安全监管责任。高新区管委会要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，把防范化解安全风险摆在重要位置，压实部门监管责任，推动企业主体责任落实，严格督促相关职能部门履行事故报告制度，按规定及时、准确上报事故相关情况。高新区应急管理局要增强对生产安全事故的思想认识与敏感性，严格落实生产安全事故信息上报、通报等制度，切实提高信息报送及时性、准确性、逻辑性。

（三）提升事故信息报送质效。高新区管委会要组织相关领

导干部和工作人员认真学习安全生产法律法规及应急信息报送规定,严格执行生产安全事故信息报送和处置,健全突发事件信息报告部门联动工作机制,切实提高信息报送质效。