

“事故调查”专栏

剖析事故案例 强化风险防控



你现在所在的位置是： [首页](#) / [部门信息公开目录](#) / [新化县应急管理局](#) / [事故调查专栏](#) / [事故调查报告](#)

新化县“6·24”一般道路运输事故调查报告

发布时间：2025-09-19 16:17

信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)

作者：

【字体：小 中 大】

浏览量：**14**

新化县“6·24”一般道路运输事故调查报告

2025年6月24日8时58分，新化县炉观镇跳石村G354国道678KM+300M地段发生一起两客车相撞的一般道路运输事故，造成两车受损、5人受伤，直接经济损失14.9万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《娄底市应急和安全生产委员会关于两起道路运输事故查处挂牌督办的通知》等有关文件要求，经县人民政府同意，成立了由县政府办牵头，县应急管理局、县公安局、县总工会、县交警大队、县交通局、炉观镇等相关单位为成员的新化县“6·24”一般道路运输事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时，邀请县纪委监委派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

2025年6月24日8时36分，曾*儒驾驶湘KG2392中型普通客车（核载19人，实载4人）从新化县汽车西站出发驶往孟公镇方向时，通过与湘KY2826中型普通客车驾驶员王*宗联系，

确定了与 KG2392 中型普通客车存在线路重叠、有竞争关系的湘 KY2086 客车（新化至平口）的位置。为争抢客源，追赶湘 KY2086 中型普通客车，曾*儒驾驶湘 KG2392 中型普通客车沿途闯红灯、超限速驾驶、多次违反禁止标线；在超过湘 KY2086 客车后，为拉开与被超车辆的距离，又在下雨天违法超速、强行超车。8 时 58 分，曾*儒驾车行驶至新化县炉观镇跳石村（G354 国道 678KM+300M）时，与对向来车湘 KY1186 大型普通客车（驾驶员廖*中；核载 38 人，实载 18 人）相撞，导致湘 KY1186 客车侧翻至公路外稻田中，造成两车受损、5 名乘客受伤、乘客财物受损、农作物受损的一般道路交通事故。

事故发生后，曾*儒立即报警，并向娄底湘运集团有限责任公司新化分公司安全员袁*俊报告了事故情况。袁*俊立即报告了副经理叶*。上午 9 时，副经理叶*向经理陈*洪进行了报告，陈*洪立即向新化县交通运输局报告了事故情况。随后，县交通运输局报告了新化县应急局指挥中心、娄底市交通运输局。接到事故报告后，我县立即启动道路运输事故应急预案，县委常委、副县长邹谊翔火速赶到事故现场，调度县公安、卫健、交通、应急等相关部门和乡镇开展处置工作，同时要求县人民医院、县第二人民医院、县金穗医院全力救治受伤人员。

二、事故相关情况

（一）驾驶人情况

1. 曾*儒，男，汉族，1965年6月27日出生，初中文化，身份证号码为432524*****，户籍登记地址为湖南省新化县孟公镇清水村第三村民小组008号，联系电话139*****，系娄底湘运集团有限责任公司新化分公司驾驶员。初次领证日期为2001年06月28日，准驾车型为A2。经调查核实，曾*儒的驾驶证系依法取得，目前在有效期内。

2. 廖*中，男，汉族，1974年4月20日出生，初中文化，身份证号码为432524*****，户籍登记地址为湖南省新化县天门乡土坪村第十九村民小组003号，联系电话138*****，系新化县中信客运有限公司驾驶员。初次领证日期为1996年06月28日，准驾车型为A1。经调查核实，廖*中的驾驶证系依法取得，目前在有效期内。

3. 王*宗，男，汉族，1969年1月12日出生，初中文化，身份证号码为432524*****，户籍登记地址为湖南省新化县西河镇滑石村第四村民小组24号，联系电话159*****，系新化县中信客运有限公司驾驶员。初次领证日期为1999年11月18日，准驾类型为A2。经调查核实，王*宗的驾驶证系依法取得，目前在有效期内。

（二）事故受伤人员情况

1. 刘*燕，女，身份证号码为432524*****，事发时系湘KG2392中型普通客车上乘坐人员，在事故中受轻伤。

2. 刘*容，女，身份证号码为 432524*****，事发时系湘 KY1186 大型普通客车上乘坐人员，在事故中受轻伤。

3. 曾*新，女，身份证号码为 432524*****，事发时系湘 KG2392 中型普通客车上乘坐人员，在事故中受轻微伤。

4. 廖*禄，男，身份证号码为 432524*****，事发时系湘 KY1186 大型普通客车上乘坐人员，在事故中受轻微伤。

5. 廖*中，男，身份证号码为 432524*****，事发时系湘 KY1186 大型普通客车驾驶员，在事故中受轻微伤。

（三）事故车辆情况

1. 湘 KG2392 中型普通客车，车辆品牌型号为中通牌，车辆识别代码为*F107023，发动机号码为 FGGFDK01199，初次登记日期为 2019 年 12 月 17 日，检验有效期至 2025 年 12 月 31 日；行驶证登记车主为娄底湘运集团有限责任公司新化分公司（位于湖南省新化县上梅镇新洋路）；使用性质为公路客运。该车在申能财产保险股份有限公司投保交强险和商业险，保险有效期至 2025 年 12 月 28 日。经调查核实，该车手续齐全。

2. 湘 KY1186 大型普通客车，车辆品牌型号为亚星牌，车辆识别代码为*D005808，发动机号码为 6P18D020623，初次登记日期为 2018 年 04 月 27 日，检验有效期至 2025 年 10 月 31 日；行驶证登记车主为新化县中信客运有限公司（位于湖南省新化县上梅镇立新桥街）；使用性质为公路客运。该车在中国平安财产保

险股份有限公司投保交强险和商业险，保险有效期至 2026 年 04 月 24 日。经调查核实，该车手续齐全。

（四）事故道路情况

事发现场位于新化县炉观镇跳石村万福组王济明屋前路段（G354 国道 678KM+300M）。道路全宽 10 米，呈南北走向（往南为新化县城方向，往北为新化县西河镇方向）。道路两侧划有白色边沿线，中间划有单黄虚线，东侧为水沟和土地，西侧为水沟，水沟西侧紧靠农田。道路路面为水泥沥青路面，与农田落差 2.2 米。路面两侧无防护栏。事发路段限速 60km/h，视线良好。

事故发生时为大雨天气，路面湿滑。

（五）事故相关企业情况

1. 娄底湘运集团有限责任公司新化分公司基本情况。该公司隶属于娄底湘运集团有限责任公司，成立于 2008 年 4 月 18 日，位于新化县上梅镇新洋路（城西开发区立新桥第三广场），统一社会信用代码为 91431322887733925W，营业执照登记负责人为陈*洪。道路运输经营许可证为湘交运管许可娄字 430000000001-4 号，证件有效期为 2021 年 11 月 26 日至 2025 年 11 月 25 日；经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运，省内包车客运，客运站经营，省内包车客运。该公司现有从业人员 58 名（不包含驾驶员、乘务员、修理工），其中管理人员 30 人、专职安全员 4 人，设有 7 个部门

(财务办公室、保卫办公室、生产办公室、安全办公室、综合办公室、杨木洲车站、新化汽车西站),名下有客运班车 69 辆(包括事故车辆湘 KG2392)。

2.新化县中信客运有限公司基本情况。该公司成立于 2002 年 10 月 14 日,法定代表人刘*莲,位于新化县上梅镇立新桥街,共有 10 名在职员工(不包含驾驶员、乘务员,其中管理人员 7 人,总经理为刘*莲)。道路运输经营许可证为湘交运管许可娄字 430000000112 号,证件有效期至 2025 年 12 月 2 日;经营范围:县内班车客运,县际班车客运,市际班车客运(四类),省内包车客运。公司旗下有新化至游家线、新化至孟公线、新化至文田线客运班车 119 辆(包括事故车辆湘 KY1186 和传递信息的车辆湘 KY2826)。

三、检验鉴定及责任认定情况

(一)驾驶人酒、毒物检测情况

事故发生后,新化县公安局交通警察大队办案民警对事故现场进行了勘查。现场勘查时,曾*儒、廖*中全程参与。办案民警对曾*儒、廖*中进行酒精呼吸式检测及毒品现场检测,其酒精检测结果均为 0mg/100m,且均未检测出毒品。

(二)车辆鉴定情况

娄底市星罡司法鉴定所对湘 KG2392 中型普通客车、湘 KY1186 大型普通客车事发时的车速、安全技术状况及车辆痕迹

进行了鉴定，于2025年6月27日出具了《娄底市星罡司法鉴定意见书》。鉴定结果如下：

1. 湘KG2392中型普通客车：①制动系、转向系、照明、信号装置及行驶系除事故中受损部位外未检见异常，认定事发时有效；②事发前通过设定参照物范围时的速度约72km/h。

2. 湘KY1186大型普通客车：①制动系、转向系、照明、信号装置及行驶系未检见异常，认定事发时有效；②事发前通过设定参照物范围时的速度约54km/h。

3. 湘KG2392中型普通客车左前部与湘KY1186大型普通客车车身左侧接触碰撞成立。

（三）事故经济损失价格鉴定

1. 娄底市星罡价格评估有限公司对湘KG2392中型普通客车、湘KY1186大型普通客车的修复费用进行了鉴定，于2025年7月14日出具《价格鉴定意见书》。鉴定结果显示：湘KY1186大型普通客车修复费用100690元，湘KG2392中型普通客车修复费用39430元，合计140120元。

2. 事发后，曾*儒分别赔偿王*明、王*美、王*保、曾*英农作物损失6800元、1000元、600元、400元，共计8800元。

（四）事故中受伤人员的伤情鉴定

娄底市菲尔司法鉴定所对刘*燕、刘*容的伤情进行了鉴定，2025年7月4日出具《司法鉴定意见书》。鉴定结果显示：刘*

燕之损伤程度构成轻伤一级，刘*容之损伤程度构成轻伤二级。

（五）事故责任认定

2025年7月10日，新化县公安局交通警察大队作出《道路交通事故认定书》（第4313221202500001241号），认定曾*儒承担事故发生的全部责任；廖*中不承担事故发生的责任；刘*燕、曾*新、廖*禄、刘*容等20名乘客不承担事故发生的责任。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因。湘KG2392中型普通客车驾驶员曾*儒在雨天多次违反道路交通安全法及相关法律法规，超速驾驶并强行超车。

（二）间接原因。娄底湘运集团有限责任公司新化分公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，对从业人员的安全教育和培训不到位。该公司对驾驶员的教育流于形式，驾驶员安全意识差，多次违反道路交通安全法律、法规，存在重大事故隐患。该公司未及时采取有效措施消除隐患，防范事故发生。

（三）事故性质。经调查认定，新化县“6·24”一般道路运输事故是一起一般生产安全责任事故¹。

五、存在的问题

（一）相关企业存在的问题

¹ 这是一起一般生产安全责任事故。“事故造成的人员伤亡和经济损失比较轻微，根据行政处罚‘过罚适当’的原则和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条规定之精神，建议不对事故单位和相关管理人员进行行政处罚”。

1. 娄底湘运集团有限责任公司新化分公司。该公司落实企业主体责任不到位。一是对驾驶员教育培训不到位。该公司平时对驾驶员教育流于形式，驾驶员长期违反道路交通安全法律、法规，安全意识淡薄。二是对车辆管理不到位。未严格按照“三不进站六不出站”²规定落实车辆进出站场管理。三是对车辆动态监管不到位。未及时发现驾驶员的交通违法行为；未按要求将驾驶员的严重交通违法行为报送至交通、交警部门处理。四是对事故隐患排查治理不到位。该公司车辆多次在公路上违反道路交通安全法律、法规，存在重大事故隐患。该公司未采取有效治理措施，及时消除隐患，防范事故发生。

2. 新化县中信客运有限公司。事发当日，该公司所属湘KY2826 客车多次违法违章驾驶，该公司未及时提醒并制止。该公司落实安全生产主体责任不到位，对驾驶员教育培训不到位，对事故隐患排查整治不到位。

（二）相关乡镇（街道）和监管部门存在的问题

1. 炉观镇、西河镇、孟公镇、游家镇、琅塘镇和上梅街道开展道路交通安全隐患排查治理工作不到位。经调查，上述乡镇（街道）未及时发现辖区内（新化至孟公、新化至平口线）的道路交

² “三不进站六不出站”：1. 危险品不进站，易燃、易爆、易腐蚀等物品严禁携带进站，客运站需设立专门查堵岗位，配备安检设备；2. 无关人员不进站，非乘车人员不得进入发车区，实行封闭管理；3. 无关车辆不进站；4. 超载或违规装载客车不出站，严格核查载客人数，超载需要立即整改；5. 安全例检不合格客车不出站，需签发 24 小时内有效的检查合格单方可出站；6. 客车证件不齐全不出站，包括车辆行驶证、营运证等必备文件；7. 驾驶员资格不符不出站，驾驶员资质需符合运营要求；8. 出站登记表未审核签字不出站，登记表需驾驶员签字确认并保存至少 3 个月；9. 旅客未系安全带不出站，出站前需确保所有乘客系好安全带。

通安全违法行为；未及时采取有效措施消除安全隐患，防范事故发生。

2. 新化县交通运输局

经调查，该局未压紧压实客运企业安全主体责任；未督促客运企业全面落实全员安全生产责任制；未指导督促客运企业进一步完善动态监控管理制度，形成责任闭环；对动态监控违章行为处罚力度不够；未有效统筹执法力量扎实开展道路运输“打非治违”专项整治行动；未对“三客一危一货”等重点车辆、司乘人员的违法违规行为开展执法整治。

（1）经调查，该局安全监督股设定岗位 2 人，其中 1 人驻村，实际到岗 1 人，未能有效落实安全生产监督工作。

（2）经调查，新化县道路运输服务中心对客运企业进行了检查，但未对发现问题实施闭环整改并销号。

（3）经调查，新化县交通运输综合行政执法大队核定编制 70 人，实际在编在岗 33 人，目前只开展了公路路政、工程质量、水上运输、源头治超等方面的执法工作，未全面查处和打击交通运输行业的违法行为。

3. 县公安交警大队

未严格按照《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》加强道路交通安全执法，落实道路交通安全隐患排查治理工作；县交警大队三中队、一中队和七中队对公路巡逻管控不到位，对客

运车、旅游包车、危险品运输车等重点车辆的检查力度不够，对客运车辆超速等行为的打击力度不够、整治效果不佳；交通安全宣传不到位。

六、对相关责任单位和人员的处理意见

（一）已处理人员

1. 曾*儒，娄底湘运集团有限责任公司新化分公司湘 KG2392 中型普通客车驾驶员，多次违反道路交通安全法及相关法律法规，事发时超速行驶并强行超车，对事故的发生负全部责任。2025 年 7 月 7 日，县公安交警大队以危险驾驶罪对曾*儒立案侦查，7 月 9 日对其刑事拘留；7 月 16 日，县人民法院对曾*儒犯危险驾驶罪判处拘役 3 个月，并处罚金人民币 6000 元。

2. 王*宗，新化县中信客运有限公司湘 KY2826 中型普通客车驾驶员，事故发生前驾驶湘 KY2826 中型普通客车为湘 KG2392 中型普通客车传递信息并多次违法违章驾驶。2025 年 7 月 16 日，县公安交警大队对其违法行为处以罚款 700 元、驾驶证记 17 分的处罚。

（二）建议处理人员

3. 黎*，娄底湘运集团有限责任公司新化分公司出站口检验员，具体负责对出站客运车辆登记和检查。未严格按照“三不进站、六不出站”要求对出站客运车辆检查登记。黎*未落实岗位安全责任，建议娄底湘运集团有限责任公司新化分公司对其调离

岗位，并按内部规定处理。

4. 周*国，娄底湘运集团有限责任公司新化分公司安全员，具体负责对公司 KG2392 中型普通客车等车辆和驾驶人的安全管理，未及时发现并制止湘 KG2392 中型普通客车和驾驶员的长期违法行为。周*国未认真履行安全监管责任，建议娄底湘运集团有限责任公司新化分公司对其调离岗位并按内部规定处理。

5. 叶*，娄底湘运集团有限责任公司新化分公司副经理，分管安全工作，未严格执行有关法律法规及政策，未认真履行安全管理责任，对公司客车及驾驶员长期超速等违反交通法律法规的重大安全隐患未及时发现并整改。叶*对上述问题负有直接领导责任，建议娄底湘运集团有限责任公司对其撤职处理。

6. 陈*洪，中共党员，娄底湘运集团有限责任公司新化分公司负责人（经理），未严格执行有关法律法规及政策，对公司存在的重大安全隐患问题失察失处。陈*洪对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内警告处分。

7. 康*勇，县道路运输服务中心客运事务室负责人。康*勇对客运企业安全监管不到位负有直接责任，建议给予诫勉谈话。

8. 胡*春，中共党员，县道路运输服务中心副主任，分管客运事务室。胡*春对客运企业安全监管不到位负有直接领导责任，建议给予诫勉谈话。

9. 鄢*辉，中共党员，县道路运输服务中心主任。鄢*辉对客

运企业安全监管不到位负有主要领导责任，建议进行提醒谈话。

10. 陈*波，中共党员，新化县交警大队三中队中队长，负责事故地段交通安全工作。陈*波对道路交通违法行为查处不到位、开展预防交通事故安全宣传工作不到位负有直接责任，建议进行提醒谈话。

11. 罗*益，中共党员，新化县交通运输局党组成员、专职执法副局长，分管道路运输和执法等工作。罗*益对行业安全监管不力负有领导责任，建议进行提醒谈话。

（三）对有关责任单位的处理意见

1. 娄底湘运集团有限责任公司新化分公司未严格按照要求落实安全生产主体责任，安全生产教育和培训不到位，未督促驾驶员严格执行安全生产规章制度和操作规程，导致发生了一般道路交通事故，造成了不良社会影响。建议由县交通运输局对其实行挂牌整改，并依法立案查处。

2. 新化县中信客运有限公司安全主体责任落实不到位，对驾驶员教育培训不到位，对事故隐患排查治理不到位。建议由县交通运输局对其挂牌整改。

3. 炉观镇、西河镇、游家镇、孟公镇、琅塘镇和上梅街道等乡镇（街道）相关责任人员对道路交通安全隐患排查不力，预防交通事故的安全宣传工作不到位。建议由县应安委对上述单位集体约谈。

4. 新化县交警大队三中队、一中队和七中队对落实道路交通安全隐患排查治理工作和交通安全宣传不力，对沿线客运车辆为抢客源超速追逐竞驶等违规行为查处不力。建议由县应安委牵头，县公安交警大队参与，对该三个中队中队长进行履职约谈。

5. 县交通运输局安全监管责任体系制度建设不完善，未压紧压实运输企业安全主体责任，对道路交通运输行业安全监管不力。建议由县应安委牵头，对县交通运输局进行专题约谈。

七、吸取事故教训建议

各级各相关单位要深刻吸取事故教训，进一步压实交通安全责任，落实道路交通安全举措，举一反三，深入开展隐患排查治理，严厉打击道路交通违法行为，坚决遏制事故发生。

（一）进一步落实客运企业安全生产主体责任。各客运企业要认真履行安全生产主体责任，严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位；要严格落实动态监控平台值班制度，强化对所属客车的实时监管，杜绝出现客车超速、超员、疲劳驾驶等交通违法行为；要强化对客运班车驾驶员的教育管理，督促驾驶员严格按照要求规范驾驶。

（二）进一步强化对道路运输企业的监管。县交通、交警部门要认真履职尽责，盯紧看牢各道路运输企业，严格按照“四不放过”原则，依法依规对交通安全隐患突出的企业实施挂牌整改、

停业整顿，确有必要的，依法依规吊销经营许可证；对相关责任人，要依法依规加大惩处力度，倒逼企业落实交通安全主体责任。

（三）进一步强化道路交通秩序整治。县交通、交警部门要紧盯重点时段、重点道路、重点车辆，常态化开展公路交通秩序整治，加大现场查处力度，严查超员、超速等违法行为。同时，要采取线上线下相结合的方式，全面强化协同联动，严查“三客一危一货”，校车、面包车“三超一疲劳”等违法行为。

（四）进一步强化属地管理责任。各客运班线沿线乡镇（街道、场）要全面加强对属地客运领域的安全管理，科学做好源头防范，加大安全隐患排查整治力度，确保安全隐患早发现、早消除；要充分发挥交通劝导员作用，进一步加大宣传劝导力度。

（五）进一步强化道路交通安全宣传。采取多种方式，全方位、多渠道开展交通安全宣传教育，全面提高客运企业、从业人员特别是驾驶员、群众的安全意识、守法意识和事故防范能力，有效遏制道路交通安全事故发生。

新化县“6.24”一般道路运输事故调查组

2025年9月5日

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1 湘公网安备：43132202001001号



扫描二维码，获取更多信息



娄底违法和不良信息举报中心



适老化
无障碍服务



政府网站
找错



党政机关