

永济栲栳个体工商户（经营者：钟*军）

“9·8”一般车辆伤害事故调查报告

永济市人民政府事故调查组

2025 年 12 月

目 录

一、事故发生单位及相关单位概况.....	2
（一）事故基本情况.....	2
（二）相关单位概况.....	2
（三）事故发生单位安全管理情况.....	3
（四）事故发生经过.....	4
（五）事故现场情况.....	5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....	9
二、事故应急处置及评估情况.....	9
（一）事故信息接报及响应情况.....	9
（二）事故应急处置情况.....	10
（三）医疗救治和善后情况.....	11
（四）事故应急处置评估.....	12
三、事故原因分析.....	13
（一）直接原因分析.....	13
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	13
（三）其他可能因素排除.....	14
（四）间接原因分析.....	14
四、事故单位存在的主要问题.....	14
（一）有关企业.....	14
（二）有关监管部门.....	16
（三）地方党委政府.....	16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	17
（一）相关责任人员处理建议.....	17
（二）相关公职人员处理建议.....	18
（三）相关责任单位处理建议.....	18
六、事故主要教训.....	19
七、事故整改和防范措施.....	20

八、相关附件.....	21
-------------	----

永济栲栳个体工商户（经营者：钟*军） “9·8”一般车辆伤害事故调查报告

2025年9月8日10时01分许，在永济市栲栳镇永济市凯翔达建筑工程有限公司料场，发生一起重型自卸货车（晋MD1446）坡道停车后溜车，将该车驾驶员高*红挤伤致死的生产安全事故，本次事故造成1人死亡，直接经济损失约124万元。

事故发生后，相关经营单位和人员均未上报。收到举报后，永济市人民政府经核查确认事故瞒报属实。永济市委、市政府对此高度重视，要求尽快查明事故原因，明确事故性质，认定事故责任依法依规追究责任，并举一反三做好安全防范，坚决遏制生产安全事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的相关规定，经永济市人民政府批准，2025年10月30日成立了永济市应急管理局（安委办）牵头，市纪委监委、市公安局、市检察院、市总工会为成员的“9·8”一般车辆伤害事故调查组。

调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和有关单位情况，认定了事故性质，查明了相关单位和部门在监管方面存在的问题和相关人员的责任，深入剖析了事故暴露出的问题，总结了主要教训，并提出整改措施建议。

调查组认定，“9·8”车辆伤害事故是驾驶员高*红斜坡停车时未使用驻车制动器造成车辆溜坡，导致驾驶员挤伤死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

(一) 事故基本情况

涉事人员：高*红，个体工商户（经营者：钟*军）雇佣司机。

涉事车辆：晋MD1446，个体工商户（经营者：钟*军）注册所有。

涉事地点：永济市凯翔达建筑工程有限公司料场。

(二) 相关单位概况

1. 个体工商户（经营者：钟*军）

钟*军于2020年9月16日注册个体工商户，统一社会信用代码：92140821MA0L9N833K；经营场所：山西省临猗县**镇**村二组；经营范围：普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 永济市凯翔达建筑工程有限公司

永济市凯翔达建筑工程有限公司（以下简称：凯翔达公司）成立于2019年03月07日，法定代表人：郭*林；主要负责人：尚*泽；注册资本：壹佰万元整；统一社会信用代码：91140881MA0KE55743；地址：山西省运城市永济市栲栳镇过远村东1号。

(三) 事故发生单位安全管理情况

1. 个体工商户（经营者：钟*军）

钟*军本人运营1台东风牌重型自卸货车(晋MD1446)，取得驾驶证和道路运输从业资格证，平时自行进行运输活动，偶尔雇佣熟悉驾驶员作为司机进行运输。2025年9月8日当日雇佣高*红为司机进行货物运输。

晋MD1446使用性质：货运；吨位：17.4吨；车辆类型：重型自卸货车；品牌型号：东风牌DFH3310BX2；车辆识别代号：LGAX5DF49L1001080；发动机号码：LG3D6K03835；车辆尺寸：9780*2550*3160毫米；车辆颜色：红色。

晋MD1446机动车行驶证检验有效期至2026年06月，2023年10月20日取得道路运输证（证号：晋交运管运字140821005995号）。2025年6月5日在中国太平洋财产保险股份有限公司投保了交强险（保险单号：ATAY03CCTP25B002488V）与第三者责任险（商业统筹单号：ZBQC02025060501429）。

高*红：男，19**年3月3日出生，初中文化程度，身份证号142724*****165X，户籍为山西省临猗县**镇**村八组。1987年12月15日取得A1A2类机动车驾驶证，档案编号42700010895，驾驶证有效期2020年12月15日至长期，并取得道路运输从业资格证。

该个体工商户未组织制定并实施安全生产管理制度，未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，未对雇佣员工高*红进

行必要的安全技能和事故应急教育培训。

2. 永济市凯翔达建筑工程有限公司

凯翔达公司于2021年7月5日立项“新建工程料场及搅拌站项目”（备案号2107-140881-89-05-186799），建设规模：年加工20万吨水稳原料，年产稳土料60万吨，年产沥青搅拌料50万吨。该项目属于建材行业，其原料、成品均需货车运输。

2025年7月10日，凯翔达公司与闫某某个人签订《运输承包合同》，约定将其公司原料、产品所用社会车辆运输业务全部承包给闫某某个人，闫某某使用个人重型车辆并积极介绍其他熟识重型货车车主进行运输。

凯翔达公司主要负责人为尚*泽，安全生产管理人员为樊*泽，公司安排员工韩某某专门负责现场车辆调度及车辆秩序维护，建立有安全生产规章制度和安全操作规程，制定有生产安全事故应急救援预案。

凯翔达公司对进入厂区的外来车辆，未开展安全告知工作。

(四) 事故发生经过

2025年9月7日，闫某某电话联系个体车主薛某某，约定9月8日薛某某联系10辆车至凯翔达公司运输水稳料。薛某某随后联系了同为个体车主的钟*军一起运输。钟*军因身体不适，于9月7日晚联系司机高*红，安排高*红9月8日驾驶晋MD1446货车到凯翔达公司运输水稳料，送至永济市蒲州镇鲁家的施工现场，双方约定每天工资300元。

2025年9月8日6时许，高*红驾驶车号晋MD1446重型自卸货车前往凯翔达公司。10时许，完成第一趟水稳料运输任务的高*红驾车返回到凯翔达公司料场，将车停在装车点南侧的坡道上，车头朝北等待装第二车料。10时01分许，位于坡道上等待装货的自卸货车（晋MD1446）发生溜车，已经下车的高*红发现后立即追车欲采取紧急措施，位于车队东侧正在维持车辆秩序的韩某某也发现了异常。随后货车向西偏转与停放在左前方的装载机（头部朝西）尾部发生碰撞后停下。

韩某某及时赶至车前查看情况，发现高*红躺在货车前部，头朝西南脚朝东北，体无外伤。韩某某询问高*红伤势，高*红意识清醒，能正常交流。韩某某让闻声赶到的操机员孙某某拨打120救护电话。

(五) 事故现场情况

2025年11月3日，事故调查组对事故现场进行了实地勘查，现场与9月8日事故发生时有部分改变，结合事发后的照片和相关人员的询问笔录，还原事故现场状况如下：

1. 事发位置位于凯翔达公司水稳料生产线南侧料场。该水稳料生产线呈东西走向，南侧为待装车辆停放坡道，该坡道自南向北向下倾斜，坡度约17%；水稳料生产线北侧为运输道路。现场地面为碎石粗砂铺设，场地凹凸不平。事发时地面有积水。事发场地如图1、图2所示：



图 1 事发现场（由北向南拍摄）



图 2 事发现场（由南向北拍摄）

2. 事故发生致使晋 MD1446 货车左前侧及轮胎刮蹭受损，如图 3、图 4、图 5 所示。



图 3 受损晋 MD1446 照片




图 4 晋 MD1446 左前方受损痕迹



图 5 晋 MD1446 左前方轮胎受损痕迹

3. 事发时装载机车头向西停放在保养区，车辆撞击后留下痕迹。如图 6、图 7 所示：



图 6 受损装载机照片



图 7 装载机后侧受损痕迹

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，死者高 * 红，男，1969 年 3 月 3 日出生，身份证号 142724*****165X，山西省临猗县 * * 镇 * * 村八组居民，死亡日期 2025 年 9 月 8 日，殁年 56 岁。

此次事故造成晋 MD1446 货车受损，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），认定事故造成直接经济损失约 124 万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2025 年 9 月 8 日 10 时 01 分许，事故发生。

10 时 18 分许，韩某某查看高 * 红情况后，电话向公司负责人尚 * 泽汇报了事故情况，尚 * 泽立即赶到现场救援。

10时30分许，现场货运司机王某某电话告知钟*军事故情况，钟*军给薛某某打电话让其通知保险公司。

11时58分，钟*军朋友陈某某向永济市公安局110报警述说货车（晋MD1446）撞伤1人。永济市交警大队派唐某某等3人出警进行现场勘验。2025年10月15日，永济市公安局交通管理大队出具《道路交通事故认定书》第1408812025101501号，认定该事故属于非道路交通事故。

事故发生后，相关单位和个人均未向应急管理部门和交通运输管理部门报告事故。

2025年10月9日，永济市人民政府接到运城市应急管理局《关于对群众举报涉嫌瞒报事故进行核查的通知》（运安办函〔2025〕29号），于10月16日成立了事故核查组，组织开展永济市凯翔达建筑工程有限公司涉嫌瞒报生产安全事故的核查工作。

10月28日，永济市涉嫌瞒报生产安全事故核查组出具了事故核查报告。

10月30日，永济市人民政府成立永济市凯翔达建筑工程有限公司“9·8”一般生产安全事故调查组，开展事故调查工作。

（二）事故应急处置情况

2025年9月8日10时17分许，韩某某安排孙某某拨打120急救电话，并让在水稳线北侧道路候车的货车司机（王某某）帮忙挪开事故车辆，以便救护车出入。

王某某进入事故车辆驾驶室，发现该车驻车制动器处于底位

未拉起，操作档位处于空档状态，随即拉起手刹，启动车辆，将事故车辆驶离现场，停放在生产线北边料场。

王某某把事故车辆挪开后，看到车牌是晋 MD1446，因认识车主钟 * 军，随即电话告知钟 * 军事故情况。

尚 * 泽与公司安全员樊 * 泽一起到事故现场查看情况后，安排樊 * 泽到厂区门口接应救护车。

现场人员为防止对高 * 红二次伤害，均未与高 * 红进行肢体接触，等待 120 救护车的到来。

(三) 医疗救治和善后情况

9 月 8 日 10 时 17 分许，永济市医疗集团人民医院接到 120 急救电话后，10 时 18 分 120 派车，10 时 20 分出诊，10 时 36 分到达现场，10 时 44 分离开现场，入院前给予高 * 红吸氧、心电监测、多通路补液，维护生命体征。

10 时 56 分许，返回医院实施大抢救，给予补液纠正休克，并给予心电监测，吸氧。

11 时 15 分许，高 * 红呼吸骤停，给予呼吸兴奋剂，并给予气管插管，呼吸机使用。

11 时 24 分许，高 * 红突发心跳骤停，给予药物复苏等治疗措施。

12 时 05 分许，医生宣布高 * 红死亡，随后高 * 红被转入太平间。

事故发生时，钟 * 军安排薛某某通知保险公司进行理赔，因此

事故为司机个人原因造成，中国太平洋财产保险股份有限公司不予理赔。

当日，钟*军在得知高*红死亡后，安排朋友去医院了解情况。

9月10日，高*红家属联系钟*军商量丧葬费，双方约定丧葬费4.5万元。钟*军分别于9月10日、9月11日先后两次向高*红儿子微信转账3.5万元和1万元。

死者下葬后，其家属多次联系钟*军及凯翔达公司协商赔偿事宜未果。

(四) 事故应急处置评估

个体工商户（经营者：钟*军）投资人钟*军事故发生后安排人员向110报警并联系保险公司进行索赔，但未向医院支付医疗费，未安排人员进行医疗陪护，未向应急管理部门和交通运输管理部门报告事故^[1]。

凯翔达公司在事故发生后，现场人员与公司有关人员拨打120救护电话，疏通交通，等待救援，并采取了一定的应急处置措施。该公司及相关人员未向应急管理部门和交通运输管理部门报告事故。

永济市人民政府接到事故核查通知后，成立了事故核查组，组织开展涉嫌瞒报核查工作。核查属实后立即成立事故调查组开展

¹[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

《山西省防范瞒报生产安全事故行为规定》第六条：生产经营单位的法定代表人、主要负责人和实际控制人是事故报告的第一责任人，对本单位的事故报告全面负责，并对瞒报事故行为承担法律责任。

事故调查，同时积极安抚死者家属情绪。

三、事故原因分析

(一) 直接原因分析

经调查分析认定，该事故直接原因：高*红将车辆停放在坡道后，既未拉起驻车制动器，也未挂倒档，违章操作造成车辆顺坡溜车，在采取紧急措施时处置不当将自身处于危险位置，被该车辆挤压受伤导致死亡。

(二) 事故相关检验检测和鉴定情况

山西省运城道路交通事故司法鉴定所对晋 MD1446 货车安全技术性能进行了鉴定，勘验发现晋 MD1446 号货车装配的制动鼓喷淋装置(气压推动水喷淋)与制动系统储气罐相通，该控制开关(电磁开关)前端气管脱落(连接处铁丝捆扎，不牢固)，导致制动系统严重漏气。

山西省运城道路交通事故司法鉴定所对高*红血液中酒精(乙醇)进行了定性定量分析，鉴定意见为高*红血液中未检出乙醇成分。

山西省永济市公安司法鉴定中心对高*红尸体进行了鉴定，对死因进行了分析，鉴定意见为高*红系交通事故致胸腔脏器损伤造成呼吸循环衰竭而亡。

(三) 其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

(四) 间接原因分析

1. 高 * 红在坡道停车后，对于坡道可能造成溜车没有正确判断，既未拉起驻车制动器，也未挂倒档，违章操作造成车辆顺坡溜车。

2. 高 * 红应急处置不当，将自己处于货车运行方向前方的危险区域。

3. 车辆晋 MD1446 本身存在安全隐患，如制动系统漏气等情况。

4. 钟 * 军作为高 * 红的雇主，未对高 * 红进行针对性的安全教育和风险提示。

5. 凯翔达公司未充分尽到外来车辆管理职责，坡道现场未设置安全警示标志，也未对入厂货车司机进行风险告知。

6. 凯翔达公司将坡道(经现场测量坡度约 17%)作为装料场待车区，且路面散落粗砂碎石，具有溜车风险。

四、事故单位存在的主要问题

(一) 有关企业

1. 个体工商户（经营者：钟 * 军）

(1) 安全教育培训不到位。未对雇佣员工高 * 红进行必要的安全技能和事故应急教育培训，致使高 * 红违章操作引发溜车；溜车后高 * 红应急处置不当导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号)第二十八条之规

定^[2]。

(2)安全管理不到位。未组织制定并实施安全生产管理制度，未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，未对车辆缺陷及时修理，安全生产投入不足。事故发生后，未向应急管理部门和交通运输管理部门报告，客观上形成事故瞒报。

(3)救治态度不积极。伤者在送医过程中，未及时支付医疗费进行抢救，也未派人进行医疗陪护。

2. 永济市凯翔达建筑工程有限公司

(1)外来车辆管理不到位。凯翔达公司未充分尽到外来车辆管理职责，坡道现场未设置安全警示标志，未对入厂货车司机进行风险告知。

(2)运输场所存在安全隐患。凯翔达公司将坡道（坡度约 17%）作为装料场待车区，且路面散落粗砂碎石，客观上存在溜车隐患。

(二) 有关监管部门

1. 临猗县交通局

^[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

临猗县交通局作为个体工商户（经营者：钟*军）的监管部门，未按照《运城市管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全实施细则》（运安发〔2025〕9号）第三十二条第二项、第七项之规定^[3]，履行属地行业监管职责，安全监管期间发生生产安全事故。

2. 永济市应急管理局

永济市应急管理局作为凯翔达公司行业监管部门，对企业外包外委监管未做到“全覆盖、全领域、全方位”。

（三）地方党委政府

永济市栲栳镇人民政府

^[3]《运城市管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全实施细则》第三十二条 市交通局职责：指导全市交通运输行业的安全监管工作；（二）参与拟定并监督实施公路、水路运输安全生产政策制度、规划和应急预案；承担有关公路、水路运输企业安全监管职责；

（一）参与拟定并监督实施公路、水路运输安全生产政策制度、规划和应急预案；承担有关公路、水路运输企业安全监管职责；

（三）指导通航水域水上交通安全管制、船舶登记和防止污染、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险货物运输的安全监管工作；指导船员管理有关工作；指导通航水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理工作；

（四）负责本级公路、水路建设工程的安全监管工作，指导地方公路、水路建设工程的安全监管工作，指导地方公路、水路基础设施安全管理和维护；指导地方组织实施公路安全保障工程督促道路施工单位落实安全主体责任；

（五）依法组织查处船舶超载和打击无牌、无证、报废船舶营运等违法行为；配合有关部门依法查处车辆超载和打击无牌无证、报废车辆营运等违法行为；

（六）指导通航水域航道及通航安全的安全监管工作；

（七）督促指导交通运输企业的安全评估、安全生产标准化建设和全市交通运输从业人员从业资格的考核和安全教育培训；

（八）负责农村公路运营的安管理工作；

（九）依法处置影响机场净空和电磁环境安全的建（构）物或者行为；

（十）负责落实铁路安全联席会议制度，组织、指导、协调有关部门做好保障铁路安全的相关工作；

（十一）按响应级别负责全市交通运输事故应急救援组织管理工作；

（十二）负责我市铁路沿线安全环境治理监督管理工作；

（十三）承担综合交通运输安全生产专业委员会办公室的工作职责，围绕“一件事、全链条”进一步完善行业领域的监管职责。

永济市栲栳镇人民政府作为属地管理部门，对辖区内企业和运输车辆的管理工作不实，安全管理期间发生生产安全事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 相关责任人员处理建议

1. 个体工商户（经营者：钟*军）（2人）

(1)高*红，男，56岁，群众，个体工商户（经营者：钟*军）雇佣驾驶员，坡道驻车操作不当，导致事故发生，对事故发生负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

(2)钟*军，男，45岁，中共党员，个体工商户经营者，个人独资企业投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任，故处理建议并入相关责任单位处理建议。

2. 永济市凯翔达建筑工程有限公司（2人）

(1)樊*泽，男，50岁，群众，凯翔达公司安全管理人员，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，对事故发生具有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由永济市应急管理局予以处罚。

(2)尚*泽，男，55岁，中共党员，凯翔达公司主要负责人，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，对事故发生负有管理领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[4]规定，建议由永济市应急管理局予以处罚。

^[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

(二) 相关公职人员处理建议

1. 永济市应急管理局（2人）

(1)侯*华,男,53岁,群众,永济市应急管理局安全监督管理股(工贸)负责人,对于企业的运输承包疏于监督,安全监管期间发生生产安全事故。建议永济市应急管理局对其进行批评教育,并作出书面检查。

(2)杜*宁,男,45岁,中共党员,永济市应急管理局分管安全监督管理股(工贸)副局长,分管安全监督管理股(工贸股),工作期间发生生产安全事故。建议永济市应急管理局对其进行批评教育。

2. 永济市栲栳镇人民政府（2人）

(1)卫*良,男,43岁,群众,永济市栲栳镇人民政府应急负责人,对辖区内的运输车辆及企业管理不够扎实,安全管理期间发生生产安全事故,建议永济市栲栳镇人民政府对其进行批评教育,并作出书面检查。

(2)周*民,男,42岁,中共党员,永济市栲栳镇人民政府镇长,负责辖区全面工作,领导安全管理工作不够扎实,安全管理期间发生生产安全事故,建议永济市人民政府对其进行批评教育。

(三) 相关责任单位处理建议

1. 个体工商户（经营者：钟*军）

作为独立的生产经营单位,投资人钟*军未组织制定并实施安全生产管理制度,未对员工开展有效的安全教育培训,未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案,安全投入不到位,导致事

故发生。事故发生后，救治态度不积极，也未向安全监督管理部门报告形成事故瞒报。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[5]规定，建议由临猗县应急管理部门依法依规处理。

2. 临猗县交通局

临猗县交通局作为个体工商户（经营者：钟*军）属地行业监管单位，建议由临猗县人民政府根据相关规定处理。

3. 永济市应急管理局

永济市应急管理局作为凯翔达公司安全监管部门，向永济市人民政府作出检查。

4. 永济市栲栳镇人民政府

永济市栲栳镇人民政府作为事故发生属地管理部门，向永济市人民政府作出检查。

六、事故主要教训

1. 作业人员违章作业。作业人员对安全法规政策、安全常识及应急知识不懂不会，安全意识淡薄，安全技能不足，**安全处置不当**违章作业。

2. 安全教育培训不到位。企业未对员工进行必要的安全技能和事故应急教育培训，员工安全风险辨识和防控能力不足。

^[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

3.企业主体责任不落实。企业未认真落实国家有关安全生产及外包相关管理规定，主要负责人对安全生产工作不重视，安全管理人员履职不到位。

4.行业监管不到位。行业监管部门在落实安全生产责任制方面力度不足，对企业开展的安全隐患排查整治工作不严不细不实，对安全措施的督导落实不到位。

5.属地管理欠缺。属地政府在对辖区企业管理特别是存在外包外委作业管理上工作不扎实，属地管理职责落实有漏洞。

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故教训，防止类似事故再次发生，根据这起事故发生的原因、经过以及事故调查中发现的管理缺陷，提出如下防范措施和建议：

1. 个体工商户要按照法律法规要求，建立健全各项安全管理制度，做好临时雇佣人员的教育培训及管理工作，全面落实企业安全生产主体责任。

2. 车辆运营单位要对驾驶员进行日常安全培训，遵守交通规章，提高从业技能。强化货运人员处置紧急状况的应急技能训练，提高应对突发状况的能力。定期对车辆进行保养维护，消除车辆自身安全隐患。

3. 生产经营单位应与运输单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对进入现场的车辆、司机统一协调、管理。

4. 生产经营单位要定期开展安全隐患排查，设置安全警示标

志，进行安全教育培训。

5. 各经营单位要深刻汲取事故教训，持续加强事故警示教育，增强风险防范意识，从根本上减少和杜绝“三违”行为，确保安全生产。

八、相关附件

永济栲栳个体工商户（经营者：钟*军）

“9·8”一般车辆伤害事故调查组

2025年12月1日