

马尾罗星“3•1”一般道路交通事故调查报告

马尾区人民政府事故调查组

2026 年 6 月 26 日

目 录

一、事故发生单位概况	- 3 -
（一）事故车辆基本情况	- 3 -
（二）驾驶人基本情况	- 3 -
（三）事故单位基本情况	- 4 -
（四）事故发生单位安全管理情况	- 5 -
（五）事故路段道路交通环境和通行情况	- 7 -
（六）事故发生时事故路段天气情况	- 7 -
二、事故发生经过、救援情况、善后情况和应急处置评估情况	- 8 -
（一）事故发生经过	- 8 -
（二）事故救援情况	- 9 -
（三）事故善后情况	- 9 -
（四）应急处置评估意见	- 9 -
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失	- 10 -
四、事故发生的原因	- 10 -
（一）事故相关检验检测和鉴定情况	- 10 -
（二）道路交通事故责任认定情况	- 11 -
（三）事故的直接原因	- 11 -
五、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况	- 12 -
（一）事故单位存在的主要问题	- 12 -
（二）有关监管部门的履职情况	- 12 -
六、对有关责任人和单位的处理建议	- 13 -
七、事故防范和整改措施	- 15 -
（一）认真落实企业主体责任。	- 15 -
（二）加强运输企业的安全监管。	- 16 -
（三）加强重点车辆重大隐患整治力度。	- 16 -
（四）认真落实属地安全责任。	- 16 -

马尾罗星“3·1”一般道路交通事故调查报告

2026年3月1日9时15分许，在马尾区君竹路与君竹支路交叉口发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失484757.06元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）《福建省安全生产条例》等法律法规和《福建省人民政府安委会办公室关于印发〈防范道路运输车辆事故安全风险十项措施〉的通知》（闽安委办〔2022〕73号）要求，2026年4月30日，马尾区人民政府成立马尾区君竹路由南向北与君竹支路交叉口“3·1”一般道路交通事故亡人事故调查组（榕马政〔2026〕61号，以下简称事故调查组），组长单位由马尾区应急管理局担任，成员由马尾区应急管理局、福州市公安局马尾分局、马尾区城市管理和综合执法局、马尾区总工会、马尾区人民政府罗星街道办事处、闽侯县人民政府等单位派员组成，并邀请马尾区监察委、马尾区人民检察院派员参加，依法对本起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

事故调查组认定，马尾区君竹路与君竹支路交叉口“3•1”一般道路交通亡人事故是一起一般生产经营性道路运输生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆基本情况

1.闽 AW9060 号重型自卸货车。车辆所有人：福州盛世景逸运输有限公司，车架号：LFNMVUPP6SAB37***，车辆出厂日期：2025 年 10 月 24 日，检验有效期至：2026 年 12 月 13 日，车辆使用性质：货运，道路运输证号：闽交运管榕字 350121212***号，交强险和商业保险公司：阳光财产保险股份有限公司，强制保险单号：1359105072025028***，商业保险单号：1359105282025018***。事故发生时货车装载情况空车。

2.无号牌自行车。车辆所有人：徐某某，品牌型号不详。

（二）驾驶人基本情况

1.陈某某。男，汉族，户籍地：贵州省松桃苗族自治县**乡**村**组**号，联系地址：福州市仓山区**镇**村**号，身份证号码：522229*****5656，联系方式：17*****270，驾驶证准驾车型：B2D。道路运输从业人员从业资格证从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效日期：2025 年 5 月 13 日至 2031 年 5 月 13 日，证照状态：有效。2025 年 12 月经福州盛世景逸运输有限公司岗前培训并技能考评及格，与福州盛世景逸运输有限公司签订道路货物运输驾驶员劳动合同。在该起事故中驾驶闽

AW9060 重型自卸货车。

2.徐某某。女，汉族，户籍地：福建省福州市马尾区**路**号**座***单元，住所：福建省福州市马尾区**路**号**座***单元，身份证号码：350105*****0041，在该起事故中驾驶无号牌自行车，在事故中受伤送医后经抢救无效死亡。

（三）事故单位基本情况

福州盛世景逸运输有限公司成立于 2025 年 3 月 10 日，营业执照统一社会信用代码：91350100MAECXWN4XO，公司类型：有限责任公司，公司住所：福建省闽侯县**镇**号**楼**层，法定代表人：余某，登记机关：福州市市场监督管理局，注册资本：伍佰万圆整，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；餐厨垃圾处理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；装卸搬运；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑废弃物再生技术研发；对外承包工程；机械设备租赁；固体废物治理，固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质

量监测、污染源检查服务)；工程管理服务；园林绿化工程施工；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；居民日常生活服务；资源再生利用技术研发；土地使用权租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

福州盛世景逸运输有限公司道路运输经营许可证：闽交运管许可榕字 35013020***9 号，经营范围：道路普通货物运输，发证机关：福州高新技术产业开发区交通运输局，发证时间：2025 年 3 月 14 日，证件有效期至 2029 年 3 月 13 日。

福州盛世景逸运输有限公司建筑垃圾准运证：榕城管委〔2026〕准渣更字 0**号，承运建筑垃圾种类：建筑垃圾（渣土），发证机关：福州市城市管理委员会，专用停车场地址：闽侯县***镇***村***房后***米，发证时间：2025 年 3 月 14 日，证件有效期 2026 年 1 月 21 日至 2027 年 4 月 7 日。

福州盛世景逸运输有限公司现有车辆 37 辆，驾驶员 32 人，安全生产管理人员 1 人。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，福州盛世景逸运输有限公司法定代表人主要负责人余某，负责公司全面工作，道路运输企业主要负责人余某安全考核

合格，有效期限：2025 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 19 日，证明编号：A012025350****6；道路运输企业安全生产管理人员余某某安全考核合格，有效期限：2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 15 日，证明编号：B012025350****0。公司建立全员安全生产责任制，与驾驶员签订 2025 年度、2026 年度安全生产工作责任书。建立安全管理制度汇编（含安全生产领导小组成员名单、道路货运驾驶人岗前培训制度、安全教育、培训和考核制度、车辆维护制度、车辆日常检查制度、车辆安全技术状况检测和年度年审、检验制度、GPS 装置及监控平台的安装、使用管理制度、GPS 监控平台专职人员工作职责、安全生产奖惩制度、安全生产宣传和教育制度、安全生产使用费用提取和使用制度、安全生产事故报告、统计及调查处理制度、安全生产责任制度等）和安全生产操作规程。建立道路货物运输企业安全学习教育培训档案，2026 年 1 月、2 月开展驾驶员安全教育学习计划并签到，但安全生产教育和培训不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位。建立 2026 年安全生产经费使用计划并建立使用台账。建立安全生产隐患排查制度、安全生产风险分级管控制度，并形成风险源辨识及风险评价汇总表和安全生产风险评估报告。制定道路普通货物运输应急预案和现场处置方案，2026 年度制定应急演练计划表和方案开展应急演练并签到记录和总结。事故发生后向 110、120 及安全生产监管部门报告生产安全事故。道路运输车辆动态监督管理方面，有利用

北斗卫星监控系统对公司车辆和驾驶员进行实时监控和管理。有按照交管部门要求安装货车右侧盲区监测系统。


（五）事故路段道路交通环境和通行情况

事故现场位于马尾区君竹路与君竹支路交叉口人行横道处，北往君竹环岛，南往昭忠祠，西往沿山东路，主路为机动车道，辅路为非机动车道，无交通信号灯控制，君竹路主路车道宽度为 3.3 米，辅路车道宽度为 3.6 米，君竹支路车道宽度为 3.55 米。

根据《马尾公安分局关于调整辖区道路载货汽车通行管理规定的通告》（榕马公综〔2024〕31 号）规定，“君竹路”（北起君竹环岛路口，南至港口路口）道路全天 24 小时禁止重中型载货汽车通行。根据福州市公安局《关于印发<福州城市货车通行码申领管理规定>的通知》（榕公传发〔2022〕492 号）文件规定，“载货汽车确因生产生活需要进入禁限行区域和道路通行的，实行城市货车通行码申领管理保障机制”，即货车在交管 12123APP 上申领电子通行码后，可按照交管部门审批的时间以及线路，在城市限行区域行驶。据事故调查，闽 AW9060 号重型自卸货车仅申请通行时间为 2026 年 1 月 27 日至 4 月 26 日 10:00-16:00，20:00-22:00 的君竹路渣土车通行码，事故发生时段 3 月 1 日 9 时 15 分许不在通行码通行时间内。

（六）事故发生时事故路段天气情况

事发时为上午，雨天地面潮湿、沥青路面、道路完好，视线一般。



现场勘查图

二、事故发生经过、救援情况、善后情况和应急处置评估情

（一）事故发生经过

2026年3月1日8时55分许,陈某某驾驶闽AW9060号重型自卸货车从仓山区阳岐小学南747米临时停车场出发前往马

尾区沿山东路工地装货，通行路线为三环---螺洲大桥---三江口大桥---104 国道---马尾隧道---君竹环岛---君竹路---君竹支路。9 时 15 分许，陈某某驾驶闽 AW9060 号重型自卸货车沿福州市马尾区君竹路由北向南行驶至君竹支路交叉口，右转弯越过辅道驶入君竹支路在人行横道处时，闽 AW9060 号重型自卸货车前保险杠右中部碰撞到无号牌自行车驾驶人徐某某并导致该车向右倒地。随后，闽 AW9060 号重型自卸货车右侧车轮碾压右侧倒地的无号牌自行车及该车驾驶人徐某某，造成徐某某受伤送医后经抢救无效死亡、双方车辆不同程度损坏的交通事故。

（二）事故救援情况

事故发生后，闽 AW9060 号重型自卸货车驾驶员陈某某立即拨打“120”急救电话和“110”报警。“120”医护人员到达现场后将徐某某送医，后经抢救无效死亡。福州市公安局马尾分局交通管理大队值班民警黄某某、林某某立即赶往事故现场，全力组织救援并依照道路交通事故处理程序开展事故现场勘察、调查取证。

（三）事故善后情况

事故发生后，福州市公安局马尾分局交通管理大队等部门协调下，福州盛世景逸运输有限公司和阳光财产保险股份有限公司（在强制险商业险范围内）共同支付死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金和徐某某治疗费等合计 484757.06 元。

（四）应急处置评估意见

事故发生后，福州市公安局马尾分局交通管理大队等部门事故救援响应迅速，现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成 1 人死亡，直接经济损失 484757.06 元。徐某某，女，汉族，身份证号码：350105*****0041，无号牌自行车驾驶人，在本起事故中死亡。

四、事故发生的原因

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1.闽行健司鉴所[2026]病（尸检）鉴字第 B008 号鉴定意见书鉴定意见：死者徐某某符合交通事故致创伤性、失血性休克死亡。

2.闽行健司鉴所[2026]痕（技术状况）鉴字第 2123-1 号鉴定意见书鉴定意见：（1）无号牌自行车转向系事故前安全技术状况符合要求。（2）无号牌自行车制动系事故前安全技术状况符合要求。

3.闽行健司鉴所[2026]痕（技术状况）鉴字第 2123-2 号鉴定意见书鉴定意见：（1）闽 AW9060 号重型自卸货车灯光系安全技术状况符合要求。（2）闽 AW9060 号重型自卸货车转向系安全技术状况符合要求。（3）闽 AW9060 号重型自卸货车行车制动系安全技术状况符合要求。

4.闽行健司鉴所[2026]痕（痕迹）鉴字第 2123-1 号鉴定意见

书鉴定意见:分析认为闽 AW9060 号重型自卸货车前保险杠右中部碰撞到无号牌自行车驾驶人徐某某并导致该车向右倒地。随后,闽 AW9060 号重型自卸货车右侧车轮碾压右侧倒地的无号牌自行车及该车驾驶人徐某某。

5.陈某某酒精吹气测试:仪器号: A210117,记录号: 01187,日期:2026年3月1日,时间:10:10,酒精含量:BAC:0mg/100mL,检测地点:马尾区君竹环岛。

(二) 道路交通事故责任认定情况

据福州市马尾区公安局交通警察大队出具的《道路交通事故认定书》(第 350105120260000004 号),当事人陈某某驾驶闽 AW9060 号重型自卸货车未注意观察、安全驾驶,右转弯时未让行直行的车辆先行,其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第三项之规定,当事人陈某某承担本起事故全部责任。

(三) 事故的直接原因

1.人的不安全行为:陈某某驾驶闽 AW9060 号重型自卸货车未注意观察、安全驾驶,右转弯时未让行直行的车辆先行,其行为是导致本起事故的直接原因。

2.物的不安全状态:通过对道路交通事故车辆的检验鉴定,无号牌自行车转向系、制动系事故前安全技术状况符合要求。

闽 AW9060 号重型自卸货车灯光系、转向系、制动系安全技

术状况符合要求。未发现物的不安全状态。

3.其他可能因素排除：通过事故现场勘查和调查取证，排除人为故意破坏、突发灾害因素、超载、酒驾、疲劳驾驶、不安全道路环境等因素的影响。

五、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

福州盛世景逸运输有限公司建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，日常有通过组织学习及微信工作群提醒驾驶员禁止闯禁行行为，按管理制度对驾驶员的此类行为进行处罚，但企业制定的《交通违法动态信息处理和统计分析制度》不完善，对驾驶员的教育力度不足。公司制定并实施安全生产教育和培训计划，但安全生产教育和培训不到位，教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不严格。驾驶员未严格遵守《道路交通安全法》规定的安全法律、法规和操作规程及货运规定，起步通过交叉路口前未注意观察其他车辆、行人动态。

（二）有关监管部门的履职情况

1.闽侯县城市管理和综合执法局。2026 年闽侯县城市管理和综合执法局多次召开建筑垃圾运输企业工作会议部署安全生产工作，上半年对 4 家渣土运输公司开展“双随机”检查，发现问题督促整改，执法人员通过工地和路面检查的方式，重点查处无准运资质的车辆运输建筑垃圾、不按规定线路运输、未平斗密闭运输、运输途中“滴漏洒”等违规行为，建立《土方和建筑垃圾

运输监管联动协作机制（试行）》，加强重点企业源头监管。事故发生后，联合市县道安办、交通、交管等部门对事故企业联合检查要求限时整改，组织辖区相关企业召开安全生产警示教育会，树牢安全生产红线意识。闽侯县城市管理和综合执法局基本履职到位。

2.福州市公安局马尾分局交通管理大队。事故发生后，福州市公安局马尾分局交通管理大队行动迅速，现场处理有序，指挥协调事故调查取证，依法依规，明确事故责任，善后处理妥当。2026年持续开展重点车辆违法整治行动、路面秩序净化整治行动、道路安全隐患整治及道路交通安全宣传，发现安全隐患及时通知整改，每季度召开道安工作会议，春运期间召集重点运输企业展开约谈。利用交通技术监控设备对路面进行执法管控，查处闯禁行等交通违法行为。福州市公安局马尾分局交通管理大队基本履职到位。

3.罗星街道办事处。2025年、2026年每季度召开道安工作部署会议，制定罗星街道道路交通安全专项整治“百日攻坚”行动工作方案，及时排查整治道路交通安全隐患，对企业、居民开展道路安全宣传教育。事故发生后，落实事故处置到岗制度，配合区道安办开展“一案三查”，对风险进行整改反馈。罗星街道办事处基本履职到位。

六、对有关责任人和单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

1.陈某某。男，汉族，身份证号码：522229*****5656，系闽 AW9060 号重型自卸货车驾驶人。其在禁行时段驶入“君竹路”驾驶闽 AW9060 号重型自卸货车未注意观察、安全驾驶，右转弯时未让行直行的车辆先行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第三项之规定，属交通违法过错行为，对本起事故负有直接责任，建议福州市公安局马尾分局依法处理。

2.余某。男，汉族，身份证号码：411533*****6932，系福州盛世景逸运输有限公司法定代表人。作为公司主要负责人，建立全员安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划，实施安全生产投入，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织制定道路普通货物运输应急预案并演练。综上，该法定代表人基本落实企业安全生产职责。对调查中发现该公司法定代表人存在的未健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的其他问题，鉴于该问题与本起事故的发生无直接因果关系，建议由闽侯县城市管理和综合执法局依法对其进行处理。

3.福州盛世景逸运输有限公司。公司法定代表人和安全生产

管理人员分别取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。公司已建立安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，制定安全生产教育制度并对公司驾驶员进行安全教育培训，建立隐患排查台账，按规定制定道路普通货物运输应急预案并演练。综上，该公司基本落实企业安全生产主体责任。对调查中发现该公司《交通违法动态信息处理和统计分析制度》不完善和安全生产教育培训不到位的问题，鉴于该问题与本起事故的发生无直接因果关系，且安全生产教育培训不到位不是发生交通事故的直接原因，建议由闽侯县城市管理和综合执法局依法对其进行处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取“3·1”事故教训，预防此类生产安全事故的发生，按照“四不放过”的原则，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）认真落实企业主体责任。福州盛世景逸运输有限公司应立即转变安全生产管理理念，认真吸取事故教训，针对暴露出的问题制定整改计划和措施，举一反三，引以为戒，防止类似事故再次发生，严格落实安全生产主体责任。一是健全安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度及交通违法动态信息处理统计分析制度，对驾驶车辆违反道路交通信号、通过道口行车不安全等行为健全相应的公司管理控制措施，对交管部门抓拍的闯禁行等信息建立专门台账、分析原因并抓好整改。二是加强运营线路的管理，将核定运营线路及时通报动态监控人员，运营

期间必须通过动态监控系统对车辆和驾驶员进行实时管理，及时发现并消除事故隐患。三是强化驾驶员安全教育培训，确保从业人员熟悉并严格执行安全生产规章制度和操作规程，特别是路口通行、让行规则等。

（二）加强运输企业的安全监管。事故调查组将本次事故调查暴露出的有关问题材料转交闽侯县人民政府安全生产委员会办公室，由其督促行业主管部门和负有安全生产监督管理职责部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，监督事故企业制定问题整改计划和落实整改措施，及时通报事故教训加大行业管理力度，加大对企业安全检查监管的力度，提升辖管企业的安全生产意识和能力，防止类似事故发生。

（三）加强重点车辆重大隐患整治力度。福州市公安局马尾分局交通管理大队要按照职责分工加强路面管控。一是规范城市货车通行码申领的初步审查，根据道路和交通流量的具体情况科学合理审批。二是通过电子警察严格查处货车在禁行时段驶入限行道路等违法行为，对辖区内多次违规的车辆和驾驶员加强管理，倒逼企业主动落实限行管理规定。

（四）认真落实属地安全责任。马尾区人民政府罗星街道办事处要进一步加强辖区道路交通安全工作的组织领导。一是支持、督促各有关单位依法履行安全生产监督管理职责，切实加强道路运输安全工作，加强运输车辆源头隐患排查。二是针对君竹

路等事故多发路段,加大隐患排查治理力度,推动完善交通信号、警示标志等安全设施。三是持续开展交通安全宣传教育活动,特别要加强对老年人、非机动车驾驶人的精准宣传,重点宣传货车右侧盲区、逆向行驶危害等安全知识,提升市民交通安全意识,文明出行,安全驾驶,降低交通事故死亡和致残风险。