

**恒大地产集团海南公司“6·7”
一般触电事故调查报告**

**海口市美兰区人民政府事故调查组
2026年6月16日**

恒大地产集团海南公司“6·7”

一般触电事故调查报告

2026年6月7日09时27分左右，在海口市美兰区世纪大道恒大美丽沙营销中心3楼发生一起触电事故，导致一名工人死亡，直接经济损失90万元。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年6月16日，海口市美兰区人民政府成立了恒大地产集团海南公司“6·7”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由区应急管理局牵头，人民街道办事处、区住建局、市综合行政执法局美兰分局、市公安局美兰分局、区总工会、区纪委监委、区人民检察院等有关部门派员参加。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支撑。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料调查取证、询问有关人员等工作，查明了事故发生的经过和原因，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。现将有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.新世界中国地产（海口）有限公司成立于2005年10月24日，注册地址位于海南省海口市碧海大道29号新世

界美丽沙营销中心，法定代表人：彭明，统一社会信用代码：91460100780702440P，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：海口市美兰区海甸岛西北片美丽沙半岛地块房地产及其他相关配套设施的开发建设、经营、销售、租赁；开展装饰、装修业务物业管理及相关服务；房地产中介服务，文体健身会所经营，酒店管理、餐饮服务，停车场服务，园林工程设计、施工、咨询，建筑工程维修，自有场馆、房屋、设备出租，健身、运动、艺术培训服务，儿童游乐场、水上乐园经营，文化策划艺术品展览，会展、会议服务，娱乐用品、体育用品、非酒精饮料、茶叶、酒类的零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.恒大地产集团海南有限公司成立于2009年12月30日，注册地址位于海南省海口市龙华区海棠路2号恒大·海口湾一期项目8号楼一楼A（南侧），法定代表人：王俊杰，统一社会信用代码：914600006989118682，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：房地产开发、经营；室内装饰工程；制冷空调设备安装；园林工程。

（二）事故人员基本情况

1.张海波（事故死者），男，48岁，身份证号：152*****310，户籍地址：内蒙古通辽市扎鲁特旗

香山镇罕山屯村 485 号。

2. 王 杰 ， 女 ， 41 岁 ， 身 份 证 号 ：
210*****628，户籍地址：海口市美兰区万美街 9 号万福社区集体户，张海波配偶。

3. 彭 明 ， 男 ， 52 岁 ， 身 份 证 号 ：
422*****056，户籍地址：海口市龙华区芙蓉路 11 号达嘉豪园 3 栋 202 房金海社区集体户，新世界中国地产（海口）有限公司法定代表人。

4. 吴 淑 深 ， 男 ， 38 岁 ， 身 份 证 号 ：
460*****588，户籍地址：海口市美兰区灵山镇琼庄村五队 19 号，新世界中国地产（海口）有限公司员工。

（三）涉事单位关系

新世界中国地产（海口）有限公司为恒大地产集团海南有限公司的子公司，恒大美丽沙营销中心产权属于恒大地产集团海南有限公司，现为新世界中国地产（海口）有限公司作为办公楼使用。

（四）其他情况

事发当天海口市美兰区气温 28-35℃，南风 2 级（风速 8.5 公里/小时），湿度为 69.11%，阴转多云。

事故发生地点为海口市美兰区世纪大道恒大美丽沙营销中心 3 楼，由于事故发生地点为企业办公区域，发生时间为周末，周边人员较少，没有社会群众围观因而未引发社会舆情。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故发生后，事故调查组工作人员进行了大量调查询问。由于事故现场没有视频监控，调查组依据对现场工人的询问笔录，对事故经过进行了梳理和还原，具体过程如下：

2026年6月初，恒大美丽沙营销中心3楼办公室女卫生间的排风扇出现异常，新世界中国地产（海口）有限公司员工吴淑深遂联系维修工张海波，双方商定于6月7日上门处理。6月7日上午8时9分左右，张海波携其妻子王杰及另一名同行人员共三人来到恒大美丽沙营销中心，由当班保安王达敏带领他们前往三楼女卫生间，随后王达敏返回自己岗位继续工作。

9时28分左右，王杰匆忙跑下楼向王达敏求救，称张海波在维修过程中发生了触电。王达敏立即赶往3楼，在楼道内闻到一股明显的烧焦异味，他迅速切断楼层总电闸随即进入女卫生间查看情况，发现张海波已无任何反应。王达敏当即拨打120急救电话，待医务人员到场抢救后，最终确认张海波因伤势过重不幸死亡。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

2026年6月7日10时56分，区应急管理局接到报告：在世纪大道恒大美丽沙营销中心3楼发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，区应急管理局、市公安局美兰分局、人民街道办事处等单位第一时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查。

（二）事故善后情况

事故发生后，事故调查组织有关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作，经调解协商，已对善后处置工作达成一致并妥善解决，家属对善后处置工作没有异议。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，社会面无舆情发生。

（三）事故应急处置评估

从事故应急救援处置情况看，事故的信息报送及时，各方积极响应，救援迅速有序，善后工作细致，没有因处置不力而造成不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。事故死者：张海波，男，48 岁，身份证号：152327197812101310，户籍地址：内蒙古通辽市扎鲁特旗香山镇罕山屯村 485 号。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失为 90 万元。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

张海波不具备电工作业资质，未经专业安全技术培训，缺乏电气设备维修作业的基本安全知识和防护技能，在未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等个人防护装备的情况下，违规从事电气线路维修作业，未能辨识和规避现场触电风险，未按规定在作业前切断排风扇供电电源，在维修过程中接触到带电部位，导致电流经人体形成回路，导致其触电身亡。

（二）间接原因

1.吴淑深在联系并安排张海波进行电气线路维修作业时，未对其是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查，将电气维修工作交由未取得相应资格的人员实施。未对维修作业过程进行必要的安全监护和现场检查，未能及时发现并制止张海波违规带电操作的行为。

2.彭明作为新世界中国地产（海口）有限公司法定代表人，未依法履行安全生产第一责任人职责，未能督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，导致公司在安排电气维修作业时未审查作业人员资质、未安排现场安全监护，安全管理存在漏洞，未能及时发现并制止张海波无证违规带电作业行为。

3.新世界中国地产（海口）有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度执行存在漏洞，未能严格审查维修人员的从业资质，将电气线路维修工作交由未取得特种作业操作证（电工作业证）的张海波实施；作业现场安全管理缺失，未安排专人对维修作业进行安全监护和现场检查，未能及时发现并制止作业人员违章带电操作行为。

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定，恒大地产集团海南公司“6·7”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定及处理建议

1.张海波在未取得特种作业操作证（电工作业证）的情况下，违规从事电气线路维修作业，未按规定在作业前切断排风扇供电电源，在维修过程中接触到带电部位，直接导致事故的发生，其行为违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条^[1]和《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第 10.1.1 条第 3 项^[2]的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.吴淑深作为新世界中国地产（海口）有限公司员工，在联系并安排张海波进行电气线路维修作业时，未对维修工是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查，将需要持证上岗的电气维修工作交由未取得相应资格的人员实施，违章指挥张海波进行电气线路维修作业，导致发生生产安全事故，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，建议将案件线索及相关证据材料移送公安机关依法立案侦查。

3.彭明作为新世界中国地产（海口）有限公司法定代表人，未依法履行主要负责人的安全生产职责，对作业现

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[2]《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第 10.1.1 条第 3 项：建筑电气与智能化系统进行维护工作应符合下列规定：在易燃、易爆区域内或潮湿场所进行低压电气设备维修或更换时，必须断开电源，不得带电作业。

场安全管理不到位，未能及时排查并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[3]的规定，对事故的发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议将案件线索及相关证据材料移送公安机关依法立案侦查。

（二）对相关单位的责任认定及处理建议

新世界中国地产（海口）有限公司未落实安全生产主体责任，未履行安全管理职责，使用不具备电工作业资质的人员进行电气线路维修作业，对维修作业现场的安全检查不到位，未及时发现现场作业人员违章作业行为，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及

时督促整改。

生产法》第四十一条第二款^[4]和第四十九条第二款^[5]的规定，对事故发生负有责任，建议由市综合行政执法局美兰分局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[6]之规定对其进行处罚。

七、事故主要教训

（1）发包单位须严格审查外包作业人员资质。新世界中国地产（海口）有限公司将维修工作交由无证人员实施未履行资质审查义务，暴露了外包作业管理中的严重漏洞。生产经营单位对外包或临时维修作业，必须核验作业人员特种作业资格，杜绝“以包代管”。

（2）作业现场必须落实安全监护和巡查制度。整个维修过程无专人监护，现场安全管理缺失，未能及时发现并制止违章带电操作。新世界中国地产（海口）有限公司应建立并严格执行危险作业审批和现场监护制度，安排具备安全知识的人员全程监督，确保安全措施落实到位。

（3）主要负责人须切实履行安全生产法定职责。新世界中国地产（海口）有限公司法定代表人未有效督促检查安全生产工作，未及时消除事故隐患，反映出企业安全责任传导不畅。主要负责人必须将安全风险分级管控和隐患排查治理纳入日常管理，真正做到管生产经营必须管安全。

八、事故整改和防范措施

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防范和遏制类似生产安全事故再次发生，确保人民群众生命财产安全，现提出以下整改和防范措施：

（1）严格落实企业安全生产主体责任，全面加强外包作业及人员资质管理。新世界中国地产（海口）有限公司要切实履行安全生产主体责任，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，立即对外包维修的承包方及作业人员资质进行全面排查。严格审查特种作业人员的从业资格，电工作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后方可上岗作业，严禁将电气线路维修等特种作业交由未取得特种作业操作证的人员实施。同时，要强化管理人员的责任意识，建立健全覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任体系，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。

（2）完善危险作业审批制度，强化作业现场安全监护。建立并严格执行电气维修等危险作业审批制度，所有电气检修、维保作业一律实行停电作业。无工作票、无现场监护、无安全防护措施的，严禁进场作业。作业前必须严格执行停电、验电、接地、挂牌上锁等流程，严禁任何形式的违规带电作业。必须为作业人员配齐绝缘手套、绝缘鞋等专业劳动防护用品，并监督其规范佩戴与使用。安排具备安全知识和资质的人员对维修作业实施全程现场监护，及时发现并制止违章操作行为。

（3）强化特种作业人员持证上岗监督检查。区应急管理局应切实履行对本行政区域内特种作业人员安全技术培训和持证上岗工作的监督检查职责。要将特种作业人员持证上岗情况纳入日常执法检查的必查内容，重点检查电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业人员是否持有有效特种作业操作证。对检查中发现的无证上岗、持假证上岗等违法行为，要移交市综合行政执法局美兰分局依法从严查处，公开曝光典型案例，形成有力震慑。

（4）加强安全宣传教育，提升从业人员安全意识。各相关部门和企业要结合事故教训，广泛开展安全生产宣传教育活动，普及特种作业安全知识，强化从业人员安全意识和自我防护能力。要通过典型案例剖析、警示教育片等方式，增强从业人员遵章守纪的自觉性，营造“人人讲安全、事事为安全”的良好氛围。