

（一）事故发生经过

2024年9月12日上午10时许，贵州兴鸿霖大数据科技有限公司负责人王某带领临时工人梁某军、何某洪抵达乌当区新创路久联集团新联物业管理有限公司派驻现场代表杨某勤在未严格执行电梯安全操作规程的情况下，操作电梯将电梯轿厢顶部停在梁某军按照作业计划进入电梯井道进行监控设备安装前准备工作，期间杨某勤因接到贵州兴鸿霖大数据科技有限公司王某的电话，电梯轿厢突然发生异常下滑，导致正在井道内作业的梁某军被挤压在轿厢与井道壁之间。现场人员见状立即拨打救援电话，120

（二）应急救援处置及善后处理情况

事故发生后，现场电梯操作人员杨某勤发现电梯轿厢异常下落，在呼叫梁某军无应答并发现无法救援后，迅速拨打119消防。同时，现场贵州兴鸿霖大数据科技有限公司临时工人何某洪立即上报施工单位负责人王某。王某随即报警并通知贵州久联集团新联物业管理有限公司等相关单位立即到达现场开展救援工作。

事故发生后经调解，当事人双方达成一致意见，于2024年9月19日签订赔偿协议，由现场电梯操作员杨某勤个人承担50万；管理方支付7万元人道主义援助金；施工单位贵州兴鸿霖大数据科技有限公司亦向遇难者家属提供5万元抚慰金。

（三）应急处置评估结论

经评估，此次事故中消防、公安、医疗等部门迅速赶赴现场开展应急处置，应急处置工作响应及时、现场救援及时。

三、事故造成人员伤亡和财产损失情况

本次事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失约10万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

杨某勤安全防范意识不足，未能充分辨识作业环境中的安全风险、未严格遵照电梯安全操作规程开展作业，在作业期间因接听电话离开电梯厅门，未尽到安全监护职责；梁某军安全意识淡薄、未采取任何个人防护措施、未确认轿厢位置，被挤压于轿厢与井道壁之间，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因及调查发现的问题

1.贵州久联集团新联物业管理有限公司，项目建设单位的安全生产职责履行不到位，对此次事故的发生负有责任。①未建立安全管理制度；③项目承包环节存在重大资质审查缺陷，将物业维护（修）项目委托给不具备相应资质的个人，安全责任以包代管；④未组织制定本单位生产安全事故应急救援预案。

2.贵州兴鸿霖大数据科技有限公司，现场安全管理不到位，对此次事故的发生负有责任。①未依法设立安全管理机构和配备安全管理人员；④未制定本单位安全生产教育和培训计划；⑤未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

3.贵阳市乌当区住房城乡建设局。落实“三管三必须”要求不到位，对贵州久联集团新联物业管理有限公司未建立健全安全工作机制；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案等问题监督检查不到位，对该公司违规将物业维护（修）及管理工程委托给不具备相应资质的个人，未督促做好施工现场的安全管理。

（三）事故性质

经调查认定乌当区“9·12”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任有关单位及人员的处理建议

（一）对有关企业人员的处理建议

袁某，男，48岁，中共党员，贵州久联集团新联物业管理有限公司法定代表人。一是未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；二是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其予以处罚。

杨某勤，男，58岁，群众，贵州久联集团新联物业管理有限公司物业维护（修）管理项目委托人。一是安全防范意识不足，严重不足；二是未取得特种设备操作资格证书（其提供的特种作业操作证书已于2011年3月26日失效），未严格按照公司有关电梯检修规程；三是作为现场操作负责人，在作业期间因接听电话离开电梯厅门，未履行安全监护职责。对事故发生负有直接责任。建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其予以处罚。

王某，男，42岁，群众，贵州兴鸿霖大数据科技有限公司法定代表人。一是未认真履行安全主体责任，未建立健全并落实本单位安全管理制度和操作规程；三是未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；四是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；五是未对施工人员进行安全生产教育和培训，未监督、教育施工人员按照施工方案进行施工；六是未对施工人员的资质进行审核。对事故发生负有责任。建议由贵阳市乌当区应急管理局依法对其予以处罚。

（二）对有关单位的处理建议

1.贵州久联集团新联物业管理有限公司。未认真履行企业安全主体责任，违法将物业维护（修）及管理工程委托给不具备相应资质的个人，安全管理不到位；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未对施工现场及施工作业行为进行安全检查及监督指导。对事故发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款之规定，由贵阳市乌当区应急管理局依法对其予以处罚。

2.贵州兴鸿霖大数据科技有限公司。未认真履行企业安全主体责任，未建立健全本单位全员安全生产责任制，安全管理不到位；未实施本单位安全生产教育和培训计划；未能按照公司规定对现场作业人员进行安全教育培训和安全施工技术交底，未能及时发现并纠正违章行为。对事故发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款之规定，由贵阳市乌当区应急管理局依法对其予以处罚。



3.建议责成乌当区住房城乡建设局向乌当区政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

（一）进一步压实安全生产行业监管责任。乌当区住房城乡建设局要切实加强物业服务行业安全监管，加强对物业管理公司和个人。要督促指导物业管理公司建立健全安全生产责任制，确保各级管理人员和员工的安全职责清晰明确，形成有效的安全意识和技能。要督促物业企业建立并实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定详细的风险评估标准和隐患排查治理清单，督促物业企业根据实际情况制定完善的生产安全事故应急救援预案，并定期组织应急演练，确保一旦发生事故能够迅速响应、有效处置，确保施工过程符合国家和地方的安全规范，对于违规操作和安全隐患要及时指出并责令整改。乌当区市场监督管理局一是要全面排查安全隐患，杜绝再次发生类似事故。二是要进一步强化监管措施，督促特种设备（电梯）使用单位严格落实主体责任。加大对特种设备问题要及时整改落实，采取切实有效的措施，确保安全生产工作得到切实加强。重点关注事故隐患整改不到位、安全风险管控不力等严重违规行为，确保各项安全措施落实到位。属地新创路街道办事处要认真总结事故教训，认真履行属地安全监管职责，加大对发现的安全隐患问题要及时上报相应的行业主管部门，防范此类事故再次发生。

（二）进一步压实安全生产企业主体责任。一是物业管理单位主要负责人应认真履行安全生产管理职责，严格落实隐患排查治理制度，切实做好特种设备（电梯）作业的安全管理。加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识和安全操作技能，防止各类违章行为的发生。二是施工单位主要负责人应认真履行安全生产工作职责，建立健全安全生产责任制，严格落实安全生产主体责任，加强对施工现场作业人员资格审查，保证从业人员具备必要的安全生产知识，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，确保施工现场安全。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款 “发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位，根据下列情形之一，处一万元以上五万元以下的罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇：	乌当区水田镇“7.28”一般机械伤害事故调查报告
下一篇：	乌当区高新路“7.15”道路交通事故调查报告