

海安墩头海安长垞家庭农场“5·3” 事故调查报告

2025年5月3日15时许，位于海安市墩头镇长垞村三组的海安长垞家庭农场粮食烘干房改建现场，发生一起事故，导致1人死亡，直接经济损失约17万元。

2025年9月23日，市应急管理局接群众电话举报称“2025年5月，海安长垞家庭农场发生一起一人死亡的安全生产事故”。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，市政府授权成立由市应急管理局牵头，公安局、纪委监委、农业农村局、总工会、墩头镇人民政府等单位组成海安墩头海安长垞家庭农场“5·3”事故调查组（简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组坚持“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅法律法规和相关技术标准、现场勘察、调查取证、综合分析等方式进行深入细致的调查，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质和相关人员责任，提出了事故主要教训。

经调查认定，海安墩头海安长垞家庭农场“5·3”事故是一起因死亡人员未经同意进入烘干车间，擅自挪开地坑防护设施，进入地坑而引发的非正常死亡事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

1. 事故发生单位

（1）海安长垆家庭农场（简称长垆农场），统一社会信用代码 92320621MA1***，类型个体工商户，组成形式家庭经营，经营者崔**，注册日期 2016 年 6 月 6 日，经营场所海安市墩头镇***。经营范围：谷物种植（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）衡水皓一粮食机械有限公司（简称皓一公司），统一社会信用代码 91131128MA***，类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人张**，注册资本壹拾万元整，成立日期 2020 年 2 月 14 日，住所河北省衡水市***。经营范围：除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；智能仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属链条及其他金属制品制造；包装专用设备制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；液压动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风机、风扇制造；机械零件、零部件加工；门窗制造加工；物料搬运装备销售；金属链条及其他金属制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；智能仪器仪表销售；五金产品零售；包装专用设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；保温材料销售；门窗销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；风机、风扇销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构销售；电线、

电缆经营；农业机械制造；农业机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 事故发生相关人员

李**，男，汉族，77周岁，公民身份号码：3206211948*****，聋哑人士，特困户，生前住址为江苏省海安市墩头镇***，本次事故死亡人员。

（二）事故工程情况

2025年3月20日，长垞农场与皓一公司签订制作总价壹拾柒万元整的机电设备定制合同。

（三）事故发生经过

2025年5月3日11时许，李**携蔬菜前往长垞农场，崔**挽留李**在农场吃午饭。当日15时许，李**在未经长垞农场、皓一公司任意一方知晓的情况下，擅自扛着铁质梯子来到用于安装提升机料斗而开挖的地坑处（内嵌3*3*3米无盖铁箱），挪开铺在地坑口的木板防护，利用梯子进入坑内。皓一公司现场人员发现后，喊来崔**，李**才在离开地坑向上攀爬铁质梯子过程中，身体失稳坠落底部铁板致头颅、肋骨等处受伤。

（四）事故现场情况

事发地点位于长垞家庭农场车间东侧设备地坑内，地坑长、宽、深各约3米，坑口四周地面均为水泥面。举报核查现场勘查时，粮食烘干设备已安装结束，提升机地坑上已平铺正方形

的铁质栅栏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成李**死亡，直接经济损失约 17 万元。

（六）安全管理情况

2025 年 3 月 20 日，长垆农场与皓一公司签订烘干机辅助设施安装协议，规定了安全管理责任。

皓一公司承揽长垆农场粮食烘干设备制作、安装。事发时事发地坑周边有器具围挡，坑口铺有木板。

（七）其他情况

1. 事发前，李**和崔**之间正常个人社交往来。崔**出于对李**的特困户身份的同情，时常挽留李**吃饭。

2. 事发当日，未有人员安排李**干活，长垆农场、皓一公司均和李**之间不存在任何形式的用工关系。

3. 2025 年 5 月 3 日，李**经市人民医院脑外伤术后仍意识不清，上呼吸机辅助呼吸。2025 年 5 月 12 日，经其亲属提出出院，予办理出院回家。

4. 2025 年 5 月 13 日，市公安局墩头派出所接处警，李**于当日 4 时 50 分许在家死亡。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接收情况

2025 年 5 月 3 日，崔**向墩头镇吉庆村村干部报告了李**受伤情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，崔**即刻将李**送至市人民医院救治，并支付了医疗救治费用。

（三）医疗救治情况和善后情况

1. 医疗救治情况

5月3日，市人民医院在全身麻醉下行左侧脑内血肿清除术、颅骨去骨瓣减压术、颅压监护探极置入术，手术过程顺利，术后安返病房。

2. 善后情况

2025年5月11日，在墩头镇吉庆村村民委员会工作人员的见证下，李**弟弟李**、侄子李**与崔**达成协议，崔**一次性补贴李**壹拾肆万伍仟元整。

三、事故原因分析和性质

（一）事故原因分析

（1）事故原因

李**未经他人同意，擅自进入粮食烘干设备安装现场，并挪开覆盖坑口的木板防护，进入垂直深度3米，坑口3*3米的地坑铁箱内，其对临边存在坠落的风险认识不足，在自身未采取防护措施的情况下，攀爬梯子身体失稳坠落坑底，导致事故发生。

（2）死因分析

火化证明（火化证编号：HAbyg3638）显示李**死亡原因颅底骨折。

（二）事故性质

李**擅自进入覆有木板防护的地坑原因、动机、目的均不明确，无法认定李**的死亡与相关公司生产经营活动^①的管理行为存在关联。因此，此次事故是一起非正常死亡事故。

四、事故防范和整改措施

长培农场、皓一公司要深刻吸取事故教训，加强现场巡查力度，在显目位置张贴警示标语，提醒和防范无关人员进入生产经营场所，防范此类事故的发生。

^①《关于生产安全事故调查处理中有关问题的规定》(原安监总政法〔2013〕115号)第二条《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。