



 [首页](#)

 [新闻中心](#)

 [政务公开](#)

 [网上服务](#)

 [政民互动](#)

 [走进威宁](#)

 [专题专栏](#)

您当前的位置是：[首页](#) » [政务公开](#) » [信息公开目录](#) » [重大民生信息](#) » [应急管理](#)

索引号：000014349/2026-461816

是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府

发文日期：2026-04-08 14:57:48

名称：威宁自治县龙场镇“5·18”一般道路交通事故调查报告

文号：

威宁自治县龙场镇“5·18”一般道路交通事故调查报告

日期：2026-04-08 14:57:48 来源：威宁县应急管理局 访问量：27次 字号：[小 中 大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：

威宁自治县龙场镇“5·18”一般道路交通事故

调查报告

威宁自治县人民政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）车辆基本情况.....	1
（二）驾驶人基本情况.....	1
（三）死者基本情况.....	2
（四）事故现场情况.....	2
二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况.....	2
三、事故原因分析.....	3
四、对相关责任人的处理建议.....	3
（一）李某（肇事车辆驾驶人）.....	3
（二）尹某二（尹某一父亲）.....	3
五、相关单位履职情况.....	4
六、事故防范和整改措施.....	5
（一）举一反三深刻吸取事故教训.....	5
（二）重点加强农村交通安全宣传教育.....	5

2024年5月18日17时31分，威宁自治县龙场镇龙场街上至边沿村10km+400m处（小地名：边沿村八拉块），发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失32.60万元。

事故发生后，为查明事故原因，举一反三深刻吸取事故教训，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，自治县人民政府成立了龙场镇“5·18”道路交通事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了对责任人的处理建议以及防范整改措施建议。

经调查认定，威宁自治县龙场镇“5·18”一般道路交通事故是一起货运车辆在空车回家，停车搭载亲戚又启动的过程中，驾驶员未尽到安全观察义务，未成年人监护人未尽到安全监护义务导致车辆碾压到未成年人的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

鄂QD86T9号十通牌轻型自卸货车，车辆注册登记所有人为沙某，实际使用人李某于2023年7月份在六枝购买，未办理过户手续。

（二）驾驶人基本情况

李某，鄂QD86T9号自卸货车驾驶员，持“C1”驾驶证。其持有驾驶证符合准驾车型，经司法鉴定，排除酒驾嫌疑。

（三）死者基本情况

尹某一，男，3岁。父亲尹某二，母亲管某。尹某二与李某为表亲。

（四）事故现场情况

事故现场位于威宁自治县龙场镇龙场街上至边沿村10km+400m处（小地名：边沿村八拉块），尹某二家门口。事故路段为机非混合道，呈南北走向，南至龙场镇边沿村方向，北至龙场街上方向，有效路面4.2m至4.8m，有效视距50m。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

2024年5月18日下午，李某驾驶鄂QD86T9号轻型自卸货车从龙场镇大坡砂石厂装载砂料运到银沟村一农户家。货车卸完砂料空车回家途中，行至尹某二家门口时，尹某二拦下李某驾驶的 vehicle，请托李某将其妻管某搭乘到龙场街上。由于车辆较高，管某尝试两次上车未果，经尹某二推扶后，管某才成功上车。17时31分，管某上车后，李某启动车辆时，车辆右前轮碾压过无人看护的尹某一。

李某听到尹某二的叫喊声后立即停车，尹某二随即将尹某一从车辆右后轮处抱出，管某下车查看后立即拨打了“120”急救电话，李某拨打了“110”报警电话。等待救援过程中，街坊陈某驾车将尹某一一家三口往龙场镇卫生院送，半路遇到“120”救护车后又换乘救护车驶达龙场镇卫生院，抢救约20分钟后，医护人员宣布尹某一已无生命体征。

5月19日，李某与尹某一父母尹某二、管某达成协议，由李

某于2025年1月28日前向尹某二、管某夫妇支付赔偿金32.6万元，并已于5月18日、5月19日分别支付了3万元和1万元。李某已取得尹某一家属的《谅解书》。

经核查组评估，事故应急救援反应迅速、协调有序，事故善后处置合法合规、合情合理，有序得当。

三、事故原因分析

一是驾驶员李某启动车辆时未尽到安全观察义务；

二是尹某二在推扶其妻管某上车过程中疏于对无民事行为能力的未成年人尹某一的看护，在道路上未对未成年人尽到安全监护义务。

四、对相关责任人的处理建议

（一）李某，肇事车辆驾驶人，在启动车辆时未尽到安全观察义务^[1]，对事故负直接责任，建议承担相应的民事赔偿责任并由龙场镇公安派出所对其进行训诫。

（二）尹某二，尹某一父亲，在推扶其妻管某上车过程中疏于对无民事行为能力的未成年人尹某一的看护，在道路上未对未成年人尽到安全监护义务^[2]，对事故负直接责任，承担事故相应的民事赔偿责任。

[1]《道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《道路交通安全法》第六十四条：学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行，应当由其监护人、监护人委托的人或者对其负有管理、保护职责的人带领。

五、相关单位履职情况

龙场镇人民政府组织签订了《龙场镇机动车辆驾驶人安全文明行车承诺书》《龙场镇 2024 年度村级安全生产目标责任书》，发放了《农村道路交通安全告知书》，将辖区内机动车辆纳入户籍化管理，认真组织相关部门上路开展道路交通执法检查，扎实开展护学岗行动，截止 2024 年 5 月 17 日共计摸排 109 条道路交通隐患点，并上报自治县交通运输局。

自治县公安局龙场镇派出所有序开展道路交通“打非治违”行动，2024 年以来共查处酒驾 11 起，无证驾驶 15 起，二三轮摩托车未戴安全头盔及大中小型车辆各类违法行为 1800 余起。

经调查组认定，此次事故的发生与龙场镇人民政府、龙场镇公安派出所的履职情况无法律上的因果关系，且龙场镇人民政府、龙场镇公安派出所 2024 年以来道路交通安全监管工作履职到位，符合安全生产尽职免责^[3]情形，**建议不予追究其责任。**

[3]《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第二十三条：对职责范围内发生生产安全事故，经查实已经全面履行了本规定第二章所规定职责、法律法规规定有关职责，并全面落实了党委和政府有关工作部署的，不予追究地方有关党政领导干部的领导责任。第二十五条：实施安全生产责任追究，应当依法依规、实事求是、客观公正，根据岗位职责、履职情况、履职条件等因素合理确定相应责任。

六、事故防范和整改措施

（一）举一反三深刻吸取事故教训。龙场镇人民政府、龙场镇公安派出所要举一反三深刻吸取事故教训，持续深化农村道路交通安全监管，不断加强道路交通“两站两员一长”建设。

（二）重点加强农村交通安全宣传教育。龙场镇人民政府要结合乡村振兴战略，创新农村安全文明交通共治模式，积极应用农村广播系统（大喇叭）、微信群等渠道，创新利用便民综合服务中心、农村电商服务站等场所，做强农村交通安全宣传阵地。重点针对学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者家属或监护人，开展精准化宣传；督促辖区驾驶员认真履行安全文明驾驶义务。将交通安全文明出行纳入村规民约，引导农村群众强化自律自治。



--中央部委网站--

--各省（市、区）网站--

--省直部门网站--

--省内市州网站--

--各县市区政府--

[关于我们](#) | [隐私声明](#) | [版权保护](#) | [联系方式](#) | [网站地图](#) | [网站年报](#)

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003  贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348



网上有害信息举报专区

