



思南县人民政府

www.sinan.gov.cn
思南县人民政府办公室.政务



请输入关键字搜索

搜本站

搜全

首页 新闻中心 政务公开 解读回应 网上服务 互动交流 政府数据 走进思南 专题专

您当前所在的位置：首页 > 专题专栏 > 热点专题 > 安全生产专栏

双塘街道“8·25”一般道路运输事故调查报告

时间：2026-03-31 15:21:13 来源：思南县应急管理局 点击量：49次

字号：大 中 小 分享

双塘街道“8·25”一般道路运输事故

调查报告

2025 年 10 月



目 录

一、事故发生经过和应急处置情况.....	2
（一）事故发生经过.....	2
（二）事故应急救援处置情况.....	3
（三）事故善后处置情况.....	3
二、事故相关情况.....	3
（一）事故单位、车辆、驾驶人和相关单位基本情况.....	3
（二）事故现场情况及道路状况.....	7
（三）事故当天天气情况.....	9
三、检测检验情况.....	9
（一）贵 DC7386 号牌客车安全性能和车辆行驶速度情况.....	9
（二）贵州 HE3341（电子行驶证）号牌二轮车鉴定情况.....	9
（三）驾驶人酒精、毒品含量检测情况.....	9
（四）死者尸体检验情况.....	10
四、公安交警部门事故认定情况.....	10
五、死亡人员和直接经济损失.....	10
（一）死亡人员情况.....	10
（二）直接经济损失.....	10
六、事故原因和性质.....	10



(一) 直接原因	10
(二) 事故性质	11
七、 事故单位存在的主要问题	11
八、 监管部门和属地政府存在问题	12
(一) 思南县交通运输局	12
(二) 思南县公安交通管理局	12
(三) 双塘街道办事处	12
(四) 思唐街道办事处	12
九、 事故单位及责任人员和有关监管部门、属地街道的处理建议	12
(一) 事故单位：铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司	12
(二) 事故单位责任人员	13
(三) 事故车辆驾驶人	15
(四) 有关监管部门	15
(五) 有关街道办事处	15
十、 事故防范设施和整改建议	16
(一) 深刻汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任	16
(二) 落地落细工作措施，切实加强客运安全监督管理	16
(三) 针对性开展教育培训，切实关心驾驶员身心健康	17



双塘街道“8·25”一般道路运输事故 调查报告

2025年8月25日17时57分许，思南县双塘街道办事处双龙大道小岩关隧道西出口路段20米处发生1起一般道路运输事故，造成1人死亡，直接经济损失218.7万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》^①《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）^②法律法规的规定，思南县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县道安办、县交通运输局、县公安交通管理局、县总工会、双塘街道办事处、思唐街道办事处等单位相关人员为成员的双塘街道“8·25”一般道路运输事故调查组，并邀请县人民检察院参加，开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过，原

^①《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款：事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。

^②《中华人民共和国安全生产法》第八十七条：生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任，对有失职、渎职行为的，依照本法第九十条的规定追究法律责任。

^③《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府，设区的市级人民政府，县级人民政府负责调查。省级人民政府，设区的市级人民政府，县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十二条第二款：根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府，安全生产监督管理部门，负有安全生产监督管理职责的有关部门，监察机关，公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。



因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施和整改建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月25日14时，驾驶员刘某某持A1A2驾照驾驶贵DC7386号牌大型普通客车（以下简称客车）载客38人从贵阳金阳客运站出发，途经瓮安、余庆、石阡高速公路向思南县城北客车站方向行驶。17时57分许，客车行驶至思南县双塘街道办事处双龙大道小岩关隧道西路口右侧路段时，客车行驶在三条车道的中间车道，即将进入隧道口时，刘某某驾驶客车从三条车道的中间车道向右转弯超车，影响了右侧第一车道上骑电动自行车正常行驶的吴某，造成吴某和电动自行车向左侧倾倒，吴某头部被客车右后车轮碾压，致吴某当场死亡。

事故驾驶人刘某某事发前动态。2025年8月25日6时左右刘某某起床，洗漱完毕后到公司上班，驾驶贵DC7386号牌客车到双龙车站检车，检车完毕后把客车开到城北客车站等候发车。8时整，刘某某驾驶客车载客38人从思南县城北客车站出发，途经石阡、余庆、瓮安高速公路向贵阳金阳客运站方向行驶，中途在龙岗服务区停车休息约20分钟，12时10分许到达贵阳金阳客运站下客。然后在贵阳金阳客站内吃午饭，休息。14时整，刘某某驾驶贵DC7386号牌客车载客38人从贵阳金阳客运站出发，途经瓮安、余庆、石阡高速公路向思南县城北客车站



站方向行驶。中途在瓮安西服务区停车休息约 20 分钟。17 时 57 分许，客车行驶至思南县双塘街道办事处双龙大道小岩隧道西路口右侧路段时发生该事故，期间没有感觉身体不适等症

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，驾驶人刘某某及时拨打了 120 急救电话和 110 报警电话。县人民医院 120 救护医务人员、交警、交通、应急、双塘街道办事处及铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司等相继赶到现场开展应急救援处置。电动自行车驾驶人吴某经现场 120 医生确认已无生命体征，于当日 18 时 20 分宣布死亡。

（三）事故善后处置情况

8 月 29 日，双塘街道办事处、县交通运输局、县公安交管局组织铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司、事故驾驶人的委托代理人与死亡人员家属协商达成调解协议，由铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司赔偿吴某死亡赔偿金、精神抚慰金、谅解金等所有费用合计 106 万元，并于 8 月 30 日支付第一笔赔偿款 40 万元。死者吴某尸体于 8 月 31 日火化，由其亲属自行安葬。事故善后处置结束。

二、事故相关情况

（一）事故单位、车辆、驾驶人和相关单位基本情况

1. 事故单位基本情况

（1）营业执照。统一社会信用代码：91520600785487196P；名称：铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司；类型：有



限责任公司（自然人投资或控股）；营业场所：贵州省铜仁市思南县思唐镇城北街；负责人：杨某某；成立日期：2006年05月19日；营业期限：2006年05月19日至长期；经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运；县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运；道路旅客运输站，物流，汽车配件销售等；登记机关：铜仁市工商行政管理局；发证日期：2017年01月10日。

（2）道路运输经营许可证。经营许可证号：黔交运管许可铜仁字520602000003；证件有效期：至2028年09月10日；业户名称：铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司；地址：思南县思唐镇城北街；经济性质：联营；经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运；县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运；发证机关：贵州省铜仁市交通运输局；发证日期：2024年09月11日。

2. 事故车辆基本情况

（1）号牌号码：贵DC7386；档案编号：522204007009；车辆类型：大型普通客车；所有人：铜仁全通汽车运输有限责任公司，住址：贵州省铜仁市碧江区大庆中路45号；使用性质：公路客运；品牌型号：宇通牌ZK6107HB1A；车辆识别代号：LZYTBT6XG1075027；发动机号码：1016L010230；核载人数：39人；总质量：15900kg；整备质量：11400kg；外廓尺寸：10499×2500×3550；燃料种类：柴油；检验有效期至：2025年12月贵



D; 注册日期: 2016-12-26; 发证日期: 2024-12-03; 保险有效期自 2024 年 12 月 26 日 00:00 起至 2025 年 12 月 26 日 00:00 止; 投保单位: 华安财产保险股份有限公司贵州分公司铜仁中心支公司。

中华人民共和国道路运输证(待理证)。证号: 黔交运管字铜仁交运管渝字 520624001779 号; 业户名称: 铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司; 地址: 贵州省铜仁市碧江区河西办事处金麟大道 33 号; 车辆牌号: 贵 DC7386 (黄色); 经营许可证号: 520602000003; 经济类型: 联营; 车辆类型: 宇通牌 ZK6107HB1A; 吨(座)位: 39 座; 经营范围: 市际班车客运; 车辆尺寸: 长 10490mm*宽 2550mm*高 3550mm, 发动机号: 1016L010230; 车架号: LZYTBE6XG1075027; 有效期至: 2025 年 12 月 11 日; 发证日期: 2024 年 06 月 18 日; 核发机关: 思南县交通运输局。

(2) 车辆号码: 贵州 HE3341 (电子行驶证); 品牌型号: 雅迪牌/TDR3420Z; 电机编号: 48V400W333YZBGDS767825Q; 车辆识别代码: 779422580615309; 初次登记日期: 2025-08-16; 发证日期: 2025-08-16; 车辆状态: 正常; 号牌发放状态: 号牌待发; 保险终止日期: 2026 年 8 月 22 日; 投保单位: 中国平安财产保险股份有限公司; 使用性质: 非营运; 机动车登记所有人: 吴某。

3. 事故驾驶人基本情况。刘某某, 男, 50 岁, 公民身份证号码: 52222519*****037, 土家族, 初中文化, 贵州思南县人,



身体健康，家住贵州省思南县思唐街道办事处，联系电话：151860*****。持 A1A2 驾驶证，证号：52222519*****037；档案编号：5222000*****；初次领证日期：2000-08-29；有效期限：2024-08-29 至长期；发证机关：贵州省铜仁市公安局交通警察支队。具有经营性道路旅客运输资格。初次领证日期：2007 年 05 月 25 日，有效期限：2031-05-24。

4. 相关单位基本情况。

(1) 营业执照。统一社会信用代码：91520602MADMJ9X76X；名称：铜仁利众人力资源服务有限公司。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：贰佰万圆整；法定代表人：田某；住所：贵州省铜仁市碧江区市中金鳞大道；成立日期：2024 年 06 月 03 日；营业期限：2006 年 05 月 19 日至长期；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭登记机关营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。登记机关：铜仁市碧江区市场监督管理局；



发证日期：2024 年 07 月 18 日。

(2) 劳务派遣经营许可证。编号：5206022024014；单位名称：铜仁利众人力资源服务有限公司；住所：贵州省铜仁市碧江区市中金鳞大道；法定代表人：田某；注册资本：贰佰万圆整；许可经营事项：劳务派遣；有效期限：2024 年 07 月 12 日至 2027 年 07 月 11 日。发证机关：铜仁市人力资源和社会保障局；发证日期：2024 年 07 月 12 日。

(二) 事故现场情况及道路状况

1. 事故现场情况：事故发生现场位于思南县双塘街道办事处小岩关隧道西出口 20 米处，具体情况见图一、二。

2. 道路状况：形状：T 型路口，路面结构：沥青，干湿程度：干，视距：100 米，道路全宽：22.4 米。事发路段有道路中心双黄色实线、有限速标志和有道路中央隔离设施。双龙大道道路呈南北走向，为双向 6 车道，中间布有物理隔离栏隔离为左右半幅各三车道，接近小岩关隧道西出口，右半幅三车道中的左侧和中间车道为直行快速车道、右侧车道为右转车道。小岩关隧道道路呈东西走向，为双向 2 车道，隧道西出口后路面变宽，与双龙大道呈 T 型交叉。道路路面平整，路面通行无隐患，道路设计、施工、验收符合相关规范要求。





图一：高空俯瞰事故现场图



图二：事故现场道路状况



（三）事故当天天气情况

2025年8月25日下午，思南县城白天天气晴到多云，城区气温24-34℃，视距100米。

三、检测检验情况

（一）贵DC7386号牌客车安全性能和车辆行驶速度情况

经思南县公安局交通警察大队委托四川正刚司法鉴定所对渝DC7386号牌客车进行检验鉴定，《四川正刚司法鉴定所司法鉴定意见书》编号：川正刚司鉴所〔2025〕车鉴字第2658号。鉴定意见：1.事故前，贵DC7386号牌大型普通客车相关安全技术性能（转向系统、制动系统）所检项目未见异常，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。2.贵DC7386号牌大型普通客车通过参照路段的行驶速度约为35km/h。

（二）贵州HE3341（电子行驶证）号牌二轮车鉴定情况

经思南县公安局交通警察大队委托四川正刚司法鉴定所对号牌贵州HE3341二轮车进行检验鉴定，《四川正刚司法鉴定所司法鉴定意见书》编号：川正刚司鉴所〔2025〕车鉴字第2659号。鉴定意见：1.二轮车车辆属性为非机动车，属于电动自行车。2.未发现被鉴定二轮车（电动自行车）安全技术性能（转向系、制动系）所检项目事故前存在安全隐患。

（三）驾驶人酒精、毒品含量检测情况

事故发生后，思南县公安局交通警察大队按照事故处理程序规定，依法对刘某某进行血液样本现场检测，未检出乙醇；



思南县公安局依法对刘某某尿液样本现场检测，吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、依托咪酯（酸）毒品种类，结果为阴性。

（四）死者尸体检验情况

经思南县公安局交通警察大队委托贵州彰正司法鉴定所对吴某的死亡原因进行检验鉴定，《贵州彰正司法鉴定意见书》编号：贵彰正司鉴〔2025〕病鉴字第72号。鉴定分析意见：死者吴某符合交通事故致颅脑损伤死亡。

四、公安交警部门事故认定情况

思南县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第522225120250000077号）认定：贵DC7386号牌大型普通客车事故驾驶人刘某某在本次事故中负全部责任，吴某无责任。

五、死亡人员和直接经济损失

（一）死亡人员情况

死者吴某，女，家庭住址：贵州省岑巩县凯本镇；公民身份证号码：52262620*****042。生前持有C1驾驶证和贵州省电动自行车行驶证。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）进行计算，直接经济损失218.7万元。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

2025年8月25日17时57分许，贵DC7386号牌客车行驶至思南县双塘街道办事处小岩关隧道西出口路段，即将进入隧



道口时，驾驶员刘某某没有认真观察右侧车道上的车流情况，驾驶客车违规操作直接从三条车道的中间车道向右转弯超车，造成右侧车道上骑电动自行车正常行驶的吴某向左侧倾倒，导致吴某头部被客车右后侧车轮碾压，致吴某当场死亡，是本次事故发生的直接原因。

(二) 事故性质

经事故调查组调查认定：该起事故是 1 起一般生产安全责任事故。

七、事故单位存在的主要问题

事故单位铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司落实企业安全生产主体责任不到位。一是贵 DC7386 号牌客车的驾驶员刘某某于 2024 年入职时，公司未对其开展岗前教育培训^③；二是每月组织开展的驾驶员安全教育培训方式为以会代训，培训内容未包含“突发事件应急处置训练”内容^④，三是每月对驾驶员开展安全教育培训结束后，未对客运驾驶员教育培训的效果进行统一考核^⑤。四是对贵 DC7386 号牌客车每 30 日 1 次一

③ 《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第二十一条第一款：客运企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗。第二十一条第二款：客运驾驶员岗前培训不少于 24 学时，并应在此基础上实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况。客运驾驶员更换新的客运车辆、客运线路的，也应当进行跟车实习，熟悉客运车辆性能和客运线路情况后，方可独立驾驶。

④ 《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第二十二条第二款：客运企业对客运驾驶员进行定期全覆盖培训，每人安全教育培训应当每月不少于 2 学时，安全教育培训内容应当包括：法律法规、典型交通事故案例、技能训练、安全驾驶经验交流、突发事件应急处置训练等。

⑤ 《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第二十一条第四款：客运企业应在客运驾驶员接受安全教育培训后，对客运驾驶员教育培训的效果进行统一考核。



级维护保养不到位^⑥。五是未组织开展道路交通事故专项应急预案的应急救援演练^⑦。

八、监管部门和属地政府存在问题

(一) 思南县交通运输局。

对铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司开展监督检查过程中，未指出其存在的问题和督促其整改落实。

(二) 思南县公安交通管理局

对铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司开展监督检查过程中，未指出其存在的问题和督促其整改落实。

(三) 双塘街道办事处

辖区路面交通秩序管控不够有力，对交通违法打击查处需加强。

(四) 思唐街道办事处

按照属地监管职责，已履职到位，未发现相关问题。

九、事故单位及责任人员和有关监管部门、属地街道的处理建议

(一) 事故单位：铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分

⑥ 《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第三十一条第三款客运车辆日常维护由客运驾驶员实施，一级维护和二级维护由客运企业按照相关规定组织实施，并做好记录。
《铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司关于调整车辆维护计划的通知（铜全运思司〔2025〕15号）》的附件《车辆维护计划》：2.一级维护的周期（上限）为：（1）小型客车，按10000KM或30日。（2）中型及以上客车，按15000KM或30日。（3）里程和间隔时间以先到者为准，我司按时间计算，每30日进行一次一级维护作业。
⑦ 《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第六十七条：客运企业应当建立应急救援制度，健全应急救援组织体系，制定完善应急救援预案，落实应急救援人员、应急物资及装备，开展应急救援演练。



公司

根据思南县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第 522225120250000077 号）认定：贵 DC7386 号牌大型普通客车驾驶人刘某某在本次事故中负全部责任，吴某无责任。贵 DC7386 号牌客车驾驶员刘某某系铜仁利众人力资源服务有限公司劳务派遣到铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司的专职驾驶员，铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司对本次事故发生负有责任。建议由思南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^⑧的规定对铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司实施行政处罚。

（二）事故单位责任人员

1. 杨某某，男，铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司经理，企业主要负责人。未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促实施安全生产教育培训不到位，督促检查本单位安全生产工作不到位，未组织实施道路交通事故专项应急预案。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）（六）^⑨项的规定，建议由思南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款

^⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；



第（一）项^⑩的规定实施行政处罚。

2. 白某，男，铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司副经理，安全生产分管负责人。协助主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未认真组织开展安全生产教育培训，检查本单位安全生产工作不到位，未组织开展道路交通事故专项应急预案演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（四）（五）项^⑪的规定，建议由思南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^⑫的规定实施行政处罚。

3. 袁某某，男，铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司专职安全管理人员。未认真履行专职安全生产管理人员职责，未认真组织开展安全生产教育培训，未组织开展道路交通事故专项应急预案演练，检查本单位安全生产工作状况不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（四）（五）项的规定，建议由思南县应急管理局依据《中华

⑩《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑪《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（四）、（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

⑫《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。



《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定实施行政处罚。

（三）事故车辆驾驶人

根据思南县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第522225120250000077号）认定结论，事故车辆驾驶人刘某某在本次事故中负全部责任，建议由思南县公安局交通警察大队按照司法程序进行处理。

（四）有关监管部门

1. 思南县交通运输局。对铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司开展安全监管不力。建议由思南县人民政府对思南县交通运输局进行约谈。

2. 思南县公安交通管理局。对铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司客运车辆和客运驾驶员安全监管不力，建议由思南县人民政府对思南县公安交通管理局进行约谈。

（五）有关街道办事处

1. 双塘街道办事处。由于本次事故发生路段是城市道路，根据《铜仁市平安建设道路交通安全挂牌整治实施细则（试行）》（铜委平安组〔2023〕9号）第四条^⑬的规定，建议不予追究双塘街道办事处的行政责任。

2. 思唐街道办事处。铜仁全通汽车运输有限责任公司思南分公司位于思唐街道办事处辖区，思唐街道办事处认真落实了

^⑬ 《铜仁市平安建设道路交通安全挂牌整治实施细则（试行）》第四条：乡镇（街道）党（工）委政府（办事处）对本辖区道路交通安全履行属地管理职责（高速公路和城市道路除外）；区（县）职能部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，落实本行业道路交通安全监管工作职责（含高速公路和城市道路）。



属地管理责任，建议不予追究思唐街道办事处的行政责任。

十、事故防范设施和整改建议

针对事故暴露出来的有关问题，为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下事故预防措施和整改建议：

（一）深刻汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任

各乡镇（街道）、有关部门、客运企业要牢固树立“人民至上，生命至上”理念，强化安全生产红线意识和底线思维，统筹好发展与安全。要深刻汲取事故教训，举一反三，加强防范化解道路运输安全风险。各乡镇（街道）和行业主管（监管部门）要认真按照安全生产治本攻坚三年行动的要求，加强对客运企业的监督管理，认真落实客运安全属地管理和行业监管责任。客运企业要认真落实安全生产主体责任，强化全员安全责任制落实，加强对长途客运驾驶员严格遵守道路交通安全法律法规，安全文明驾驶，及时预判合理处置行驶途中遭遇风险的安全教育。要加大宣传力度，充分利用广播、电子显示屏、网络等开展一次事故警示教育，切实提高广大道路交通参与者的安全意识，让道路交通参与者人人讲安全，个个会应急，遵守道路交通安全法律法规。

（二）落地落细工作措施，切实加强客运安全监督管理

客运企业是道路客运安全的责任主体，行业部门监管和属地政府管理是道路客运安全的必要保障。相关监管部门要优化监管方式，细化监管措施，提升监管效能。交通运输部门要督



促客运企业严格按照《道路旅客运输企业安全管理规范》落实安全生产基础保障、履行安全生产职责，完善安全生产规章制度等工作；加大对企业客运车辆和客运驾驶员安全管理力度；加强车辆运行动态监控，深入开展重大事故隐患排查治理，严厉打击安全生产违法违规行为。公安交通管理部门要加强客运车辆和驾驶员的安全管理，加大路检路查力度，及时纠正查处客运安全违法违规行为，严防客运车辆超员、超速和疲劳驾驶，酒后驾驶。各乡镇（街道）要加大道路隐患排查整治，主动参与、积极配合相关部门开展客运企业客运安全监管。各单位要加强道路交通联合执法频次，加强安全隐患排查和风险管控，紧盯薄弱环节，查找管理短板，堵塞管理漏洞，落实解决措施，把事故隐患消除在萌芽状态。

（三）针对性开展教育培训，切实关心驾驶员身心健康

各有关部门、客运企业，要严格按照交通运输部、公安部、应急管理部关于印发《道路旅客运输企业安全管理规范》的通知（交运规〔2023〕4号）的规定，要对长途客运驾驶员长时间驾驶容易出现疲劳、精力不足、心情不畅等情况的特殊性，安全教育培训内容要有针对性、实用性，特别要强化道路交通安全法律法规、安全文明驾驶、应急处置能力、心理健康等教育培训。要随时关注驾驶员身体状况，关心了解驾驶员家庭情况，及时慰藉心理。要合理安排运输任务，为长途客运驾驶员创造良好的工作环境，防止长途客运驾驶员疲劳驾驶。要为长途客



运驾驶员科学合理安排出车班次，建议采取早、中班次轮流排班形式，让长途客运驾驶员前一天出早班全天驾车后有充足的时间休息，保证第二天驾车途中精力充沛，确保行车安全，严防道路运输安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

双塘街道“8·25”一般道路运输事故调查组
2025年10月16日



扫一扫在手机打开当前页面



- 上一篇： 思南县以“五个严禁、三个务必”为抓手筑牢烟花爆竹安全防线
- 下一篇： 思南思唐“10·2”一般沉船事故调查报告