



南雄市人民政府

People's Government of Nanxiong Municipality

请输入关键字



首页

新闻动态

政务公开

政务服务

互动交流

走进南雄

您当前的位置：首页 > 重点领域信息公开 > 安全生产领域 > 生产安全事故调查、处置信息

南雄湖口圩镇“9·2”一般触电死亡事故调查报告

时间：2025-03-21 10:10:20 来源：南雄市应急管理局

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：



2024年9月2日7时50分，南雄市湖口镇圩镇发生一起一般触电死亡事故，造成1人死亡。

事故发生后，南雄市委市政府高度重视。市委书记柯建忠立即作出工作指示，要求妥善做好遇难人员家属安抚善后等工作，要尽快查明事故原因，认真排查隐患，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规的规定，南雄市成立了南雄湖口圩镇“9·2”一般触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），组织开展事故调查。按照“四

不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，南雄市人民政府批复同意，南雄湖口圩镇“9·2”一般触电死亡事故是一起生产安全意外事故。现将事故调查报告如下：

一、事故发生情况

（一）事故发生经过

2024年9月2日7时，武江区泽通工程管理服务部工人周**前往南雄市湖口镇圩镇勘察施工难度、施工环境和施工的可行性，勘察不涉及动电作业，在施工队负责人姜**不在现场情况下，先行到达现场自行开展勘察工作。7时50分，周**触碰到建筑物旁高压电线发生了触电。9时20分，119南雄市消防救援大队救援人员将周**从高压线上抬下至地面，经120南雄市人民医院急救人员现场检查认定周**无生命体征。

（二）现场勘验情况

事故发生后，南雄市应急管理局、南雄市公安局工作人员到事故现场进行勘察，并对事故当事人进行了调查询问。现场位于南雄市湖口镇圩镇附近，省道S342线南雄市往信丰县方向道路旁东福碾米加工厂附近，东福碾米加工厂建筑物贴近路旁三条高压电线，高压电线所在电线杆沿省道S342线设置。死者身上有安全绳捆绑，背靠高压电线呈倒悬状态。

二、事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）有关规定，该事故直接经济损失统计为丧葬及抚恤费用，直接经济损失160万。

三、事故原因和性质

经过调查，事故调查组认为：一是事发时未产生生产经营行为。武江区泽通工程管理服务部（个体工商户）出于承揽工程的目的，9月2日上午自行组织施工员周**对项目现场施工的难度、环境和施工可行性进行勘察，该项目尚处于招投标阶段，涉事单位武江区泽通工程管理服务部和项目方未就工程产生交集，9月2日当天该项目部施工员周**提早到达现场时，没有等待施工队负责人达到，自行开展场地勘察，该项目属于未开工状态，不存在施工行为，不构成生产经营行为，该起事故发生在非生产经营过程中。二是涉事单位属于个体经营户。武江区泽通工程管理服务部，成立于2024年1月10日，法定代表人邓**。企业类型：个体工商户。统一社会信用代码：92440203MAD9X7PP1W。工商注册号：440203600442718。纳税人识别号：92440203MAD9X7PP1W。组织机构代码：MAD9X7PP-1。武江区泽通工程管理服务部属于个人出资的个人经营户，和姜**、成**、周**（死者）等人临时性的合约关系，事发时未构成真正意义上的劳动关系。三是事发时工人未开展施工作业。经过笔录了解勘察作业内容和现场勘查确认，事发现场不涉及施工、动电等作业，周**系勘察作业过程中在建筑物三楼意外踩空并触碰到建筑物旁边的高压电线发生触电致死。综合以上调查分析，事故调查组认定南雄湖口圩镇“9·2”一般死亡事故是个体工商户施工员周**自行开展施工场地勘察时发生的意外触电事故，不属于生产安全事故，属于意外触电死亡事故。

南雄湖口圩镇“9·2”一般触电

死亡事故调查组

乡镇街道



事业单位及其它



网站地图

网站声明

隐私声明

联系我们

使用帮助

主办单位：南雄市人民政府办公室

技术支撑：南雄市政务服务和数据管理局 电话：0751-3881161

新闻资讯采编发布：南雄市融媒体中心 电话：0751-3827601

 粤ICP备09088979号 粤公网安备 44028202000009号 网站标识码：4402820020

