



# 龙门县重点领域信息公开

您当前所在位置：[首页](#) > [龙门县重点领域信息公开](#) > [安全生产信息公开](#) > [事故调查报告](#)

字号：【大 中 小】

## 龙门平陵龙平渠“11·15”一般机械伤害事故调查报告

2024年11月15日15时许，位于龙门县平陵街道小塘村的龙平渠灌区节水提升工程新围小组机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约116万元。日前，县政府审议通过了龙门平陵“11·15”事故调查报告。经县政府事故调查组调查认定，龙门平陵“11·15”一般机械伤害事故是一起一般生产安全

事故发生后，县委、县政府高度重视。为查清事故原因、总结经验教训，依据有关法律法，由县安委办主任、县应急管理局局长为组长，县纪委监委、县水利局、县总工会、县公安局、组成的龙门平陵“11·15”一般机械伤害事故调查组。查清了事故发生的经过、原因、应急处置、认定了事故性质和责任情况，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对暴露出的措施建议。

事故调查组查明，事故的直接原因是工人谭\*志安全意识淡薄，冒险进入挖掘机旋转半径，被挖掘机旋转碰撞头部摔至挖机履带，造成事故发生。

调查认定，广\*通劳务公司未及时发现挖掘机运行过程机械伤害风险，未采取有效技术、管理措施消除事故隐患，对事故负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其进行立案调查处理；水\*公司未落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其进行立案调查处理；广\*通劳务公司主要负责人陈\*阳，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其进行立案调查处理；广\*通劳务公司现场作业人员未按规定进行挡墙、底板混凝土浇筑施工作业制度和规程，对事故发生负有责任，存在迟报事故行为，建议由龙门县应急管理局依法对其进行立案调查处理；广\*通劳务公司挖掘机驾驶员吴\*波，违规操作挖掘机进行作业，在无指挥的情况下进行作业，且未尽到谨慎观察义务，未及时发现挖掘机操作范围人员进入，对事故发生负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其进行立案调查处理；水\*公司项目经理部主要负责人卢\*彪，未依法履行安全生产工作主体责任，对现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其进行立案调查处理。

事故调查组按规定将调查过程中发现的属地政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及时通报，并督促其限期整改。针对事故中暴露的问题，事故调查组总结了四个方面的主要教训：工人自身安全意识淡薄，对岗位安全风险辨识能力不足；项目现场管理人员未能有效掌握本职工作所需的安全生产知识，安全培训不到位，造成事故信息迟报现象；劳务分包单位现场安全管理缺位，未督促现场工人严格执行安全技术、管理措施消除施工现场的事故隐患；施工单位现场安全管理不到位，未发现工人违章作业，未及时制止和纠正。同时，提出四项改进措施建议：各行业监管部门和属地政府要提高政治站位，齐抓共管，强化监管责任；各行业监管部门、属地政府和各生产经营单位要强化责任担当，持续推进重大事故隐患排查整治；各行业监管部门要广泛深入开展生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全教育培训，要将重大事故隐患判定标准作为重点培训内容，充分运用视频会议、互联网平台等信息技术手段，线上线下结合，分级分批分期开展培训，做到一人不漏；要加强和改进突发事件信息报告工作。

相关附件：

|     |          |     |            |
|-----|----------|-----|------------|
| 来源： | 龙门县应急管理局 | 时间： | 2026-03-18 |
|-----|----------|-----|------------|



主办：龙门县人民政府 承办：政务服务数据管理局 网站联系电话：0752-7980651/7980652  
粤ICP备11038730号 粤公网安备 44132402100001号 技术支持：开