



您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 应急管理

剑河县沪昆高速公路“7·4”一般道路运输事故调查报告

时间：2026-01-15 16:20:36 文章来源：剑河县应急管理局 浏览量：310次

2025年7月4日凌晨，徐某驾驶贵H***43号轻型载货专项作业车从沪昆高速镇远停车区施救湘E***01号小型普通客车故障车辆前往黔南州都匀市，于当日C行1630Km+645m处（地名：麻栗段）时，追尾碰撞前方由孙某某驾驶的黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超重型低平板半挂车。事故造成徐某、邓某胡某某2人死亡，以及两车不同程度受损的交通事故，事故直接经济损失约192.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，剑河县人民政府成立了由常务副县长为组长，分管副县长为常务副组长，县公安局、县交警大队、县总工会、州交警支队高速四大队、省交通运输综合行政执法七支队十六大队等部门参加的事故调查组，并邀请县纪委监委介入，依法认定等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查清了事故的经过、原因、性质等问题提出了防范措施建议。

事故调查组认定：剑河县沪昆高速公路“7·4”道路交通事故是一起一般道路运输生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事企业情况

1.三穗小徐救援服务有限公司，营业执照社会信用代码为91522624*****0C，法定代表人为徐某某，经营范围为紧急救援服务，汽车拖车、救援、清障及配件零售等。公司成立于2025年1月10日，注册资本为伍万圆整，登记机关为三穗县市场监督管理局。

2.哈尔滨市南岗区世辉运输队，营业执照社会信用代码为92230103*****XQ，经营者为宋某某，类型为个体工商户，经营场所为哈尔滨市南岗区**村***期为2001年3月20日，经营范围为货物运输，道路运输经营许可证为黑交运管许可哈字230*****08号，证件有效期为2025年8月10日，发证机关为哈尔滨市南滨市南岗区交通运输和站前管理局的配合下，经调查组按照该企业营业执照登记的经营场所进行核实查找，未发现该经营场所，电话也无法联系。

（二）事故车辆情况

1.贵H***43号轻型载货专项作业车（临牌），车辆所有人为徐某某，实际驾驶人为徐某某，登记住所为贵州省三穗县桐林镇**村*组，核载人数为3人、实载3.业车（临牌）装载的事故车辆湘E***01号小型普通客车里载2人；贵H***43号轻型载货专项作业车品牌型号为中汽力威牌/HLW*****6Z，发动机号为D325* AFD*****08，注册登记日期为2025年6月27日，临时号牌有效期至2025年7月27日；该车未交商业险，仅交交强险，交强险保险凭证号为PDFB2552*****地财产保险股份有限公司黔东南中心支公司，交强险保险终止日期为2026年6月27日。该车在此事故中严重损坏。

2.黑A***20 号重型半挂牵引车，车辆所有人为哈尔滨市南岗区世辉运输队，登记住所为哈尔滨市南岗区**村***，实际驾驶人孙某某，实际所有人为李某（现住黑龙江省哈尔滨市阿城区）。该车品牌型号为沃尔沃/YV2XG20C，使用性质为货运，注册登记日期为2020年4月22日，检验有效期至2026年4月30日。该保单号为PDZA20*****20，商业保险单号为PDAA20*****78，商业险保险金额为100万元，保险公司为中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨载2人；车辆准牵引总质量37000千克，车辆实际牵引总质量41280千克，超载4280千克，超载11.57%。该车在此事故中车辆无损坏。

3.鲁B***7超重型低平板半挂车（临牌），车辆所有人为青岛金锐达物流有限公司，登记住所为山东省青岛市李沧区重庆中路，品牌型号为迪晟源牌/TDS9C RB3*****54，注册登记日期为2025年6月11日，临牌有效期为90天，核定载质量为52000千克，车辆保险与黑A***20 号重型半挂牵引车一体使用。该车在此

（三）事故车辆驾乘人员情况

气式酒精测试，其测试结果为0mg/ml。

3.邓某生，男，40岁，身份证号：430*****12，家庭住址为湖南省新邵县新田铺镇**村*组**号，发生交通事故时邓某生乘坐在贵H***43号车装载客车上，在本次事故中受伤。

4.何某某，女，61岁，身份证号：430*****68，家庭住址为湖南省新邵县严塘镇***村*组**号，贵H***43（临牌）号车乘车人，在本次事故中死亡。

5.胡某某，女，63岁，身份证号：430*****64，户籍地址为湖南省新邵县严塘镇**村*组**号，贵H***43（临牌）号车乘车人，在本次事故中死亡。

6.邓某荣，男，10岁，身份证号：430*****13，家庭住址为湖南省新邵县新田铺镇**村*组**号，系邓某生儿子，乘坐在贵H***43（临牌）号车装载客车上，在本次事故中受伤。

(四) 检验、鉴定情况

1.贵州省剑河县公安司法鉴定中心出具（剑）公（司）鉴（法病）〔2025〕6号法医学尸体检验鉴定书，结论是：死者何某某系交通事故致双臂开放性损伤失血致右下肢开放性损伤失血死亡。

2.北京中机车辆司法鉴定中心司法鉴定意见书（中机〔2025〕第痕鉴字第QDNJH0704S1号）鉴定意见：贵H***43号轻型载货专项作业车制动系统因事故损坏状况正常；行驶系工作状况正常；照明信号装置除前照灯与后位灯可正常点亮外，其余灯具因事故损坏工作状况无法检验。

3.北京中机车辆司法鉴定中心司法鉴定意见书（中机〔2025〕第痕鉴字第QDNJH0704S2号）鉴定意见：(1) 黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重况正常；转向系工作状况正常；行驶系工作状况正常；黑A***20 重型半挂牵引车除后雾灯、倒车灯未能正常点亮外，其余灯具工作状况正常，鲁B***7超号重型左后位灯、左后制动灯、左后转向信号灯、倒车灯、后雾灯因事故损坏工作状况无法检验外，其余灯具工作状况正常。(2) 黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B**反光标识不符合相关国家标准。(3) 黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车的后下部防护装置不符合相关国家标准。

4.北京中机车辆司法鉴定中心司法鉴定意见书（中机〔2025〕第痕鉴字第QDNJH0704RV号）鉴定意见：(1) 黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重速度约为25KM/h。(2) 贵H***43号轻型载货专项作业车碰撞时的行驶速度约为72KM/h。(3) 贵H***43号轻型载货专项作业车前部与黑A***20 重型半挂牵引车挂车尾部左侧发生接触碰撞。(4) 黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车在事故发生后到三棵树服务区停车前未发现有停车情况。

(五) 事故发生经过

1.邓某生驾驶湘E***01号小型普通客车行驶活动轨迹：2025年7月3日，邓某生驾驶湘E***01号小型普通客车带着何某某、胡某某和邓某荣，从湖南邵阳县前昆高速燕子岩隧道处，碰撞路面障碍物（轮胎）后造成车辆损坏不能正常行驶，邓某生坚持将车辆开到镇远停车区后，于当日22时39分打12122电话报警，高速E现场进行处置，并通过微信工作群和电话通知沪昆高速综合管理三穗站，沪昆高速综合管理三穗站值班工作人员沈某某联系了邓某生，并告知邓某生故障车辆要开口）需要300左右，此时邓某生未确定将故障车（湘E***01号小型普通客车）拖出就近收费站，就私自联系乘车人胡某某朋友（到镇远县开修理厂的朋友）叫其斗拒绝将其故障车辆拖出。这时，邓某生又联系沪昆高速综合管理三穗站工作人员沈某某说要把车拖到镇远，沈某某告知邓某生故障车只能拖出就近的收费站，不能障车拖到镇远城区，并要求沈某某提供其他救援拖车电话，沈某某就把三穗速通救援公司电话提供给邓某生自行联系商量拖车费用等事宜，速通救援公司称把车拖费，邓某生与速通救援公司因价格太贵没有达成拖车事宜后，邓某生再次要求沈某某提供其他救援电话，这时沈某某就将徐某某的电话提供给邓某生，由邓某生自事宜。

2.徐某某驾驶贵H***43号轻型载货专项专业车驾驶活动轨迹：2025年7月3日下午，徐某某驾驶贵H***43号轻型载货专项作业车到三穗县雪洞镇拖一个故障（没有睡觉），7月4日0时30分左右，接到邓某生的电话后，徐某某就驾驶贵H***43号轻型载货专项作业车前往沪昆高速镇远停车区开展救援事宜。到达现场后，车拖到镇远县城需要700元，乘车人何某某和胡某某担心从湖南老家带来的菜放到车上时间长了坏掉，要求邓某生再次和徐某某谈将故障车直接拖到黔南都匀市的车和故障车上的人员一起拖到黔南州都匀市并达成口头协议。达成协议后，何某某、胡某某乘坐在徐某某驾驶的贵H***43号轻型载货专项作业车副驾驶位置，邓车湘E***01号小型普通客车内往都匀市方向行驶。

3.孙某某驾驶的黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车行驶活动轨迹：黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车市前往贵州省贵阳市，于2025年7月4日0时52分进入沪昆高速黔东南辖区，在7月4日01时23分在沪昆高速三穗服务区交换驾驶员，由孙某某驾驶黑A***20 重型型低平板半挂车继续向贵阳方向行驶，02时27分许，行驶至沪昆高速公路上行1630Km+645m处时发生交通事故，事故发生时，孙某某当时未将车辆停下检查，三棵树服务区后才将车辆停放检查，发现该车尾部被撞。

综上所述：2025年7月4日02时27分许，徐某某驾驶的贵H***43号轻型载货专项作业车，行驶至沪昆高速公路上行1630Km+645m处时，追尾碰撞前方由孙牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车。事故造成贵H***43号轻型载货专项作业车驾驶人徐某某受伤、乘车人何某某、胡某某死亡，乘坐在被徐某某驾驶的贵救援的湘E***01号小型普通客车上的邓某生、邓某荣受伤及两车不同程度受损的交通事故。




图1：事故现场示意图

(六) 事故现场情况

该事故现场位于贵州省黔东南州沪昆高速公路上行1630Km+645m路段。该道路呈东西走向，东往玉屏方向，西往凯里方向，该事故路段为平直路段，其路面分界线，道路中央隔离设施为混凝土护栏。道路类型为国道高速公路，发生事故时路面无障碍物。

(七) 人员伤亡和直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）和有关规定统计，本次事故共造成2人死亡和3人受伤（见下表）。造成直接经济损失共计约192.元，人身损害赔偿费约180万元，车辆损失费约7万元。

1	徐某 某	男	522***** ****18	贵州省三穗县桐梓镇**村**组	受伤	
2	邓某 生	男	430***** ****12	湖南省新邵县新田铺镇**村**组**号	受伤	
3	何某 某	女	430***** ****68	湖南省新邵县严塘镇**村**组**号	死亡	
4	胡某 某	女	430***** ****64	湖南省新邵县严塘镇**村**组**号	死亡	
5	邓某 荣	男	430***** ****13	湖南省新邵县新田铺镇**村**组**号	受伤	

（八）事故信息接报及响应情况

事故发生后，2025年7月4日02时30分，黔东南州交通警察四大队接黔东南州交警支队指挥中心转警称：在沪昆高速公路剑河往台江方向道路救援车与大货车（电话：159*****50）。接警后，黔东南州交通警察四大队立即前往事故现场，并通知120急救中心，剑河县消防救援大队、省交通运输综合行政执法七支队十大队到达事故现场后，交警、交通执法等部门立即保护事故现场，对事故现场进行勘察、处置，对道路两头进行临时管控，并做好防护和警戒，防止二次事故发生，现场勘查从2025年7月4日02时50分至2025年7月4日05时30分结束。

公安交警在接警后，严格遵循《道路交通事故处理程序规定》展开行动。到达现场后，迅速按照事故现场安全防护有关标准和规范的要求，在安全距离位置放置标志，安排专人负责现场交通指挥与疏导。

鉴于事故有人员受伤，民警立即协助医护人员开展救援工作，指挥救护车停放安全且便于抢救的位置。同时，积极查找道路交通事故当事人和证人，控制现场，开启警灯，由于事发时间为夜间，还开启了危险报警闪光灯和示廓灯，保障现场的可见度和安全性。

在事故现场勘查环节，民警按照有关法规和标准规定，认真拍摄现场照片，全面绘制现场图，及时、细致地提取、采集与案件有关的痕迹、物证等，并制作询问笔录。因事发时间较晚，光线条件不佳，为确保证据的完整性和准确性，对现场关键位置和痕迹进行了重点勘查和记录。

在询问当事人和证人时，制作了规范的询问笔录，对于现场不具备制作询问笔录条件的情况，采用录音、录像的方式记录询问过程。此外，鉴于事故现场的多点、气象等原因发生改变、毁损或灭失，及时对关键证据进行了固定、提取。

整个处置和勘查过程中，公安交警始终秉持公正、客观、及时、合法的原则收集证据，确保事故处理的专业性和公正性，严格按照相关规定和程序执行，为后续处理奠定坚实基础。

（九）事故现场应急处置情况

1. 警医联动情况。剑河县人民医院120急救中心接到警情后出动急救车1辆、医护人员4人，于02时53分到达事故现场后与交警、消防等部门开展施救，因贵H某某因被卡在副驾驶室无意识，经消防救援人员破拆救出后，于03时05分医生现场确认胡某某、何某某死亡，尸体于7月4日03时50分由剑河县殡仪馆车辆将遗体运回殡仪馆；湘E***01号小型轿车乘车人邓某生、邓某荣，经医护人员检查意识清楚、无生命危险，随即乘120急救车前往剑河县人民医院进行检查治疗。

2. 事故现场勘察调查情况。黔东南州交通警察四大队接到报警后，迅速通知路面巡逻执勤民警迅速赶赴现场，立即分组对现场进行安全防护和勘查调查。同时委托第三方检测机构进行酒精检测（检测结果为：0mg/100ml），现场于2025年7月4日05时30分勘查完毕，并扣留肇事车辆进行安全技术检验鉴定。事故现场勘察结束后，高速应急救援大队、公路养护部门清扫现场。该事故在进行抢救伤者过程中不存在因时间问题而引发的延误治疗情况。

（十）救治及善后情况

事故发生后，剑河县立即成立由县委政法委、公安交警、应急、高速路政等部门组成的善后工作组，联系事故死亡人员家属，积极协调做好善后相关工作。工作组已与死者何某某、胡某某的家属已经达成部分协议。目前，徐某某已垫付死者何某某、胡某某丧葬费各20万元，死者何某某、胡某某尸体于2025年7月20日完成安葬，家属情绪稳定，相关善后事宜正有序推进。

2025年8月18日，黔东南州交通警察支队高速公路交通警察四大队出具《道路交通事故认定书》，认定当事人事故责任如下：当事人徐某某承担此事故的主要的次要责任，当事人何某某、胡某某、邓某生、邓某荣无责任。

（十一）事故应急处置评估

事故发生后，剑河县委、县政府及相关部门积极响应，认真贯彻落实州委、州政府事故处置要求，行动迅速、靠前指挥、措施果断，积极稳妥组织协调各方力量，科学合理，在救援过程中没有发生次生衍生事故，积极报送和发布事故情况通报，应急救援和善后处置工作有力有序，没有引发社会不稳定事件和舆情事件。

二、事故原因分析

（一）直接原因

1. 主要原因：一是徐某某驾驶贵H***43号轻型载货专项作业车在高速公路上过度疲劳仍继续驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二*43号轻型载货专项作业车驾驶人，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条^[2]、《道路车辆清障救援操作规范》（JT/T891-2014）第5.2.4.4^[3]次事故发生的主要原因。

2. 次要原因：一是孙某某驾驶黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车，在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低速度20%以上，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第三款^[4]。二是驾驶黑A***20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超号重型低平板半挂车，后部反光标识及后下部防护装置^[5]违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条^[5]之规定，其过错行为是导致此事故发生的次要原因。

（二）间接原因

1. 有关事故单位存在的问题

(1) 三穗小徐救援服务有限公司

①公司未建立全员安全生产责任制。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款^[6]的规定。

②公司未配备专职或兼职的安全生产管理人员。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条^[7]的规定。

③公司未对公司员工开展安全生产教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[8]的规定。

④公司未建立安全生产事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，没有建立事故隐患排查治理情况相关记录等情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》^[9]、第二款^[10]的规定。

⑤公司经营范围是紧急救援服务、汽车拖车、救援、清障服务，机动车修理和维护等，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），“汽车拖车、救援、修理与维护”类别，公司在办理并取得营业执照后，未向当地行政主管部门进行备案。违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十九条第二款^[11]的规定。

统筹、协调工作缺位。2025年7月3日，邓某生驾驶的湘E***01号小型普通客车发生故障后，将车辆停放在镇远停车区并打电话报警后，中心应急救援队伍没

实际情况，选定合适的清障救援人员、清障车辆。其行为违反了《道路车辆清障救援操作规范》（JT/T891-2014）第4.1、4.2条^[12]的规定。

②第二片区中心内部管理混乱。2025年7月3日，邓某生驾驶的湘E***01号小型普通客车发生故障后，将车辆停放在镇远停车区并打电话报警，当日沪昆高速某就联系了邓某生，邓某生就拖车救援费用事宜多次与沈某某联系，最后在邓某生的要求下，沈某某提供没有经过备案的三穗小徐救援服务有限公司徐某某的联系

昆高速综合管理三穗站值班工作员，做出的行为代表贵州高速公路集团有限公司铜仁运营管理中心第二片区中心的行为。其行为违反了《铜仁营运中心关于印发清

知》（铜营营运〔2025〕1号）第十九条^[13]的相关规定。

2.有关监管单位和部门存在的问题

(1) 三穗县交通运输局。未认真履行汽车维修行业监督管理职责，一是2025年1月10日至7月4日对三穗小徐救援服务有限公司均未开展日常安全检查，对该

服务等业务，未履行统一安全管理的职责失察。二是自2025年1月10日三穗小徐救援服务有限公司办理并取得营业执照后，对该公司从事机动车维修经营是否依法

《交通运输部关于修改〈机动车维修管理规定〉的决定》（第五次修正）第四十五条第一款^[14]、第二款^[15]的规定。

(2) 哈尔滨市南岗区交通运输和站前管理局。未认真履行道路运输行业企业监督管理职责，哈尔滨市南岗区世辉运输队系哈尔滨市南岗区道路运输管理站核

自己监管的行业企业和企业法人均未找到，说明哈尔滨市南岗区交通运输和站前管理局对自己监管的行业企业失管、漏管、托管，日常监管流于形式。违反了《中

二十一条^[16]、《道路货物运输及站场管理规定》第四十九条^[17]的规定。

三、对事故有关单位及责任人的处理建议

(一) 行政处罚人员（1人）

孙某某，男，汉族，黑A**20 重型半挂牵引车牵引鲁B***7超重型低平板半挂车驾驶人，行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条^[18]、

法实施条例》第七十八条第三款^[19]之规定，建议由黔东南州公安局交通警察支队高速公路交通警察四大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共

规规定对其实施行政处罚。

(二) 追究刑事责任人员（1人）

1.徐某某，男，侗族，贵H***43号轻型载货专项作业车驾驶人，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条^[20]之规定。目前，剑河县人民法院

期徒刑二年。

(三) 对有关公职人员的处理意见（6人）

对于在事故中发现的有关部门及企业的公职人员在履职方面的问题线索及相关材料，由事故调查组移交纪委监委机关或有关单位党委（党组）依法依规处理。

(四) 对有关单位的处理意见

1.三穗小徐救援服务有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，对该起事故的发生负有直接管理责任。建议由剑河县应急管理局按照《中华人民共和国安

定对其实施行政处罚。

2.哈尔滨市南岗区世辉运输队，无法查实，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。建议由哈尔滨市南岗区交通运输和

辉运输队进行再次查实，并按照法律法规及相关规定进行相应处理。

3.建议将贵州高速公路集团有限公司铜仁运营管理中心第二片区中心存在的问题移送贵州高速公路集团有限公司铜仁运营管理中心纪委纪检室进行相应处理。

4.责成三穗县交通运输局向三穗县人民政府作出书面检查。

四、事故防范整改措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出如下措施建议：

(一) 企业强化主体责任落实。一是三穗小徐救援服务有限公司要强化企业安全管理，进一步建立健全安全生产相应的机制，及时配备专职安全生产管理人员

特别是在开展道路车辆救援方面，要严格按照《道路车辆清障救援操作规范》进行。强化安全生产红线意识和底线思维，严格遵守道路交通安全法律法规规章，

和事故隐患排查治理双重预防工作机制，坚决将事故隐患消灭在萌芽状态。二是贵州高速公路集团有限公司铜仁运营管理中心，要强化落实辖区高速公路清障救援

作，严格落实辖区范围内清障救援工作的监督考核，配合好属地公安机关交通管理部门、交通综合行政执法及相关部门落实好联防联控有关工作。三是贵州高速公

心第二片区，要切实履行好所辖路段清障救援工作的主体责任，严格执行《道路车辆清障救援操作规范》等标准，进一步加强中心内部管理，强化应急救援队伍

救援协作单位管理，严格日常管理调度和考核监督，切实维护好人民群众合法权益，更好地保障人民群众交通便捷出行，确保高速公路运行畅通。

(二) 部门加大安全监管执法力度。一是三穗县交通运输局要加强辖区内交通运输市场秩序管理，进一步加强从事机动车维修经营业务（含汽车拖车、救援及

日常检查巡查，严格执行机动车维修管理相关法律法规规定，切实保障道路运输安全，保护道路运输各方合法权益，促进道路运输业的健康发展。二是哈尔滨市南

强辖区道路运输企业监管和执法力度，强化“打非治违”，特别是强化对从事货运经营企业的管理，要严格按照《中华人民共和国道路运输条例》等相关法律法规标

标准规定和安全生产条件准入，切实维护道路运输市场秩序健康发展。

(三) 深入开展行业专项整治。一是三穗县交通运输局要组织全县辖区机动车维修营业企业认真吸取本次事故教训，全面系统分析当前机动车维修企业安全生

维修备案管理，加强对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行严格的监督检查，并开展专项整治，督促生产经营单位履行好企业主体责任，确保维修

速公路集团有限公司铜仁运营管理中心，要认真吸取本次事故教训，全面系统分析当前辖区内高速公路清障救援工作方面存在的问题，督促各片区中心全面履行好

区中心对社会救援协作单位管理开展专项考核，对高速公路清障救援工作进行全面评估，进一步规范高速公路故障车辆清障救援组织及处置，切实维护好人民群

美好出行需要，确保高速公路安全运行畅通。三是哈尔滨市南岗区交通运输和站前管理局要深刻吸取本次事故教训，强化“打非治违”，特别是货运行业企业要全

家标准或者行业标准对涉及安全生产审查批准，并建立动态更新安全隐患台账，发现有不符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得报

报制度，切实履行行业部门监管责任，维护好道路运输市场秩序健康发展，确保道路运输安全稳定向好。

(四) 强化交通安全宣传教育。一是三穗县交通运输局、贵州高速公路集团有限公司铜仁运营管理中心、哈尔滨市南岗区交通运输和站前管理局要进一步加强

是针对从事道路救援、货运及机动车维修市场，要突出宣传重点，创新宣传方式，拓宽道路交通安全宣传的广度和深度，不断提高宣传教育的针对性和时效性，增

安全的自觉性。二是要加强事故案例警示教育学习，用血淋淋的教训警醒广大群众切实增强驾乘的安全行车意识，有效防范交通事故发生，切实维护高速公路安全

切实保障人民群众出行安全。

^[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳驾驶机动车。

^[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条：禁止货运机动车载客。货运机动车需要附载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。

^[3] 《道路车辆清障救援操作规范》（JT/T891-2014）第5.2.4.4：事故车辆在拖运过程中,被拖车辆严禁载人。对于大型车辆,应在外廓悬挂三角反光警示标志

^[4] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第三款：同方向有2条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里；同方向有3条以上车道的，时110公里，中间车道的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的职工代表大会报告。

[11] 《中华人民共和国道路运输条例》第二十九条第二款：从事机动车维修经营业务的，应当在依法向市场监督管理机构办理有关登记手续后，向所在地县级道路运输管理机构备案，并向所在地县级道路运输管理机构报送符合本条例第三十七条规定条件的相关材料。

[12] 《道路车辆清障救援操作规范》（JT/T891-2014）第4.1、4.2条：清障救援服务单位接到清障救援服务需要时，应迅速了解当事人联系电话，救援地点、货物类型、有无人员伤亡等相关信息，并将相关信息填入一式三联“清障救援服务需求信息记录单”。了解信息完毕后，应综合所得信息，选定合适的清障救援单位。

[13] 《铜仁营运中心关于印发清障救援管理制度（试行）的通知》（铜营营运〔2025〕1号）第十九条：片区中心在调度社会救援协作单位开展清障救援作业的设备、人员必须为已备案设备及人员，同时将调度情况报备营运管理部路网大厅。

[14] 《交通运输部关于修改〈机动车维修管理规定〉的决定》（第五次修正）第四十五条第一款：交通运输主管部门应当加强对机动车维修经营活动的监督检查。

[15] 《交通运输部关于修改〈机动车维修管理规定〉的决定》（第五次修正）第四十五条第二款：交通运输主管部门应当依法履行对维修经营者的监管职责，对违反规定的事项是否属实进行监督检查。

[16] 《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条：申请从事货运经营的，应当具备下列条件：（一）有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆；（二）有符合规定条件的驾驶人员；（三）有健全的安全生产管理制度。

[17] 《道路货物运输及站场管理规定》第四十九条：交通运输主管部门应当加强对道路货物运输经营和货运站经营活动的监督检查。交通运输主管部门工作人员应当严格按照规定的程序进行监督检查。

[18] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者安全性能不合格的机动车。

[19] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第三款：同方向有2条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里；同方向有3条以上车道的，最左侧车道的最低车速为每小时110公里，中间车道的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶。

[20] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇：	剑河县应急管理局2025年度行政执法统计年度报告
下一篇：	2025年第二十四至二十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放上账成功明细