



淮北市应急管理局

(淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局)

yjj.huaiBei.gov.cn

请输入搜索关键字

搜索

您当前所在位置：首页 > 市应急管理局 > 安全生产领域 > 事故通报

索引号：	731649495/202607-00003
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2026-07-06
发布机构：	市应急管理局
文号：	
关键词：	
名称：	【事故调查报告】安徽****公司建设项目“2024.5.1”瞒报事故调查报告

【事故调查报告】安徽****公司建设项目“2024.5.1”瞒报事故调查报告

浏览次数：947 信息来源：市应急管理局 发布时间：2026-07-06 17:09 字号：

大

中

小

安徽****公司建设项目“2024.5.1”瞒报事故 调查报告

2024年11月13日，接省安全生产举报平台交办的“淮北市濉溪县韩村镇，死者：陈**。出事时间：2024年5月1号陈**在安徽省淮北市、濉溪县韩村镇马建村淮岚路西吴小庙城镇规划用地淮北新型煤化工合成材料基地工作时打基础钢板桩时被钢板桩砸倒致人死亡”。事故发生后涉事企业和死者家属私下签订赔偿协议，未按安全生产管理法向属地人民政府和应急管理局依法上报，直到群众举报之前都没有向当地政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告本起事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经淮北市人民政府批准，成立事故调查组，由市安全生产委员会办公室牵头，市应急局、市住建局、市卫生健康委员会、市总工会、市公安局组成、同时邀请淮北市纪委监委和淮北市人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

一、事故及抢救经过

2024年4月30日，安徽**公司工地基础设施建设开始施工消防水池，为防止水池边坡垮塌，浙江**公司（施工总承包单位）与宿州市****机械租赁公司签订了钢板桩租赁合同（合同内涵盖钢板桩施工内容）。5月1日早上7点，钢板桩机进入施工现场开始作业，钢板桩施工人员共计两人，其中赵*营操作钢板桩机，陈**负责引孔管对孔操作。上午9点30分许，在施工钢板桩的过程中，由于钢板桩机起吊引孔管时固定引孔管的插销脱落，导致引孔管螺旋钻杆掉落砸伤了负责引孔操作的陈**。

事故发生后，浙江**公司安徽**公司项目部值班人员第一时间到出事地点并立刻指挥拨打120及时将伤者陈**送至淮北市第四人民医院抢救，后转至濉溪县医院进一步治疗，经抢救无效后，陈**于5月4日16时32分死亡。

三、事故善后处理及瞒报经过和原因

陈**死亡后，浙江**公司以及宿州市****机械租赁公司积极与死者家属沟通协商，达成赔偿协议并取得死者家属谅解（宿州市****机械租赁公司与死者家属谢**等人签订“和解协议书”）。宿州市****机械租赁公司和浙江**公司为了不影响施工工期以及逃避处罚，直到群众举报之前都没有向当地政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告本起事故。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

钢板桩机所有人赵*营对钢板桩机维护、保养、检测不到位，钢板桩机带病运转，钢板桩机起吊引孔管时固定引孔管的插销脱落，导致引孔管螺旋钻杆掉落砸伤了负责引孔操作的陈**，致陈**抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

1. 浙江*****有限公司签订合同的时候没有审查该公司钢板桩专业承包的资质和安全生产许可证，将工程发包给不具有相应资质条件的宿州市*****机械租赁有限公司施工。

2. 淮北*****工程项目管理公司未按照法律、法规规定和工程强制性标准实施监理。

3. 宿州市*****机械租赁有限公司未取得建筑业企业资质证书承揽工程和未取得安全生产许可证擅自进行生产。

4. 宿州市*****机械租赁有限公司对雇佣的施工人员没有进行安全教育培训和操作技能培训。

5. 宿州市*****机械租赁有限公司在进行钢板桩施工时没有安排专人进行现场安全管理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 陈**没有按照操作规程作业，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对有关责任单位的处理

1. 浙江*****有限公司违反《安全生产法》第 49 条第一款规

定，将钢板桩施工发包给不具备相应资质条件的宿州市****机械租赁有限公司施工，根据《中华人民共和国安全生产法》第 114 条规定《发生安全生产事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照规定处以罚款》，建议由淮北市应急管理局对浙江**公司处罚三十万元。

2. 淮北****工程项目管理公司违反《建设工程安全生产管理条例》第 14 条第三款规定《监理单位和监理工程师必须依据法律、法规及工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程的安全生产承担监理责任》。根据《建设工程安全生产管理条例》第 57 条第四项规定《未按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监管职责，导致安全生产风险未被有效控制》。建议由淮北市应急管理局对淮北****工程项目管理公司处罚十五万元。

（三）建议移交处理的人员

1. 赵*营，违反柴油打桩机安全操作规程规定作业导致陈**死亡，建议公安机关立案侦查。

2. 赵*军，宿州市****机械租赁有限公司实际控制人，违反《中华人民共和国建筑法》和《安全生产许可证条例》规定，公司没有取得建筑施工资质和安全生产许可证，就承揽建筑施工工程和施工作业，造成陈**死亡，建议公安机关立案侦查。

3. 陈**，濉溪县人民医院重症监护科主治医师，违反《中华人民共和国医师法》第 56 条第二款规定“出具虚假医学证明文件，或者未经亲自诊查、调查，签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出身、死亡等证明文件”和濉溪县医院工作纪律，

出具的医学文书（《安徽省居民死亡医学证明（推断）书》）与实际不符，涉嫌帮助宿州市****机械租赁有限公司瞒报事故，建议移交市纪委监委调查处理。

六、事故防范及整改措施

（一）安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会。要认真履行行业监管责任，加大对辖区内建设、施工、监理等单位的监督管理力度，督促各项目建设主体严格落实安全生产法定责任。要针对该起事故暴露出的问题，认真排查并消除监管盲区与事故隐患，严厉打击没有建设项目资质的公司，严防因监管失位缺位导致类似事故再次发生。要持续推进安全生产治本攻坚三年行动，举一反三，深入开展警示教育，切实做到警钟长鸣，确保辖区内工程建设领域生产安全。

（二）浙江****有限公司。要深刻吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，建立健全并严格落实本单位安全生产规章制度和操作规程，加大施工项目现场管理力度，加强对分包单位的监督管理和资质审查，严格执行危险作业审批管理制度，及时发现并消除各类安全隐患。

（三）淮北****工程项目管理公司。要从事故中深刻吸取教训，认真履责，加强现场监管。

（四）宿州市****机械租赁有限公司。要认真吸取事故教训，严格遵守《安全生产法》《建筑法》等法律法规和行业要求，加强行业自律，自觉规范企业经营行为，杜绝未取得资质证书承揽工程和未取得安全生产许可证擅自进行生产的行为。

[关于我们](#) | [管理制度](#) | [网站地图](#)

主办：淮北市应急管理局（淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局）

地址：淮北市人民中路316号市广电中心综合楼8-9楼

电话：0561-5255500 皖ICP备19010084号-1  皖公网安备 34060002010066号

网站标识码：3406000010 本站已支持IPV6访问

