



首页



新闻中心



政务公开



网上服务



政民互动



走进威宁



专题专栏

您当前的位置是：首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重大民生信息 » 应急管理

索引号：000014349/2026-461680

是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府

发文日期：2026-04-08 14:46:43

名称：威宁自治县云贵乡“9·07”道路交通事故调查报告

文号：

威宁自治县云贵乡“9·07”道路交通事故调查报告

日期：2026-04-08 14:46:43 来源：威宁县应急管理局 访问量：35次 字号：[小][中][大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：■ ■ ■ ■ ■

威宁自治县云贵乡“9·07”道路交通事故调查报告

2023年9月7日16时14分,云贵乡778县道大格线69公里加150米(小地名:格老河)处发生一起道路交通事故,造成1人死亡。

事故发生后,威宁自治县公安交警大队接警后,立即安排人员赶赴现场组织事故救援,开展现场勘查,调查取证,妥善处置后工作,深刻吸取事故教训,加强道路交通监管力度,落实各项措施,严防类似事故再次发生。10月12日威宁自治县人民政府成立了云贵乡“9·07”道路交通事故调查组,开展事故深度调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等方式,查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况;认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和人员的处理建议;分析了暴露出的突出问题和教训,提出事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

(一) 车辆基本情况

川Q80260号重型自卸货车:经公安交通管理综合应用平台查询:车辆品牌型号:东风牌DFH3310AX12,车辆识别代号:LGAX5DF53J3020010,发动机号:J2020306,检验有效期至2024年06月30日,投保公司:中国平安财产保险股份有限公司四川分公司,交强险有效期至2024年6月28日,商业险有效期至2024年6月27日。机动车登记所有人:宜宾临港永兴运输有限公司,登记住址:四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心大楼517号,联系电话:186xxxxxxx。事故发生后经贵州中一司法鉴定,该车发生事故时,转向系统合格、制动系统不合格。

(二) 驾驶人基本情况

赖某高,男,汉族,1983年10月19日出生,经公安交通管理综合应用平台查询:赖某高持准驾车型为“B2”型驾驶证,档案编号:53060020xxxx,川Q80260号重型自卸货车驾驶人。

(三) 道路有关情况

事故现场位于威宁县云贵乡778县道大格线69公里加150米(小地名:格老河)处,道路呈东西走向,东往威宁县云贵乡方向、西至云南省彝良县龙街乡方向,道路行政等级:县道,机非混合道路,沥青路面、路面完好、干燥、无交通信号灯、视距100米、道路右侧有金属防护栏,现场有效路面全宽由东向西分别为11.14米、9.50米、4.00米、4.10米。纵坡度为2°,弯道半径为:52.75米。

二、事故发生经过及应急处置等情况

(一) 事故发生经过

2023年09月07日16时14分许,云南省昭通市彝良县龙街苗族彝族乡驾驶人赖某高驾驶川Q80260号重型自卸货车(核定质量:15370Kg,实载:67500Kg)由威宁县云贵乡沿778县道往云南省彝良县方向行驶,当车辆行驶至778县道(大格线)69公里加150米(小地名:格老河)处,其所驾驶车辆失控,驾驶人赖某高在跳离失控车辆后被所驾驶车辆碾压当场死亡,车辆向前行驶碰撞其行驶方向左侧山体严重受损的道路交通事故。

(二) 事故应急救援及善后处置情况

威宁自治县公安交警大队接警后,迅速赶到现场,开展事故救援、指挥疏导交通等工作,救援工作结束后,积极开展事故协工作。目前,死者赖某已按照当地风俗妥善安埋。当地生产生活正常,社会秩序稳定。

三、事故原因及性质

(一) 直接原因

川Q80260号重型自卸货车驾驶人赖某高驾驶具有安全隐患的机动车上道路行驶,且机动车载物超过核定载质量,驾驶车辆在行驶过程中未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。其违法行为及过错是导致此次事故的直接原因。

(二) 事故性质

经调查认定,本次道路运输事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人的处理建议

当事人赖某高的违法行为及过错已违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条:“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第二十二条:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十七条第一款:“机动车载物应当符合核定的载质量,严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求,不得遗洒、飘散载运物。”之规定。其违法行为及过错是造成此次事故的直接原因,鉴于在此次事故中死亡,建议不予追究责任。

五、事故防范和整改措施

(一) 深刻吸取事故教训,切实强化安全生产红线意识。各乡镇(街道)、有关部门,特别是云贵乡要深刻吸取本次道路交通事故教训,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神,强化属地管理责任和源头治理,认真研究和落实事故预防和工作改进措施,坚决避免类似事故再次发生。

(二) 广泛开展道路交通安全宣传教育。各乡镇(街道)和有关部门要按照各自职责,多形式、全方位广泛开展“知危险、会避险”专项道路交通安全宣传教育活动。加强营运车辆驾驶人“三超一疲劳”、不按规定车道行驶、不系安全带等典型案例和危害后果的宣传教育,督促驾驶人自觉遵守法律法规、保持安全自觉、文明规范行车;增强群众交通安全意识,自觉做到不乘坐超载、非法载客等车辆,特别是不按规定使用安全带的危害性,提示广大驾乘人员严格遵守交通安全法规,提高交通参与者的安全责任和文明交通素质,营造“人人关注交通安全、人人重视交通安全”的良好氛围,推动交通参与者自觉养成文明交通行为习惯。道路交通安全管理部门要加强道路交通安全法律、法规的宣传工作。

(三) 交管部门要加强路检路查力度,并依法打击辖区内无牌无证车辆查处力度及超载等违法违规行为,杜绝类似事故再次发生。

威宁自治县一般道路交通事故调查组

2023年12月26日



[我要纠错](#) [返回首页](#) [打印](#) [关闭](#)

- 上一篇: 威宁自治县猴场镇“9·26”道路交通事故调查报告
- 下一篇: 威宁自治县海边街道“8·10”道路交通事故调查报告

--中央部委网站--

--各省（市、区）网站--

--省直部门网站--

--省内市州网站--

--各县市区政府--

[关于我们](#) | [隐私声明](#) | [版权保护](#) | [联系方式](#) | [网站地图](#) | [网站年报](#)

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003 贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348

 网上有害信息举报专区

