

松溪旧县“11·4”一般道路 交通事故调查报告

松溪县人民政府事故调查组

2026 年 3 月

目 录

一、事故单位概况	6
（一）事故发生单位及相关单位基本情况	6
（二）当事人情况	8
（三）事故车辆情况	9
（四）事故发生单位安全管理情况	9
（五）事故发生经过	8
（六）事故现场道路情况	10
（七）人员伤亡和直接经济损失情况	12
二、事故应急处置及评估情况	12
（一）事故信息接报及响应情况	12
（二）事故现场应急处置情况	13
（三）医疗救治和善后情况	13
（四）事故应急处置评估	13
三、事故原因分析	13
（一）直接原因分析	13
（二）事故相关检验检测和鉴定情况	13
（三）间接原因分析	13
（四）交管部门事故责任认定情况	16
四、对有关责任人员的处理建议	17
五、事故防范和整改措施	17

（一）加强隐患排查，确保道路交通安全畅通	17
（二）进一步加大道路交通路面执法管控力度	18
（三）进一步加大宣传教育力度，增强安全生产意识	18

2025 年 11 月 4 日 10 时 44 分许，松溪县 YO44（河六线）K11+480M 处路段（旧县乡辖区）发生一起浙 AB052**号轻型货车与闽 HJT9**号轻型仓栅式货车相撞的交通事故，造成 1 人死亡，1 人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）、《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2022〕4 号）等有关规定，松溪县人民政府成立了由应急管理局牵头，公安局交管大队、交通运输局、消防救援大队、民政人社局、总工会、旧县乡人民政府参与，并邀请纪委监委等有关负责同志参加的松溪县“11·4”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、笔录询问、检验鉴定、调阅资料、综合技术分析，查清了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，事故相关企业及相关人员的责任，提出了对有关责任人员，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施和建议。

经调查认定，松溪旧县“11·4”道路交通事故是一起因浙 AB052**号轻型货车驾驶员宋冬平驾驶机动车未实行右侧通行，撞向对向车道正常直行车辆，造成的一般生产安全责任事故。

松溪县人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）有关规定，于 2025 年 12 月 30 日批复同

意事故调查组提交的《关于延期提交事故调查报告的请示》，将“11·4”道路交通事故调查报告的提交时间延长至2026年3月4日。同时，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第二十七条规定：“事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。”本次调查中交管部门对车辆进行技术鉴定于2025年11月11日出具报告，故进行技术鉴定的7日，不计入事故调查期限。

一、事故单位概况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1. 杭州倚申新能源科技有限公司统一社会信用代码：91330104MA28T2****，成立于2017年5月19日，法定代表人：李伟，地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道海达北路399号2幢A1座602室，经济性质：有限责任公司。经营范围：服务：新能源技术、汽车技术、物流信息技术、物流供应链管理技术、车联网、物联网、计算机软硬件、计算机集成系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货运：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营），汽车租赁，供应链管理，货运代理，物流信息咨询，经济信息咨询（除商品中介），充电设备的设计，机械设备租赁，代客户办理汽车上牌、年检、过户手续，国内广告的制作、设计、代理、发布，充电设备的上门安装及维

修；批发、零售：汽车，二手车，汽车配件，充电桩。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该生产经营单位为浙 AB052**号轻型货车所有单位，该公司将浙 AB052**号轻型货车租赁给厦门骏卡名车汽车贸易有限公司。

2.厦门骏卡名车汽车贸易有限公司统一社会信用代码：91350211MA8U8B****，成立于 2021 年 11 月 9 日，法定代表人：杨晓明，地址：厦门市集美区后溪镇兴溪路 300 号之二，经济性质：有限责任公司。经营范围：一般项目：二手车经纪；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；轮胎销售；二手车交易市场经营；摩托车及零配件零售；国内货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：小微型客车租赁经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该生产经营单位向杭州倚申新能源科技有限公司租赁浙 AB052**号轻型货车，于 2025 年 9 月 5 日将浙 AB052**号轻型货车转租给当事驾驶员宋冬平，并签订租赁合同，合同有效期为 4 个月，合同终止日期为 2025 年 12 月 25 日。出租车辆前，该生产经营单位核对了事故当事人身份证，驾驶证，提供车辆行驶证等信息，并对事故车辆浙 AB052**号轻型封闭式货车机动车购买了交通事故责任强制保险与新能源汽车商业保险保险。经检测事

故发生时车辆各项性能正常。

3. 建瓯市武贵建材商行统一社会信用代码：92350783MACFG0****，成立于2023年5月4日，法定代表人：吴武贵，地址：福建省建瓯市七里街村七里街2号，经济性质：个体工商户。经营范围：一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该生产经营单位为闽HJT9**号轻型仓栅式货车所有单位。

（二）当事人情况

1. 浙AB052**号轻型货车驾驶人宋冬平，男，汉族，户籍地：江西省赣州市宁都县赖村镇莲子村洋石组，驾驶证号：36073019900108****，准驾车型：C1D，驾驶证初次领证日期：2020年12月30日，有效期止：2026年12月30日，发证机关：福建省泉州市公安局交通警察支队，驾驶证状况：正常，经检测，宋冬平无酒驾、毒驾行为。在本起事故中死亡。近三年以来有8次交通违章记录。

2. 闽HJT9**号轻型仓栅式货车驾驶人吴武贵，男，汉族，户籍地：浙江省庆元县淤上乡涂坑村新村7号，驾驶证号：33252519720922****，准驾车型：C1D，驾驶证初次领证日期：2005年10月8日，有效期止：长期，发证机关：浙江省丽水市公安局交通警察支队，驾驶证状况：正常，经检测，吴武贵无酒驾、毒驾行为。近三年以来有9次交通违章记录。在事故中受轻

微伤。

(三) 事故车辆情况

1.闽 HJT9**号轻型仓栅式货车，中文品牌：豪沃牌，车辆型号：ZZ5047CCYF3315****，车辆识别代号：LZZ1BAEB5GE58****，发动机号：AKA1600****，车辆使用性质：营转非，核定载质量 1495kg，总质量 4290kg，机动车所有人：建瓯市武贵建材商行，初次登记日期：2017 年 4 月 14 日，车辆检验有效期至：2026 年 4 月 30 日。车辆交强险商业险有效期至：2026 年 5 月 3 日。

2.浙 AB052**号轻型封闭式货车，中文品牌：鑫源牌，车辆型号：JKC5035XXYA0X****，车辆识别代号：LA9CKJ3R5N4LM****，车辆使用性质：货运，总质量 2510kg，机动车所有人：杭州倚申新能源科技有限公司，初次登记日期：2022 年 12 月 14 日，车辆检验有效期至：2026 年 12 月 31 日。车辆交强险商业险有效期至：2025 年 12 月 9 日。

(四) 事故发生单位安全管理情况

因该起事故发生时，车辆浙 AB052**号轻型货车驾驶人宋冬平为个人接单运货，存在运输经营行为，但未通过相关平台接单，且在事故中死亡，故未涉及生产经营单位安全管理情况；闽 HJT9**号轻型仓栅式货车的车辆性质为非营运车辆，事故发生时为个人自用运送货物。故未涉及生产经营单位安全管理情况。

(五) 事故发生经过

2025 年 11 月 4 日 10 时 44 分许，宋冬平驾驶装载玉米的浙 AB052**号轻型封闭式货车，沿松溪县 Y044（河六线）由旧县水口往旧县六墩方向行驶。途经 K11+480M 处（旧县乡辖区）时，因操作不当，车辆右侧前车轮滑落道路右侧路基。宋冬平在紧急修正方向驶回路面过程中，侵入对向车道，与对向由吴武贵正常驾驶的闽 HJT9**号轻型仓栅式货车（当时装载竹片正从浙江省庆元县屏都街道驶往松溪县松源街道）发生碰撞，事故造成闽 HJT9**号车辆侧翻。造成上述两车受损及宋冬平、吴武贵受伤的交通事故，宋冬平受伤后经抢救无效死亡。




图一：事故现场图

（六）事故现场道路情况

现场位于松溪县 Y044（河六线）K11+480M 处路段（旧县乡

辖区），道路呈东西走向，东往松溪旧县六墩方向，西往松溪旧县水口方向。水泥路面，路面完好，潮湿，视线良好。道路南侧为田野，北侧是山体。路宽 6.57 米，双向单车道，道路属性为乡道。



图二：事故现场方位图（☆ 标记处为事故现场）



图三：事故现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成浙 AB052**号轻型封闭式货车驾驶员宋冬平经抢救无效死亡，闽 HJT9**号轻型货车驾驶人吴武贵受轻微伤，两车受损，直接经济损失约 35 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 4 日 10 时 48 分，松溪县公安局 110 指挥中心接到群众报警，并通知事故中队值班民警：“松溪县松溪旧县水口往松溪旧县六墩方向，有车辆相撞，有人受伤，要求出警。”

11 时 05 分许，事故中队值班民警到达事故现场。

松溪县医院 120 急救中心 10 时 49 分接到群众的求救报告，120 救护车于 10 时 53 分出车。11 时 10 分许 120 救护车到达现场，松溪县消防大队于 10 时 49 分接警，于 11 时 15 分到达事故现场，并开展救援。

（二）事故现场应急处置情况

11 时 05 分许事故中队值班民警到达事故现场，立即展开事故的调查勘验、勘查，制作事故现场图和现场勘查笔录等。并立即对事故现场开展管控，设置警戒区域，引导其余社会车辆正常行驶；11 时 10 分许 120 救护车到达事故现场后，对伤者开展救援；11 时 15 分许松溪县消防大队到达事故现场，加入对伤者的救援工作。

后续交管部门向交管大队值班领导及县公安局分管领导报告事故情况。同时，将事故情况报送至松溪县应急管理局。在事故现场对伤者进行救治后，120 救护车随后将伤者送往松溪县医院，并联系其家属。17 时 05 分许交管部门事故现场应急处置结束，开始清理事故现场，道路恢复通行，并将事故车辆拖移暂扣至水南松溪县公安局涉案车辆停车场。后浙 AB052**号轻型货车驾驶人宋冬平经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，在松溪交管部门的协调下，目前家属情绪稳定，事故双方当事人及家属已互留联系方式进行沟通。根据事故认定

书，事故死者宋冬平方与吴武贵方已进行民事损害赔偿调解，因相关赔偿事宜未达成一致，目前已移交至法院，相关后续赔偿事宜需等待法院判决，后续交予松溪交管部门跟踪处理善后事宜。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县公安局交管大队、120 急救中心、消防救援大队及旧县乡人民政府及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作。本起事故应急救援处置与善后处置工作应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其他严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：当事人宋冬平驾驶浙 AB052**号轻型封闭式货车经事发路段时，因操作不当车辆右侧车轮掉落道路右侧路基后驶回路面，与对向车道正常行驶车辆发生碰撞的过错行为。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

- 1.现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。
- 2.私人视频监控、当事人询问笔录等证据可以证明事故发生。
- 3.现场酒精呼气测试结果证实吴武贵血液中的乙醇含量为 0mg/100ml。
- 4.福建武夷司法鉴定所司法鉴定意见书（武夷司法鉴定所〔2025〕酒鉴字第 20**号）证实所送宋冬平血样中未检测出乙醇。
- 5.福建行健司法鉴定所司法鉴定意见书（闽行健司鉴所

〔2025〕病（尸检）鉴字第 E00**号）证实宋冬平系颅脑损伤合并左、右血气胸致死。

6.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕安全鉴字第 SX***号）证实闽 HJT9**号轻型仓栅式货车的转向及制动性能在事故前符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。

7.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司〔2025〕安全鉴字第 SX***号）证实浙 AB052**号轻型封闭式货车的转向及制动性能在事故前符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。

8.福建天祥司法鉴定所文件（司法鉴定〔2025〕鉴字第 33 号）证实闽 HJT9**号轻型仓栅式货车发生事故时的行驶速度无法鉴定。

9.福建天祥司法鉴定所文件（司法鉴定〔2025〕鉴字第 34 号）证实浙 AB052**号轻型封闭式货车发生事故时的行驶速度无法鉴定。

10.经全国公安交通管理信息查询系统查询到宋冬平的机动车驾驶证档案记录，准驾为 C1D。

11.经全国公安交通管理信息查询系统查询到吴武贵的机动车驾驶证档案记录，准驾为 C1D。

12.闽 HJT9**号轻型仓栅式货车核定载质量：1495kg，实载货：10300kg。

（三）间接原因分析

事故间接原因是：当事人吴武贵驶闽 HJT9**号轻型仓栅式货车经事发路段时，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款之规定，机动车载物超过核定的载质量的过错行为。

（四）交管部门事故责任认定情况

松溪县公安局交通管理大队出具《道路交通事故认定书》（第35072412025000****号），根据事故成因分析和《交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项关于“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。”之规定，对当事人的责任作如下认定：

宋冬平的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第二十二条第一款机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第三十五条机动车、非机动车实行右侧通行。”之规定负主要责任。

吴武贵的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第四十八条第一款机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载

运物。”之规定负次要责任。

四、对有关责任人员的处理建议

1.宋冬平，男，群众，浙 AB052**号轻型封闭式货车驾驶员，驾驶车辆时，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第二十二条第一款机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第三十五条机动车、非机动车实行右侧通行。”之规定负主要责任，在事故中承担直接责任。因在事故中死亡免于追究责任。

2.吴武贵，男，群众，闽 HJT9**号轻型仓栅式货车驾驶员，驾驶车辆时，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第四十八条第一款机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定负次要责任，在事故中承担次要责任，建议由县公安交警大队对其违法行为依法依规进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）加强隐患排查，确保道路交通安全畅通

各乡（镇）人民政府、松源街道办事处、县交通运输局、南平市公路事业发展中心松溪分中心要全面开展国、省、县、乡、村道路交通安全养护管理，加强日常路面隐患的巡查，及时发现并消除事故隐患。要完善道路交通安全设施，对缺少警示标识、减速带及护栏的路段，要及时设置，提高道路本质安全。

（二）进一步加大道路交通路面执法管控力度

各乡（镇）人民政府、松源街道办事处、各相关责任单位要按照“三管三必须”和“属地管理”原则，进一步加强重点路段的巡逻管控；县交通运输局要科学分析辖区内货运车辆集散区域的分布和规律，有针对性地加大执法检查频次，严厉查处违规运输等行为；县公安局交管大队要继续强化路面交通秩序管控，依法严惩一批违法违规行为，有效加大对各类危害道路交通安全行为的震慑力度。各相关责任部门要综合运用挂牌督办、提醒通报、警示约谈等工作机制，集中开展重点企业、重点驾驶员安全警示教育，落实通报事故情况及案例等方式开展对驾驶员点对点安全警示，提示广大驾驶员安全文明驾驶。

（三）进一步加大宣传教育力度，增强安全生产意识

各乡（镇）人民政府、松源街道办事处、各相关责任单位要对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患进行总结，充分利用部门网站、微信公众号平台、报刊、电视等方式加大对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人，要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人及特殊人群安全警示教育，提示广大驾驶人礼让行人，安全文明驾驶。