



册亨县人民政府

www.gzch.gov.cn

册亨县人民政府.政务

请输入关键字搜索

搜索

首页

走进册亨

政务公开

政务服务

便民利企

解读回应

政民互动

专题专栏

您当前的位置：首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息公开 » 安全生产 » 安全生产基础监管

册亨冗渡“1·16”一般道路交通事故调查报告

来源：册亨县应急管理局 发布日期：2026-03-24 09:54:30 浏览量：90次 文章字号: 大 中 小

册亨冗渡“1·16”一般道路交通事故 调查报告

册亨县政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况	- 1 -
（一）事故车辆情况	- 1 -
（二）事故驾驶人情况	- 2 -
（三）检验鉴定情况	- 3 -
（四）事故发生经过	- 3 -
（五）事故现场情况	- 4 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	- 5 -
二、事故应急处置及评估情况	- 5 -
（一）事故信息接报及处置情况	- 5 -
（二）事故现场应急处置情况	- 6 -
（三）医疗救治和善后情况	- 6 -
（四）事故应急处置评估	- 7 -
三、事故原因分析及性质认定	- 7 -
（一）事故原因分析	- 7 -
（二）性质认定	- 7 -
四、暴露出的问题	- 7 -
（一）驾驶人安全意识淡薄	- 7 -
（二）行业监管存在漏洞	- 8 -
五、追责问责建议	- 8 -
六、事故整改和防范措施	- 8 -
（一）进一步强化路面执法查处力度	- 1 -
（二）进一步强化道路交通安全隐患排查治理	- 2 -
（三）进一步强化交通安全宣传教育	- 3 -
（四）进一步强化值班值守信息报送	- 3 -

2026年1月16日16时20分许，在册亨县冗渡镇G552公路K438+600处发生1起交通事故，造成2人死亡，4人受伤，直接经济损失23万元。

事故发生后，州委州政府、县委县政府主要领导分别作出批示，要求全力救治伤员，迅速查明事故原因，全力做好善后工作。县人民政府副县长马勇组织县公安局、县消防救援大队、县卫健局等单位赶赴现场，指导事故救援及处置工作。

根据相关法律法规，县人民政府成立了由县应急局、县公安局、县交通运输局、县总工会、冗渡镇人民政府组成的册亨县冗渡“1·16”一般道路交通事故调查组(以下简称：事故调查组)，组织相关人员开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员问询等方式，查清了事故经过、原因，查明了人员伤亡情况和直接经济损失，对事故性质作了认定，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，册亨冗渡“1.16”一般道路交通事故是一起因轻型仓栅式货车驾驶员分心驾驶车辆越线且超速行驶与对向行驶的货车正面碰撞引发的一般道路交通事故，不属于安全生产事故。

一、事故基本情况

(一) 事故车辆情况

1.贵E**0号轻型仓栅式货车**

贵E****0号轻型仓栅式货车，行驶证总质量1.49吨，属于总质量在4.5吨以下、无需办理道路运输许可证的货车，事故发生时车辆空载，品牌型号：长安牌SC5034CCYNAS6B2，车辆使用性质：非营运，检验有效期至2026年7月31日，保险有效期至2026年7月3日，机动车登记所有人：黄*甲，车辆识别号：L*****1，发动机号码：23400*****A1，初次登记日期为2023年7月5日。

2.贵E**2号轻型厢式货车**

贵E****2号轻型厢式货车，行驶证总质量1.495吨，属于总质量在4.5吨以下、无需办理道路运输许可证的货车，事故发生时车辆空载，品牌型号：福田牌BJ5048XXY-FE，车辆使用性质：非营运，检验有效期至2026年12月31日，保险有效期至2027年1月13日，机动车登记所有人：刘**，车辆识别号L****3，发动机号码：7****7，初次登记日期为2019年12月18日。

（二）事故驾驶人情况

1.黄*甲，贵E****0驾驶人，男，41岁，出生日期：1984年04月20日，住址：贵州省安龙县笃山镇坡井村场坝组，身份证号码：522328****6，驾驶证编号：522300****4，有效期止：2029年03月27日，准驾车型：C1D，发证机关为黔西南州公安局交通警察支队。

2.王**，贵E****2驾驶人，男，31岁，出生日期：1994

年09月13日，住址：贵州省兴义市郑屯镇前丰村，身份证号码：522321****0，驾驶证编号：522300****8，有效期限：2030年05月05日，准驾车型C1，发证机关：黔西南州公安局交通警察支队。

（三）检验鉴定情况

1.驾驶人身体状态情况

经册亨县公安局交通管理大队检验鉴定，贵E****0轻型仓栅式货车驾驶人黄*甲已排除酒驾、毒驾嫌疑；贵E****2号轻型厢式货车驾驶人王**已排除酒驾、毒驾嫌疑。

2.车辆安全技术状况检验情况

经委托北京中机车辆司法鉴定中心鉴定，贵E****2号轻型厢式货车制动系工作状况因事故碰撞影响无法检验；转向系工作状况正常；前部灯具组、倒车灯工作状况因事故碰撞影响无法检验，其余照明信号装置工作状况正常。

贵E****0号轻型仓栅式货车制动系工作状况因事故碰撞影响无法检验；转向系工作状况因事故碰撞影响无法检验；照明信号装置工作状况因事故碰撞影响无法检验。

3.速度检验鉴定情况

经委托北京中机车辆司法鉴定中心对两车事故时的行驶速度进行鉴定，贵E****2号轻型厢式货车在事故发生前的行驶速度为75km/h。贵E****0号轻型仓栅式货车在事故发生前的行驶速度为54.3km/h。

（四）事故发生经过

2026年1月16日9时许，黄*甲驾驶贵E****0号轻型仓栅式货车载黄*乙、王**、黄**一行4人从安龙县笃山镇坡井村家中出发前往册亨县者楼街道灵芝花园参加婚宴（席间未饮酒），2026年1月16日15时30分离开册亨县城沿G552国道返回。

2026年1月16日8时许，王**驾驶贵E****2号轻型厢式货车载黄*丁、项**从兴义市木贾出发，前往册亨县冗渡镇朋友家吃杀猪饭，15时30分从安龙县城区出发沿G552国道往册亨县方向行驶，期间在安龙县城区午餐未饮酒。

2026年1月16日16时18分许，黄*甲行驶至G552国道K438+600处（小地名：册亨县冗渡镇威旁小学附近路段）时，在驾驶过程中分心驾驶，观看窗外情况，导致车辆偏离车道及超速，越线撞向王**驾驶的E****2号轻型厢式货车，造成黄*甲、黄*乙2人死亡及王**、黄*丁、黄*丙、王**4人受伤、两车毁坏的道路交通事故。

（五）事故现场情况

事故现场位于G552国道K438公里+600米处（册亨县冗渡镇威旁小学附近），为下坡路段，路面平整、无破损、无障碍物，无涉路养护施工，道路条件符合安全通行要求。

道路呈东西走向，东往册亨县冗渡镇方向，西往安龙县兴隆镇方向，同方向1条车道，路段为沥青路面，路面干燥，道路线形：直线，路侧设有波形护栏，路北面为居民住房，南面为农田。路面中心有黄色实线，路面宽7.2米，

纵坡度3%，公路限速30Km/h。

本次事故贵E****0号轻型仓栅式货车沿册亨至安龙方向行驶，贵E****2号轻型厢式货车沿安龙望册亨方向行驶，接近事故点时，贵E****0号轻型仓栅式货车越过道路中心线超速行驶，车辆正面与贵E****2号轻型厢式货车正面相撞。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2人死亡、4人受伤，两次不同程度受损，经评估核算直接经济损失23万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及处置情况

1月16日16时28分，册亨县公安局交通管理大队接110转警群众报警。

16时30分，册亨县公安局冗渡派出所接县公安局交通管理大队转警。

17时00分，册亨县公安局冗渡派出所董**及执法人员到达现场，对道路进行临时交通管制。

17时37分，册亨县应急管理局接州应急管理局值班室告知册亨县冗渡镇发生交通事故情况。

17时39分，册亨县应急管理局接省应急管理厅值班室告知册亨县冗渡镇发生交通事故情况。

17时40分，册亨县应急管理局电话调度县公安局交通管理大队，核实冗渡镇发生交通事故具体情况。

17时46分，册亨县应急管理局电话向县政府办汇报冗

渡镇交通事故情况。

17时50分，册亨县应急管理局电话向省应急管理厅、州应急管理局汇报冗渡镇交通事故情况。

20时22分，册亨县政府办向州政府办报告。

20时26分，册亨县应急管理局第一次书面向省应急管理厅、州应急管理局报送事故信息。

22时05分，册亨县应急管理局第二次书面向省应急管理厅、州应急管理局报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

17时23分，120到达现场

17时35分，册亨县交通管理大队到达现场并开展现场勘察。

17时47分，册亨县消防救援大队到达现场。

17时55分，第1名被困人员（黄*乙）被救出，120将该名被困人员送册亨县人民医院救治，经抢救无效死亡。

17时57分，第2名被困人员（黄*丁）被救出，120将该名被困人员送安龙县人民医院救治。

17时59分，第3名被困人员（王**）被救出，120将该名被困人员送黔西南州人民医院救治。

18时01分，第4名被困人员（黄*甲）被救出，120将该名被困人员送安龙县人民医院救治经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2名死者全体已全部安葬，家属情绪稳定，善后处理结束。伤者王兴美在黔西南州人民医院救治，目前已出院。

伤者黄舒琳在册亨县人民医院治疗，当日转入黔西南州人民医院继续治疗，目前已出院。伤者王**、黄*丙在安龙县人民医院治疗，目前已出院。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，册亨县县委、县政府高度重视，县有关部门反应迅速、响应及时。领导靠前指挥，现场救援及时有效，伤员救治及时有力，未造成事故伤亡扩大，事故善后工作平稳有序，未造成社会舆情。但在信息报送方面存在未按突发事件信息报送制度及时进行书面报告问题。

三、事故原因分析及性质认定

（一）事故原因分析

经调查，黄*甲驾驶机动车上道路行驶时分心驾驶，车辆超速且越过道路中心线，是事故发生的主要原因。王**上道路行驶时超速行驶，是事故发生的次要原因。

（二）性质认定

本事故中王**、黄*甲驾驶车辆均系进行私人活动，无生产经营行为，无生产经营预备性活动，不具备生产安全事故构成要件，不属于生产安全事故，是一起一般道路交通事故。

四、暴露出的问题

（一）驾驶人安全意识淡薄

1.驾驶人黄*甲驾驶机动车上道路行驶时未安全谨慎驾驶，在行驶过程中分心观看窗外情况，未按限速规定保持

安全速度。

2.驾驶人王**驾驶机动车上道路行驶时未按限速规定保持安全速度。

（二）行业监管存在漏洞

因G552国道册亨段固定雷达测速设备标定过期无法使用，一定程度上导致该路段车辆超速行驶违法现象得不到有效遏制。

五、追责问责建议

黄*甲，贵E****0号轻型仓栅式货车驾驶人，因违反道路交通法规，发生交通事故致2人死亡4人受伤，承担本次道路交通事故的主要责任，鉴于当事人已死亡，不再进行处理。

王**，贵E****2号轻型厢式货车驾驶人，驾驶机动车上道路行驶时超速行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款之规定，承担本次道路交通事故的次要责任，建议由册亨县公安局交通管理大队进行查处。

六、事故整改和防范措施

（一）进一步强化路面执法查处力度。县公安局交通管理大队要针对G552国道车辆超速行驶违法现象突出问题加大执法检查力度，形成常态化查处工作机制，及时发现、查处各类道路交通违法行为，形成执法震慑，补齐监管漏洞。

（二）进一步强化道路交通安全隐患排查治理。县公

安局交通管理大队、县交通运输局要深入开展道路安全防护设施专项排查，重点排查标识标牌、沿线限速提示等设施建设情况。针对排查出的问题及时组织主管部门整改，工程量大、短时难以整改的，一律采取临时措施，加强安全提示和巡逻管控。同时，积极推动2026年四级道路隐患重点治理和生命安全防护工程建设计划。

（三）进一步强化交通安全宣传教育。县公安局交通管理大队、县交通运输局要组建宣教队伍深入运输企业、驾校、学校、村（社区）等重点场所开展宣教活动。要以交通安全宣传“七进”为抓手，通过以案释法等方式开展安全宣传，落实“红白喜事”打招呼制度和“跟场管理”制度，切实维护道路交通安全形势稳定。

（四）进一步强化值班值守信息报送培训。县政府办、县应急局要组织开展值班值守信息报送专题培训，重点针对报告流程、时限要求和内容规范进行系统讲解，确保值班人员熟练掌握“首报要快、续报要准、终报要全”的工作原则。同时，要定期开展应急演练，模拟事故场景检验信息报送实效，对演练中发现的问题及时整改完善，切实提升全县突发事件信息报送的及时性、准确性和规范性，为科学高效处置各类突发事件提供有力支撑。

[【上一篇】：册亨冗渡邵衡建设工程有限公司“3.28”一般高处坠落事故调查报告](#)

[【找错】](#)

[【下一篇】：册亨县应急管理局2026年度安全生产监督检查计划](#)

[关于本站](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#) | [收藏本站](#) | [法律声明](#) | [网站年报](#)
 主办：册亨县人民政府办公室 联系地址：贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
 网站标识码：5223270006 黔ICP备19011386号
 贵公网安备 52232702000102号

