

# 政府信息公开内容详情

首页 / 机构 / 部门信息公开目录 / 伊宁市应急管理局 / 救灾 / 事故通报 / 正文

|      |                  |     |                      |
|------|------------------|-----|----------------------|
| 发布机构 | 伊宁市应急管理局         | 索引号 | 7900b7000/2025-00049 |
| 公开目录 | 事故通报             | 文号  |                      |
| 日期   | 2025-12-22 18:12 | 主题  |                      |
| 浏览量  | 663 次            | 有效性 |                      |

## 伊宁市伊犁中鼎汇达酒店“5·17”一般触电事故调查报告

# 伊宁市伊犁中鼎汇达酒店“5·17”一般触电 事故调查报告

伊宁市人民政府事故调查组

2025年9月

## 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、基本情况.....                | 1 |
| （一）事故发生单位基本情况.....         | 1 |
| （二）事故发生前生产经营情况.....        | 2 |
| （三）有关人员的合同、劳动关系等情况.....    | 3 |
| 二、事故发生经过及应急救援情况.....       | 3 |
| （一）事故发生经过.....             | 3 |
| （二）事故救援情况.....             | 4 |
| （三）应急救援评估.....             | 4 |
| 三、事故造成的人员伤亡和经济损失.....      | 4 |
| （一）伤亡人员情况.....             | 4 |
| （二）直接经济损失.....             | 4 |
| 四、事故原因和事故性质.....           | 4 |
| （一）事故发生的原因.....            | 4 |
| （二）事故性质.....               | 5 |
| 五、事故发生单位及有关企业主要问题.....     | 5 |
| 六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议..... | 5 |
| （一）对责任人员的处理建议（1人）.....     | 5 |
| （二）对企业责任人员的行政处罚建议（1人）..... | 5 |
| （三）对事故责任单位的处理建议.....       | 6 |
| 七、整改措施和建议.....             | 6 |

2025年05月17日15时30分左右，在伊宁市上林广场伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司大厅，发生一起触电事故，造成1人死亡，经济损失35.6957万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等相关规定，伊宁市人民政府于2025年06月03日，组织应急管理局、总工会、公安局、住建局、人社局、萨依布依街道办事处派员成立伊犁中鼎汇达酒店“5·17”一般触电事故调查组，对该起事故进行组织调查，同步邀请纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘察、询问谈话、调查取证、技术分析和综合分析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定，伊宁市伊犁中鼎汇达酒店“5·17”一般触电事故是伊犁中鼎汇达酒店有限公司（以下简称伊犁中鼎汇达酒店）未落实生产安全主体责任，安全管理缺失，违规安排作业人员检维修酒店大厅电路，作业人员无证上岗作业、无防护措施违规操作、现场无监护人员导致的一起生产安全责任事故。

## **一、基本情况**

### **（一）事故发生单位基本情况**

伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司。统一社会信用代码：91654002MAD70UXT6R,地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市斯大林街94号41幢，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：余\*\*。

许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；食品销售；旅游业务；营业性演出；食品互联网销售；足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；停车场服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；物业管理；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；日用品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

余\*\*，男，汉族，52岁，身份证号：340824\*\*\*\*04260074；工作单位：伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司；职务：负责人。

## **（二）事故发生前生产经营情况**

2025年03月，伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司对酒店进行装修，施工方均为伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司。该公司在伊宁

市劳务市场临时聘用李\*\*（死者），让李\*\*（死者）在酒店从事水电暖方面的维修。酒店断断续续在装修施工。

### （三）有关人员的合同、劳动关系等情况

李\*\*（死者），男，汉族，69岁，甘肃民勤县人，无身份证号（本人出生后从未办理过身份证）；工作单位及职务：伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司临时雇用电工（无证）及安装水电等现场安装作业人员。

## 二、事故发生经过和事故救援情况

### （一）事故发生经过

2025年05月17日中午，李\*\*（死者）吃完饭后在酒店大厅，爬上人字梯进行大厅顶部吊顶内部穿线作业，开始工作没几分钟，后工友张\*\*发现李\*\*（死者）工作时没有声音，就喊了几声，见没有回应，于是就上去拍了他几下，见仍然没有反应，就叫了其他工友把李\*\*（死者）扶下来放在了地面。





## **(二) 事故救援情况**

工友张\*\*第一时间拨打 120 急救电话, 120 急救人员 15: 40 左右赶到现场检查后发现该男子已停止呼吸, 15: 50 左右宣布李\*\*已无生命体征(死亡)。经公安现场初步判定: 为施工过程中触电死亡(该男子右手上有触电痕迹)。

由于死者长时间独居, 酒店未找到家属, 及时将死者运往殡仪馆。公安局采集死者 DNA 信息, 通过大数据比对寻找死者家属信息。

事故发生后, 应急管理局按要求电话上报伊犁州应急管理局, 随后录入生产安全事故统计信息直报系统。

## **(三) 应急救援评估**

接到事故报告后, 公安局、应急管理局、文旅局、萨依布依街道办事处等相关职能部门有关人员先后到达事故现场开展应急处理, 妥善处理事故善后事宜。该起事故应急救援处置中, 现场救援处置措施得当, 应急响应迅速, 信息报送及时, 响应程序正确, 善后工作有序。

## **三、事故造成的人员伤亡和经济损失**

**(一) 伤亡人员情况:** 事故共造成 1 人死亡。

**(二) 直接经济损失:** 共计 35.6957 万元, 包括医疗费用、工伤赔付、丧葬及抚恤费等。

## **四、事故原因和事故性质**

### **(一) 事故发生的原因**

#### **1. 直接原因**

李\*\*(死者)安全意识淡薄,对施工作业环境中存在的安全隐患辨识不清,在未取得低压电工特种作业操作证的情况下违反操作规程、违章冒险电路维修作业。

## **2.间接原因**

伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司在室内装饰装修过程中管理不到位,未开展安全教育培训,装修现场未配备现场监护人员,安排无证人员从事电工维修作业。

## **(二)事故性质**

经调查认定,该起触电事故为生产安全责任事故。

## **五、事故发生单位及有关企业主要问题**

伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司企业安全主体责任落实不到位,在室内装饰装修过程中管理不到位,未开展安全教育培训,现场未配备现场监护人员,安排无证人员从事电工维修作业。

## **六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议**

### **(一)建议免于追究责任人员(1人)**

李\*\*,鉴于其在事故中死亡,建议不予追究其责任。

### **(二)对企业责任人员的行政处罚建议(1人)**

余\*\*,伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司法定代表人,为公司安全生产工作的主要负责人,建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位,未制定本单位安全生产规章制度,未制定本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事故发生负有**主要领导责任**。违反《中华人民共和国安全生产法》第



第二十一条（一）、（二）、（三）、（四）、（五）（六）<sup>1</sup>之规定。建议由伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）<sup>2</sup>之规定予以行政处罚，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

### （三）对事故责任单位的处理建议

伊犁中鼎汇达酒店管理有限公司在不具备安全生产条件的情况下从事装修工程。未建立风险分级管控制度，未排查生产安全事故隐患，未向雇用人员提供必要的防护用品。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条<sup>3</sup>、第四十一条第一款、第二款<sup>4</sup>和第四十五条<sup>5</sup>之规定，建议伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）<sup>6</sup>之规定予以行政处罚。

## 七、整改措施和建议

<sup>1</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；  
<sup>2</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

<sup>3</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和其他有关法律、行政法规、国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

<sup>4</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

<sup>5</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

<sup>6</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

1.伊犁汇达酒店有限公司应从这起事故中深刻吸取教训，严格落实企业安全生产的主体责任，强化安全生产工作的检查监督与隐患排查，杜绝类似事故发生，并将整改情况报送事故调查组。

2.市住建局加强对装修行业的安全管理，做好装修工程安全宣传，组织开展装修领域专项检查，并将整改落实情况报送事故调查组。

3.萨依布依街道要加大日常巡查力度，结合进社区、入企业、入家庭的方式，通过发放宣传资料、LED 屏幕滚动等方式，加大用电安全宣传，全方位普及安全生产知识，提升辖区安全生产宣传氛围，并将整改落实情况形成报告报送事故调查组。

全站资源共享，集中管理，统一对外发布各类政务信息。如需查询各部门办公电话，办公地点，请点导航栏**机构**栏目，各部门公开目录下的职能机构查询。

☎ 技术支持 0999-8359541

📍 新疆伊宁市新华西路665号



## 备案信息

备案序号：新ICP备10001651号-1

新公网安备：65400202000028号

网站标识码：[6540020003](#)

## 其它

开办：新疆伊宁市人民政府

主办：新疆伊宁市人民政府办公室

承办：新疆伊宁市数字化发展局

建议使用谷歌浏览器、Firefox浏览器或最新版本的主流浏览器浏览本网站  
伊宁市人民政府 版权所有 2002 – 2025  [网站地图](#)

